



* Отсутствие возможности включения секционного контактора вручную. При КЗ блокировка включения секционного контактора.