ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

(Курсовая работа. Пример)



Содержание

Введение
1 Общий раздел
1.1 Характеристика производства, предприятия, цеха
2 Расчетно-технический раздел
2.1 Характеристика потребителя электроэнергии
2.2 Анализ электрических нагрузок
2.3 Выбор рода тока и напряжения
2.4 Расчет электрических нагрузок
2.5 Компенсация реактивной мощности
2.6 Выбор типа и числа подстанций. Выбор числа и мощности
трансформаторов
2.7 Расчет и выбор питающих и распределительных сетей до 1000В.
Less Laboratorial Control of the Con
2.8 Расчет и выбор внутриплощадочной сети выше 1000В
2.8 Расчет и выбор внутриплощадочной сети выше 1000В
2.8 Расчет и выбор внутриплощадочной сети выше 1000В
2.8 Расчет и выбор внутриплощадочной сети выше 1000В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		П	3	
Разр	аб.				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Лит.	Лист	Листов
Пров.				ПРОИЗВОДСТВЕННОГО		2	30	
					ЦЕХА			
Н. Ка	онтр.							
Утв.								

Введение

Современная энергетика характеризуется нарастающей централизацией производства и распределением электроэнергии. Энергетические системы образуют одиннадцать крупных электрообъединений: Северо-запада, Центра, Средней Волги, Юга, Казахстана, Урала, Закавказья, Северного Кавказа, Средней Азии, Сибири и Востока. В состав единой энергетической системы страны (ЕЭС) входят девять энергообъединений, охватывающих почти 2/3 территории страны, где проживает более 80% населения.

Перед энергетикой в ближайшем будущем стоит задача всемирного развития и использования возобновляемых источников энергии: солнечной, геотермальной, ветровой, проливной и др.; развития комбинированного производства электроэнергии и теплоты для централизованного теплоснабжения промышленных городов.

Широкая автоматизация и механизация производственных процессов н основе применения электроэнергии требует от персонала осуществляющего эксплуатацию, проектирование и монтаж, электрифицированных устройств, в частности от техников-электриков, хороших знаний, теорий и практики электропривода и основ управления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Характеристика производства, предприятия, цеха.

Отрасль промышленности - машиностроительная.

Предприятие предназначено для выпуска сельскохозяйственных машин.

Цех механический предназначенный для механической и термической обработки деталей машин. Режим работы — 3 смены по 8 часов каждая, помещение цеха сухое, нормальное, особо опасное.

Относительная влажность не превышает 60%.

Температура воздуха 35⁰.

Особо опасное помещение характеризуется наличием двух условий повышенной опасности: токопроводящие железобетонные полы, возможность одновременного прикосновения человека к материалоконструкциям здания, технологическим аппаратам и механизмов, имеющие соединения с землей с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой стороны.

					Лисп
					 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4

2 РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Характеристика потребителя электроэнергии

Потребителями электроэнергии являются электроприемники цехапромышленное оборудование установленное в соответствии с технологией цеха.

- 1) Конвейеры Σ Pн = 350 кВт.
- 2) Краны Σ Рн = 250 кВт.
- 3) Металлообрабатывающие станки $\Sigma P_H = 200 \text{ кBt}$.
- 4) Вентиляторы $\Sigma P_H = 100 \text{ кВт.}$
- 5) Прочая нагрузка $\Sigma P_H = 200 \text{ кBt.}$

Согласно заданию нагрузки потребители второй категории составляют 60%.

Потребители 2 категории 40%.

Краны работают в повторно- кратковременном режиме, а остальные приемники в длительном.

2.2 Анализ электрических нагрузок

Электрические нагрузки отдельных электрических приемников цеха зависят от технологического режима работы проводимых механизмов, аппаратов.

Изменение электрических нагрузок электроприемников всех звеньев системы электроснабжения во времени изображают в виде графиков нагрузки.

Суточный график нагрузки приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ступени										

L						Лист
						 _
	Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата)

Продолжение таблицы 1.

Период времени, час	0-2	2-4	4-8	8-10	10-14	14-16	16-17	17-19	19-21	21-24
Р, %, Рм	40	100	60	90	50	70	50	80	100	40

По суточному графику нагрузки определяем

1) Суточный расход электроэнергии W_{а сут}:

Wa сут=
$$\Sigma$$
Рм · tn сут = P_{0-2} · t_{0-2} + P_{2-4} · t_{2-4} + P_{4--8} · t_{4--8} + P_{8-10} · t_{8-10} + P_{10-14} · t_{10-14} + P_{14-16} · t_{14-16} + P_{16-17} · t_{16-17} + P_{17-19} · t_{17-19} + P_{19-21} · t_{19-21} + P_{21-24} · t_{21-24} = $2\cdot40+2\cdot100+4\cdot60+2\cdot90+4\cdot50+2\cdot70+1\cdot50+2\cdot80+2\cdot100+3\cdot40=1570$ кВт где Wa сут - суточный расход электроэнергии

Рм - мощность каждого периода времени

tn сут - продолжительность каждого периода времени в сутки (час)

2) Определим коэффициент загрузки графика Кз.г.

$$K_{3.\Gamma}$$
 = Wa cyr / 2400= 1570 / 2400= 0,65 (2.1.)

Рабочие дни (3 смены по 8 часов) 300 дней

Траб =
$$300 \cdot 24 = 7200$$

Нерабочие дни- 65 дней Тнраб = $65 \cdot 24 = 1560$

Таблица 2

Номер ступени	P%, PM	Число часов	Число часов в год tn год
1	40	2	300 x 2 = 600
2	100	2	300 x 2 = 600
3	60	4	300 x 4 = 1200
4	90	2	300 x 2 = 600
5	50	4	300 x 4 = 1200

					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0

Продолжение таблицы 2.

6	70	2	300 x 2 = 600
7	50	1	300 x 1 = 300
8	80	2	300 x 2 = 600
9	100	2	300 x 2 = 600
10	40	3	300 x 3 = 900

По годовому графику нагрузки определяется:

1) Годовой расход электроэнергии Wa год

Wa
$$\Gamma$$
од = Σ Pn · tn Γ од (2.2.)

где Wa год – годовой расход электроэнергии;

Pn – мощность каждого периода времени;

tn год – продолжительность каждого периода времени в год (час)

Wa год =
$$40 \cdot 600 + 100 \cdot 600 + 60 \cdot 1200 + 90 \cdot 600 + 50 \cdot 1200 + 70 \cdot 600$$

+ $50 \cdot 300 + 80 \cdot 600 + 100 \cdot 600 + 40 \cdot 900 = 471000$ кВт

1) Число часов, используемых максимумов нагрузки Ттах

где Wa год – годовой расход электроэнергии

Pn – мощность каждого периода времени

2) Время максимума потерь т

$$\tau = (0.124 + T / 10000)^2 \cdot 8760 \tag{2.4.}$$

где т - время максимальных потерь

Т - число максимальных нагрузок (час)

$$\tau = (0.124 + 1200 / 10000)^2 \cdot 8760 = 521;$$

$$\tau = (0.124 + 900 / 10000)^2 \cdot 8760 = 401$$
;

$$\tau = (0.124 + 600 / 10000)^2 \cdot 8760 = 296;$$

$$\tau = (0.124 + 300 / 10000)^2 \cdot 8760 = 207;$$

						Лист
					ПЗ	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		/

2.3 Выбор рода тока и напряжения

Основными группами электроприемников, составляющими суммарную нагрузку объектов, являются электродвигатели производственных механизмов, сварочные установки, печные и силовые трансформаторы, электрические печи, выпрямительные установки, светильники всех видов искусственного света и др.

По роду тока различаются электроприемники, работающие: от сети переменного тока нормальной промышленной частоты $f = 50 \, \Gamma$ ц; от сети

переменного тока повышенной или пониженной частоты; от сети постоянного тока.

По напряжению электроприемники классифицируются на две группы:

- 1) Электроприемники, которые могут получать питание непосредственно от сети 3,6 и 10 кВ.
- 2) Электроприемники, питание которых экономически целесообразно на напряжение 380-660 В.

Отдельные потребители электроэнергии исполняют для питания высокоскоростных электродвигателей токов повышенной частоты 180-400 Гп.

В данном цехе питание осуществляется от сети напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц.

2.4 Расчет электрических нагрузок

Расчет электронагрузок производится с целью рассчитать электрочасть, т.е. выбрать электрические аппараты и токоведущие части на всех участках системы электроснабжения, а также для выбора числа и мощности трансформаторов, на которые должно быть равномерно распределена электрическая нагрузка.

L							Лист
						ПЗ	0
I	Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		8

Электрические нагрузки промышленных предприятий определяется выбор всех элементов системы электроснабжения. Поэтому правильное определение электрических нагрузок является решающим фактором при проектировании и эксплуатации сетей.

Расчет начинают с определения максимальной мощности каждого электроприемника независимо от его технического процесса.

Расчет производится по формуле.

Pmax =
$$\Sigma$$
Phom · Kc (2.5.)

Где Ртах – максимальная расчетная мощность

Кс - коэффициент спроса

Рном – номинальная мощность приемника

 $Pmax = 350 \cdot 0.2 = 70 \text{ kBt}.$

 $Pmax = 250 \cdot 0.2 = 50 \text{ кBт.}$

 $Pmax = 200 \cdot 0.2 = 40 \text{ kBt}.$

 $Pmax = 100 \cdot 0.7 = 70 \text{ kBt}.$

 $Pmax = 200 \cdot 0.65 = 130 \text{ kBt.}$

Затем производится расчет средней мощности нагрузки по формуле

где Рсм – средняя мощность нагрузки (кВт)

Pmax – максимальная активная мощность (кВт)

Кз.г. – коэффициент загрузки графика

 $P_{CM} = 70 \cdot 0.57 = 39.9 \text{ kBt}.$

 $Pcm = 50 \cdot 0,57 = 28,5 \text{ кBт.}$

 $P_{CM} = 40 \cdot 0,57 = 22,8 \text{ kBt.}$

 $P_{CM} = 70 \cdot 0,57 = 39,9 \text{ kBt.}$

 $Pcm = 130 \cdot 0,57 = 74,1 \text{ кBт}.$

Рассчитать реактивную среднюю мощность по формуле

$$Qc_{M} = Pc_{M} \cdot tg \, \phi \qquad (2.7.)$$

где Qсм – реактивная средняя мощность (кВар)

Рсм – средняя мощность нагрузки (кВт)

ı							Лист
						ПЗ	0
	Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		9

 $Q_{CM} = 39.9 \cdot 1.73 = 69 \text{ кBap.}$

 $Qcm = 28,5 \cdot 1,73 = 49,3 кВар.$

 $QcM = 22.8 \cdot 1.33 = 30.3 \text{ кВар.}$

 $Q_{CM} = 39.9 \cdot 0.75 = 29.9 \text{ кВар.}$

 $Qcm = 74,1 \cdot 0,86 = 63,7 \text{ кBap}$.

Реактивная максимальная мощность Qmax

$$Qmax = QcM (2.8.)$$

где Осм – реактивная средняя мощность (кВар)

Omax – реактивная максимальная мощность (кВар)

Qmax = 69 kBap.

Qmax = 49,3 кВар.

Qmax = 30,3 кВар.

Qmax = 29,9 кBap.

Qmax = 63.7 kBap.

Определим сумму активной и реактивной мощности

$$\Sigma P \max = P \max 1 + P \max 2 + P \max 3 + P \max 4 + P \max 5 \qquad (2.9.)$$

где ΣРтах – сумма активной мощности (кВт)

Pmax1- Pmax5 – максимальная активная мощность (кВт)

$$\Sigma$$
Pmax = 39,9+28,5+22,8+39,9+74,1= 205,2 κ BT

$$\Sigma Qmax = Qmax1 + Qmax2 + Qmax3 + Qmax4 + Qmax5$$
 (2.10.)

где ΣQmax – сумма максимальной реактивной мощности (кВар)

Qmax1- Qmax5 – максимальная реактивная мощность (кВар)

$$\Sigma$$
Qmax = 69+49,3+30,3+29,9+63,7= 242,2 κBap

Полная максимальная мощность Smax

$$Smax = \sqrt{\sum P \max^2 + \sum Q \max^2}$$
 (2.11)

Где Smax – полная максимальная мощность (кВ·А)

ΣРтах – сумма максимальной активной мощности (кВт)

ΣQmax – сумма максимальной реактивной мощности (кВар)

Smax =
$$\sqrt{205,22 + 242,22} = 317,4 \text{ kB} \cdot \text{A}$$

						Лист
					ПЗ	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

2.5 Компенсация реактивной мощности

Электрическая сеть представляет собой единое целое, и правильный выбор средств компенсации для сетей промышленного предприятия напряжением до 1000 В, а так же в сети 6-10 кВ можно выполнить при совместном решении задач.

На промышленных предприятиях основные потребители реактивной мощности присоединяются к сетям до 1000 В. Компенсация реактивной мощности потребителей может осуществляться при помощи синхронных двигателей или батарей конденсаторов, присоединенных непосредственно к сетям до 1000 В, или реактивная мощность может передаваться в сети до 1000В со стороны напряжением 6-10 кВ от СД, БК, от генераторов ТЭЦ или сети энергосистемы.

При выборе компенсирующих устройств подтверждается необходимость их комплексного использования как для поддержания режима напряжения в сети, так и для компенсации реактивной мощности.

Мощность Окб компенсирующего устройства (кВар) определяется как разность между фактической наибольшей реактивной мощностью Ом нагрузки потребителя и предельной реактивной мощностью Оэ представляемой предприятию энергосистемой по условиям режима ее работы:

$$Qκδ = QM - QΘ = Pmax [(tg φM - tg φΘ)]$$
(2.12)

где Окб – расчетная мощность конденсаторной установки (кВар)

Qм – средняя активная нагрузка по цеху за максимально загруженную смену (кВар)

Qэ – реактивная мощность передаваемая предприятию из энергосистемы (кВар)

Рассчитаем мощность конденсаторной установки, для этого воспользуемся формулой:

$$Q\kappa 6 = 205, 2 \cdot (0.73 - 0.33) = 82,1 \ \kappa Bap$$
 (2.12)

						Лист
					ПЗ	11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

$$S_{M} = \sqrt{\sum P \max^{2} + (\sum Q \max - Q\kappa \delta)^{2}}$$
(2.13)

где Sм – полная мощность конденсаторной установки (кВ·A)

ΣРтах – суммарная активная мощность (кВт)

ΣQmax – суммарная реактивная максимальная мощность (кВар)

Окб – мощность конденсаторной установки (кВар)

$$S_M = \sqrt{205,22 + (242,2-81,1)2} = 260,3 \text{ kB} \cdot A$$

2.6 Выбор типа и числа подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов

Выбор типа и схемы питания подстанций, а также числа трансформаторов обусловлен величиной и характером электрических нагрузок.

ТП должны размещаться как можно ближе к центру потребителей. Для этого должны применяться внутрицеховые подстанции, а также встроенные в здание цеха или пристроенные к нему ТП, питающие отдельные цехи (корпуса) или части их.

TП должны размещаться вне цеха только при невозможности размещения внутри него или при расположении части нагрузок вне цеха.

Число и мощность трансформаторов выбираются по перегрузочной способности трансформатора. Для этого по суточному графику нагрузки потребителя устанавливается продолжительность максимума нагрузки t (4) и коэффициент заполнения графика Кз.г. = Scp / Smax , где Scp и Smax – средняя и максимальная нагрузка трансформатора. По значениям Кз.г. и t определяется коэффициент кратности допустимой нагрузки [1; стр. 222]

$$K_H = Smax / Shom = Imax / Ihom$$
 (2.14)

В данном проекте Кн = 1,23

$$K_H = 1,16 \text{ T.K. tmax} = 4$$

Рассчитаем номинальную мощность трансформатора с учетом коэффициента кратности допустимой нагрузки и максимальной мощности с учетом расчетной мощности конденсаторной батареи

						Лист
					ПЗ	10
Изл	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		12

Show
$$\text{Tp-pa} = \text{Smax} / \text{KH} = 260,3 / 1,16 = 224,4 \text{ kB} \cdot \text{A}$$
 (2.15)

Произведем технико-экономическое сравнение между трансформатором типа ТМ 160/10 и ТМ 250/10

$$SII = 0.4 \cdot Smax = 0.4 \cdot 260.3 = 104.1$$
 (2.16)

0.4 T.K. SII = 40%

1)
$$Smax / 2 Sht = 260,3 / 320 = 0,81$$
 (2.17)

2)
$$Smax / 2 Sht = 260,3 / 500 = 0,52$$
 (2.18)

Решения для заполнения таблицы трансформатора типа ТМ 250/10

 τ находится по формуле $\tau = (0.124 + TcT/10000)2 \cdot 8760$

$$\tau 1 = (0.124 + 600 / 10000)2 \cdot 8760 = 296; \ \tau 2 = 296;$$

$$\tau 3 = (0,124 + 1200 / 10000)2 \cdot 8760 = 521; \ \tau 4 = 296; \ \tau 5 = 521; \ \tau 6 = 296;$$

$$\tau 7 = (0.124 + 300 / 10000) 2 \cdot 8760 = 207;$$

$$\tau 8 = 296$$
; $\tau 9 = 296$;

$$\tau 10 = (0.124 + 900 / 10000) \cdot 8760 = 401;$$

Кзт – коэффициент загрузки трансформатора, определяется в два действия:

1)
$$K = Smax / 2 Sht = 260,3 / 500 = 0,52$$
 (2.19)

2)
$$K_{3T}1 = P\% / K = 0.4 / 0.52 = 0.7$$

$$K_{3T}2 = 1/0,52 = 1,92$$

$$K_{3T}8 = 0.9/0.52 = 1.73$$

$$K_{3T}3 = 0.6/0.52 = 1.15$$

$$K_{3T}9 = 1/0,52 = 1,92$$

$$K_{3T}4 = 0.9/0.52 = 1.73$$

$$K_{3T}10 = 0.4/0.52 = 0.77$$

$$K_{3T}5 = 0.5/0.52 = 0.96$$

$$K_{3T}6 = 0.7/0.52 = 1.35$$

$$K_{3T}7 = 0.5/0.52 = 0.96$$

Данные трансформаторов по потерям приведены в таблице 3.

Таблица 3

Тип трансформатора	Потери кВт		Ix%	Uĸ%	Цена трансформатора, руб.
	ΔΡχχ	ΔΡκ		0-37,0	

						Лист
					ПЗ	12
Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		13

TM-160/10	0,45	3,1	1,9	4,5	30000
TM-250/10	0,61	4,2	1,9	4,5	40000

 $\Delta W1.1 = n [(\Delta Pxx + Kип \cdot Ix / 100 x Sht) \cdot Tгод + K32 (\Delta Pk + Kип \cdot Uk / In Vertical Shift)]$

$$100 \cdot \quad \cdot \text{Sht}) \ \tau] = 2 \ [(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 600 + 0.72 \ (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.00) \cdot 1.00] \cdot 1.00 \cdot$$

250) 296] = 2847 кBт·ч/год

$$\Delta W1.2 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 600 + 1.922 (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.0) \right]$$

250) · 296] = 12923 к
$$B_{T}$$
-ч/год

$$\Delta W1.3 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 1200 + 1.152 (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100) \right]$$

$$(250) \cdot 521] = 9942 кВт·ч/год$$

$$\Delta W1.4 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 600 + 1.732 (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.00) \right]$$

$$(250) \cdot (296) = 10736 \text{ кВт-ч/год}$$

$$\Delta W1.5 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 1200 + 0.962 (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100) \right]$$

250) · 521] = 7717 к
$$B$$
т·ч/год

$$\Delta W1.6 = 2 [(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 600 + 1.352 (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100)]$$

$$(250) \cdot (296) = 7047 \text{ кВт·ч/год}$$

$$\Delta W1.7 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 300 + 0.962 (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.0) \right]$$

250)
$$\cdot$$
 207] = 2683 кВт·ч/год

$$\Delta W1.8 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 600 + 1.732 \right] (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.00) = 0.000$$

$$250$$
) · 296] = 10737 кВт·ч/год

$$\Delta W1.9 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 600 + 1.922 (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.0) \right]$$

250) · 296] = 12923 к
$$B$$
т·ч/год

$$\Delta W1.10 = 2 \left[(0.61 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 250) \cdot 900 + 0.772 \right] (4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 250) \cdot 900 + 0.772 \cdot 4.2 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 250)$$

250) ·
$$401$$
] = 4485 кВт·ч/год

Решение для заполнения таблицы трансформатора ТМ $160/10~\tau$ - будет с такими же значениями, как и у трансформатора типа ТМ 250/10

Кзт – коэффициент загрузки трансформатора определяется в два действия:

$$K = Smax / 2 SHT = 260,3 / 320 = 0,81$$

							Лис
						П3	1.
ſ	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лата		14

```
2) K_{3T}1 = P\% / K = 0.4 / 0.81 = 0.49
           K_{3T}2 = 1/0.81 = 1.23
                                                                 K_{3T}8 = 0.9/0.81 = 1.11
           K_{3T}3 = 0.6/0.81 = 0.74
                                                                 K_{3T}9 = 1/0.81 = 1.23
           K_{3T}4 = 0.9/0.81 = 1.11
                                                                 K_{3T}10 = 0.4/0.81 = 0.49
           K_{3T}5 = 0.5/0.81 = 0.62
          K_{3T}6 = 0.7/0.81 = 0.86
          K_{3T}7 = 0.5/0.81 = 0.62
        \Delta W2.1 = n [( Pxx + Kuπ · Ix/100 · Sht) · Trog + K32 ( \DeltaPκ + Kuπ · Uκ/100 ·
Sht) \tau] = 2 [(0,45 + 0,1 · 1,9/100 · 160) · 600 + 0,492 (3,1 + 0,1 · 4,5/100 · 160) ·
[296] = 1448 \text{ кВт·ч/год}
        \Delta W2.2 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 600 + 1.232 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.00) \right]
160) \cdot 296] = 4326 \text{ кВт-ч/год}
        \Delta W2.3 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 1200 + 0.742 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100) \right]
160) · 521] = 3989 кВт·ч/год
        \Delta W2.4 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 600 + 1.112 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.00) \right]
160) \cdot
        [296] = 3691 \text{ кВт·ч/год}
        \Delta W2.5 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 1200 + 0.622 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100) \right]
160) · 521] = 3340 кВт·ч/год
        \Delta W2.6 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 600 + 0.862 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.0) \right]
160) · 296] = 2577 кВт·ч/год
        \Delta W2.7 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 300 + 0.622 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 160) \right]
160) · 207] = 1060 \text{ кВт-ч/год}
        \Delta W2.8 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 600 + 1.112 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.00) \right]
160) · 296] = 3691 кВт·ч/год
        \Delta W2.9 = 2 \left[ (0.45 + 0.1 \cdot 1.9/100 \cdot 160) \cdot 600 + 1.232 (3.1 + 0.1 \cdot 4.5/100 \cdot 1.00) \right]
160) · 296] = 4326 кВт·ч/год
```

Подп.

Дата

Лист

№ докум.

Лист

15

.....П3

 Δ W2.10 = 2 [(0,45 + 0,1 · 1,9/100 · 160) · 900 + 0,492 (3,1 + 0,1 · 4,5/100 · 160) · 401] = 2093 кВт·ч/год

n – количество трансформаторов

ΔР – паспортные данные трансформатора на холостом ходе

Кип – коэффициент равен 0,1 кВт/кВар

Іх – ток на холостом ходе трансформатора, выбирается по таблице

Sнт – номинальная мощность трансформатора

Тгод – период, умноженный на 300

ΔРк – потери КЗ трансформатора

Uк – потери K3 трансформатора

∆ Wгод для трансформатора ТМ250/10

$$\Delta$$
 Wгод = Δ W1 + Δ W2 + Δ W3 + Δ W4 + Δ W5 + Δ W6 + Δ W7 + Δ W8 + Δ W9 + Δ W10 = 2847 + 12923 + 9942 + 10736 + 7717 + 7047 + 2683 + 10737 + 12923 + 4485 = 82040 кВтч/год

∆ Wгод для трансформатора ТМ160/10

 $\Delta W \text{год} = \Delta W 1 + \Delta W 2 + \Delta W 3 + W 4 + \Delta W 5 + \Delta W 6 + \Delta W 6 + \Delta W 7 + \Delta W 8$ = 1448 + 4326 + 3989 + 3691 + 3340+ 2577 + 1060 + 3691 + 4326 + 2093 = 30541 кВтч/год

Экономическое сравнение трансформаторов рассчитывается по обоим вариантам.

$$C_{\Im} = Ca + C_{T}p + C_{\Pi} = Ka / 100 \cdot K + K_{T}p / 100 \cdot K + U \cdot \Delta W$$
год

где К – капитальные затраты

Сэ – ежегодная стоимость эксплуатационных расходов

Са – стоимость амортизационных отчислений

Ка – процент отчислений на амортизацию 6,3ч6,4 %

Стр – ежегодная стоимость текущего ремонта

Ктр – процент отчислений на текущий ремонт 1%

Сп – стоимость годовых потерь электроэнергии

Ц – цена 1 кВт часа активной электроэнергии 1,35 руб.

						<i>Лис</i> т
					ПЗ	16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат а		10

Для трансформатора ТМ 250/10

 $C_{9}1 = 6.3/100 \cdot 80000 + 1/100 \cdot 80000 + 1.35 \cdot 82040 = 116594 \text{ py}6.$

Для трансформатора TM 160/10

$$C_{32} = 6.3/100 \cdot 60000 + 1/100 \cdot 60000 + 1.35 \cdot 30541 = 45610 \text{ py}6.$$

$$Tok = K2 - K1 / C_{2}1 - C_{2}2 = 124600 - 80720 / 116594 - 45610 = 0,62$$

По этому, в данном проекте выгодно и экономично использовать трансформатор типа ТМ 160/10, т.е. данный проект используется 2 x 160.

C	Суточный тран	$\Delta Px = \Delta J$	$\Delta P_{X} = \Delta P_{K} I_{X.X.} = \% U_{K} = \%$				
№	Период	Количество	Р мощн. в %	Т длит.	τ	Кзг	$\Delta \mathbf{W} = \mathbf{n} \left[(\Delta \mathbf{P} \mathbf{x} \mathbf{x} +$
	часов	часов		ступени			Кип х Іх х
							Sнт)Тгод + +
							Кзт(ДРкз + Кип х
							U κ x Sht) τ]
1	0-2	2	40	600	296	0,49	1448
2	2-4	2	100	600	296	1,23	4326
3	4-8	4	60	1200	521	0,74	3989
4	8-10	2	90	600	296	1,11	3691
5	10-14	4	50	1200	521	0,62	3340
6	14-16	2	70	600	296	0,86	2577
7	16-17	1	50	300	207	0,62	1060
8	17-19	2	80	600	296	1,11	3691
9	19-21	2	100	600	296	1,23	4326
10	21-24	3	40	900	401	0,49	2093

Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата

		$\Delta Px = \Delta I$	$P_{K} I_{X.X.} = \% U_{K} = \%$				
№	Период	Количество	S мощн. в %	Т длит.	τ	Кзг	$\Delta W = n \left[(\Delta P x x +$
	часов	часов		ступени			Кип х Іх х
							S нт) Т год + +
							Кзт(ДРкз + Кип х
							U κ x Sht) τ]
1	0-2	2	40	600	296	0,49	1448
2	2-4	2	100	600	296	1,23	4326
3	4-8	4	60	1200	521	0,74	3989
4	8-10	2	90	600	296	1,11	3691
5	10-14	4	50	1200	521	0,62	3340
6	14-16	2	70	600	296	0,86	2577
7	16-17	1	50	300	207	0,62	1060
8	17-19	2	80	600	296	1,11	3691
9	19-21	2	100	600	296	1,23	4326
10	21-24	3	40	900	401	0,49	2093

2.7 Расчет и выбор питающих и распределительных сетей до 1000В

Для этого определяем S по формуле:

$$SM = \sqrt{P \max^2 + Q \max^2}$$
 (2.22)

1)
$$S_M = \sqrt{70^2 + 69^2} = 98,29 \text{ kBa}$$

2) SM =
$$\sqrt{50^2 + 49.4^2} = 70.28 \text{ kBa}$$

3)
$$S_M = \sqrt{40^2 + 30.3^2} = 50.18 \text{ kBa}$$

4)
$$S_M = \sqrt{70^2 + 29.9^2} = 72.11 \text{ KBa}$$

5)
$$S_M = \sqrt{130^2 + 63.7^2} = 144.76 \text{ kBa}$$

Sм – максимальная мощность электроприемника

Pmax – активная мощность электроприемника

Qmax – реактивная мощность электроприемника

Находим ток для каждого приемника по формуле:

$$I = S_H / \sqrt{3} U_H$$
 (2.23)

1)
$$I = 98,29 / 657,4 = 149,5 A$$

L							<i>Лис</i> т
						ПЗ	10
	Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		18

2)
$$I = 70,28 / 657,4 = 106,9 A$$

3)
$$I = 50.18 / 657.4 = 76.3 A$$

4)
$$I = 72,11 / 657,4 = 109,7 A$$

5)
$$I = 144,76 / 657,4 = 220,2 A$$

Ір – рабочий ток на низкой стороне

Uн – номинальное напряжение

Sн – номинальная мощность

Рассчитаем Sэ по формуле:

$$S_{\vartheta} = I / j \tag{2.24}$$

Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами j=1,4

1)
$$S_9 = 149.5 / 1.4 = 106.8$$

2)
$$S_9 = 106.9 / 1.4 = 76.4$$

3)
$$S_9 = 76.3 / 1.4 = 54.5$$

4)
$$S_9 = 109,7 / 1,4 = 78,4$$

5)
$$S_9 = 220,2 / 1,4 = 157,3$$

Sэ – экономическое сечение кабеля

I – рабочий ток

j – экономический коэффициент

Выберем СП и СПУ для каждого приемника:

- 1) Сборка I = 149,5 A СПУ 75 проходит по току 250 A
- 2) Сборка I = 106,9 A СПУ 75 проходит по току 250 A
- 3) Сборка I = 76,3 A СПУ 75 проходит по току 250 A
- 4) Сборка I = 109,7 A СПУ 75 проходит по току 250 A
- 5) Сборка $I = 220,2 A C\Pi Y 75 проходит по току 250 A$

Выберем сечение из подсчитанных данных по формуле:

$$Iдл = 0.9 \cdot Iq \tag{2.25}$$

Iq – Эл. ток

 $1. S = 100 \text{ mm}^2$

$$I$$
дл = $0.9 \cdot 170 = 153 A$

							Лист
						ПЗ	10
И:	зм. Ли	ucm	№ докум.	Подп.	Дата		19

2.
$$S = 95 \text{ mm}^2$$

$$I$$
дл = $0.9 \cdot 140 = 126 A$

$$3. S = 35 \text{ mm}^2$$

$$I_{ДЛ} = 0.9 \cdot 95 = 85.5 A$$

$$4. S = 95 \text{ mm}^2$$

$$I$$
дл = $0.9 \cdot 95 = 85.5 A$

 $5. S = 120 \text{ мм}^2$ два кабеля по 120мм^2

$$I$$
дл = $(0.9 \cdot 200) \cdot 2 = 360 A$

2.8 Расчет и выбор внутриплощадочной сети выше 1000В

Для того чтобы выбрать внутриплощадочную сеть выше 1000В надо рассчитать по формуле:

$$S_{BH} = \sqrt{P_{\mathcal{B}H}^2 + Q_{\mathcal{B}H}^2} \tag{2.26}$$

Sвн – мощность на высоком напряжении кВ·А

Рвн – активная мощность на высоком напряжении кВт

Овн – реактивная мощность на высоком напряжении кВа

Определяем активную и реактивную мощность на высокой стороне:

$$P_{BH} = P_{max} + \Delta P \tag{2.27}$$

$$QBH = Qmax + \Delta Q \qquad (2.28)$$

Ртах и Qтах берется из п.2.4 но для этого рассчитаем прочую нагрузку и добавим к другим значениям:

$$Pmax = Smax x cos \varphi (2.29)$$

$$Qmax = Pmax x tg\varphi (2.30)$$

где Ртах – максимальная активная мощность

Qmax – максимальная реактивная мощность

Smax – максимальная прочая нагрузка

соѕφ - средний косинус

tgф - средний тангенс от среднего косинуса

$$\Delta P = 0.02 \cdot 2SHT = 0.02 \cdot 320 = 6.4 \text{ kBT}$$
 (2.31)

						Лист
					ПЗ	20
Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		20

$$\Delta Q = 0.1 \cdot 2S_{HT} = 0.1 \cdot 320 = 32 \text{ kBap}$$
 (2.32)

 $P_{BH} = 205,2 + 6,4 = 211,6 \text{ kBT}$

 $Q_{BH} = 242,2 + 32 = 274,2 \text{ } \kappa \text{Ba}$

$$S_{BH} = \sqrt{211.6^2 + 274.2^2} = 346.3 \text{ kB} \cdot \text{A}$$

Найдем ток на высоком напряжении по формуле:

$$IBH=SBH/\sqrt{3} UH$$
 (2.33)

Івн – ток на высоком напряжении

Sвн – полная мощность

Uн – напряжение на высокой стороне, равной 6 кВ

$$I_{BH} = 346,3 / 1,73 \cdot 6 = 33,3 A$$

Рассчитаем сечение нужное для внутриплощадочной сети

$$S_{\mathfrak{I}} = I_{BH} / j_{\mathfrak{I}}$$
 (2.34)

$$S_9 = 33,3 / 1,4 = 23,8$$

Выбираем сечение $S = 25 \text{ мм}^2$

2.9 Расчет токов короткого замыкания

В электрических установках могут возникать различные виды коротких замыканий, которые сопровождаются с резким увеличением тока. Все электрооборудование, устанавливаемое в системах электроснабжения, должно быть устойчивым к токам КЗ и выбираться с учетом величин этих токов.

Основными причинами возникновения коротких замыканий в сети могут быть: повреждение изоляции отдельных частей электроустановок; неправильные действия обслуживающего персонала; перекрытия токоведущих частей установок.

Короткое замыкание в сети может сопровождаться: прекращением питания потребителей, присоединенных к точкам, в которых произошло короткое замыкание; нарушение нормальной работы других потребителей, подключенных к неповрежденным участкам сети, вследствие понижения

						Лист
					ПЗ	21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		21

напряжения на этих участках; нарушением режима работы энергетической системы.

Рассмотрим расчет токов короткого замыкания данного проекта.

Для вычисления токов короткого замыкания по расчетной схеме составляют схему замещения, в которой указывают сопротивления всех источников и потребителей, и намечают вероятные точки для расчета токов короткого замыкания.

В данном проекте за базисное напряжение принимается номинальное напряжение Uном = 110 kB, а за базисную мощность $\text{S}6 = 100 \text{kB} \cdot \text{A}$

Схема представляет собой систему неограниченной мощности. В данном случае для трансформаторов, напряжением короткого замыкания Uк = % (дается в каталогах) Uк = 10.5%

Для удобства расчетов токов короткого замыкания применим упрощенную схему замещения для точки K_1 (индуктивная)

Расчет токов короткого замыкания произведен в относительных единицах.

$$-X_{BJI} = x \frac{S}{U^2} = 0.99 \frac{100}{110^2} = 0.008$$
 (2.35)

$$x = x_0 l_1 = 0,099 \cdot 10 = 0,99 \tag{2.36}$$

Uном=115 т.к. это Uном воздушных линий

-XTp-pa =
$$x \frac{S}{S_{HOMm}} = 0.105 \frac{100}{16} = 0.65$$
 (2.37)

х – определяется по величине Uк (Uк 10-3)

Shom = 16 т.к. – это число и мощность трансформаторов ГПП = 2x16000

Хкабеля = хкаб
$$\frac{S\delta}{U\delta^2} = 0.08 \frac{100}{10.5^2} = 0.072$$
 (2.38)

Xкаб = 0,08 т.к. для кабельных линий U-ем 6-20 кВ величина x=0,08 Ом/км

Упрощенная схема замещения для точки К₁ (активная)

						Лист
					П3	22
Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		22

Rвл =
$$r \frac{S\delta}{U_{HOM}^2} = 4.3 \frac{100}{110^2} = 0.035$$
 (2.39)

$$r = r_0 l_1 = 0.43 \cdot 10 = 4.3$$
 (2.40)

 $r_0 = 0,43$ при решении активного сопротивления данного трансформатора, этим сопротивлением можно пренебречь.

-Rкабеля =
$$r \frac{S\sigma}{U\sigma^2} = 0.26 \frac{100}{10.5^2} = 0.23$$
 (2.41)

для кабелей (кабельных линий) U-ем 6-20 кВ величина r = 0.26 Ом/км

Іб – базисный ток, определяемый по выбранной базисной мощности Ѕб

$$I6 = \frac{S6}{\sqrt{3}U6} = \frac{100}{1,73 \cdot 10,5} = 5,5 \text{ KA}$$
 (2.42)

Z – полное сопротивление выраженное в относительных единицах и приведенное к базисной мощности

$$Z = \sqrt{\sum X^2 + \sum R^2}$$
 (2.43)

 $\Sigma X = 0.96 \text{ MOM}$

 $\Sigma R = 0.265 \text{ MOM}$

$$Z = \sqrt{0.96^2 + 0.265^2} = 0.99 \text{ mOm}$$

Ток короткого замыкания для точки K_1

$$I_{K3_1} = I_{\delta} / Z = 5.5 / 0.99 = 5.55 \text{ kA}$$
 (2.44)

і ударн =
$$\sqrt{2}$$
 к Ік = 1,41 · 1,35 · 5,55 = 10,57 (2.45)

$$K = \Sigma x / \Sigma r = 0.96 / 0.265 = 3.9$$

Также как и для точки K_1 составляем упрощенную схему для точки K_2 (индуктивного сопротивления) и (активного сопротивления)

Сопротивление шин

$$R_0 = 0.017 \text{ Om/m}; x_0 = 0.31 \text{ Om/m}$$

Sоткл. $abt = 200 MB \cdot A$

$$X$$
сист = $\frac{U$ ном²}{Som $\kappa_{II}} = \frac{110^2}{200} = 60,5 \text{ мОм}$ (2.46)

R шин =
$$r_0 l = 0.017 \cdot 10 = 0.17$$

X шин =
$$x_0 l = 0.031 \cdot 10 = 0.31$$

					Лист
					 22
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	23

$$I\kappa_{32} = \frac{U}{\sqrt{3}Z_{\kappa_3}} = \frac{110}{1,73 \cdot 12.5} = 5,08 \text{ } \kappa\text{A}$$
 (2.47)

 $\Sigma R = 0,435 \text{ MOM}$

 $\Sigma X = 60.81 \text{ MOM}$

$$Z = \sqrt{\sum R^2 + \sum X^2} = \sqrt{0.435^2 + 60.8^2} = 60.8 \text{ mOm}$$

$$\frac{\sum X}{\sum R} = 139,7$$

$$I y = \sqrt{2} \kappa I \kappa = 1,41 \cdot 1,3 \cdot 5,08 = 9,3 \kappa A$$

2.10 Выбор токоведущих частей и аппаратов по условиям короткого замыкания

Для их выбора производится сравнение указанных расчетных величин с допускаемыми значениями для токоведущих частей и высоковольтного оборудования.

При этом обеспечения надежности и безаварийной работы расчетные величины должны быть меньше допустимых.

Для выбора предохранителя требуется вычисление Іраб. ВН

$$\Delta P = 0.02 \cdot 2S$$
HT = $0.02 \cdot 320 = 6.4$ кВт По формуле (2.31)

$$\Delta Q = 0.1 \cdot 2S_{HT} = 0.1 \cdot 320 = 32 \text{ kBap}$$

$$P_{BH} = P_{max} + \Delta P = 205,2 + 6,4 = 211,6 \text{ кВт}$$
 По формуле (2.27)

$$Q_{BH} = Q_{max} + \Delta Q_{T} = 242,2 + 32 = 274,2 \text{ kBa}$$
 (2.28)

$$S_{BH} = \sqrt{211.6^2 + 274.2^2} = 346.3 \text{ kB} \cdot A$$

$$I_{BH} = \frac{S_{\theta H}}{\sqrt{3}U} = \frac{346,3}{1,73 \cdot 10} = 20,01 \text{ A}$$
 (2.33)

Для этого тока рассчитаем сечение

$$S_{3K} = I_{BH} / j = 20,01 / 1,4 = 14,3 \text{ mm}$$

$$S = 25$$
мм2 Ідл.доп = 110A ; $I = 0.9 \cdot 110 = 99$ A

Предохранитель подходит если соблюдаются отношения:

Іном.пр-ля > Іраб вн, т.к. Іраб вн = 20,01 можно использовать предохранитель типа: ПКТ 103-6-100-31, который имеет Іном.пр-ля = 30.

							<i>Лис</i> т
						ПЗ	24
И	ЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		24

Для выбора выключателя нагрузки используем данные тока короткого замыкания в точке К1, который равен 20 кА. При выборе выключателя нагрузки соблюдается следующее отношение:

Іном.откл > Ікз в данном проекте подходит выключатель нагрузки типа ВНР-10 / 400-10 ЗУЗ, который имеет Іном.откл = 400A и Іуд = 25A

Автоматический выключатель выбирается по номинальному току, который находится по номинальному току по формуле:

$$I_{H} = S_{HT} / \sqrt{3} U$$
 (2.48)

 $I_H = 110 / 1,73 \cdot 0,38 = 167,32 A$

Сравнивая эту величину с величиной номинального тока расцепителя выбираем автоматический выключатель типа A3740Б

Ін > Іном.расцеп

Опорный изолятор выбирается по отношению: Fдоп > F

$$F$$
доп = 0,6 F раз (2.49)

Fдоп = $0.6 \cdot 7.5 = 4.5$ кH, т.к. Fраз на изгиб = 7.5кH

$$F = 1.76 \frac{(iy\partial)^2 l}{a} \cdot 10^{-7} = 1.76 \frac{14.98^2 \cdot 1}{200} \cdot 10^{-7} = 2 \text{ kH}$$

Исходя из этого, выбираем опорный изолятор типа ИО-10-7,50УЗ

Шины в распределительных устройствах выбирают по номинальному току и напряжению, и проверяются по режиму K3.

$$\Delta P = 0.02 \cdot 2SHT = 0.02 \cdot 320 = 6.4 \text{ kBT}$$
 (2.31)

$$\Delta Q_T = 0.1 \cdot 2S_{HT} = 0.1 \cdot 320 = 32 \text{ kBap}$$
 (2.32)

$$P_{BH} = 567 + 16 = 583 \text{ kB}_{T}$$
 (2.27)

$$S_{BH} = \sqrt{211.6^2 + 274.2^2} = 346.3 \text{ kg} \cdot A$$

Найдем ток на высоком напряжении

$$I_{BH} = S_{BH} / \sqrt{3} U = 20,01 A; jэк = 1,1 A/мм2 т.к. Tmax < 5000ч.$$

$$S_9 = I_{BH} / j_9 = 20.01 / 1.4 = 14.3$$

						Лист
					ПЗ	25
Изи	. <i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата		23

$$I_{HH} = S_{HT} / \sqrt{3} U_{H} = 160 / 1,73 \cdot 0,38 = 243,4 A$$
 (2.50)

$$S_{9K} = I_{HH} / j_{9K} = 243,4 / 1,1 = 267,7$$
 (2.51)

Јэк – экономическая плотность тока

Ѕэк – экономическая целесообразность сечения тока

Шины: S = 300 мм2 50 x 6 мм2

2.11 Расчет заземляющего устройства

Заземляющее устройство предназначено для защиты человека от токов короткого замыкания. Необходимо определить число электродов заземления подстанции напряжением 10/0,4 кВ. На стороне с напряжением 10 кВ нейтраль изолирована, на стороне с напряжением 0,4 кВ наглухо заземлена.

Удельное сопротивление $\rho = 100 \text{ Om/m}$

Ток заземлен = 27A, напряжение U = 125B

Сопротивление заземляющего устройства для сети 10кВ

$$R3 = U3 / I3 = 125 / 27 = 4,63 \text{ Om}$$
 (2.56)

Сопротивление одиночного пруткого электрода

$$Ro = 0.227 \cdot \rho = 0.227 \cdot 100 = 22.7 \tag{2.57}$$

Число заземлителей

$$n = \text{Ro} / \eta \text{ R3} = 22.7 / 0.7 \cdot 4 = 8$$
 (2.58)

где $\eta = 0,7$ при d/2 > 1

R3 = 4 Ом по нормам

Ro – сопротивление одиночного заземлителя

L – длина проводника

 ρ - удельное сопротивление грунта

η - коэффициент экранирования

8 электродов

$$R = Ro / n \times \eta = 22,7/8 \cdot 0,7 = 4,05 \text{ Om}$$

						Лист
					ПЗ	26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		26

Вопрос ТБ

Порядок организации работ по наряду-допуску.

К работе на электросетях и электроустановках допускаются лица, имеющие удостоверение о присвоении им соответствующей квалификационной группы по электробезопасности.

Удостоверение выдается после сдачи экзамена на знание "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Единых правил безопасности при разработке полезных ископаемых открытым способом" и инструкций применительно к профессии или занимаемой должности.

Лица, обслуживающие электроустановки, при производстве работ должны иметь при себе удостоверение о присвоении квалификационной группы.

Работы в электроустановках производятся по наряду-допуску, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.

Наряд-допуск - это задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы, и пр.

Право выдачи нарядов-допусков и распоряжений предоставляется лицам электротехнического персонала предприятия, уполномоченным на это распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство предприятия, подразделения. Указанные лица должны иметь квалификационную группу V (в установках напряжением до 1000 В - не ниже IV).

Список лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями и производителями работ по нарядам-допускам и

							Лист
						ПЗ	27
ı	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		21

распоряжениям, а также наблюдающими за выполнением работ, утверждается ответственным за электрохозяйство предприятия, подразделения.

При производстве работ по наряду-допуску или распоряжению с записью в оперативном журнале обязанности допускающего выполняют:

на экскаваторе - машинист экскаватора или специально назначенное лицо;

в распределительных устройствах и передвижных трансформаторных подстанциях - лицо оперативного и оперативно-ремонтного персонала или лицо, специально на это уполномоченное, с квалификационной группой не ниже IV;

на приключательных пунктах и комплектных трансформаторных подстанциях, к которым подключены экскаваторы, буровые станки - машинисты этих горных машин с квалификационной группой не ниже IV либо лицо оперативного или оперативно-ремонтного персонала с их уведомлением.

Выполнение работ в электроустановках напряжением выше 1000 В

По наряду-допуску оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом выполняются работы:

на действующих воздушных линиях электропередачи напряжением выше 1000 В, связанные с подъемом на опору, приключательный пункт, КТП и др. выше 2 м от поверхности их установки;

ремонтные работы, выполняемые в электроустановках напряжением выше 1000 В со снятием напряжения или без снятия на токоведущих частях и вблизи них;

на действующих кабельных линиях из бронированных и гибких кабелей (ремонт, переукладка) на местах их прокладки.

В электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом производятся по нарядудопуску ремонтные работы:

					Лист
					 20
Изм.	<i>Лис</i> т	№ докум.	Подп.	Дата	28

		на воздушн	ных лин	ниях,	осветительных сетях с подъемом на опору;	
		в распреде	лителы	ных у	устройствах, на щитах, сборках;	
		на кабельн	ых сетя	IX.		
						п
	\vdash				ПЗ	Лисп
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		29

Список использованных источников

- 1. Зюзин А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. М.: Высшая школа, 1986.
- 2. Бондаренко В.Л. Справочник электромонтажника. К.: Будивельник, 1976.
- 3. Белоруссов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1987.
- 4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. М.: Высшая школа, 2001.
- 5. Липкин Б.Ю. Электроснабжение предприятий и установок. М.: Высшая школа, 1990г.
- 6. Мовсеев Н.В. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. М.: Энергоиздат, 1982.
- 7. Неклепаев Б.Н., Крюков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. М.: Высшая школа, 1989.
- 8. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. М.: Энергоатомиздат, 1986.

					ПЗ	Лис
						20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3