



Учебное пособие



Профессиональное
образование

Электротехника

В. В. Москаленко

Справочник электромонтера

ACADEMIA

УДК 621.3

ББК 31.2

М 82

Рецензент — директор ГОУ ПУ-12 *Н. П. Лешков*

Москаленко В.В.

М 82 Справочник электромонтера: Справочник / Владимир Валентинович Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

ISBN 5-7695-1424-8

Рассмотрены назначение и технические характеристики основных элементов и устройств систем электрооборудования, а также кабельные и электроизоляционные изделия, электрические аппараты, трансформаторы, электрические машины, полупроводниковые приборы, преобразователи и осветительные устройства. Приведены основные сведения по электротехнике, расчетные соотношения для выбора и проверки электрооборудования; затронуты вопросы электросбережения и электробезопасности.

Для учащихся учреждений начального профессионального образования.

УДК 621.3

ББК 31.2

Учебное издание

Москаленко Владимир Валентинович

Справочник электромонтера

Справочник

Редактор *Н. М. Пилипенко*

Технический редактор *Е. Ф. Коржуева*

Компьютерная верстка: *В. Г. Верхозин*

Корректор *И. Н. Волкова*

Разработка серийного оформления: *И. В. Соловьев*

Диапозитивы предоставлены издательством

Изд. № А-831-И/2. Подписано в печать 02.06.2004. Формат 60×90/16.

Печать офсетная. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 18,0.

Тираж 30 000 экз. (2-й завод 10 001 – 20 000 экз.). Заказ № 13370.

Лицензия ИД № 02025 от 13.06.2000. Издательский центр «Академия».

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.003903.06.03 от 05.06.2003.

117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 328. Тел./факс: (095) 334-8337, 330-1092.

Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

© Москаленко В. В., 2002

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2002

© Оформление. Издательский центр «Академия», 2003

ISBN 5-7695-1424-8

ВВЕДЕНИЕ

Выработка, передача, распределение, преобразование и использование электрической энергии осуществляются с помощью самого разнообразного электротехнического оборудования. Его совершенствование происходит непрерывно за счет применения новых конструктивных решений, материалов, элементов и технологий изготовления.

Одно из наиболее значимых направлений такого технического прогресса связанс с широким применением полупроводниковых элементов и устройств и средств вычислительной техники. Это позволяет расширить функциональные возможности и области применения электрооборудования, повысить технико-экономические характеристики, надежность работы и удобство в эксплуатации как самого электрооборудования, так и обслуживаемых им технологических агрегатов, рабочих машин и механизмов. Одновременно с этим возрастает и уровень требований к квалификации персонала, который занимается монтажом, наладкой, эксплуатацией, ремонтом и модернизацией электрооборудования.

Настоящее справочное пособие призвано помочь учащимся средних профессиональных учебных заведений освоить непростые, но интересные и перспективные специальности электрика или электромеханика. В нем наряду с традиционным и давно применяемым рассмотрено новое электрооборудование, в том числе полупроводниковые устройства автоматики, силовые преобразователи электроэнергии и микропроцессорные средства управления. Для лучшего понимания работы элементов и устройств электрооборудования в справочнике, кроме технических характеристик, в краткой форме излагаются их назначение и принципы действия. Краткие сведения по электротехнике и приведенные в соответствующих разделах аналитические выражения помогут при выборе электрооборудования и проверке его технических параметров. Для проверки усвоения материала каждой главы приведены контрольные вопросы.

Особенностью справочника является и то, что в нем рассматривается отечественное электрооборудование как новых, так и находящихся в эксплуатации типов. Небольшой объем пособия не позволил рассмотреть все виды применяемого электрооборудования. Для более подробного ознакомления с тем или иным видом электрооборудования читатель отсылается к специализированной технической литературе, указанной в конце справочника.

Глава 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

1.1. Электротехнические величины, их обозначения и единицы измерения

В науке и технике используется международная система единиц СИ (англ. SI), в которой приняты следующие основные единицы и их обозначения:

метр (м, m) – единица длины, равная расстоянию, которое проходит свет в вакууме за $1/299792458$ секунды;

килограмм (кг, kg) – единица массы, равная массе международного прототипа килограмма;

секунда (с, s) – единица времени, равная $9\ 192\ 631\ 770$ периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133;

ампер (А) – единица силы электрического тока. Ампер равен силе неизменяющегося тока, который, проходя по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого поперечного кругового сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ Н;

kelvin (К) – единица термодинамической температуры (T), равная $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки воды. Допускается применение также градусов Цельсия (обозначается через t). Градус Цельсия ($^{\circ}\text{C}$) равен градусу Кельвина (К), их связь определяется соотношением: $t = T - T_0$, где $T_0 = 273,15$ К;

моль (моль, mol) – единица количества вещества, равная количеству вещества системы, содержащей столько структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг;

кандела (кд, cd) – единица силы света, равная силе света источника, испускающего в заданном направлении монохроматическое излучение частотой $540 \cdot 10^{12}$ Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет $1/683$ Вт/ср.

Дополнительными единицами в системе СИ являются:

радиан (рад, rad) – единица плоского угла, равная углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу (1 рад = $57^{\circ}17'44,8''$);

стерадиан (ср, sr) – единица телесного угла, равная телесному углу, вырезающему на сфере площадь, описанной вокруг

вершины угла, поверхность которой равна квадрату радиуса сферы.

Основные электрические, магнитные и механические величины, их единицы и обозначения приведены соответственно в табл. 1.1 ... 1.3.

Таблица 1.1
Единицы электрических величин

| Величина | Единица | Выражение через основные единицы СИ | Условное обозначение |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| Электрический ток | ампер | А | I |
| Количество электричества, электрический заряд | кулон | А · с | q |
| Электрический потенциал, напряжение, ЭДС | вольт | 1 В = = $1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 / (\text{A} \cdot \text{с}^3)$ | U |
| Напряженность электрического поля | вольт на метр | 1 В/м = = $1 \text{ кг} \cdot \text{м} / (\text{A} \cdot \text{с}^3)$ | H |
| Электрическая емкость | фарада | $1 \text{ А}^2 \cdot \text{с}^4 / (\text{кг} \cdot \text{м}^2) =$ = $1 \text{ с} / \text{Ом}$ | C |
| Электрическое сопротивление | ом | $1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 / (\text{А}^2 \cdot \text{с}^3) =$ = $1 \text{ В/А} = 1 \text{ Ом}$ | R |
| Полная мощность | вольт-ампер | В · А | S |
| Активная мощность | ватт | В · А | P |
| Реактивная мощность | вар | В · А | Q |
| Энергия (работа) | вольт-ампер-с = = джоуль | В · А · с | W |

Таблица 1.2
Единицы магнитных величин

| Величина | Единица | Выражение через основные единицы СИ | Условное обозначение |
|--|----------------|--|----------------------|
| Магнитный поток | вебер | $1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 / (\text{А} \cdot \text{с}^2) =$ = $1 \text{ В} \cdot \text{с} = 1 \text{ Вб}$ | φ |
| Магнитная индукция | tesла | $1 \text{ кг}/(\text{А} \cdot \text{с}^2) = 1 \text{ Тл}$ | B |
| Абсолютная магнитная проницаемость | генри | $1 \text{ кг} \cdot \text{м} / (\text{А}^2 \cdot \text{с}^2) = 1 \text{ Гн/м}$ | μ |
| Напряженность магнитного поля | ампер на метр | A/m | H _m |
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | $1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 / (\text{А}^2 \cdot \text{с}^2) =$ = $1 \text{ В} \cdot \text{с}/\text{А} = 1 \text{ Вб}/\text{А} =$ = $1 \text{ Ом} \cdot \text{с} = 1 \text{ Гн}$ | L |
| Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | ампер | A | F _m |
| Магнитное сопротивление | ампер на вебер | $1 \text{ с}^2 \cdot \text{А}^2 / (\text{м}^2 \cdot \text{кг}) =$ = $1 \text{ А}/\text{Вб} = 1 \text{ Гн}^{-1}$ | R _m |
| Магнитная проводимость | вебер на ампер | $1 \text{ м}^2 \cdot \text{кг}/(\text{с}^2 \cdot \text{А}^2) =$ = $1 \text{ Гн} = 1 \text{ Вб}/\text{А}$ | g _m |

Таблица 1.3

Единицы механических величин

| Величина | Единица | Выражение через единицы СИ | Условное обозначение |
|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------|
| Длина | метр | м | <i>L</i> |
| Масса | килограмм | кг | <i>m</i> |
| Время | секунда | с | <i>t</i> |
| Площадь | кв. метр | м ² | <i>S</i> |
| Объем | куб. метр | м ³ | <i>V</i> |
| Сила | ньютон | 1 кг · м/с ² = 1 Н | <i>F</i> |
| Плотность | килограмм на куб. метр | кг/м ³ | <i>g</i> |
| Момент силы | ニュто́н·метр | 1 кг · м ² /с ² = = 1 Н · м | <i>M</i> |
| Работа, энергия | дюйль | 1 кг · м ² /с ² = = 1 Дж | <i>W</i> |
| Мощность | ватт | 1 кг · м ² /с ³ = = 1 Дж/с = 1 Вт | <i>P</i> |
| Давление | паскаль | 1 кг/(м · с ²) = = 1 Н/м ² = 1 Па | <i>P</i> |
| Момент инерции (динамический) | килограмм·метр в квадрате | кг · м ² | <i>J</i> |
| Скорость | метр в секунду | м/с | <i>V</i> |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | м/с ² | <i>a</i> |
| Угловая скорость | радиан в секунду | рад/с | <i>ω</i> |
| Угловое ускорение | радиан на секунду в квадрате | рад/с ² | <i>ε</i> |
| Период | секунда | с | <i>T</i> |
| Частота периодического процесса | герц | 1 с ⁻¹ = 1 Гц | <i>f</i> |

В технике применяются и другие единицы величин. Их соотношения с единицами энергии и мощности системы СИ приводятся в табл. 1.4 и 1.5.

Таблица 1.4

Соотношения единиц энергии

| Единица | Дж | кВт·ч | кгс·м | ккал |
|---------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 Дж | 1 | $2,78 \cdot 10^{-7}$ | 0,102 | $2,39 \cdot 10^{-4}$ |
| 1 кВт·ч | $3,6 \cdot 10^6$ | 1 | $3,67 \cdot 10^5$ | 860 |
| 1 кгс·м | 9,81 | $2,72 \cdot 10^{-6}$ | 1 | $2,34 \cdot 10^{-3}$ |
| 1 ккал | $4,19 \cdot 10^3$ | $1,16 \cdot 10^{-3}$ | 427 | 1 |

Таблица 1.5

Соотношения единиц мощности

| Единица | Вт | кВт | кгс · м/с | л.с. | ккал/с |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 Вт | 1 | 10^{-3} | 0,102 | $1,36 \cdot 10^{-3}$ | $2,39 \cdot 10^{-4}$ |
| 1 кгс·м/с | 9,81 | $9,81 \cdot 10^{-3}$ | 1 | $1,33 \cdot 10^{-2}$ | $2,34 \cdot 10^{-3}$ |
| 1 л.с. | 736 | 0,736 | 75 | 1 | 0,176 |
| 1 ккал/с | $4,19 \cdot 10^3$ | 4,19 | 427 | 5,69 | 1 |

В некоторых областях науки и техники применяются другие частные системы единиц, например МКС, МКСА, СГС и др. Соотношения единиц этих систем и системы СИ приведены в [1, 38].

Важнейшими физическими постоянными являются:
 ускорение свободного падения $g_0 = 9,80665$ м/с²;
 заряд электрона $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ Кл;
 масса покоя электрона $m_e = 9,109 \cdot 10^{-28}$ г;
 магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м;
 электрическая постоянная $\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 8,86 \cdot 10^{-12}$ Ф/м, где $c = 299\,792\,458$ м/с – скорость света в вакууме;
 гравитационная постоянная $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ Н · м²/кг²;
 постоянная Планка $h = 6,625 \cdot 10^{-34}$ Дж · с;
 постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К;
 универсальная газовая постоянная $R = 8,314$ Дж/(К · моль);
 температурный коэффициент объемного расширения идеальных газов $\alpha = 0,00366$ К⁻¹;
 число Авогадро $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ молекул/моль;
 число Фарадея $F = 96\,485$ Кл/моль.

1.2. Основные понятия электротехники и электрооборудования

Электротехника – отрасль науки и техники, связанная с применением электрических и магнитных явлений для преобразования энергии, получения веществ, обработки материалов, передачи информации и охватывающая вопросы получения, преобразования, передачи, распределения и использования электроэнергии. Значение электротехники определяется широким использованием электрической энергии во всех сферах практической деятельности человека как наиболее универсального и удобного вида энергии.

Электроснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению электроэнергией различных потребителей. **Потребитель электроэнергии** – это предприятие, организация, цех, строительная площадка, квартира, приемники электроэнергии которых присоединены к электрической сети и используют электрическую энергию. Примеры приемников: электропривод рабочих машин и

механизмов, электротехнологические установки, вычислительные машины, электроосветительные приборы.

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они находятся), предназначенных для производства, преобразования, передачи, накопления и распределения электроэнергии и преобразования ее в другие виды энергии. Примеры электроустановок: электрическая подстанция, линия электропередач, конденсаторная установка.

Электростанция – предприятие, производящее электрическую, а в отдельных случаях и тепловую энергию. Примеры электростанций: тепловая (ТЭС), атомная (АЭС), гидравлическая (ГЭС).

Энергетическая система – совокупность соединенных между собой электростанций, электрических и тепловых сетей, осуществляющих непрерывный процесс производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергий при общем управлении этим процессом.

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

Электрическая подстанция – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электроэнергии и включающая в себя трансформаторы или другие преобразователи электроэнергии, распределительные устройства, устройства управления и защиты и вспомогательное оборудование. Виды подстанций: трансформаторная (ТП), преобразовательная (ПП), комплектная (КТП или КПП), т. е. полностью укомплектованная, собранная и готовая к установке.

Распределительное устройство (РУ) – электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства и устройства автоматики, защиты и измерений. Виды РУ: открытое (ОРУ) для использования на открытом воздухе; закрытое (ЗРУ) для размещения в зданиях; комплектное для внутренней (КРУ) и наружной (КРУН) установок.

Распределительный пункт – РУ, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без трансформации и преобразования.

Станция управления – комплектное устройство напряжением до 1 кВ, предназначенное для управления электроустановками или их частями с автоматизированным выполнением функций управления, регулирования, защиты и сигнализации. Конструк-

тивно станции управления выполняются в виде блоков, панелей, шкафов или щитов.

Электрическое хозяйство предприятия – совокупность генерирующих, преобразующих и передающих электроустановок, посредством которых осуществляется снабжение предприятия электроэнергией и эффективное ее использование в технологических и производственных процессах. К понятию «электрическое хозяйство» относятся также людские, вещественные и энергетические ресурсы и информационное обеспечение, которые необходимы для его функционирования. Электрическое хозяйство – это и автоматика технологических процессов, электроосвещение, эксплуатация и ремонт электрооборудования.

Электричество – совокупность явлений, в которых проявляется существование, движение и взаимодействие посредством электромагнитного поля заряженных частиц.

Электромагнитное поле – особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами.

Электрическое поле – частная форма проявления электромагнитного поля, созданного электрическими зарядами и характеризующегося напряженностью электрического поля.

Магнитное поле – частная форма проявления электромагнитного поля, созданного движущимися электрическими зарядами и атомными носителями магнетизма (электронами, протонами и др.).

Электродвижущая сила (ЭДС) – величина, характеризующая источник электроэнергии в электрической цепи, необходимый для поддержания в ней электрического тока. ЭДС численно равна работе по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутой цепи и измеряется в вольтах (В).

Электрическое напряжение (напряжение, разность потенциалов) между двумя точками электрической цепи также численно равно работе по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутой цепи и измеряется в вольтах (В). Напряжение по характеру своего изменения во времени бывает постоянным или переменным. *Напряжением постоянного тока* называется напряжение, которое не изменяется во времени по направлению, но может изменяться по своему значению (уровню). *Напряжением переменного тока* называется напряжение, изменяющееся во времени обычно по синусоидальному закону.

Кроме синусоидального напряжения, в электрических цепях и устройствах могут действовать несинусоидальные напряжения переменного тока. Для удобства расчетов они обычно представляются определенной совокупностью синусоидальных напряжений различных амплитуд и частот изменения. Эти составляющие в электротехнике получили название гармоник напряжения.

Электрический ток – направленное движение заряженных частиц (электронов, ионов и др.) под воздействием электрического поля, которое характеризуется зарядом (количеством электричества), проходящим через поперечное сечение проводника в единицу времени. Количественно ток характеризуется силой, измеряемой в амперах (А), которая соответствует перемещению через поперечное сечение проводника в течение одной секунды (с) заряда электричества величиной в один кулон (Кл): $1 \text{ А} = 1 \text{ Кл/с}$. Условно за положительное направление тока принимают направление движения положительных зарядов.

Электрический ток по характеру своего изменения во времени по аналогии с напряжением бывает постоянным или переменным. *Постоянным током* называется электрический ток, который не изменяет своего направления во времени, хотя и может изменяться по своему значению (уровню). *Переменным током* называется электрический ток, изменяющийся во времени и по величине. Чаще всего переменный ток выражается синусоидальной зависимостью своей величины от времени.

Кроме синусоидального тока по электрическим цепям и устройствам могут протекать несинусоидальные токи, которые для удобства расчетов обычно представляются определенной совокупностью синусоидальных токов различных амплитуд и частот изменения. Эти составляющие в электротехнике получили название гармоник тока.

Электрическая мощность – работа электрического тока в единицу времени, измеряемая в системе единиц СИ в ваттах ($1 \text{ Вт} = 1 \text{ В} \cdot \text{А}$). Электрическая мощность в цепях постоянного тока равна произведению напряжения и тока, а в цепях переменного тока полная мощность определяется произведением их действующих значений.

Электрическая энергия – работа электрического тока, определяемая произведением электрической мощности и времени и измеряемая в джоулях ($1 \text{ Дж} = 1 \text{ В} \cdot \text{А} \cdot \text{с}$).

1.3. Основные законы электротехники

Все явления, имеющие место в электротехнических устройствах, элементах и цепях, подчиняются основным законам электротехники как одного из разделов физики.

1. **Закон электромагнитной индукции Фарadays.** *Электродвижущая сила e (В), наводимая в контуре из проводников, пропорциональна скорости изменения во времени потокосцепления ψ контура, взятой со знаком минус:*

$$e = -d\psi/dt,$$

где $\psi = \phi \cdot w$ – потокосцепление; ϕ – магнитный поток; w – число проводников в контуре.

Этот закон позволяет определить величину *ЭДС самоиндукции* e_L (В), которую наводит изменяющийся во времени электрический ток i , проходящий по контуру с индуктивностью L :

$$e_L = -Ldi/dt,$$

и *ЭДС взаимоиндукции* e_B (В), наводимой в одном из двух магнитно связанных контуров, если в другом происходит изменение величины тока i :

$$e_B = \pm M_{12}di/dt,$$

где M_{12} – коэффициент взаимоиндукции, Гн. Знак (+) ставят при встречных направлениях магнитных потоков, знак (-) – при одинаковых направлениях.

При перемещении проводника в магнитном поле с неизменным магнитным потоком в нем наводится ЭДС (В):

$$e = BLV \sin \alpha,$$

где B – магнитная индукция поля, Тл; L – длина проводника, м; V – скорость движения проводника, м/с; α – угол между векторами магнитной индукции и скорости, град.

2. **Закон Ленца.** *Если по контуру протекает изменяющийся ток, то он создает изменяющийся магнитный поток, наводящий в контуре ЭДС и направленный так, чтобы воспрепятствовать всякому изменению тока. Эта ЭДС также называется ЭДС самоиндукции.*

3. **Закон Джоуля-Ленца.** *Количество теплоты Q , выделяемое в проводнике при прохождении по нему электрического тока I , прямо пропорционально квадрату силы этого тока, сопротивлению R проводника и времени t прохождения тока:*

$$Q = I^2 R t, \text{ Дж} \quad \text{или} \quad Q = 0,24 I^2 R t, \text{ кал.}$$

4. **Закон электромагнитных сил Ампера.** *Сила F (Н), действующая на проводник с током I и длиной L , помещенный в магнитное поле с индукцией B , прямо пропорциональна произведению магнитной индукции, длины проводника, силы тока в проводнике и зависит от направления магнитной индукции и тока:*

$$F = BIL \sin \alpha,$$

где α – угол между векторами магнитной индукции и тока.

Сила взаимодействия $F(H)$ двух длинных проводов с одинаковой длиной L , расположенных параллельно друг другу на расстоянии a , определяется по следующей формуле:

$$F = \mu_r \mu_0 I_1 I_2 L / (2\pi a),$$

где μ_r и μ_0 – соответственно относительная и абсолютная магнитная проницаемости; I_1 и I_2 – токи в проводах, А.

5. Закон электролиза Фарадея. При проходящем через электролит неизменном токе I за время t из раствора выделяется вещество массой M (кг), пропорциональной току и времени:

$$M = kIt,$$

где k – электрохимический эквивалент выделяемого вещества.

6. Закон электростатики Кулона. Сила F (Н) взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов q_1 и q_2 , расположенных на расстоянии L друг от друга в однородной среде, прямо пропорциональна величине зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

$$F = q_1q_2/(4\pi\epsilon_0 L^2),$$

где ϵ_0 – относительная и абсолютная электрические постоянные.

7. Первый закон Ома для участка цепи (проводника), не содержащего источников ЭДС. Сила тока в проводнике прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.

8. Второй закон Ома для замкнутой не разветвленной цепи с источником ЭДС. Сила тока прямо пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи.

Математические формулы, отражающие эти законы для цепей постоянного и переменного тока, приведены в подразд. 1.4 и 1.5.

9. Первый закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма сил токов в узле электрической цепи равна нулю.

10. Второй закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма электродвижущих сил замкнутого контура электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений в нем.

Падение напряжения представляет собой произведение силы тока на сопротивление. Формулы, выражающие первый и второй законы Кирхгофа для цепей постоянного и переменного тока, приведены в подразд. 1.4 и 1.5.

11. Уравнения Максвелла. Они являются основными уравнениями электродинамики и описывают электромагнитные явления в произвольных средах и в вакууме. Для электромагнитного поля с линейной изотропной средой эти уравнения имеют вид:

$$\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{E} + \epsilon_r \epsilon_0 d\mathbf{E}/dt - \text{закон полного тока};$$

$$\text{rot } \mathbf{E} = \mu_r \mu_0 d\mathbf{H}/dt - \text{закон электромагнитной индукции};$$

$$\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}; \mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E},$$

где \mathbf{H} – вектор напряженности магнитного поля; \mathbf{E} – вектор напряженности электрического поля; \mathbf{B} – вектор магнитной индукции; \mathbf{D} – вектор тока смещения; μ_r и μ_0 – относительная и абсолютная магнитные проницаемости; ϵ_r и ϵ_0 – относительная и абсолютная электрические постоянные.

1.4. Цепи постоянного тока

Электрической цепью называется совокупность электротехнических элементов и устройств и соединяющих их проводников (или элементов токопроводящей среды), по которым может протекать электрический ток. Электрические цепи изображаются в виде электрических схем, на которых элементы и устройства представлены условными изображениями и соединены проводниками в соответствии со своей структурой и существующими связями. Электрические схемы применяются для расчетов токов, напряжений, мощности и других электрических переменных, характеризующих работу электротехнических элементов и устройств в установленных и динамических (переходных) режимах.

Электрические цепи могут быть линейными и нелинейными. В линейных цепях параметры не зависят от действующих в них токов и напряжений, в то время как для нелинейных цепей такие зависимости могут иметь место. В дальнейшем изложении рассматриваются линейные цепи, а расчеты нелинейных цепей приводятся в [30].

Основными элементами линейных цепей постоянного тока являются линии, активные резисторы и источники ЭДС и тока, условные изображения и обозначения которых на электрических схемах приведены соответственно на рис. 1.1, а–г.




Рис. 1.1. Условные изображения:
а – электрических линий; б – активного резистора; в – источника ЭДС;
г – источника тока

Для примера на рис. 1.2 приведена электрическая схема цепи постоянного тока, включающая в себя источник электроэнергии с




Рис. 1.2. Пример электрической схемы

ЭДС E_1 и активные резисторы R_1 , R_2 и R_3 . Участок схемы, по которому протекает один и тот же ток, называется ветвью, их на рисунке три. Ветви соединяются в узлы, их на рисунке два – a и b . Если ветвь содержит источник электроэнергии, то она называется активной, если нет – то пассивной. На рис. 1.2 ветвь с источником ЭДС является активной, а остальные ветви – пассивными.

Активное сопротивление R (Ом) проводника электрического тока определяется его материалом, геометрическими размерами, зависит от температуры и может быть рассчитано по следующей формуле:

$$R = \rho l / S,$$

где $\rho = \rho_0 (1 + \alpha t)$ – удельное сопротивление материала, Ом/м; α – температурный коэффициент материала, $1/^\circ\text{C}$; t – температура материала, $^\circ\text{C}$; l – длина проводника, м; S – поперечное сечение проводника, м^2 .

При последовательном соединении резисторов в одной ветви их эквивалентное сопротивление $R_{\text{экв}}$ (Ом) находится как сумма сопротивлений R_i отдельных резисторов по формуле

$$R_{\text{экв}} = \sum R_i,$$

а при их параллельном соединении – в соответствии с формулой

$$1/R_{\text{экв}} = \sum (1/R_i).$$

Активная проводимость проводника g (См) есть величина, обратная сопротивлению, и определяется по формуле

$$g = 1/R.$$

Источники электроэнергии в электрических цепях бывают двух видов: источники напряжения (ЭДС) и источники тока. Источник напряжения имеет небольшое внутреннее сопротивление, поэтому величина его выходного напряжения мало зависит от тока. В идеале его внешняя характеристика, представляющая собой зависимость выходного напряжения от тока, является горизонтальной линией, как показано на рис. 1.3, a . Идеальный источник тока имеет внешнюю характеристику в виде вертикальной линии (рис. 1.3, b), что определяет не-




Рис. 1.3. Внешние характеристики:
 a – источника напряжения; b – источника тока

зависимость отдаваемого им тока от выходного напряжения. Источники тока обладают большим внутренним сопротивлением.

Расчет электрических переменных в цепях постоянного тока ведется с использованием законов Ома и Кирхгофа и специальных методов.

Закон Ома для участка цепи постоянного тока выражается формулой

$$I = U/R,$$

а для замкнутой неразветвленной цепи постоянного тока – формулой

$$I = \Sigma E / \Sigma R.$$

Первый и второй законы Кирхгофа для цепей постоянного тока имеют соответственно вид:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0; \quad \sum_{i=1}^m E_i = \sum_{k=1}^n I_k R_k.$$

Для расчетов токов в разветвленных цепях постоянного тока используются следующие методы: контурных токов, двух узлов, наложения, эквивалентного генератора. Применение этих методов расчета рассматривается в [30].

1.5. Цепи переменного тока

В промышленных и других электроустановках основное применение находят однофазный и трехфазный переменные синусоидальные напряжение и ток.

Мгновенное значение синусоидального переменного напряжения изменяется во времени по следующему периодическому закону:

$$u = U_{\max} \sin \omega t,$$

где U_{\max} – амплитудное (наибольшее) значение напряжения, $\omega = 2\pi f = 2\pi / T$ – угловая скорость изменения напряжения, рад/с; f – частота колебаний напряжения (число колебаний напряжения в единицу времени), 1 Гц = 1/с (в России и во многих других странах 50 Гц); $T = 1/f$ – период колебаний тока.

Мгновенное значение синусоидального переменного тока изменяется по аналогии с напряжением по следующему периодическому закону:

$$i = I_{\max} \sin \omega t,$$

где I_{\max} – амплитудное (наибольшее) значение тока, А.

Кроме мгновенных и амплитудных значений при расчете цепей переменного тока используют действующее и среднее значения переменных напряжения и тока.

Действующие значения тока и напряжения представляют собой среднеквадратичные за период T значения соответственно тока и напряжения, определяемые по формулам

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}; \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}.$$

Действующее значение тока производит тот же тепловой эффект, что и такой же по величине постоянный ток. Действующие значения синусоидальных напряжения и тока в $\sqrt{2}$ раз меньше их амплитудных значений.

Средние значения тока и напряжения определяются выражениями

$$I_{cp} = (2/T) \int_0^{T/2} idt; \quad U_{cp} = (2/T) \int_0^{T/2} udt.$$

Среднее значение синусоидальных напряжения и тока в $2/\pi$ раз меньше их амплитудных значений.

В цепях переменного тока кроме активных сопротивлений могут присутствовать реактивные сопротивления — индуктивное и емкостное, а также полное, которое определяется активным и реактивным сопротивлениями.

Индуктивное сопротивление — это величина, характеризующая сопротивление, оказываемое переменному току индуктивностью цепи, элемента или устройства. Величина индуктивного сопротивления x_L (Ом) определяется по формуле

$$x_L = 2\pi fL = \omega L.$$

Индуктивностью L и, следовательно, индуктивным сопротивлением обладают обмотки трансформаторов и электрических машин, катушки электрических аппаратов, реакторы, дроссели, кабели и т. д. В цепях постоянного тока индуктивное сопротивление проявляется лишь в переходных процессах, когда имеет место изменение тока и тем самым магнитного поля. Условное изображение индуктивного элемента (реактора, дросселя, катушки и др.) представлено на рис. 1.4, а.



Рис. 1.4. Условные изображения:

- а — индуктивного элемента;
- б — емкостного элемента

Реактивная мощность Q_L (вар), запасенная в индуктивном сопротивлении в установившемся режиме, определяется по формуле

$$Q_L = I^2 x_L.$$

Емкостное сопротивление — это величина, характеризующая сопротивление, оказываемое переменному току электрической емкостью. Величина емкостного сопротивления x_C (Ом) определяется по формуле

$$x_C = 1/(2\pi fC) = 1/(\omega C).$$

Основным элементом, создающим емкостное сопротивление, является конденсатор. Емкостным сопротивлением обладают и проводники воздушных и кабельных линий по отношению друг к другу и к земле, а также ряд других элементов и устройств. В цепях постоянного тока емкостное сопротивление проявляется лишь в переходных процессах. Условное изображение емкостного элемента (конденсатора) приведено на рис. 1.4, б.

Реактивная мощность Q_C (вар), запасенная в емкостном сопротивлении в установившемся режиме, определяется по формуле

$$Q_C = I^2 x_C.$$

Полное комплексное сопротивление элемента z (Ом) с активным R и реактивным x сопротивлением вычисляется по формуле

$$z = \sqrt{R^2 + x^2}.$$

Мощность однофазного переменного тока определяется по формулам:

активная (Вт)

$$P = UI \cos \varphi;$$

реактивная (вар)

$$Q = UI \sin \varphi;$$

полная (кажущаяся) (В·А)

$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2},$$

где φ — угол между векторами напряжения и тока.

Коэффициент мощности $\cos \varphi$ определяется по одному из следующих соотношений:

$$\cos \varphi = P/S = U_A/U = I_A/I = R/Z,$$

где U_A , I_A — активные составляющие полного напряжения U и тока I .

Мощность трехфазного переменного тока вычисляется по формулам:

активная (Вт)

$$P = 3U_\Phi I_\Phi \cos \varphi;$$

реактивная (вар)

$$Q = 3U_\Phi I_\Phi \sin \varphi;$$

полная (кажущаяся) (В·А)

$$S = 3U_\Phi I_\Phi = 3\sqrt{P^2 + Q^2},$$

где U_Φ , I_Φ — соответственно фазные напряжение и ток.




Рис. 1.5. Схемы соединения электроприемников:
а – в звезду; б – в треугольник

При соединении элементов трехфазной системы в звезду (рис. 1.5, а) имеет место следующее соотношение между токами и напряжениями:

$$U_L = \sqrt{3}U_\phi; I_L = I_\phi,$$

а при соединении треугольником (рис. 1.5, б)

$$U_\phi = U_L; I_L = \sqrt{3}I_\phi,$$

где U_L , I_L – соответственно линейные напряжение и ток.

1.6. Магнитные цепи

Формулы для расчетов магнитных цепей по своему виду повторяют формулы для расчетов электрических цепей, при этом магнитный поток ϕ имеет своим аналогом электрический ток, магнитодвижущая сила (МДС) магнитной цепи F_m – ЭДС, а магнитное напряжение U_m – электрическое напряжение.

МДС F_m (А) катушки определяется по формуле

$$F_m = wI,$$

где w – число витков катушки; I – ее ток, А.

Магнитное напряжение U_m (А) для участка цепи длиной L

$$U_m = HL = \varphi R_m,$$

где $H = B/\mu_r\mu_0$ – напряженность магнитного поля; $R_m = L/\mu_r\mu_0 S$ – магнитное сопротивление участка, 1/Гн; S – поперечное сечение участка, м^2 .

Магнитная индукция B (Тл) для участка цепи

$$B = \varphi/S,$$

где φ – магнитный поток.

Энергия W (Дж) магнитного поля, сосредоточенная в объеме V магнитного поля,

$$W = HBV/2.$$

Для магнитных цепей по полной аналогии с электрическими цепями применимы законы Ома и Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи. Сумма магнитных потоков, сходящихся в узле магнитной цепи, равна нулю:

$$\Sigma\varphi = 0.$$

Второй закон Кирхгофа для магнитной цепи. Сумма МДС магнитного контура равна сумме падений магнитных напряжений:

$$\Sigma F_m = \Sigma HL = \Sigma\varphi R_m.$$

1.7. Категории электротехнических помещений и оборудования

Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, изложенными в следующих нормативных документах: «Правила устройства электроустановок» [18], «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» [17]. Приведем некоторые основные положения этих документов, касающиеся исполнения электрооборудования и категории помещений, в которых оно располагается.

Электрооборудование (электроустановки). Электроустановки по условиям безопасности разделяются на электроустановки напряжением до и свыше 1000 В. Открытыми, или наружными называются электроустановки, не защищенные зданием от воздействий окружающей среды. Внутренними называются электроустановки, расположенные внутри помещений (зданий).

Исполнение электроустановок должно обеспечивать их надежную работу в течение нормативного срока службы при данных условиях эксплуатации и окружающей среды, а также безопасность для обслуживающего персонала. Это обеспечивается выбором номинальных паспортных данных электроустановок – мощности, напряжения и тока – и их исполнением, которые должны соответствовать условиям эксплуатации.

Классы электротехнических изделий по способу защиты человека приведены в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Характеристика способов защиты электрооборудования

| Класс изделия | Характеристика изделия |
|---------------|--|
| 0 | Имеет рабочую изоляцию и не имеет элементов для заземления |
| 0I | Имеет рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания |
| I | Имеет рабочую изоляцию и элемент для заземления |
| II | Имеет двойную или усиленную изоляцию и не имеет элементов для заземления |
| III | Не имеет внутренних и внешних электрических цепей с напряжением выше 42 В |

Защитные характеристики оболочек электроустановок и изделий обозначаются кодом IP (первые буквы английских слов International Protection – защита по международным нормам) и

двумя цифрами, первая из которых обозначает код степени защиты от проникновения внутрь оболочки твердых тел, а вторая – от попадания воды и влаги. Характеристика степеней защиты оболочек электрооборудования напряжением до 1000 В приведена в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Характеристика степеней защиты оболочек электрооборудования напряжением до 1000 В

| Степень защиты | Характеристика степени защиты | |
|----------------|---|---|
| | персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися частями и оборудования от попадания внутрь оболочки посторонних твердых тел | оборудования от проникновения внутрь оболочки воды |
| 0 | Защита отсутствует | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от случайного соприкосновения большого участка поверхности тела человека с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Отсутствует защита от преднамеренного доступа к этим частям | Защита от капель сконденсированной воды. Капли сконденсированной воды, падающие вертикально на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на оборудование внутри |
| 2 | Защита от возможного соприкосновения больших пальцев с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Защита от попадания посторонних твердых тел диаметром не менее 12,5 мм | Защита от дождя. Дождь, падающий на оболочку, наклоненную под углом не более 60° к вертикалам, не должен оказывать вредного воздействия на оборудование внутри оболочки |
| 3 | Защита от соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 2,5 мм, с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Защита от попадания посторонних твердых тел диаметром не менее 2,5 мм | Защита от капель сконденсированной воды. Капли сконденсированной воды, падающие вертикально на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на оборудование внутри оболочки |
| 4 | Защита от соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 1 мм, с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Защита от попадания посторонних твердых тел диаметром не менее 1 мм | Защита от брызг. Брызги воды любого направления, попадающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на оборудование внутри оболочки |

| Степень защиты | Характеристика степени защиты | |
|----------------|---|---|
| | персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися частями и оборудования от попадания внутрь оболочки посторонних твердых тел | оборудования от проникновения внутрь оболочки воды |
| 5 | Полная защита персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Защита от вредных отложений пыли | Защита от водяных струй. Вода, выбрасываемая через наконечник на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на оборудование внутри оболочки |
| 6 | Полная защита персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Полная защита оборудования от попадания пыли | Защита от воздействий, характерных для палубы корабля (включая палубное водонепроницаемое оборудование) |
| 7 | – | Защита при погружении в воду. Вода не должна проникать в оболочку при давлении и в течение времени, указанных в стандартах или технических условиях на оборудование |
| 8 | – | Защита при неограниченном длительном погружении в воду. Вода не должна проникать в оболочку при давлении, указанном в стандартах или технических условиях на оборудование |

Способ охлаждения электрических машин обозначается кодом IC (первые буквы английских слов International Cooling, означающих охлаждение по международным нормам) и набором цифр. Первые две цифры определяют способ охлаждения внешней поверхности машины, а последующие две – внутренней. Например, обозначение IC0141 означает, что внешняя поверхность машины обдувается вентилятором, а воздух внутри ее перемещается ротором или дополнительным внутренним вентилятором.

Климатическое исполнение электрооборудования обозначается буквами: У – для умеренного климата; ХЛ – холодного; Т – тропического; УХЛ – умеренно холдного.

Категория мест размещения электрооборудования обозначается следующими цифрами:

- 1 – на открытом воздухе;
- 2 – помещения, в которых отсутствует прямое воздействие атмосферных осадков и солнечных лучей;
- 3 – закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий;
- 4 – помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями;
- 5 – помещения с повышенной влажностью.

Приведем пример обозначения климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3 – электрооборудование, предназначенное для работы в умеренно холодном климате в помещениях с естественной вентиляцией.

Особую группу составляет взрывозащищенное электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможного воспламенения окружающей взрывоопасной среды. Группы взрывозащищенного электрооборудования по области его применения рассмотрены в [13].

Электротехнические помещения. В зависимости от условий среды электротехнические помещения подразделяются на сухие (относительная влажность воздуха менее 60 %); влажные (относительная влажность лежит в пределах 60 ... 75 %); сырье (влажность свыше 75 %); особо сырье (влажность близка к 100 %); жаркие (температура постоянно превышает +35 °C); пыльные (в помещении выделяется оседающая на оборудование и проникающая внутрь него токопроводящая или нетокопроводящая пыль) и помещения с химически активной средой, в которых содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, действующие разрушающие на изоляцию и токоведущие части.

По опасности поражения человека электрическим током помещения делятся на помещения:

1) с повышенной опасностью, в которых существует одно из следующих условий повышенной опасности:

ссырость или токопроводящая пыль;

токопроводящие полы;

высокая температура;

возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей конструкциям, технологическому оборудованию и т. д., с одной стороны, и к корпусам электрооборудования, с другой;

2) без повышенной опасности;

3) особо опасные, в которых:

имеет место особая сырость;

существует химически активная или органическая среда;

одновременно наличествуют два условия для помещений с повышенной опасностью.

Кроме этого, электрооборудование может располагаться и эксплуатироваться во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Пожароопасной зоной называется пространство внутри или вне помещения, в пределах которого постоянно или периодически образуются горючие вещества. Взрывоопасной зоной называется помещение или ограниченное пространство внутри него, в которых имеются или могут образовываться взрывчатые смеси газов, горючей пыли или волокон. Классы пожароопасных и взрывоопасных зон рассмотрены в [18].

Контрольные вопросы

1. Какие основные и дополнительные единицы измерения физических величин использованы в международной системе единиц СИ?
2. Какие другие единицы электрических, магнитных и механических величин применяются в электротехнике и как они выражаются через основные и дополнительные единицы системы СИ?
3. Что такое электрическая установка и электрическая сеть? Какие примеры электрических установок вы можете назвать?
4. Какие основные законы электротехники вам известны и для чего они применяются?
5. Что такое постоянный и переменный электрический ток?
6. Что такое разность потенциалов в электрической цепи?
7. Какие виды источников электроэнергии вы знаете? Назовите их характерные признаки.
8. Какие типовые электротехнические элементы цепей постоянного и переменного тока вы знаете?
9. Как рассчитывается мощность электрической цепи?
10. Как выглядят схемы соединения трехфазной нагрузки в треугольник и звезду, а также каковы соотношения между линейными и фазными значениями напряжения и тока в этих схемах?
11. Какие аналогичные по своему характеру величины магнитных и электрических цепей вы можете назвать?
12. Какие степени защиты имеют оболочки электрооборудования на напряжением до 1000 В и как они обозначаются?
13. Какими могут быть климатическое исполнение и категории размещения электрооборудования и как они обозначаются?
14. Какие виды помещений по степени опасности поражения человека электрическим током вы знаете?
15. Какие помещения являются взрывоопасными и пожароопасными?

Таблица 2.1

Группы электроизоляционных материалов

| Класс нагревостойкости | Температура, °C | Характеристика основных групп электроизоляционных материалов, соответствующих данному классу нагревостойкости |
|------------------------|-----------------|---|
| Y | 90 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального шелка, не пропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал |
| A | 105 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или натурального, искусственного и синтетического шелка, пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал |
| E | 120 | Синтетические органические материалы или простые их сочетания |
| B | 130 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами |
| F | 155 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами, которые соответствуют данному классу нагревостойкости |
| H | 180 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры |
| C | Свыше 180 | Слюдя, керамические материалы, стекло, кварц или их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими и элементоорганическими составами. Температура применения этих материалов определяется их физическими, химическими, механическими и электрическими свойствами |

В табл. 2.2 ... 2.8 приведены технические данные и свойства некоторых широко используемых диэлектрических материалов.

Таблица 2.2

Свойства диэлектрических материалов

| Материал | Плотность, кг/м ³ | Электрическая прочность при 20 °C, кВ/мм | Влагопоглощаемость за 24 ч, % | Нормируемая температура, °C |
|---------------|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Асбест | 2100 ... 2800 | 2,4 ... 4,6 | 2 ... 4 | 500 ... 600 (допустимая) |
| Асбестоцемент | 1600 ... 1800 | 2 ... 3 | 15 ... 20 | 250 (нагревостойкость) |

Глава 2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Применяемые в электротехнических элементах и устройствах материалы делятся на диэлектрические, полупроводниковые, проводниковые и магнитные.

2.1. Диэлектрические материалы (диэлектрики)

Диэлектриками называются электротехнические материалы с большим сопротивлением прохождению тока, *электроизоляционными* – диэлектрические материалы (диэлектрики), предназначенные для изоляции электрических цепей, элементов и устройств.

Характерным свойством диэлектриков является возможность создания в них сильных электрических полей и накопления электрической энергии. Это свойство используется для создания на основе диэлектриков электрических конденсаторов.

По агрегатному состоянию диэлектрики делятся на твердые, жидкые и газообразные. По химическому составу различают органические диэлектрики, в состав которых входит углерод, и неорганические, не содержащие в своем составе углерода. По природному происхождению диэлектрики делятся на естественные (природные) и синтетические (искусственные), которые получаются путем химической переработки природного сырья. К наиболее распространенным диэлектрическим материалам относятся:

- а) волокнистые (картон, бумага, ткани, лакоткани);
- б) слоистые и слюдяные (текстолит, гетинакс, мikanит, слюдинит, стеклотекстолит);
- в) керамические (электрофарфор, термоконды, тиконды, стеаллит);
- г) жидкые (минеральные и растительные масла, синтетические жидкости);
- д) электроизоляционные лаки и эмали (лаки и краски масляные, кремнийорганические, глифталево-масляные).

По своей стойкости к нагреву (уровню допустимых рабочих температур) диэлектрические материалы делятся на семь групп (табл. 2.1).

Таблица 2.6

Ленты из поливинилового пластика

| Марка | Ширина, мм | Толщина, мм |
|----------------------|------------|-----------------|
| ЛВ-40, ЛВ-50, ЛВ-40Т | 10 | 0,65 |
| | 13 | 0,55 |
| | 15 | 0,65; 1,5 |
| | 18 | 0,55 |
| | 20 | 0,55; 0,9; 1,5 |
| | 40 | 0,55; 0,9; 1,35 |
| | 50 | 0,9 |
| | 105 | 1,5 |

Таблица 2.7

Ленты хлопчатобумажные

| Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| Киперная | 10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50 | 0,45 |
| Тафтяная | 10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50 | 0,25 |
| Миткалевая | 12; 16; 20; 25; 30; 35 | 0,22 |
| Батистовая | 10; 12; 16; 20 | 0,12; 0,16; 0,18 |

Таблица 2.8

Электроизоляционные лаки и эмали

| Марка | Режим высыхания | | Разбавитель | Область применения |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--|--|
| | Температура сушки, °C | Время сушки, ч | | |
| <i>Битумно-масляный лак</i> | | | | |
| БТ-987 | 105 | 6 | Бензин, толуол, скпицдар, бензин-рас-творитель | Пропитка обмоток |
| <i>Глифталево-масляный лак</i> | | | | |
| ГФ-95 | 105 | 3 | То же | То же |
| <i>Алкидно-меламиновый лак</i> | | | | |
| МЛ-92 | 105 | 1 | Смесь толуола с бензи-ном-раство-рителем | Пропитка обмоток статоров и роторов асинхронных электродвигателей мощностью до 100 кВт |

Окончание табл. 2.2

| Материал | Плотность, кг/м ³ | Электрическая прочность при 20 °C, кВ/мм | Влагопоглощаемость за 24 ч, % | Нормируемая температура, °C |
|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Битумы | 1000 | 15 ... 20 | — | 30 ... 130 (размягчение) |
| Вазелин | 820 ... 840 | 20 ... 25 | — | — |
| Бумага | 700 ... 870 | 5 ... 10 | 7 ... 10 | 110 (нагревостойкость) |
| Гетинакс | 1300 ... 1400 | 20 ... 22 | 2 | 150 ... 180 (нагревостойкость) |
| Лакоткань | 900 ... 1200 | 20 ... 70 | 3,6 ... 8 | 105 (нагревостойкость) |
| Миканит | 1500 ... 2600 | — | — | 130 ... 200 (нагревостойкость) |
| Масло трансформаторное | 840 ... 920 | 15 ... 20 | — | 135 ... 145 (вспышка) |

Таблица 2.3

Технические данные листового асбеста

| Толщина, мм | Средняя плотность, кг/м ³ | Размер листов, мм |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10 | 1000 ... 1300 | 900 × 900; 900 × 1000; 1000 × 1000 |

Таблица 2.4

Стеклоткань электроизоляционная

| Марка | Толщина, мм | Область применения |
|--------------|--------------------------------|---|
| ЛСМ-105/120 | 0,15; 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях |
| ЛСММ-105/120 | 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы в горячем трансформаторном масле с температурой до 105 °C |
| ЛСЭ-105/120 | 0,12; 0,15; 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при повышенной влажности (относительная влажность 95 % при t = 20 °C) |

Таблица 2.5

Картон электроизоляционный

| Марка | Толщина, мм | Плотность, кг/м ³ | Электрическая прочность при 50 Гц, МВ/м |
|-------|-------------|------------------------------|---|
| ЭВ | 0,1 ... 3 | 950 ... 1150 | 8 ... 12 |
| ЭВС | 0,2 ... 0,4 | 1250 | 10 ... 12 |
| ЭВП | 0,1 ... 0,2 | 1250 | 9 ... 12 |
| ЭВТ | 0,1 ... 0,5 | 1150 | 9 ... 13 |

Оконч. табл. 2.8

| Марка | Режим высыхания | | Разбавитель | Область применения |
|---|-----------------------|----------------|--|--|
| | Температура сушки, °C | Время сушки, ч | | |
| Эпоксидная эмаль | | | | |
| ЭП-91 | 190 | 1,5 | Толуол, кси- лол, этило- вый спирт и их смеси | Покрытие лобовых частей, узлов и деталей электрических машин и аппаратов, работающих при температуре до 180 °C |
| Кремнийорганические эмали | | | | |
| КО-935 | 120 | 1 ... 2 | Толуол | Покрытие лобовых частей, секций, катушек и других деталей электрических машин и аппаратов, длительно работающих при температуре 180 °C |
| КО-911 | 20 | 20 ... 24 | То же | Ремонтная, для лобовых частей секций, катушек и других узлов электрических машин и аппаратов. Отделка различных изоляционных деталей |
| КО-936 | 200 | 2 ... 3 | То же | Покрытие обмоток секций, катушек и других частей электрических машин |
| Эмаль на основе глифталевых и карбамидных смол | | | | |
| У-416 | 105 | 10,5 ... 1 | Смесь ксило- ла и бутанола | Окрашивание баков трансформаторов и других видов оборудования |

2.2. Полупроводниковые материалы

Полупроводник – вещество, основным свойством которого является зависимость его электропроводности от воздействия внешних факторов – электрического поля, температуры, излучения и т. д. В большинстве полупроводников используется свойство выпрямляющего *p-n*-перехода, за счет которого может происходить выпрямление и усиление электрических сигналов.

Основными полупроводниковыми материалами являются кремний и германий, с использованием которых изготавливается большинство электронных полупроводниковых приборов – диодов, стабилитронов, транзисторов, тиристоров, фотоприемников, солнечных батарей, а также интегральных микросхем,

составляющих основу микроэлектронных и микропроцессорных устройств.

Кроме этих веществ в полупроводниковой технике используются углерод, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут, сера, селен, теллур и их соединения, позволяющие получать полупроводниковые приборы и устройства самого различного назначения. Подробно характеристики и технические данные полупроводниковых материалов рассмотрены в [30].

2.3. Проводниковые материалы

Проводниками материалами (проводниками) называются вещества, в которых при появлении электрического поля возникает электрический ток. Ими могут быть твердые тела, жидкости и газы.

В электротехнике из твердых проводников чаще всего используются металлы и их сплавы, а также модификации проводящего углерода и соединения на их основе. Металлические проводниковые материалы делятся на материалы высокой проводимости и высокого сопротивления. Первые из них характеризуются небольшими потерями электроэнергии при прохождении по ним электрического тока и используются поэтому для изготовления проводов, кабелей и шин. В табл. 2.9 приведены основные свойства металлов, применяемых в электротехнике.

Таблица 2.9
Свойства металлов при 300 К

| Металл | Температура плавления, °C | Температура кипения, °C | Плотность, t/m^3 | Удельная теплоемкость, $J/(kg \cdot K)$ | Коэффициент теплопроводности, $W/(m \cdot K)$ | Температурный коэффициент линейного расширения, $10^{-6} K^{-1}$ | Удельное сопротивление, $\mu\Omega \cdot m$ | Температурный коэффициент удельного сопротивления, $10^{-4} K$ |
|--------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|--|---|--|
| Ртуть | -38,9 | 357 | 13,6 | 138 | 10 | 61 | 0,958 | 9 |
| Цезий | 28,5 | 700 | 1,87 | 234 | – | 95 | 0,210 | 48 |
| Галлий | 29,7 | 2070 | 5,91 | 381 | – | 18 | 0,560 | – |
| Калий | 63,7 | 775 | 0,87 | 753 | 92 | 80 | 0,069 | 58 |
| Натрий | 97,8 | 883 | 0,97 | 1260 | 125 | 70 | 0,046 | 50 |
| Индий | 156 | 2075 | 7,28 | 243 | 25 | 25 | 0,090 | 47 |
| Литий | 186 | 1220 | 0,53 | 3620 | 71 | – | – | – |
| Олово | 232 | 2260 | 7,31 | 226 | 65 | 23 | 0,120 | 44 |
| Кадмий | 321 | 767 | 8,65 | 230 | 93 | 30 | 0,076 | 42 |

Окончание табл. 2.9

| Металл | Температура плавления, °С | Температура кипения, °С | Плотность, $\text{г}/\text{м}^3$ | Удельная теплоемкость, $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ | Коэффициент теплопроводности, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$ | Температурный коэффициент линейного расширения, 10^{-6} К^{-1} | Удельное сопротивление, $\text{мкОм} \cdot \text{м}$ | Температурный коэффициент удельного сопротивления, 10^{-4} К |
|----------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| Свинец | 327 | 1620 | 11,40 | 130 | 35 | 29 | 0,210 | 37 |
| Цинк | 420 | 907 | 7,14 | 390 | 111 | 31 | 0,059 | — |
| Магний | 651 | 1103 | 1,74 | 1040 | 167 | 26 | 0,045 | 42 |
| Алюминий | 657 | 1800 | 2,70 | 922 | 209 | 24 | 0,028 | 42 |
| Барий | 710 | 1637 | 3,50 | 268 | — | 17 | 0,500 | 25 |
| Серебро | 961 | 1950 | 10,50 | 234 | 415 | 19 | 0,016 | 40 |
| Золото | 1063 | 2600 | 19,30 | 126 | 293 | 14 | 0,024 | 38 |
| Медь | 1083 | 2300 | 8,94 | 385 | 390 | 16 | 0,017 | 43 |
| Бериллий | 1284 | 2500 | 1,85 | 200 | 167 | 13 | 0,040 | 60 |
| Никель | 1455 | 2900 | 8,90 | 444 | 95 | 13 | 0,073 | 65 |
| Кобальт | 1492 | 2900 | 8,71 | 435 | 79 | 12 | 0,062 | 60 |
| Железо | 1535 | 3000 | 7,87 | 452 | 73 | 11 | 0,098 | 60 |
| Палладий | 1554 | 2200 | 12,10 | 243 | 72 | 12 | 0,110 | — |
| Титан | 1725 | 2800 | 4,50 | 577 | 15 | 8,1 | 0,480 | 33 |
| Хром | 1850 | 2430 | 7,10 | — | — | 6,5 | 0,210 | — |
| Платина | 1770 | 4240 | 21,40 | 134 | 71 | 9 | 0,105 | — |
| Торий | 1850 | 3500 | 11,50 | 113 | — | 11,2 | 0,186 | 23 |
| Цирконий | 1860 | 4900 | 6,50 | 276 | 17 | 5,4 | 0,410 | 45 |
| Иридий | 2350 | 4800 | 22,50 | — | — | — | — | — |
| Ниобий | 2410 | 3300 | 8,57 | 272 | 50 | 7,2 | 0,140 | 30 |
| Молибден | 2620 | 3700 | 10,20 | 264 | 151 | 5,1 | 0,057 | 46 |
| Тантал | 2850 | 4200 | 16,70 | 142 | 54 | 6,5 | 0,135 | 38 |
| Рений | 3180 | — | 20,50 | 138 | 71 | 4,7 | 0,210 | 32 |
| Вольфрам | 3380 | 5500 | 19,30 | 218 | 168 | 4,4 | 0,055 | 46 |

Материалы с высоким сопротивлением (табл. 2.10) используются при изготовлении резисторов, а также в различных тепловых установках для получения тепловой энергии.

В табл. 2.11 приведены характеристики припоев и области их применения.

Таблица 2.10

| Сплав | Плотность, $\text{г}/\text{м}^3$ | Температура плавления, °С | Temperaturer Widerstand, Ω | | Область применения |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | Temperaturer Widerstand, Ω | Temperaturer Widerstand, Ω | |
| Алюминель | 8400 | 1450 | 595 | 0,27 | Для термопар (в паре с хромелевой проволокой) |
| Хромель | 8720 | 1455 | 850 | 0,67 | Для изготавления термопар (в паре с алюминелевой или колевидной проволокой) |
| Копель | 8990 | 1255 | 675 | 0,51 | Для термопар (в паре с хромелевой или медной проволокой) |
| Нейзильбер | 8700 | 1085 | 475 | 0,36 | Для изготавления резисторов |
| Манганин | 8400 | 980 | 575 | 0,47 | Для изготавления резисторов и приборов высокого класса точности |
| Константан | 8900 | 1265 | 550 | 0,45 | Для изготавления приборов низкого класса точности |
| Чугун серый (немагнитный) | 7400 | 1205 | 220 | 1,45 | Для изготавления резисторов, станин, нагрузочных реостатов, электрических машин, фланцев проходных изоляторов и др. |

Таблица 2.11

Свойства и области применения припоев

| Марка | Химический состав, % по массе | Температура плавления, °C | Температура пайки, °C | Область применения |
|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--|
| <i>Для пайки алюминия</i> | | | | |
| П250А | Олово – 80, цинк – 20 | 250 | 300 | Лужение и пайка алюминиевых проводов |
| ПЗООА | Цинк – 60, кадмий – 40 | 310 | 360 | Пайка соединений, сращивание алюминиевых проводов круглого и прямоугольного сечения при намотке обмоток трансформаторов |
| ПЗООБ | Цинк – 80, алюминий – 12, медь – 8 | 410 | 750 | Пайка заливкой алюминиевых проводов с алюминиевыми и медными деталями |
| 34А | Алюминий – 66, медь – 28, кремний – 6 | 525 | 650 | Пайка изделий из алюминия и его сплавов |
| <i>Оловянно-свинцовые</i> | | | | |
| ПОС-61 | Олово – 61, свинец – осталльное | 190 | 240 | Лужение, пайка меди и ее сплавов, токопроводящих частей машин и аппаратов |
| ПОС-61М | Олово – 61, медь – 2, свинец – осталльное | 192 | 240 | То же для мелких (менее 0,2 мм) деталей |
| ПОС-Су95-5 | Олово – 95, сурьма – 5 | 240 | 290 | Пайка коллекторов, якорных секций, бандажей, токопроводящих соединений электрических машин и деталей электрооборудования |

Окончание табл. 2.11

| Марка | Химический состав, % по массе | Температура плавления, °C | Температура пайки, °C | Область применения |
|------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| ПОС-Су40-2 | Олово – 40, сурьма – 0,5, свинец – осталльное | 235 | 285 | Пайка бандажей коллекторов и секций электрических машин, приборов, жестяных деталей |
| ПОС-Су30-2 | Олово – 30, сурьма – 0,5, свинец – осталльное | 255 | 305 | Пайка меди и ее сплавов, проводов, кабелей, бандажей и деталей аппаратуры |
| ПОС-40 | Олово – 40, свинец – осталльное | 238 | 290 | Пайка и лужение токопроводящих частей из меди, латуни, бронзы, оцинкованного железа |
| ПОСК 50-18 | Олово – 51, кадмий – 19, свинец – осталльное | 145 | 185 | Пайка деталей из меди и ее сплавов |

2.3. Магнитные материалы

Магнитными называются материалы, способные выполнять роль концентраторов, проводников и источников магнитного поля. Эти материалы широко применяются при производстве электрических машин и аппаратов, трансформаторов, электромагнитов и постоянных магнитов, дросселей, элементов автоматики и вычислительной техники. Магнитные материалы делятся на магнитомягкие, используемые в основном как проводники магнитного потока, и магнитотвердые, используемые как источники магнитного поля.

Важнейшей характеристикой магнитных материалов является зависимость магнитной индукции B от напряженности H магнитного поля, показанная на рис. 2.1. Ее особенностью является наличие петли гистерезиса, что отражает неоднозначность зависимости $B(H)$. По петле магнитного гистерезиса определя-




Рис. 2.1. Характеристика намагничивания

ются основные параметры магнитных материалов: индукция насыщения B_s , максимальная напряженность поля H_{max} , остаточная индукция B_r , коэрцитивная сила H_c . Для многих материалов в качестве справочных приводятся значения удельных потерь мощности на частотах 50 и 400 Гц при различных величинах индукции. Например, обозначение $p_{1,0/50} = 3,5 \text{ Вт}/\text{кг}$ соответствует потерям мощности в 3,5 Вт в одном килограмме материала при частоте 50 Гц и индукции, равной 1 Тл. При этом обязательным является также указание толщины ленты или пластины из магнитного материала.

Большинство магнитных материалов представляют собой соединение железа с другими веществами, наличие которых позволяет получить желаемые свойства и характеристики магнитных материалов. Например, наиболее распространенная электротехническая сталь, обладающая большими удельными электрическим сопротивлением и магнитной проницаемостью, получена добавлением к железу кремния.

Марки электротехнической стали расшифровываются следующим образом: первая цифра обозначает вид обработки и структурное состояние материала (1 – горячекатаная изотропная; 2 – холоднокатаная изотропная); вторая цифра – содержание кремния (0 – до 0,4%; 1 – от 0,4 до 0,8%; 2 – от 0,8 до 1,8%; 3 – от 1,8 до 2,8%; 4 – от 2,8 до 3,8%; 5 – от 3,8 до 4,8%); третья цифра – основной нормируемый параметр: удельные потери (0 – при $B = 1,7 \text{ Тл}, 50 \text{ Гц}$; 1 – при $B = 1,5 \text{ Тл}, 50 \text{ Гц}$; 2 – при $B = 1 \text{ Тл}, 400 \text{ Гц}$) или магнитная индукция (6 – при $H = 0,4 \text{ А}/\text{м}$; 7 – при $H = 10 \text{ А}/\text{м}$); четвертая цифра – порядковый номер типа стали.

Марки нелегированной электротехнической стали расшифровываются следующим образом: первая цифра обозначает вид обработки (1 – горячекатаная; 2 – холоднокатаная); вторая цифра – тип по содержанию кремния (0 – сталь нелегированная без нормирования коэффициента старения; 1 – с заданным коэффициентом старения); третья цифра – нормируемый параметр (8 – коэрцитивная сила); четвертая и пятая цифры – значения нормированного параметра в целых единицах ($H_c, \text{ А}/\text{м}$).

Наиболее распространенные марки электротехнической стали с толщинами 0,3...1 мм характеризуются H_c в пределах 30...90 А/м, потерями мощности от 0,5 до 10 Вт/кг, индукцией насыщения B_s в пределах 1,5...1,8 Тл.

Сплав железа с никелем – пермаллоид, легированный молибденом, ванадием, вольфрамом, хромом, кремнием и медью, позволяет реализовывать магнитные материалы с узкой петлей гистерезиса с небольшими значениями H_c в пределах нескольких единиц ампер на метр и $B_s = 0,63 \dots 0,5 \text{ Тл}$. Такие материалы используются в малогабаритных трансформаторах и дросселях, средствах вычислительной техники, высокочувствительной аппаратуре и других устройствах, работающих в переменных магнитных полях высокой частоты.

Наиболее распространенные сплавы этой группы имеют обозначения 79НМ, 80НХС, 76НХД, 72НМДХ и т.д., в которых первые две цифры показывают процентное содержание никеля, буква Н – наличие никеля, остальные буквы указывают на наличие соответствующих легирующих присадок.

Отдельную группу составляют сплавы типа пермаллоид с узкой прямоугольной петлей гистерезиса, используемые в магнитных усилителях, бесконтактных реле, элементах вычислительной техники. Наиболее распространенный сплав этой группы 50НП в зависимости от толщины ленты или пластины имеет B_s в пределах 1,2...1,6 Тл и H_c в пределах 1,6...80 А/м.

В электротехнических устройствах применяются также и неметаллические магнитные материалы – ферриты, имеющие минимальные потери на вихревые токи в широком диапазоне изменения частоты магнитного поля, и магнитодиэлектрики, в которых используются порошки карбонильного железа и сплава альсифер. Никель-цинковые ферриты имеют в своем обозначении буквы НН, а марганцево-цинковые – НМ. Для ферритов значение H_c составляет 0,1...1 А/м, а B_r – 0,05...0,3 Тл.

Магнитотвердые материалы для создания постоянных магнитов изготавливаются на основе сплавов железа: с углеродом (с содержанием последнего до 1%); с никелем и алюминием (сплав ЮНД) или никелем, алюминием и кобальтом (сплав ЮНДК); с драгоценными металлами (сплавы ПЛК); с редкоземельными элементами (сплавы КС).

Подробные сведения по этим и другим магнитным материалам содержатся в [30].

Контрольные вопросы

- Что называется диэлектриком?
- Какие виды диэлектриков вы знаете?
- Перечислите основные параметры, характеризующие диэлектрики.
- Какие классы нагревостойкости имеют электроизоляционные материалы?
- Каково основное отличительное свойство полупроводниковых материалов?
- Какие полупроводниковые материалы применяются наиболее часто?
- Какие вещества называются проводниками?
- Что такое удельное сопротивление проводника?
- Какие материалы обладают малым и большим удельным сопротивлением и где они применяются?
- Какие вещества чаще всего применяются в качестве изоляции?
- Какие материалы называются магнитными?
- Какие виды магнитных материалов вы знаете?
- Что представляет собой характеристика материала и какими параметрами она характеризуется?
- Что такое электротехническая сталь?

Таблица 3.1

Марки и области применения неизолированных проводов

| Марка | Конструкция | Преимущественные области применения |
|-------|---|--|
| М | Провод, состоящий из одной или нескольких медных проволок | В атмосфере воздуха типов II и III, на сушке и в море всех микроклиматических районов по ГОСТ 15150-69 |
| А | Провод, состоящий из скрученных алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов II и III, но при условии содержания в атмосфере сернистого газа, дающего осадок не более $150 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$, на сушке всех микроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме районов ТВ и ТС |
| АКП | Провод марки А, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и в районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III, на сушке и в море всех микроклиматических районов по ГОСТ 15150-69 |
| АС | Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок | См. марку А |
| АСКС | Провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и в районах песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III, но при условии содержания в атмосфере сернистого газа, дающего осадок не более $200 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$, на сушке всех микроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме районов ТВ |
| АН | Провод, скрученный из проволок из нетермообработанного алюминиевого сплава | См. марку А |
| АНКП | Провод марки АН, но межпроволочное расстояние всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости | См. марку АКП |

Глава 3

ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В электротехнических системах и устройствах для передачи электрической энергии (электрического тока) применяются проводниковые изделия в виде проводов, шин и кабелей. Они классифицируются по материалу, из которого изготовлены, сечению, виду изоляции, способам защиты от механических повреждений и воздействий окружающей среды.

3.1. Провода и проволока

Проволока. Основой для изготовления проводов и кабелей служит медная и алюминиевая проволока и проволока из их сплавов.

Медная проволока выпускается круглого и прямоугольного сечений. Круглая проволока изготавливается мягкой (марка ММ), твердой (марка МТ) и для связи (марка МС) диаметрами от 0,02 до 11 мм. Удельное электрическое сопротивление проволоки постоянному току не должно превышать $0,017 \dots 0,018 \text{ мкОм} \cdot \text{м}$. Медная проволока прямоугольного сечения марок ПММ (мягкая) и ПМТ (твердая) изготавливается по ГОСТ 434-78 с толщиной (меньшей стороной) в пределах 0,08 ... 5 мм и шириной 2 ... 30 мм.

Круглая алюминиевая проволока изготавливается твердой (марка АТ), полутвердой (марка АПТ) и мягкой (марка АМ) диаметром от 0,1 до 18 мм. Значение удельного электрического сопротивления проволоки постоянному току при температуре 20°C должно составлять не более $0,028 \text{ мкОм} \cdot \text{м}$.

Прямоугольная алюминиевая проволока, предназначенная для производства обмоточных проводов и других электротехнических изделий, изготавливается в виде твердой (обозначение ПАТ) и мягкой (обозначение ПАМ) марок с размерами по большей стороне от 2 до 18 мм и по меньшей стороне – от 0,8 до 5,6 мм.

Провода. Делятся на неизолированные, монтажные, силовые и обмоточные.

Неизолированные провода (табл. 3.1) применяются в основном в воздушных линиях электропередачи и изготавливаются из меди, алюминия, бронзы, а также комбинированными, у которых вокруг стального сердечника накладываются один или несколько навивов алюминиевой проволоки.

Окончание табл. 3.1

| Марка | Конструкция | Преимущественные области применения |
|-------|---|-------------------------------------|
| АЖ | Провод, состоящий из скрученных проволок из термообработанного алюминиевого сплава | См. марку А |
| АЖКП | Провод марки АЖ, но межпроволочное расстояние всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости | См. марку АКП |

Основные расчетные характеристики медных и алюминиевых проводов приведены соответственно в табл. 3.2 и 3.3.

Сталеалюминиевые провода находят наиболее широкое применение для сооружения высоковольтных ЛЭП с большими пролетами, сложными климатическими условиями (гололед, сугробы

Таблица 3.2

Расчетные характеристики медных проводов марки М

| Номинальное сечение, мм^2 | Сечение, мм^2 | Диаметр, мм | Сопротивление постоянному току при 20°C , не более, $\text{Ом}/\text{км}$ | Разрывное усилие провода, не менее, Н | | Масса, $\text{кг}/\text{км}$ |
|------------------------------------|------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | | медной проволоки МТ 1-й категории качества | медной проволоки МТ высшего качества | |
| 4 | 3,94 | 2,2 | 4,60092 | 1520 | 1630 | 35 |
| 6 | 5,85 | 2,7 | 3,07019 | 2290 | 2430 | 52 |
| 10 | 9,89 | 3,6 | 1,81978 | 3630 | 3820 | 88 |
| 16 | 15,90 | 5,1 | 1,15730 | 5600 | 6020 | 142 |
| 25 | 24,90 | 6,4 | 0,73367 | 8830 | 3490 | 224 |
| 35 | 34,61 | 7,5 | 0,52386 | 12 300 | 13 220 | 311 |
| 50 | 49,40 | 9,0 | 0,36822 | 16 620 | 17 490 | 444 |
| 70 | 67,70 | 10,7 | 0,27238 | 24 750 | 26 600 | 612 |
| 95 | 94,00 | 12,6 | 0,19449 | 34 460 | 37 000 | 850 |
| 120 | 117,0 | 14,0 | 0,15603 | 42 960 | 46 180 | 1058 |
| 150 | 148,0 | 15,8 | 0,12388 | 50 500 | 54 100 | 1338 |
| 185 | 183,0 | 17,6 | 0,10015 | 67 110 | 72 140 | 1659 |
| 240 | 234,0 | 19,9 | 0,07809 | 86 070 | 92 530 | 2124 |
| 300 | 288,0 | 22,1 | 0,06379 | 100 090 | 105 360 | 2614 |
| 350 | 346,0 | 24,2 | 0,05309 | 120 270 | 126 600 | 3135 |
| 400 | 389,0 | 25,5 | 0,04713 | 135 490 | 142 620 | 3528 |

Таблица 3.3

Расчетные характеристики алюминиевых проводов марок А, АКП

| Номинальное сечение, мм^2 | Сечение, мм^2 | Диаметр, мм | Сопротивление постоянному току при 20°C , не более, $\text{Ом}/\text{км}$ | Разрывное усилие провода не менее, Н | | Масса, $\text{кг}/\text{км}$ (без смазки) | Масса смазки для проводов марки АКП, кг |
|------------------------------------|------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | из алюминиевой проволоки марки АТ | из алюминиевой проволоки марки АПТ | | |
| 16 | 15,9 | 5,1 | 1,83763 | — | 2670 | 43 | — |
| 25 | 24,9 | 6,4 | 1,16496 | — | 4040 | 68 | — |
| 35 | 34,3 | 7,5 | 0,85013 | — | — | 94 | — |
| 50 | 49,5 | 9,0 | 0,58798 | 7060 | 7620 | 135 | — |
| 70 | 69,2 | 10,7 | 0,42098 | 9110 | 10 460 | 189 | — |
| 95 | 92,4 | 12,3 | 0,31465 | 10 140 | 13 500 | 252 | — |
| 120 | 117,0 | 14,0 | 0,25095 | — | 19 190 | 321 | 16 |
| 150 | 148,0 | 15,8 | 0,19780 | 22 320 | 23 670 | 406 | 20 |
| 185 | 183,0 | 17,5 | 0,16085 | 27 450 | 29 110 | 502 | 25 |
| 240 | 239,0 | 20,0 | 0,12279 | 35 950 | 37 040 | 655 | 33 |
| 300 | 288,0 | 22,1 | 0,10186 | 43 460 | 46 100 | 794 | 54 |
| 350 | 346,0 | 24,2 | 0,08478 | 52 220 | 55 390 | 952 | 65 |
| 400 | 389,0 | 25,6 | 0,07567 | 58 510 | 62 050 | 1072 | 73 |
| 450 | 442,0 | 27,3 | 0,06655 | 66 980 | 69 000 | 1217 | 83 |
| 500 | 500,0 | 29,1 | 0,05870 | 73 130 | 77 700 | 1378 | 94 |
| 550 | 544,0 | 30,3 | 0,05400 | 77 790 | 82 490 | 1500 | 117 |
| 600 | 587,0 | 31,5 | 0,05032 | 83 480 | 88 540 | 1618 | 126 |
| 650 | 641,0 | 32,9 | 0,04597 | 91 380 | 96 920 | 1769 | 138 |
| 700 | 691,0 | 34,2 | 0,04261 | 98 590 | 104 560 | 1907 | 149 |
| 750 | 747,0 | 35,6 | 0,03935 | 106 610 | 109 840 | 2061 | 161 |
| 800 | 805,0 | 36,9 | 0,03654 | 111 460 | 118 430 | 2220 | 173 |

нагрузки, ветер) и т. д. Провода АС (сталеалюминиевые), АСКС (сталеалюминиевые с заполнением промежутков между стальными и медными жилами специальной термостойкой смазкой), АСК (то же, что и АСКС, но с изолированным стальным сердечником) и другие состоят из стальных жил или тросов, оплетенных алюминиевыми жилами.

Значения длительных допустимых токовых нагрузок на неизолированные провода приведены в табл. 3.4, при этом для сталеалюминиевых проводов в числитеце указано сечение алюминия, а в знаменателе — сечение стали.

В табл. 3.5 приведены свойства неизолированных алюминиевых проводов.

Таблица 3.4

Допустимые токовые нагрузки неизолированных проводов

| Сечение, мм ² | Марка провода | Вне помещений, А | Внутри помещений, А | Сечение, мм ² | Марка провода | Вне помещений, А | Внутри помещений, А |
|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 10/1,8 | AC | 84 | 53 | 150 | A | 440 | 440 |
| 10 | M | 95 | 60 | 185/24 | AC | 520 | 520 |
| 16/2,7 | AC | 111 | 79 | 185/29 | AC | 510 | 510 |
| 16 | M | 133 | 102 | 185/43 | AC | 515 | 515 |
| 16 | A | 105 | 75 | 185 | M | 650 | 650 |
| 25/4,2 | AC | 142 | 109 | 185 | A | 500 | 500 |
| 25 | M | 183 | 137 | 240/32 | AC | 605 | 605 |
| 25 | A | 136 | 106 | 240/39 | AC | 610 | 610 |
| 25/6,2 | AC | 175 | 135 | 240/56 | AC | 610 | 610 |
| 35 | M | 223 | 173 | 240 | M | 760 | 760 |
| 35 | A | 170 | 130 | 240 | A | 590 | 590 |
| 50/8 | AC | 210 | 165 | 300/39 | AC | 710 | 710 |
| 50 | M | 275 | 219 | 300/48 | AC | 690 | 690 |
| 50 | A | 215 | 165 | 300/66 | AC | 680 | 680 |
| 70/11 | AC | 265 | 210 | 300 | M | 880 | 740 |
| 70 | M | 337 | 268 | 300 | A | 680 | 570 |
| 70 | A | 265 | 210 | 330/27 | AC | 730 | — |
| 95/16 | AC | 330 | 260 | 400/22 | AC | 830 | 713 |
| 95 | M | 422 | 341 | 400/51 | AC | 825 | 705 |
| 95 | A | 320 | 255 | 400/64 | AC | 860 | — |
| 120/19 | AC | 390 | 313 | 400 | M | 1050 | 895 |
| 120 | M | 485 | 395 | 400 | A | 815 | 690 |
| 120 | A | 375 | 300 | 500/27 | AC | 960 | 830 |
| 120/27 | AC | 375 | — | 500 | A | 980 | 820 |
| 150/19 | AC | 450 | 365 | 600/72 | AC | 1050 | 920 |
| 150/24 | AC | 450 | 365 | 600 | A | 1100 | 955 |
| 150/34 | AC | 450 | — | 700/86 | AC | 1180 | 1040 |
| 150 | M | 570 | 465 | | | | |

Монтажные провода используются для внутриблочного и межблочного монтажа аппаратов и устройств. В них токопроводящие жилы выполняются из меди, в том числе с покрытием из олова, никеля и серебра. Токопроводящие жилы могут иметь изоляцию из полиэтилена, поливинилхлорида, пластика и фторопласта. Некоторые монтажные провода выпускаются с

Таблица 3.5

ACK

| Номинальное сечение, алюминий/сталь, мм ² | Сечение, мм алюминий | Сталь | Диаметр, мм стального сердечника | Сопротивление постоянному току при 20 °C, Ом/км | Гарячее усилие провода, Н, не менее из алюминиевой проволоки марки АТ | | Масса без смазки, кг/км | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|----------------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | | 10/1,8 | 16/2,7 | 25/4,2 | 35/6,2 | 50/8,0 | 70/11 | 70/72 | 95/16 | 120/19 | 95/141 | 120/27 | 150/19 | 150/24 | 185/24 | 185/29 | 185/43 | 185/128 | 205/27 | 240/32 |
| 10/1,8 | 10,6 | 1,77 | 4,5 | 2,76630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3790 | 43 |
| 16/2,7 | 16,1 | 2,69 | 5,6 | 1,80934 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5810 | 65 |
| 25/4,2 | 24,9 | 6,15 | 6,9 | 2,3 | 1,17590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8730 | 100 |
| 35/6,2 | 36,9 | 6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,78970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12720 | 148 |
| 50/8,0 | 48,2 | 8,04 | 9,5 | 3,2 | 0,60298 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15710 | 195 |
| 70/11 | 68,0 | 11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,42859 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22170 | 276 |
| 70/72 | 68,4 | 72,2 | 15,4 | 11,0 | 0,42760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90180 | 755 |
| 95/16 | 95,4 | 15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,30599 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31530 | 385 |
| 120/19 | 118,0 | 18,8 | 15,2 | 5,5 | 0,24917 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40520 | 471 |
| 95/141 | 91,2 | 141,0 | 19,8 | 15,4 | 0,32108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168050 | 1357 |
| 120/27 | 114,0 | 26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,25293 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48680 | 528 |
| 150/19 | 148,0 | 18,6 | 16,8 | 5,5 | 0,19919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45060 | 554 |
| 150/24 | 149,0 | 24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,19798 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50960 | 559 |
| 185/24 | 187,0 | 24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,15701 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54950 | 5750 |
| 185/29 | 181,0 | 29,0 | 18,8 | 6,9 | 0,16218 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58370 | 60640 |
| 185/43 | 185,0 | 43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,15954 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76020 | 728 |
| 185/128 | 187,0 | 128,0 | 23,1 | 14,7 | 0,15762 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171610 | 1525 |
| 205/27 | 205,0 | 26,6 | 19,8 | 6,6 | 0,14294 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60380 | 62350 |
| 240/32 | 244,0 | 31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,12060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70940 | 73280 |
| 240/39 | 236,0 | 38,6 | 21,6 | 8,0 | 0,12428 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76880 | 921 |
| 240/56 | 241,0 | 56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,12182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94090 | 952 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96410 | 1106 |

Расчетные характеристики неизолированных алюминиевых проводов марок AC, ACKC, ACKP, ACK

Окончание табл. 3.5

| Номинальное сечение, алюминий/сталь, мм^2 | Сечение, мм | Диаметр, мм | Сопротивление постоянному току при 20 °C, Ом/км | | Разрывное усилие провода, Н, не менее из алюминиевой проволоки марки АТ | Масса без смазки, кг/км |
|--|-------------|-------------|---|---------|---|-------------------------|
| | | | сталь | проводы | | |
| 300/39 | 301,0 | 38,6 | 24,0 | 8,0 | 0,09747 | 87 280 |
| 300/48 | 295,0 | 47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,09983 | 95 720 |
| 300/66 | 288,0 | 65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,10226 | 116 460 |
| 300/67 | 288,0 | 67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,10226 | 112 460 |
| 300/204 | 298,0 | 204,0 | 29,2 | 18,6 | 0,09934 | — |
| 300/27 | 319,0 | 26,6 | 24,2 | 6,6 | 0,09387 | — |
| 330/43 | 332,0 | 43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,08888 | — |
| 400/22 | 394,0 | 22,0 | 26,6 | 6,0 | 0,07501 | — |
| 400/51 | 394,0 | 51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,07477 | 113 200 |
| 400/64 | 390,0 | 63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,07528 | 123 100 |
| 400/93 | 406,0 | 93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,07247 | 160 760 |
| 400/56 | 434,0 | 56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,06786 | 124 720 |
| 500/27 | 481,0 | 26,6 | 29,4 | 6,67 | 0,06129 | 104 000 |
| 500/64 | 490,0 | 63,5 | 30,6 | 10,2 | 0,06005 | 140 960 |
| 500/204 | 496,0 | 204,0 | 34,5 | 18,6 | 0,06025 | 293 960 |
| 500/336 | 490,0 | 336,0 | 37,5 | 23,9 | 0,06040 | 433 120 |
| 550/71 | 549,0 | 71,2 | 32,4 | 10,8 | 0,05381 | 157 700 |
| 600/72 | 580,0 | 72,2 | 33,2 | 11,0 | 0,05091 | 169 750 |
| 650/79 | 634,0 | 78,9 | 34,7 | 11,5 | 0,04655 | 183 500 |
| 700/86 | 687,0 | 85,9 | 36,2 | 12,0 | 0,04289 | 199 550 |
| 750/93 | 748,0 | 93,2 | 37,7 | 12,5 | 0,03839 | 217 030 |
| 800/105 | 821,0 | 105,0 | 39,7 | 13,3 | 0,03586 | 241 030 |
| 1000/56 | 1002,9 | 56,3 | 42,4 | 9,6 | 0,02936 | 210 100 |

изоляцией на основе стекловолокна, волокон лавсана и капрона, наложенной методом обмотки, с поверхностным лаковым покрытием. Монтажные провода изготавляются также с прямоугольным сечением.

Допустимые длительные токовые нагрузки неизолированных медных (М), алюминиевых (А) и стальноеалюминиевых (АС) проводов приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6
Допустимые длительные токовые нагрузки неизолированных проводов

| Сечение, мм^2 | Марка провода | Вне помещений, А | Внутри помещений, А | Марка провода | | | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | М | | А | |
| | | | | Вне помещений, А | Внутри помещений, А | Вне помещений, А | Внутри помещений, А |
| 10 | AC-10/1,8 | 84 | 53 | 95 | — | 60 | — |
| 16 | AC-16/2,7 | 111 | 79 | 133 | 105 | 102 | 75 |
| 25 | AC-25/4,2 | 142 | 109 | 183 | 136 | 137 | 106 |
| 35 | AC-35/6,2 | 175 | 135 | 223 | 170 | 173 | 130 |
| 50 | AC-50/8 | 210 | 165 | 275 | 215 | 219 | 165 |
| 70 | AC-70/11 | 265 | 210 | 337 | 265 | 268 | 210 |
| 95 | AC-95/16 | 330 | 260 | 422 | 320 | 341 | 255 |
| 120 | AC-120/19 | 390 | 313 | 485 | 375 | 395 | 300 |
| 120 | AC-120/27 | 375 | — | 485 | 375 | 395 | 300 |
| 150 | AC-150/19 | 450 | 365 | 570 | 440 | 465 | 355 |
| 150 | AC-150/24 | 450 | 365 | 570 | 440 | 465 | 355 |
| 150 | AC-150/34 | 450 | — | 570 | 440 | 465 | 355 |
| 185 | AC-185/24 | 520 | 430 | 650 | 500 | 540 | 410 |
| 185 | AC-185/29 | 510 | 425 | 650 | 500 | 540 | 410 |
| 185 | AC-185/43 | 515 | — | 650 | 500 | 540 | 410 |
| 240 | AC-240/32 | 605 | 505 | 760 | 590 | 685 | 490 |
| 240 | AC-240/39 | 610 | 505 | 760 | 590 | 685 | 490 |
| 240 | AC-240/56 | 610 | — | 760 | 590 | 685 | 490 |
| 300 | AC-300/39 | 710 | 600 | 880 | 680 | 740 | 570 |
| 300 | AC-300/48 | 690 | 585 | 880 | 680 | 740 | 570 |
| 300 | AC-300/66 | 680 | — | 880 | 680 | 740 | 570 |
| 330 | AC-330/27 | 730 | — | — | — | — | — |
| 400 | AC-400/22 | 830 | 713 | 1050 | 815 | 895 | 690 |
| 400 | AC-400/51 | 825 | 705 | 1050 | 815 | 895 | 690 |
| 400 | AC-400/64 | 860 | — | 1050 | 815 | 895 | 690 |
| 500 | AC-500/27 | 960 | 830 | — | 980 | — | 820 |
| 600 | AC-600/72 | 1050 | 920 | — | 1100 | — | 955 |
| 700 | AC-700/86 | 1180 | 1040 | — | — | — | — |

Силовые провода предназначены для использования в силовых и осветительных сетях на открытом воздухе и внутри помещений, в том числе для скрытой прокладки под штукатуркой, и имеют токопроводящие жилы сечением от 0,5 до 120 мм^2 из меди, алюминия и биметалла алюминий-медь. Изоляция выполняется из пластика, полиэтилена, резины, асбеста, стекловолокна и резиностеклоткани. В соответствии с ГОСТ 22483-77 установлены следующие размеры сечений жил кабелей и проводов, мм^2 : 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 16; 25; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000; 1200; 1600; 2000.

Обмоточные провода используются при изготовлении обмоток электрических машин, аппаратов, приборов и других электротехнических устройств. Токопроводящие жилы в зависимости от назначения провода изготавливаются из меди или алюминия или сплавов с высоким сопротивлением — никрома, манганина и константана. В качестве изоляции применяются эмалевые покрытия на основе эмалевых лаков, пропитанное лаками волокно, натуральный шелк, синтетическая и хлопчатобумажная пряжа, пленки, бумага и пластмассы. Сечения проводников — до 80 мм^2 круглого или прямоугольного профиля. В табл. 3.7 и 3.8 приведены параметры обмоточных эмалированных и эмалево-волокнистых проводов.

Таблица 3.7

Технические характеристики эмалированных проводов

| Марка | Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | Минимальная толщина изоляции, мм | Температура, °C |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------|
| ПЭЛ | 0,02 ... 2,50 | 0,004 ... 0,006 | 105 |
| ПЭВ-1 | 0,02 ... 2,50 | 0,006 ... 0,055 | 105 |
| ПЭВ-2 | 0,05 ... 2,50 | 0,012 ... 0,070 | 105 |
| ПЭМ-1 | 0,05 ... 2,50 | 0,020 ... 0,100 | 105 |
| ПЭМ-2 | 0,05 ... 2,50 | 0,030 ... 0,130 | 105 |
| ПЭМФ | 0,25 ... 0,95 | 0,030 ... 0,050 | 105 |
| ПЭВБЖ | 0,02 ... 0,050 | 0,004 ... 0,008 | 105 |
| ПЭВД, ПЭВДБ | 0,10 ... 0,51 | 0,015 ... 0,035 | 105 |
| ПЭВТЛ-1 | 0,02 ... 1,60 | 0,002 ... 0,04 | 120 |
| ПЭВТЛ-2 | 0,02 ... 1,60 | 0,004 ... 0,06 | 120 |
| ПЭВТЛН-1 | 0,02 ... 1,60 | 0,002 ... 0,04 | 120 |
| ПЭВТЛН-2 | 0,02 ... 1,60 | 0,004 ... 0,06 | 120 |
| ПЭВТЛК | 0,06 ... 0,355 | 0,025 ... 0,050 | 120 |
| ПЭТВ | 0,06 ... 2,50 | 0,010 ... 0,07 | 130 |
| ПЭТВ-939 | 0,06 ... 2,50 | 0,010 ... 0,07 | 130 |

Окончание табл. 3.7

| Марка | Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | Минимальная толщина изоляции, мм | Температура, °C |
|---------|---|----------------------------------|-----------------|
| ПЭТВ-ТС | 0,06 ... 2,50 | 0,010 ... 0,07 | 130 |
| ПЭТВМ | 0,25 ... 1,40 | 0,035 ... 0,065 | 130 |
| ПЭТВ-Р | 0,02 ... 0,20 | 0,006 ... 0,015 | 130 |
| ПЭТ-155 | 0,06 ... 2,50 | 0,010 ... 0,070 | 155 |
| ПЭТМ | 0,53 ... 1,32 | 0,033 ... 0,060 | 155 |
| ПЭФ-155 | 0,063 ... 1,60 | 0,008 ... 0,070 | 155 |
| ПЭТ-200 | 0,50 ... 2,50 | 0,035 ... 0,070 | 200 |
| ПНЭТ | 0,30 ... 2,50 | 0,003 ... 0,05 | 240 |

Таблица 3.8
Технические характеристики эмалево-волокнистых проводов

| Марка | Номинальные размеры проволоки*, мм | Удвоенная толщина изоляции, мм | Температура, °C |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|
| ПБД | 0,38 ... 5,2 | 0,22 ... 0,33 | 105 |
| АПБД | 1,35 ... 8,0 $a = 1,81 \dots 7,0;$ $b = 4,1 \dots 18,0$ | 0,27 ... 0,35 0,27 ... 0,44 | 105 |
| ПШД | $a = 0,8 \dots 1,32;$ $b = 2,8 \dots 4,5$ | 0,15 ... 0,20 | 105 |
| ПЭЛБО | 0,38 ... 2,12 | 0,17 ... 0,22 | 105 |
| ПЭЛБД | 0,93 ... 2,12 | 0,28 ... 0,33 | 105 |
| ПЭЛШО | 0,05 ... 1,56 | 0,08 ... 0,16 | 105 |
| ПЭЛШКО | 0,10 ... 1,56 | 0,08 ... 0,16 | 105 |
| ПЭЛШКД | 0,75 ... 1,45 | 0,19 | 105 |
| ПЭЛЛО, ПЭВЛО | 0,05 ... 1,32 | 0,08 ... 0,14 | 105 |
| ПЭТВЛО | 0,20 ... 1,32 | 0,12 ... 0,18 | 130 |
| ПЭВТЛЛО | 0,20 ... 1,32 | 0,12 ... 0,18 | 120 |

* Круглая — диаметры, прямоугольная — размеры сторон.

3.2. Шины

Шины используются главным образом для изготовления шинных сборок и шинопроводов на электрических станциях, подстанциях и распределительных устройствах. Шины электротехнического назначения выпускаются медными и алюминиевыми.

Медные шины по ГОСТ 434-78 имеют следующее исполнение: ШММ — шины мягкие медные; ШМТ — шины медные твердые; ШМТВ — шины медные твердые из бескислородной меди. Номинальный размер шин по наименьшей стороне (толщине) со-

ставляет от 4 до 30 мм, а по ширине (наибольшей стороне) – от 16 до 120 мм.

Неизолированные алюминиевые шины прямоугольного сечения марки ШАТ выпускаются по ТУ 16-705.002-77 с размерами от 10 до 120 мм по широкой стороне и от 3 до 12 мм по узкой стороне. Расчетные сечения этих шин от 30 до 1440 мм². Удельное электрическое сопротивление шин постоянному току при температуре 20 °С должно быть не более 0,029 ... 0,031 мкОм · м.

3.3. Кабели

Кабельные изделия классифицируются по многим признакам. По областям применения кабели подразделяются на следующие виды.

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и выпускаются с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из бумаги, пластика, полиэтилена, резины и других изоляционных материалов. Кабели имеют свинцовые, алюминиевые, резиновые или пластмассовые защитные оболочки и выпускаются на напряжения до 500 кВ.

Контрольные кабели используются для питания приборов, аппаратов и других устройств. Они могут иметь от 4 до 37 медных или алюминиевых жил сечением от 0,75 до 10 мм².

Кабели управления применяются для питания различных средств автоматики и имеют, как правило, медные жилы и пластмассовую оболочку, поверх которой накладывается броня из стальных проволок. Такая оболочка экранирует кабель от внешних электромагнитных помех и обеспечивает защиту от механических повреждений. Число жил кабелей управления – от 3 до 108.

Кабели связи предназначены для передачи электрических сигналов информации. Они делятся на высокочастотные и низкочастотные, при этом первые из них предназначены для дальней связи, а вторые – для местной связи.

Радиочастотные кабели используются для обеспечения электрической связи между различными устройствами радиотехнических установок и систем. Они имеют коаксиальную конструкцию с медной центральной жилой, с изоляцией из полиэтилена или фторопласта. Поверх изоляции накладываются внешний проводник и защитная оболочка из полиэтилена или пластика.

Указанные виды кабельной продукции составляют лишь часть выпускаемой электротехнической промышленностью кабельных изделий, число которых достигает нескольких тысяч наименований [35, 38]. В дальнейшем изложении рассматриваются лишь ка-

бели, применяемые в электроэнергетике, системах электроснабжения и электротехнических устройствах. Расшифровка буквенных обозначений кабелей приведена ниже:

А – алюминиевая жила;

AC – алюминиевая жила и свинцовая оболочка;

AA – алюминиевая жила и алюминиевая оболочка;

Б – броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом;

Бн – то же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение);

Г – отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки;

Л(2Л) – в подушке под броней имеется слой (два слоя) из пластмассовых лент;

В(Н) – в подушке под броней имеется выпрессованный шланг из поливинилхлорида (полиэтилена);

Шв(Шн) – защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида (полиэтилена);

К – броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный покров;

Н – не поддерживающий горение защитный покров;

М – маслонаполненный;

П – броня из оцинкованных плоских проволок, поверх которых наложен защитный покров;

С – свинцовая оболочка;

О – отдельные оболочки поверх каждой фазы;

В (в конце обозначения через черточку) – обедненно-пропитанная бумажная изоляция;

Ц – бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, содержащим церезин;

НР – резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение;

В – изоляция или оболочка из поливинилхлорида;

П – изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена;

Нс – изоляция или оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение);

Бб – броня из профилированной стальной ленты.

Наличие медных жил в маркировке не выделяется. Примеры обозначения кабелей: ААБв – кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, под броней из стальных лент с выпрессованной из поливинилхлорида защитной оболочкой; СБ – кабель с бумажной пропитанной изоляцией с медными жилами, в свинцовой оболочке (С), с броней из стальных лент (Б), с защитными покровами из кабельной пряжи, пропитанной битумом; АСБ – то же, что СБ, но с алюминиевыми жилами; ААБ – то же, что АСБ, но с алюминиевой оболочкой.

В табл. 3.9 приведены сведения о трехжильных кабелях на напряжение 1 ... 10 кВ.

Таблица 3.9

Технические характеристики трехжильных кабелей

| Марка | Число жил | Номинальное сечение жил, мм ² | | | |
|--|-----------|--|------------|------------|------------|
| | | при номинальном напряжении кабелей, кВ | до 1 | до 3 | до 6 |
| до 10 | | | | | |
| ААГ, ААШв, ААШп, ААБл, ААБ2лШн, ААБ2лШп, ААБлГ, ААБ2л, АСГ, СГ, АСШв, АСБ, СБ, АСбл, Сбл, АСБн, СБн, АСБн, Сблн, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСБ2лШв, СБ2лШв, АСБ2лГ, СБ2лГ | 3 | 6 ... 240 | 6 ... 240 | 10 ... 240 | 16 ... 240 |
| СШв, СБШв | 3 | 16 ... 240 | — | 10 ... 240 | 16 ... 240 |
| ААПл, ААП2л, ААПлГ, ААП3лГ, ААП2лШв, АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л, СП2л, АСПн, СПн, АСПГ, СПГ, АСКл, СКл, АСП2лГ, СП2лГ | 3 | 25 ... 240 | 25 ... 240 | 16 ... 240 | 16 ... 240 |
| СПШв | 3 | 25 ... 240 | — | 16 ... 240 | 16 ... 240 |
| АОАБ, ОАБ, АОАБ2л, ОАБ2л, АОАБ2лГ, ОАБ2лГ, АОСБ, ОСБ, АОСбл, ОСбл, АОСБн, ОСБн, АОСБГ, ОСБГ, АОАШвБ, ОАШвБ | 3 | — | — | — | — |
| АОСК, ОСК | 3 | — | — | — | — |
| ААШв-В, ААП2лШв-В, ААБл-В, ААБ2л-В, АСБ-В, СБ-В, АСбл-В, Сбл-В, АСБн-В, СБн-В, ААГ-В, АСБн-В, Сблн-В, АСБГ-В, СБГ-В, АСБ2л-В, СБ2л-В, ААШп-В | 3 | 6 ... 120 | 6 ... 120 | 16 ... 120 | — |
| ААБв, ААБвГ | 3 | — | — | 10 ... 240 | 16 ... 240 |
| ААШв-В, ААБГл-В, АСБГ-В, СБГ-В | 3 | 185 ... 240 | — | — | — |
| ААПл-В, ААПлГ-В, АСП-В, СП-В, АСПл-В, АСПн-В, СПлн-В, АСП2л-В, СП2л-В | 3 | 25 ... 150 | 25 ... 150 | 16 ... 120 | — |
| АСПГ-В, СПГ-В, АСП2л-В, СП2лГ-В | 3 | 185 ... 240 | — | — | — |

В табл. 3.10 содержатся данные о четырехжильных силовых кабелях на напряжение 1 кВ. Четвертая (нулевая) жила может иметь одинаковое с фазными жилами сечение для кабелей сечениями до 120 мм².

Таблица 3.10

Четырехжильные силовые кабели на напряжение 1 кВ

| Марка | Сечение жил, мм ² |
|---|------------------------------|
| ААГ, ААШп, ААШв, ААБлГ, ААП2лШв, ААБл, ААБ2л, АСГ, СГ, АСБ, СБ, АСбл, Сбл, АСБн, СБн, АСБн, Сблн, Сблн, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСШв, СШв, СБШв | 10 ... 185 |
| ААПл, ААП2л, ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСПн, СПн, АСПГ, СПГ, АСП2л, СП2л, АСКл, СКл | 16 ... 185 |
| АСКл, СКл | 25 ... 185 |
| ААШв-В, ААП2лШв-В, ААБл-В, ААБ2л-В, АСБ-В, СБ-В, АСбл-В, Сбл-В, АСБн-В, СБн-В, АСБн-В, АСБ2л-В, СБ2л-В | 10 ... 120 |
| ААБлГ-В | 16 ... 120 |
| АСБГ-В, СБГ-В | 10 ... 185 |
| ААПл-В, ААПлГ-В, СП-В, АСП-В, АСПл-В, СПн-В, АСПн-В, СПн-В, АСПГ-В, СПГ-В, АСП2л-В, СП2л-В | 16 ... 120 |

В табл. 3.11 приведены марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле и траншеях, а в табл. 3.12 – марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в воздухе.

Допустимые токовые нагрузки кабелей при различных способах прокладки приведены в табл. 3.13 ... 3.20.

В табл. 3.21 содержатся сведения об основных типах контрольных кабелей.

Контрольные кабели используются для передачи низковольтных маломощных сигналов управления в различных электротехнических устройствах. Кабели рассчитаны на переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц и постоянное напряжение до 1000 В. Жилы кабелей изготавливают из меди (сечение от 0,75 до 6 мм²) и алюминия (сечение от 2,5 до 10 мм²).

Изоляция контрольных кабелей (К) изготавливается из резины (обозначение в марке – Р), поливинилхлоридного пластика (В), полиэтилена (П), фторопласта (Ф), в некоторых случаях – из кабельной пропитанной бумаги. Кабели могут иметь оболочки из резины или пластмассы, свинца и алюминия. Для защиты от внешних электрических полей контрольные кабели могут иметь экран (Э). В зависимости от условий прокладки у них могут быть броневые (Б) и защитные покровы.

Таблица 3.11

Кабели для прокладки в земле и траншеях

| Область применения | Кабель прокладывается на трассе | Тип и марки кабелей | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------|---|
| | | С бумажной пропитанной изоляцией | | С пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой |
| В земле (траншеях) с низкой коррозийной активностью | Без блуждающих токов | ААШв, ААШп, АЛБл, АСБ | ААПл, АСПл | АВВ, АПсВГ, АПаВГ |
| | С наличием блуждающих токов | ААШв, ААШп, ААБ2л, АСБ | ААП2л, АСПл | АПВГ, АБВБ, АПВБ, АПсВБ, |
| В земле (траншеях) со средней коррозийной активностью | Без блуждающих токов | ААШв, ААШп, ААБл, ААБ2л, АСБ, АСБл | ААПл, АСПл | АППБ, АПвВБ, АПБбШв, |
| | С наличием блуждающих токов | ААШп, ААШв, ААБ2л, ААБв, АСБл, АСБ2л | ААП2л, АСПл | АПвБбШв, АВВбШп, |
| В земле (траншеях) с высокой коррозийной активностью | Без блуждающих токов | ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСБ2л, ААБ2лШп, АСП2л, ААБ2лШв, ААБв, АСБл | | АПсБбШв, АВГБ, АНРБ, |
| | С наличием блуждающих токов | ААШп, ААБв, АСБ2л, АСБ2лШв | ААП2лШв, АСП2л | АВАБл, АПАБл |

Примеры расшифровки обозначения кабеля: КРСБ – контрольный кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, свинцовой оболочкой, бронированный; АКВВБГ – контрольный кабель с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, бронированный двумя стальными лентами с противокоррозионным покрытием.

Таблица 3.12

| Область применения | Кабели для прокладки в земле и траншеях | | Кабели для прокладки в воздухе | |
|--|---|---|--|--|
| | С бумажной пропитанной изоляцией в металлической оболочке | С пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой | при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации | при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации |
| Прокладка в помещениях (туннелях), в каналах, кабельных полуподъездах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях: | | | | |
| а) сухих | ААБлГ ААБлГ ААШв ААШв | АВВГ, АВРГ АИРГ, АПвВГ, АПВГ, АПвСВГ, АПсВГ | | АВВБГ, АВРБГ |
| б) сырых, частично затапливаемых при наличии среди среды со слабой коррозийной активностью | | | | АВББШв, АВАШв, АПВББШв, АПсВБГ, АПвББШв, АПсВБГ, АПВБП, АНРБГ |
| в) сырых, частично затапливаемых при наличии среди среды со средней и высокой коррозийностью | ААШв, АСШв | ААБлГ, ААБ2лШв, ААБлГ, АСБлГ, АСБ2лГ, АСБ2лШв | | — |
| Прокладка в пожароопасных помещениях | ААГ, ААШв | ААБвГ, ААБлГ, АСБлГ | АВВГ, АВРГ, АПсВГ, АИРГ, АСРГ, АПвСВГ | АВВБГ, АВВББГ, АВББШв, АПсББШв, АПвСБГ, АВРБГ, АСРБГ |

Окончание табл. 3.12

| Область применения | С бумажной пропитанной изоляцией в металлической оболочке | | С пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой | |
|---|--|---|--|---|
| | при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации | при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации | при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации | при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации |
| Прокладка во взрывоопасных зонах классов: | | | | |
| а) В-1, В-1а | СБГ, СБШв, ААШв | — | ВВГ, ВРГ, НРГ, СРГ | ВБВ, ВББШв, ВВББГ, НРБГ, СРБГ |
| б) В-1г, В-П | ААБлГ, АСБлГ, ААШв | — | АВВГ, АВРГ, АНРГ | АВБВ, АВБбШв, АВВББГ, АВВБГ, АНРБГ, АСРБГ, АВРБГ |
| в) В-16, В-ИІа | ААГ, АСГ, АСШв, ААШв | ААБлГ, АСБГ | АВВГ, АВРГ, АНРГ, АСРГ | — |
| Прокладка на эстакадах: | | | | |
| а) технологических | АШв | ААБлГ, ААБвГ, ААБ2пШв, АСБлГ | — | АВББГ, АВВББГ, АВРБГ, АНРБГ, АПсВБГ, АПвсВГ, АВАШв |
| б) специальных карьерных | ААШв, ААБлГ | — | ААВГ, АВРГ, АНРГ, АПсВГ, АПвВГ, АПвГ, АПвсВГ, АВ, АПАШв | АВВБГ, АВВББГ, АВРБГ, АНРБГ, АВАШв |
| в) на мостах | ААБвГ, АСБлГ, ААШв | ААБлГ | — | АПсВБГ, АПвВГ |
| Прокладка в блоках | | СГ, АСГ | | АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПвГ |

Таблица 3.13

Токовые нагрузки кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

| Сечение жилы, мм ² | Токовая нагрузка кабелей, А | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|
| | одножиль- ных до 1 кВ | двухжиль- ных до 1 кВ | трехжильных | | | |
| | | | до 3 кВ | до 6 кВ | 10 кВ | |
| 2,5 | — | 45 | 40 | — | — | — |
| 4 | 80 | 60 | 55 | — | — | 50 |
| 6 | 105 | 80 | 70 | — | — | 60 |
| 10 | 140 | 105 | 95 | 80 | — | 85 |
| 16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
| 25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
| 35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
| 50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
| 70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
| 95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
| 120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
| 150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395 |
| 185 | 755 | — | 490 | 440 | 400 | 450 |
| 240 | 880 | — | 570 | 510 | 460 | — |
| 380 | 1000 | — | — | — | — | — |
| 400 | 1220 | — | — | — | — | — |
| 500 | 1400 | — | — | — | — | — |
| 625 | 1520 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1700 | — | — | — | — | — |

Таблица 3.14

Токовые нагрузки кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе

| Сечение жилы, мм ² | Токовая нагрузка кабелей, А | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|----|
| | одножиль- ных до 1 кВ | двухжиль- ных до 1 кВ | трехжильных | | | |
| | | | до 3 кВ | до 6 кВ | 10 кВ | |
| 2,5 | 40 | 30 | 28 | — | — | — |
| 4 | 55 | 40 | 37 | — | — | 35 |
| 6 | 75 | 55 | 45 | — | — | 45 |

Окончание табл. 3.14

| Сечение жилы, мм ² | Токовая нагрузка кабелей, А | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------|-----|
| | одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных | | четырехжильных до 1 кВ | |
| | | | до 3 кВ | до 6 кВ | 10 кВ | |
| 10 | 95 | 75 | 75 | 55 | — | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 95 | 65 | 60 | 80 |
| 25 | 160 | 130 | 130 | 90 | 85 | 100 |
| 35 | 200 | 150 | 150 | 110 | 105 | 120 |
| 50 | 245 | 185 | 185 | 145 | 135 | 145 |
| 70 | 305 | 225 | 225 | 175 | 165 | 185 |
| 95 | 360 | 275 | 275 | 215 | 200 | 215 |
| 120 | 425 | 320 | 320 | 250 | 240 | 260 |
| 150 | 470 | 375 | 375 | 290 | 270 | 300 |
| 185 | 525 | — | 430 | 325 | 305 | 340 |
| 240 | 610 | — | — | 375 | 350 | — |
| 300 | 720 | — | — | — | — | — |
| 400 | 880 | — | — | — | — | — |
| 500 | 1020 | — | — | — | — | — |
| 625 | 1180 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1400 | — | — | — | — | — |

Таблица 3.15
Токовые нагрузки кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

| Сечение жилы, мм ² | Токовая нагрузка кабелей, А | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------|----------------|---|
| | трехжильных | | | четырехжильных | |
| | до 3 кВ | до 6 кВ | 10 кВ | до 1 кВ | |
| 16 | — | 135 | 120 | — | — |
| 25 | 210 | 170 | 150 | 195 | — |
| 35 | 250 | 205 | 180 | 280 | — |
| 50 | 305 | 255 | 220 | 285 | — |
| 70 | 375 | 310 | 275 | 350 | — |
| 95 | 440 | 375 | 340 | 410 | — |
| 120 | 505 | 430 | 395 | 470 | — |
| 150 | 565 | 500 | 450 | — | — |
| 185 | 615 | 545 | 510 | — | — |
| 240 | 715 | 625 | 585 | — | — |

Таблица 3.16
Токовые нагрузки кабелей и проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, пластмассовой или резиновой оболочке бронированных и небронированных (1 кВ)

| Сечение жилы, мм ² | Токовые нагрузки кабелей и проводов, А | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---|
| | одножильных в воздухе | двуихильных | | трехжильных | | |
| | | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | — |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | — |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | — |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | — |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | — |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | — |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | — |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | — |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | — |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | — |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | — |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | — |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | — |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | — |
| 240 | 605 | — | — | — | — | — |

Таблица 3.17

Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами, бумажной изоляцией, в свинцовой или алюминиевой оболочке при прокладке в земле/воздухе

| Сечение токо-проводящей жилы, мм ² | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А | | | | |
|---|--|---------|----------|------------------------|---|
| | трехжильных при напряжении | | | четырехжильных | |
| | до 3 кВ | до 6 кВ | до 10 кВ | при напряжении до 1 кВ | |
| 6 | 55/35 | — | — | 46/— | — |
| 10 | 75/46 | 60/42 | — | 65/45 | — |
| 16 | 90/60 | 80/50 | 75/46 | 90/60 | — |
| 25 | 125/80 | 105/70 | 90/65 | 115/75 | — |
| 35 | 145/95 | 125/85 | 115/80 | 135/95 | — |
| 50 | 180/120 | 155/110 | 140/105 | 165/110 | — |
| 70 | 220/155 | 190/135 | 165/130 | 200/140 | — |
| 95 | 260/190 | 225/165 | 205/155 | 240/165 | — |

Окончание табл. 3.17

| Сечение токо-проводящей жилы, мм^2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А | | | | |
|---|--|---------|----------|---------------------------------------|--|
| | трехжильных при напряжении | | | четырехжильных при напряжении до 1 кВ | |
| | до 3 кВ | до 6 кВ | до 10 кВ | | |
| 120 | 300/220 | 260/190 | 240/185 | 270/200 | |
| 150 | 335/225 | 300/225 | 275/210 | 305/230 | |
| 185 | 380/290 | 340/250 | 310/235 | 345/260 | |
| 240 | 440/330 | 390/290 | 355/270 | — | |

Таблица 3.18

Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами, резиновой или пластмассовой изоляцией, в свинцовой, полихлорвиниловой или резиновой оболочках при прокладке их в воздухе

| Сечение жилы, мм^2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|
| | одножильных | двухжильных | трехжильных |
| 2,5 | 23 | 21/34 | 19/29 |
| 4 | 31 | 29/42 | 27/38 |
| 6 | 38 | 38/55 | 32/46 |
| 10 | 60 | 55/80 | 42/70 |
| 16 | 75 | 70/105 | 60/90 |
| 25 | 105 | 90/135 | 75/115 |
| 35 | 130 | 105/160 | 90/140 |
| 50 | 165 | 135/205 | 110/175 |
| 70 | 210 | 165/245 | 140/210 |
| 95 | 250 | 200/295 | 170/225 |
| 120 | 295 | 230/340 | 200/295 |
| 150 | 340 | 270/390 | 235/335 |
| 185 | 395 | 310/440 | 270/385 |
| 240 | 465 | — | — |

Таблица 3.19

Токовые нагрузки проводов и шнуров с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами

| Сечение жилы, мм^2 | Токовая нагрузка, А | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Провода, проложены открыто | Провода проложены в одной трубе | | | | |
| | | два одно- жильных | три одно- жильных | четыре од- ноножильных | один двух- жильный | один трех- жильный |
| 0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |

| Сечение жилы, мм^2 | Токовая нагрузка, А | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Провода проложены открыто | Провода проложены в одной трубе | | | | |
| | | два одно- жильных | три одно- жильных | четыре од- ноножильных | один двух- жильный | один трех- жильный |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |

Таблица 3.20

Допустимые длительные токовые нагрузки проводов с алюминиевыми жилами с резиновой полихлорвиниловой изоляцией

| Сечение токо-проводящей жилы, мм^2 | Допустимая токовая нагрузка, А | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Провода, проложенные открыто | Провода, проложенные в трубе | | |
| | | два одно- жильных | три одно- жильных | четыре од- ноножильных |
| 2 | 21 | 19 | 18 | 15 |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 |
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 |
| 4 | 36 | 32 | 30 | 27 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 |
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 |

Таблица 3.21

Технические характеристики контрольных кабелей

| Марка | Материал жилы | Сечение токопроводящей жилы, мм^2 | Число изолированных жил |
|--|---------------|--|--|
| <i>Кабели с резиновой изоляцией</i> | | | |
| КРСГ, КРСБ, КРСБГ, КРСК | M | 1; 1,5; 2,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 |
| | M | 4; 6 | 4; 7; 10 |
| КРВГ, КРВГЭ, АКРВГ, АКРВГЭ | M | 0,75; 1,0; 1,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52 |
| КРВБ, АКРВБ, КРВБГ, АКРВБГ | M, A | 2,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 |
| КРВБбГ, АКРВБбГ, КРНГ, АКРНГ, КРНБ, АКРНБ, КРНБГ, АКРНБГ, КРНБГц, АКРНБГц, КРНБбГ, АКРНБбГ | M, A | 4; 6; 10 10 | 4; 7; 10 4; 7; 10 |
| <i>Кабели с поливинилхлоридной изоляцией</i> | | | |
| КВВГ, КВВГЭ, АКВВГ, АКВВГЭ | M | 0,75; 1,0; 1,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 |
| КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ | M, A | 2,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 |
| КВВБГц, АКВВБГц, КВВБбГ, АККВВБбГ, КВббШв, АКВббШв, КВПбШв, КВСтШв, АКВСтШв | M, A | 4; 6 10 | 4; 7; 10 4; 7; 10 |
| <i>Кабели с полиэтиленовой изоляцией</i> | | | |
| КПВГ, АКПВГ, КПВБ, АКПВБ | M | 0,75; 1,0; 1,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 |
| КПВБГ, АКПВБГ, КПВБбГ, АКПВБбГ | M, A | 2,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 |
| КПббШв, АКПббШв, КППбШв, КПСтШв, АКПСтШв, КПсВГ, АКПсВГ, КПсВГЭ, АКПсВГЭ, КПсВБ, АКПсВБ, КПсВБГ, АКПсВБГ, КПсВБбГ, АКПсВБбГ, КПсБбШв, АКПсБбШв, КПсПбШв | M, A | 4; 6 10 | 4; 7; 10 4; 7; 10 |

Кабели управления (табл. 3.22) предназначены для передачи сигналов малой мощности при переменном напряжении до 1000 В частотой до 5 кГц или постоянном напряжении до 1400 В. Отличием кабелей управления от контрольных, неподвижно устанавливаемых, является подвижное присоединение. Кабели имеют, как правило, медные жилы сечением от 0,03 до 2,5 мм^2 , число которых

Таблица 3.22

| Марка | Сечение жил, мм^2 | Число жил (число экранированных жил) | Расчетная масса, кг/км | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| КРШУ | 1,0 | 4 ... 37 | 200 ... 1180 | Изоляция – резина и прорезиненная тканевая лента, экран – медная луженая проволока, обмотка – прорезиненная тканевая лента, оболочка – резина, панцирная броня: 1 – стальная оцинкованная проволока; 2 – нержавеющая стальная проволока; 3 – медная луженая проволока |
| КРШУЭ | 1,0 | 4 ... 37 | 300 ... 1940 | |
| КУШГПВ | 0,35 | 7 ... 108 | 68 ... 810 | |
| КУШГПВ-П(1) | 0,5 | 7 ... 108 | 78,7 ... 965 | |
| КУШГПВ-Пн(2) | | | | |
| КУШГПВ-Пн(3) | | | | |
| КУШГПР | 0,35 | 4 ... 108 | 58 ... 879 | Изоляция – полиэтилен (ПЭ), обмотка – полиамидная пленка, прорезиненная тканевая пленка, оболочка – резина, панцирная броня – стальная оцинкованная проволока, нержавеющая стальная проволока, медная луженая проволока |
| КУШГПР-П | 0,5 | 4 ... 108 | 64,8 ... 1031 | |
| КУШГПР-Пн | 0,75 | 4 ... 37 | 92 ... 643 | |
| КУШГПР-Пм | 1,0 | 4 ... 37 | 103 ... 760 | |
| | 1,5 | 4 ... 37 | 134 ... 1016 | |

| Марка | Сечение жил, мм ² | Число жил (число экранированных жил) | Расчетная масса, кг/км | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|---|---|---|
| КЭРШ, КЭРШ-Л | 0,35 | 16 ... 115 | 237 ... 1310 | Изоляция – ПЭ, экран – медная луженая проволока, обмотка – полиамидная пленка, панцирная броня – стальная оцинкованная проволока, нержавеющая стальная проволока, медная луженая проволока, оболочка – резина |
| КЭРШ-Ли | 0,5 | 9 ... 63 16 ... 115 | 263 ... 1481 106 ... 1006 | |
| КЭРШ-Лм | 0,35 | 9 ... 63 4 ... 52 | 113 ... 1090 130 ... 565 | |
| КПКР, КПКР-П | 0,5 0,75 | 4 ... 52 4 ... 52 4 ... 19 | 154 ... 706 207 ... 972 | |
| КУПКР | 0,5 1,0 | 12 4 7 | 209 ... 295 119 ... 185 170 ... 244 | Изоляция – ПЭ, оболочка – каптон толщиной 0,1 мм, обмотка – полиамидная пленка ПК-4, панцирная броня – нержавеющая стальная проволока |
| КФШР, КФЭШР | 0,5 0,2 0,35 0,2 0,35 | 10 ... 48 24(7) 45(7) 10 19 | 182 400 502 511 170 282 | Изоляция – фторопласт-40Ш, экран в КФШР отсутствует, в КФЭШР – медная луженая проволока, обмотка – ориентированная пленка Ф-4, оболочка – резиновая |

Окончание табл. 3.22

| Марка | Сечение жил, мм ² | Число жил (число экранированных жил) | Расчетная масса, кг/км | Примечание |
|------------|--|--|--|---|
| КБФРГ | 0,5 0,75 | 12 14 4 7 | 282 434 147 192 | Изоляция – фторопласт 40Ш, две обмотки – ориентированная пленка Ф-4, экран в КДФГ луженая проволока, оболочка – резина ШИН-45Л |
| КДФР КДФЭР | 0,20 0,35 1,0 1,5 0,2 0,35 0,2 0,35 | 3 ... 52 3 ... 52 61 3 ... 52 3 ... 52 3 ... 52 9 ... 32 7 ... 17 | 82,1 ... 349 94 ... 540 1268 167 ... 1467 107 ... 522 162 ... 679 198 ... 543 132 ... 322 | Изоляция – фторопласт 40Ш, обмотка – ориентированная пленка Ф-4, экран в КДФГ отсутствует, в КДФЭР – ориентированная пленка Ф-4, оболочка – резина ШИН-45Л, оплетка – шелк, лавсан |
| КУС | 0,5 0,12 | 1 7 | 85 | Изоляция – кремнийорганическая резина, экран – посеребренная проволока, обмотка по экрану и по сердечнику – ориентированная пленка Ф-4, оболочка – кремнийорганическая резина |
| КФРВ | 0,75 | 19 | 210 | Изоляция – фторопласт 40Ш, обмотка – ориентированная пленка Ф-4, оплетка – шелк, лавсан, пропитаный фенилоновым лаком, оболочка – кремнийорганическая резина, армированная лавсаном |
| КУФЭФС | 0,75 | 2 | 84,6 | Изоляция – фторопласт 40Ш, экран – медная луженая проволока, обмотка – ориентированная пленка Ф-4, оболочка – фторкаучук |

составляет от 3 до 108. Кабели могут быть неэкранированными, иметь часть экранированных жил, со всеми экранированными жилами, с двойным экраном. Жилы кабелей управления могут иметь как одинаковое сечение токопроводящих жил, так и разное. Диапазон температур длительной эксплуатации: от 70 °С для кабелей с резиновой изоляцией до 250 °С – с изоляцией из фторопласта-4.

3.4. Расчет сечений и выбор проводов, кабелей и шин

Сечение проводов, кабелей и шин выбирается с учетом следующих требований:

1) провода, кабели и шины не должны нагреваться сверх допустимой температуры при протекании по ним расчетного тока нагрузки;

2) отклонения напряжения на зажимах электроприемников не должны превышать $-2,5 \dots +5\%$ для осветительной и $\pm 5\%$ для силовой нагрузки;

3) провода, кабели и шины должны обладать достаточной для данного вида сети механической прочностью;

4) отклонения напряжения из-за кратковременного отклонения (наброса или сброса) нагрузки должны соответствовать значениям, установленным ГОСТ 13109–67;

5) аппараты защиты должны обеспечивать защиту всех участков сети от коротких замыканий;

6) для некоторых видов сетей в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) [24] выбор сечения проводов осуществляется по экономической плотности тока.

Расчетная максимальная токовая нагрузка проводников I_{\max} (А) определяется следующим образом:

а) для трехфазной четырехпроводной и трехпроводной сети

$$I_{\max} = P_{\max} / (\sqrt{3} U_{n,l} \cos \varphi);$$

б) для двухфазной сети с нулевым проводом

$$I_{\max} = P_{\max} / (2 U_{n,\phi} \cos \varphi);$$

в) для однофазной сети

$$I_{\max} = P_{\max} / (U_{n,\phi} \cos \varphi),$$

где P_{\max} – расчетная максимальная нагрузка, Вт; $U_{n,\phi}$, $U_{n,l}$ – номинальное фазное и линейное напряжение, В; $\cos \varphi$ – коэффициент мощности нагрузки.

При укладке кабелей в траншеях вводится коэффициент снижения нагрузки $K_n = 0,75 \dots 0,9$, а существенные отклонения температуры окружающей среды от определенных ГОСТом учитываются дополнительным коэффициентом K_t , определяемым ПУЭ.

Таким образом, длительно допустимая токовая нагрузка I_d и расчетная максимальная I_{\max} связаны соотношением

$$I_d \geq I_{\max} / (K_n K_t).$$

Значения допустимой токовой нагрузки I_d приведены в таблицах этой главы, по которым выбирают стандартные сечения проводов, кабелей и шин.

Сечение S (мм^2) проводника по нормированной (экономической) плотности тока определяется по формуле

$$S = I_{\max} / J_{ek},$$

где J_{ek} – экономическая плотность тока, А/мм².

Расчет и выбор сечения (мм^2) по заданному уровню потери напряжения ΔU (%) для линий напряжением менее 1000 В выполняются по упрощенной формуле

$$S = 10^5 \sum P_k L_k / (\Delta U U_{n,l}^2 \gamma),$$

где P_k – мощность приемника, присоединенного к сети длиной L на участке длиной L_k ($L_k = L_1 + L_2 + \dots + L_n$), кВт; L_n – длина участка сети между точками присоединения ($k-1$) и k -го приемников, м; γ – удельная проводимость, ($\text{Ом} \cdot \text{м}$)⁻¹.

Далее выбранные провода, кабели и шины проверяют по термической устойчивости.

Контрольные вопросы

1. Какие виды проводниковых и электроизоляционных материалов применяются в проводниковых изделиях?
2. На какие виды делятся провода?
3. Где применяются шины и из каких материалов они изготавливаются?
4. Какие виды электрических кабелей вы знаете?
5. Какие виды и материалы защитных оболочек жил кабелей вам известны?
6. Какие способы прокладки кабелей применяются и как способ прокладки отражается на выборе типа кабеля?
7. Какие факторы должны учитываться при расчете сечений и выборе проводниковых изделий?
8. Как рассчитывается сечение проводников по токовой нагрузке?
9. Как рассчитывается сечение проводников по экономической плотности тока?
10. Как рассчитывается сечение проводников по потере напряжения?

Глава 4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

4.1. Классификация электрических аппаратов

Электрическими аппаратами (ЭА) называются электротехнические устройства, предназначенные для управления потоками энергии и информации, а также режимами работы, контроля и защиты технических и электротехнических систем и их компонентов.

Одним из основных признаков классификации ЭА является их рабочее (номинальное) напряжение, по которому они делятся на аппараты низкого (до 1000 В) и высокого (свыше 1000 В) напряжения.

Аппараты низкого напряжения выполняют в основном функции коммутации и защиты электрических цепей и устройств (автоматические выключатели, контакторы, пускатели, реле, рубильники и пакетные выключатели, кнопки управления, тумблеры и другие аппараты) и регулирования параметров технических объектов (стабилизаторы, регуляторы напряжения, мощности и тока, усилители, датчики различных переменных).

Аппараты высокого напряжения подразделяются на коммутационные (выключатели, выключатели нагрузки, разъединители), измерительные (измерительные трансформаторы тока и напряжения, делители напряжения), компенсирующие (шунтирующие реакторы), комплектные распределительные устройства.

По исполнению электрические аппараты подразделяются на *электромеханические, статические и гибридные*. Основным признаком электромеханических аппаратов является наличие в них подвижных частей, например контактной системы у коммутационных аппаратов.

Статические аппараты создаются с использованием полупроводниковых и магнитных элементов и устройств (диодов, транзисторов, тиристоров и других полупроводниковых приборов, магнитных усилителей, дросселей насыщения и др.).

Гибридные аппараты представляют собой комбинацию электромеханических и статических аппаратов.

Электрические аппараты классифицируются также:

- по значению рабочих токов на аппараты *слаботочные* (до 5 А) и *сильноточные* (свыше 5 А);
- по роду тока на аппараты *постоянного и переменного тока*;
- по частоте рабочего напряжения на аппараты с *нормальной* (до 50 Гц) и *повышенной* (от 400 до 10000 Гц) частотой напряжения.

4.2. Аппараты управления

К аппаратам ручного управления относятся командные мало-мощные устройства – кнопки, ключи управления и различные командоаппараты (командоконтроллеры), с помощью которых осуществляется коммутация электрических цепей управления и подача команд управления на различные электротехнические объекты.

Кнопки управления различаются по размерам – нормальные и малогабаритные, по числу замыкающих и размыкающих kontaktов, по форме толкателя, по величине и роду тока и напряжения, по степени защиты от воздействия окружающей среды. Две, три или более кнопок, смонтированных в одном корпусе, образуют кнопочную станцию. На рис. 4.1, а показано условное изображение одноцепных кнопок с замыкающим (кнопка SB1) и размыкающим (кнопка SB2) kontaktами.

Контакты кнопок и других электрических аппаратов на схемах изображаются в так называемом нормальном состоянии, когда на них не оказывается механического, электрического, магнитного или какого-либо другого воздействия. Двухцепные кнопки имеют обе пары показанных kontaktов с единым приводом.

Выключатели кнопочных серий КУ предназначены для работы в цепях переменного тока с напряжением до 500 В и постоянного тока с напряжением до 220 В и токами до 10 А. Максимальная частота включений в час – 1200 циклов, коммутационная износостойкость различных исполнений выключателей – от 0,1 до 10 млн циклов.

Структура условного обозначения выключателей КУ:

КУ X₁X₂ X₃ X₄ X₅ X₆ – X₇,

где КУ – серия;




Рис. 4.1. Условные изображения:
а – кнопки управления; б – ключи управления; в – контакты электрических аппаратов

Таблица 4.1

Основные технические характеристики и назначение командоаппаратов

| Серия | Напряжение, В | Ток, А | Назначение и особенности исполнения |
|----------|---------------|--------|--|
| КП-1000 | 500 | 10 | Барабанный для дистанционного управления магнитными контроллерами и аппаратами |
| КА-21-17 | 220, 380 | 4 | Кулачковый с микропереключателями для управления аппаратами |
| КА11 | 30 | 0,5 | На герметичных контактах для металлургических установок |
| КА401А | 500 | До 16 | Кулачковый для управления электроприводами |
| КА-4000 | 440, 500 | До 15 | То же |

4.3. Силовые коммутационные аппараты с ручным управлением

Рубильники представляют собой простые коммутационные аппараты, предназначенные для неавтоматического нечастого замыкания и размыкания силовых электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением до 500 В и током до 5000 А. Они отличаются по величине коммутируемого тока, количеству полюсов (коммутируемых цепей), виду привода рукоятки и числу ее положений (два или три). Рубильники серий Р и РА выпускаются на токи 100 ... 600 А, напряжения 220 ... 660 В и имеют 1 ... 3 полюса.

Пакетные выключатели являются разновидностью рубильников, отличающихся тем, что их контактная система набирается из отдельных пакетов по числу полюсов (коммутируемых цепей). Пакет состоит из изолятора, в пазах которого находятся неподвижный контакт с винтовыми зажимами для подключения проводов и пружинный подвижный контакт с устройством искрогашения.

Промышленностью выпускаются пакетные выключатели типа ПВМ, ППМ, ПУ, ОКП, ПВП11, предназначенные для коммутации электрических цепей постоянного тока напряжением до 220 В и токами до 400 А и переменного тока до 250 А при напряжении до 380 В.

В табл. 4.2 приведены параметры рубильников серии Р на номинальное напряжение 500 В и пакетных выключателей серии ПВМ на напряжения 220 В постоянного тока на напряжение 380 В переменного тока.

Разновидностью рубильников являются переключатели-разъединители с различными приводами: рычажным типа ППШ, с центральной рукояткой, от маховика или штанги типа П2000/2. Они выпускаются на те же номинальные напряжения и числа полюсов и на токи от 100 до 5000 А.

Контроллеры являются многопозиционными электрическими аппаратами с ручным или ножным приводом для непосредственного

X_1X_2 – количество замыкающих (3) и размыкающих (Р) контактов;

X_3 – тип толкателя: 0 – другой вид приводного устройства; 1 – цилиндрический толкатель; 2 – грибовидный толкатель; 3 – грибовидный фиксируемый;

X_4 – цвет толкателя: 1 – черный; 2 – красный; 3 – зеленый; 4 – желтый; 5 – синий; 6 – белый;

X_5 – наличие специальных устройств: 0 – отсутствуют; 1 – рукоятка 0 ... 90°; 2 – рукоятка 45 ... 45°; 3 – рукоятка 90 ... 0 ... 90°; 4 – ключ 0 ... 90°, вынимается; 5 – ключ 90 ... 0 ... 90°, вынимается; 6 – ключ 0 ... 90°, не вынимается; 7 – ключ 90 ... 0 ... 90°, не вынимается;

X_6 – исполнение выключателей со степенью защиты со стороны управляющего элемента: 1 – IP40; 2 – IP54;

X_7 – климатическое исполнение (У, УХЛ, Т) по ГОСТ 15150 – 69.

Пример обозначения: КУ131101 – выключатель, имеющий один замыкающий и три размыкающих контакта, цилиндрический толкатель, черного цвета, без специальных устройств, степень защиты IP40.

Кнопки и кнопочные станции типа КУ120 и КЕ предназначены для работы в цепях переменного тока при напряжении до 380 В и постоянного тока при напряжении до 220 В и номинальные токи до 4 А.

Ключи управления (универсальные переключатели) имеют два или более фиксированных положений рукоятки управления и несколько замыкающих и размыкающих контактов. На рис. 4.1, б показано условное изображение переключателя, имеющего три фиксированных положения рукоятки. В среднем положении рукоятки (позиция 0) контакт $SM1$ замкнут, что обозначается точкой на схеме, а контакты $SM2$ и $SM3$ разомкнуты. В положении 1 ключа замыкается контакт $SM2$ и размыкается контакт $SM1$, в положении 2 – наоборот.

Ключи управления серии ПЕ выпускаются на те же напряжения и токи, что и кнопки управления КЕ. Универсальные переключатели серии УП5300, УП5400 и ПКУЗ используются для коммутации цепей катушек контакторов, масляных выключателей, управления многоскоростными асинхронными двигателями и в ряде других случаев. Они могут коммутировать до 32 цепей и иметь до восьми положений (позиций) рукоятки управления.

Командо контроллеры (командоаппараты) представляют собой аппараты для коммутации нескольких маломощных (ток нагрузки до 16 А) электрических цепей с управлением от рукоятки или педали с несколькими положениями (табл. 4.1). Их электрическая схема аналогична схеме ключей управления и переключателей.

Таблица 4.2

Технические характеристики рубильников и пакетных выключателей

| Тип | Номинальный постоянный ток, А | Номинальный переменный ток, А | Число полюсов |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| P2124/2 | 800 | 800 | 2 |
| P2344/2 | 1500 | 1500 | 2 |
| P2523/2 | 300 | 2500 | 2 |
| P2723/2 | 5000 | 4000 | 2 |
| P2126/2 | 800 | 800 | 3 |
| P2326/2 | 1500 | 1500 | 3 |
| P2525/2 | 3000 | 2500 | 3 |
| P2725/2 | 5000 | 4000 | 3 |
| ПВМ1-10 | 6,3 | 4 | 1 |
| ПВМ2-10 | 10 | 6,3 | 2 |
| ПВМ2-25 | 25 | 16 | 2 |
| ПВМ2-60 | 60 | 40 | 2 |
| ПВМ2-100 | 100 | 63 | 2 |
| ПВМ2-150 | 250 | 160 | 2 |
| ПВМ2-400 | 400 | 250 | 2 |
| ПВМ3-10 | 10 | 6,3 | 3 |
| ПВМ3-25 | 25 | 16 | 3 |
| ПВМ3-100 | 100 | 63 | 3 |
| ПВМ3-60 | 63 | 40 | 3 |
| ПВМ3-250 | 250 | 160 | 3 |
| ПВМ3-400 | 400 | 250 | 3 |

ной коммутации силовых цепей и электрических двигателей. Силовые контроллеры бывают двух видов – кулачковые и магнитные.

Кулачковые контроллеры характеризуются тем, что размыкание и замыкание их контактов обеспечивается смонтированными на барабане кулачками, поворот которых осуществляется с помощью рукоятки, маховичка или педали. За счет профилирования кулачков обеспечивается необходимая последовательность коммутации контактных элементов.

В крановом электроприводе используются кулачковые контроллеры серий ККТ-60А для управления асинхронными двигателями с напряжением до 380 В и KB100 для управления двигателями постоянного тока с напряжением до 440 В. Они имеют до 12 силовых контактов на номинальные токи до 63 А, а также маломощные контакты для коммутации цепей управления. Число позиций рукоятки (маховичка) – до шести в каждую сторону от среднего (нулевого) положения.

Магнитные контроллеры представляют собой коммутационные устройства, в состав которых входят командоконтроллер и силовые электромагнитные аппараты – контакторы. Командоконтроллер управляет катушками контакторов, которые своими контактами осуществляют коммутацию силовых цепей двигателей. Срок службы магнитных контроллеров при одних и тех же условиях существенно выше, чем кулачковых контроллеров, что определяется высокой коммутационной способностью и износостойкостью электромагнитных контакторов.

Магнитные контроллеры нашли основное применение в электроприводе крановых механизмов, работа которых характеризуется большой частотой включения двигателей. В электроприводе крановых механизмов metallurgического производства применяются магнитные контроллеры типов К на номинальные токи контакторов до 250 А и КС на токи до 400 А, а в кранах общего назначения – контроллеры типов ТА на токи до 160 А и ТСА на токи до 250 А.

Главная цепь контроллеров рассчитана на напряжение 220 и 380 В переменного тока, а цепи управления – на напряжение 220 В постоянного тока (К и КС) и на переменные напряжения силовой цепи (ТА и ТСА).

4.4. Автоматические выключатели

Автоматические выключатели (автоматы) низкого напряжения представляют собой многоцелевые электрические аппараты для автоматической защиты электрических цепей и оборудования от аварийных режимов – токов короткого замыкания и перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока и др., а также для нечастой коммутации электрических цепей. Для осуществления функций защиты автоматы снабжаются расцепителями, которые при возникновении аварийных режимов воздействуют на удерживающий элемент аппарата, приводя к его отключению. По принципу своего действия расцепители бывают электромагнитными, тепловыми и полупроводниковыми.

Применяемые автоматические выключатели различаются между собой назначением, уровнями номинальных токов и напряжения, набором и исполнением применяемых защит, отключающей способностью и временем отключения. Диапазон их номинальных токов составляет 10 ... 10 000 А, предельных коммутируемых токов – 0,3 ... 100 кА, время отключения – 0,02 ... 0,7 с.

Автоматические выключатели серии А 3000 (табл. 4.3) имеют несколько исполнений и широко используются в различных установках.

Автоматические выключатели серии «Электрон» (табл. 4.4) применяются в установках с напряжением постоянного тока до 440 В и переменного тока до 660 В. Они могут

Технические характеристики автоматических выключателей серии АЗ3000

| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Число полюсов | Возможность исполнения с расцепителем тепловым | Ток уставки расцепителя, А | Пределный ток отключения, кА | Время отключения, с |
|---------------|-------------|---------------|---------------|--|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | электромагнитным | постоянный | переменный | |
| A3160 | 50 | 110, 220 | 1, 2, 3 | Есть | Нет | 1,6...50 | 2,5...4,5 |
| A3110 | 110 | 220 | 2, 3 | Нет | Есть | 15...100 | 0,025 |
| A3120 | 200 | 220 | 2, 3 | Нет | Есть | 20 | 0,015 |
| A3130 | 200 | 220 | 2, 3 | Нет | Есть | 100...200 | — |
| A3140 | 600 | 220 | 2, 3 | Нет | Есть | 250...600 | 0,015 |
| A3710Б–A3740Б | 160 ... 630 | 440, 660 | 2, 3 | Есть | — | 14...28 | 0,03 |
| A3710Ф–A3730Ф | 160 ... 630 | 220, 380 | 2, 3 | Есть | — | 110 | — |
| | | | | | 25...50 | 32...40 | 0,03 |
| | | | | | 25...50 | 40...60 | — |
| | | | | | 25...50 | 25...50 | — |

Таблица 4.4

Технические характеристики автоматических выключателей серии «Электрон»

| Параметр | Тип автомата | | | | Количество вспомогательных контактов | Наличие теплового расцепителя |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | Э06 | Э10 | Э16 | Э25 | | |
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 1, 2, 3 | Есть |
| Коммутационная способность, кА | 50 | 84 | 84 | 105 | — | — |
| | | | | 160 | — | — |

иметь два или три силовых контакта и по четыре размыкающих и замыкающих вспомогательных контакта.

Автоматические выключатели серии АЕ-1000, АЕ-2000 (табл. 4.5) имеют электромагнитные и комбинированные расцепители и допускают частоту оперативных переключений до 30 в час.

Таблица 4.5

Технические характеристики автоматов с электромагнитным расцепителем

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Число полюсов | Количество вспомогательных контактов | | Наличие теплового расцепителя |
|------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | замыкающих | размыкающих | |
| АК-63 | 63 | 200 ... 400 | 2, 3 | 1 | 1 | Есть |
| АК-50 | 50 | 320 ... 400 | 2, 3 | 1, 2 | 1, 2 | — |
| АП-50 | 50 | 220 ... 500 | 2, 3 | — | — | Есть |
| А-63 | 25 | 110 ... 220 | 1 | — | — | — |
| АЕ-1000 | 25 | 240 | 1 | — | — | Есть |
| АЕ-2000 | 25, 63, 100 | 220 ... 500 | 1, 2, 3 | — | — | — |
| AC-25 | 25 | 220 ... 380 | 2, 3 | — | — | — |
| AB-45/1000 | 6000 | 500 | 1 | — | — | — |
| ACT-2/3 | 25 | 380 | 2, 3 | — | — | — |

Автоматические выключатели серии АП-50, АК-50 обеспечивают защиту от токов короткого замыкания и перегрузок и могут использоваться для подключения асинхронных двигателей соответствующей мощности (см. табл. 4.5).

Автоматические выключатели серии А-63 имеют однополюсное исполнение и допускают 50 000 циклов «включено – отключено», из них 6000 циклов при номинальных токе и напряжении (см. табл. 4.5).

Автоматический выключатель АВ-45/1000 предназначен для защиты мощных сетей постоянного тока и имеет коммутационную способность до 200 кА при напряжении 5000 В (см. табл. 4.5).

Автоматические выключатели серии АС-25 имеют морское и тропическое исполнение и могут работать в передвижных установках при тряске и вибрациях (см. табл. 4.5).

Автоматические выключатели серий ВА50 и ВА75 предназначены для замены автоматов серий АЕ2000, А3700 и «Электрон» и рассчитаны на токи от 25 до 4000 А и номинальные напряжения до 440 В постоянного и 660 В переменного тока. Они имеют предельную коммутационную способность до 160 кА (цепи постоянного тока) и 45 кА (цепи переменного тока). Автоматы ВА47-38 и ВА47-43 являются быстродействующими и предназна-

чены для защиты силовых полупроводниковых приборов и преобразователей напряжением до 600 В постоянного и 660 В переменного тока. Их собственное время отключения не зависит от уровня тока короткого замыкания и не превышает 1 мс.

4.5. Контакторы и пускатели

Контакторы. Контактор представляет собой электромагнитный аппарат с дистанционным управлением, предназначенный для частных коммутаций силовых цепей. Контакторы различаются: по роду тока коммутируемой цепи (постоянного тока, переменного тока, постоянного и переменного токов); по количеству главных контактов (одно-, двух- и многополюсные); по роду тока цепи катушки (с управлением напряжением постоянного и переменного токов); по номинальному току и напряжению коммутируемых цепей; по конструктивному исполнению (с механическими контактами и бесконтактные) и другим признакам.

Конструктивная схема электромагнитного однополюсного контактора постоянного тока показана на рис. 4.2, а. На неподвижном сердечнике 14 магнитной системы контактора установлена втягивающая катушка 12. С подвижной частью магнитной системы, якорем 8, связан подвижный главный контакт 5, который присоединяется к цепи тока при помощи гибкого проводника 7. При подаче напряжения на катушку 12 (замыкании контакта 13) якорь притя-




Рис. 4.2. Контактор:
а – устройство; б – обозначение катушки; в, г – обозначения силовых контактов

гивается к сердечнику и контакт 5 замыкается с неподвижным главным контактом 1, что обеспечивает коммутацию тока I. Необходимое нажатие главных контактов в их рабочем положении обеспечивается пружиной 6. При этом в процессе соприкосновения контактов происходит перекатывание и притирание их контактных поверхностей, что уменьшает переходное сопротивление контактов.

С якорем 8 связаны также вспомогательные (блокировочные) контакты мостикового типа – замыкающие 10 и размыкающие 11, предназначенные для работы в цепях управления и рассчитанные на небольшие токи. Блок-контакты 10 и 11 и замыкаются размыкаются одновременно с замыканием главных контактов. Их условное изображение показано на рис. 4.1, в.

Отключение контактора производится снятием напряжения с катушки 12 (контакт 13 размыкается). При этом подвижная система контактора под действием силы тяжести и возвратной пружины 9 приходит в «нормальное» состояние. Возникающая при размыкании главных контактов дуга гасится в щелевой дугогасительной камере 4, изготовленной из жаростойкого изоляционного материала. Для облегчения гашения дуги могут применяться камеры с изоляционными перегородками 3, которые способствуют увеличению дуги и ее сопротивления, а также иногда устанавливается искрогасительная решетка из коротких металлических пластин 2.

Контакторы постоянного тока изготавливаются с одним или двумя полюсами на номинальные токи главных контактов от 4 до 2500 А. Главные контакты способны отключать токи перегрузки до 7...10-кратных от номинального тока. Катушки контакторов постоянного тока имеют большое количество витков и обладают значительной индуктивностью, что затрудняет размыкание цепей этих катушек. Мостиковые блок-контакты могут отключать токи до 20 А при напряжении до 500 В в цепях катушек аппаратов переменного тока, а в цепях катушек аппаратов постоянного тока – до 2,5 А при 110 В, 2 А при 220 В и 0,5 А при 440 В.

На рис. 4.2, б–г показаны условные обозначения элементов контактора: соответственно втягивающей катушки; замыкающих и размыкающих главных контактов без дугогашения и с дугогашением. В табл. 4.6 приведены параметры основных типов контакторов постоянного тока.

Для тяжелых условий работы, в частности крановых электроприводов, предназначаются контакторы серий КПВ600 и КПВ620 на токи от 100 до 630 А с одним главным контактом. Для применения в электроприводах постоянного тока общепромышленного назначения выпускаются контакторы серий КП и КПД на токи от 25 до 250 А с одним или двумя главными контактами. Контакторы имеют магнитную систему клапанного типа, главные контакты пальцевого типа и вспомогательные контакты мостикового типа. Контакторы снабжены дугогасительной системой.

Таблица 4.6

Технические характеристики контакторов постоянного тока

| Тип | Номинальные напряжение, В | Обмотка | | Время, с | Износостойкость, циклы | Допустимая частота включений в час |
|--|---------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| | | напряжение, В | мощность, Вт | | | |
| <i>Контакторы постоянного тока</i> | | | | | | |
| КП1 | 220 | 20, 40, 75 | 110 | 0,1 | 0,04 | — |
| КП2 | 220 | 20, 40, 75 | 220 | 0,2 ... 0,3 | 0,1 | — |
| КП7 | 660 | 2500 | 110, 220 | 0,25 | 0,07 | — |
| КП207 | 600 | 2500 | 110, 220 | 30 ... 70 | 0,2 | 0,25 |
| КПВ600 | 220 | 63, 100, 160, 250, 630 | 110, 220 | 0,2 ... 0,3 | 0,1 | 10 ⁷ |
| КМВ621 | 220 | 50 | 40 ... 220 | — | 0,05 | — |
| КПД100 | 220 | 25 ... 250 | 110 ... 440 | 35 | — | 10 ⁷ |
| <i>Контакторы постоянного и переменного тока</i> | | | | | | |
| МК1 | 220, 500 | 40 | 24 ... 200 | 38 | 0,06 | 0,04 |
| КМ200 | 220, 380 | До 600 | До 380 | 50 | — | 10 ⁷ |
| КМ3-0 | 220, 380 | 40 | 127 ... 220 | — | — | — |
| РПК1 | 440, 500 | 10 | До 500 | — | — | 10 ⁷ |
| КН100-КН400 | 200 | 25 ... 200 | До 320 | 10 ... 50 | 0,15 | 0,03 |

Контакторы переменного тока по принципу своего действия и основным элементам конструкции не отличаются от контакторов постоянного тока. Особенности их работы связаны с питанием катушек переменным током, что приводит к повышению тока в катушке при срабатывании, который в несколько раз превышает ток при втянутом якоре. По этой причине для контакторов переменного тока ограничивается число их включений в час (обычно не более 600). Кроме того, пульсирующий магнитный поток, создаваемый переменным током катушки, вызывает вибрацию и гудение магнитопровода, а также его повышенный нагрев. Для уменьшения этих нежелательных факторов магнитопровод набирается из тонколистовой трансформаторной стали, а на сердечник или якорь помещают короткозамкнутый виток.

В отличие от контакторов постоянного тока у контакторов переменного тока условия гашения дуги более легкие, так как дуга на переменном токе менее устойчива и может погаснуть при прохождении переменного тока нагрузки через ноль.

Контакторы переменного тока имеют на электрических схемах те же обозначения, что и контакторы постоянного тока.

В табл. 4.7 приведены параметры основных типов контакторов переменного тока.

Таблица 4.7

Технические характеристики контакторов переменного тока

| Тип | Номинальные | | Число полюсов | Допустимая частота включений в час |
|---------|---------------|--|---------------|------------------------------------|
| | напряжение, В | ток, А | | |
| КТ6000 | 380, 660 | 100, 160, 250, 400, 630, 1000 | 2, 3, 4, 5 | 1200 |
| КТ7000 | 380, 660 | 100, 160 | 2, 3, 4, 5 | 600 |
| КВДК630 | 660 | 630 | 3 | 3800 |
| КТД121 | 500 | 40 | 3 | 1200 |
| КТПВ600 | 380 | 63, 100, 160 ... 250 | 2 | 1200 |
| КТП6000 | 380, 660 | 100, 160, 250, 400, 630 | 2, 3, 4 | 1200 |
| K1000 | 1600 | 400 (без охлаждения водой), 800 (с охлаждением водой при частоте 800 Гц) | 2, 3 | — |

Контакторы переменного тока серий КТ6000, КТ7000, КТП600 имеют от двух до пяти главных контактов. Их катушки могут выполняться на напряжение переменного тока от 36 до 500 В частотой 50 Гц.

Контакторы серии КТ64, КТП64, КТ65 и КТП65 являются модификацией контакторов серий КТ6000, КТ7000 и КТП600. В них осуществляется бездуговая коммутация контактов путем шунтирования главных контактов тиристорами во время их размыкания. Отсутствие дуги при отключении контакторов повышает их надежность, износостойкость и срок службы.

стойкость главных контактов и взрывобезопасность. Это позволяет, в частности, увеличить допустимое число их включений в час до 2000.

К универсальным контакторам, позволяющим коммутировать силовые цепи как постоянного, так и переменного тока, относятся контакторы серии МК (табл. 4.8). Они обеспечивают коммутацию тока до 63 А в целях постоянного тока напряжением до 440 В и переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц. Число главных контактов – от 1 до 3. Втягивающие катушки этих контакторов выполняются на постоянный ток напряжением 24, 48, 110 и 220 В.

Таблица 4.8

Технические характеристики контакторов серии МК

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальный рабочий ток, А | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|-------|------------|-------|-------|---|
| | | постоянный | | переменный | | | |
| | | 220 В | 440 В | 380 В | 500 В | 660 В | |
| МК1-10, МК1-01, МК1-11 МК1-20 МК1-02, МК1-21 | 40 | 40 | — | — | — | — | — |
| | | 40 | 40 | 40 | 25 | — | — |
| | | 40 | — | — | — | — | — |
| МК1-22 МК1-30 | 40 | 40 | — | 40 | — | — | — |
| | | — | — | 40 | 25 | — | — |
| МК2-10, МК2-01, МК2-11 МК2-20 МК2-02 МК2-30 | 63 | 63 | — | — | — | — | — |
| | | 63 | 40 | 63 | 40 | — | — |
| | | 63 | — | — | — | — | — |
| | | — | — | 63 | 40 | 40 | — |
| МК1-20Д МК1-20М | 40 | — | — | 18 | 18 | — | — |
| | | 20 | 20 | — | — | — | — |
| МК3-01, МК3-10, МК3-11 | 100 | 100 | — | — | — | — | — |
| МК4-01, МК4-10, МК4-11 | 160 | 160 | — | — | — | — | — |
| МК3-20Д | 100 | — | — | 100 | — | — | — |
| МК3-20 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| МК4-20 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | — |
| МК2-20Б | 63 | 63 | — | — | — | — | — |

Структура условного обозначения контакторов МК:

МК X₁-X₂ X₃ X₄ X₅,

где МК – серия;

X₁ – номинальный ток главной цепи: 1 – 40 А, 2 – 63 А, 3 – 100 А, 4 – 160 А;

X₂ – количество замыкающих контактов;

X₃ – количество размыкающих контактов;

X₄ – модификация контактора: Б – для привода высоковольтных выключателей; Д – для лифтов; М – для подвижного состава;

X₅ – климатическое исполнение (У, УХЛ, Т).

Бесконтактные полупроводниковые контакты (прерыватели) создаются на базе силовых полупроводниковых приборов – тиристоров и (реже) транзисторов – и отличаются широкими функциональными возможностями, высокой степенью износостойкости и большим быстродействием. Отечественной промышленностью разработаны тиристорные контакторы на номинальное напряжение 380 В с естественной коммутацией типов ТКЕО-250/380 на номинальный ток 250 А для коммутации линий нагрузки и ТКЕП-100/380 на ток 100 А для переключения нагрузки.

Тиристорные контакторы с искусственной коммутацией типа ТКИ выпускаются в составе агрегатов бесперебойного питания на номинальные токи 50, 100 и 200 А и имеют время срабатывания не более 1 мс.

Гибридные, или комбинированные, контакты используют в своем составе электромеханические и полупроводниковые компоненты. В них коммутация осуществляется силовыми полупроводниковыми приборами, а после включения ток проходит через электромеханические контакты. За счет этого повышаются скорость и управляемость процесса коммутации и частично или полностью исключается появление электрической дуги, а во включенном состоянии уменьшаются потери энергии в аппарате за счет шунтирования полупроводниковых приборов металлическими контактами с малым контактным сопротивлением. В табл. 4.9 приведены параметры гибридных контакторов переменного, а в табл. 4.10 – постоянного тока.

Магнитный пускатель. Представляет собой специализированный аппарат, предназначенный главным образом для пуска, остановки и реверса электрических двигателей. Кроме управления магнитные пускатели обеспечивают с помощью тепловых реле защиту двигателей от токовых перегрузок и сигнализацию об их работе. В соответствии с перечисленными функциями в состав пускателя могут входить контактор, кнопки управления, тепловые реле защиты, сигнальные лампы, размещаемые в одном корпусе. Магнитные пускатели различаются между собой по назначению (реверсивные и реверсивные), наличию или отсутствию тепловых реле и кнопок управления, степени защиты от воздействия окружающей среды, уровням коммутируемых токов, рабочему напряжению главной цепи.

В табл. 4.11 приведены основные технические данные магнитных пускателей серий ПМЕ и ПАЕ.

Пускатели серии ПМЛ выпускаются на токи от 10 до 200 А, допустимая частота включения в час для пускателя первого – пятого габаритов составляет 3600, а для пускателей шестого и седьмого габаритов – 2400.

Пускатели серии ПМС предназначены для управления асинхронными двигателями и имеют шесть типоисполнений на

Таблица 4.9

Технические характеристики гибридных контакторов переменного тока

| Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Частота включения, не более | Износостойкость, млн циклов | | | Размеры, мм | Масса, кг | Время отключения, мс |
|----------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|
| | | | | механическая | коммутационная | высота | | | |
| КТ64-33 | 380 | 160 | 1200 | 10 | 5 | 380 | 275 | 330 | 17,9 |
| КТ65-33 | 660 | | | | | 380 | 280 | 345 | 19,4 |
| КТП64-35 | 380 | 250 | 1200 | 10 | 5 | 480 | 295 | 395 | 9 |
| КТ65-35 | 660 | | | | | | | | 12 |
| КТ64-37 | 380 | 400 | 600 | 5 | 5 | 580 | 330 | 445 | 13 |
| КТ65-37 | 660 | | | | | | | | 12 |
| КТ64-39 | 380 | 630 | 600 | 5 | 5 | 580 | 407 | 460 | 9 |
| КТ65-39 | 660 | | | | | | | | 20 |
| КТП64-33 | 380 | 160 | 2000 | 16 | 5 | 380 | 275 | 330 | 8 |
| КТП65-33 | 660 | | | | | 380 | 280 | 345 | 9 |
| КТП64-35 | 380 | 250 | 2000 | 10 | 5 | 480 | 295 | 395 | 13 |
| КТП65-35 | 660 | | | | | | | | 12 |
| КТП64-37 | 380 | 400 | 1200 | 10 | 5 | 580 | 330 | 445 | 19 |
| КТП65-37 | 660 | | | | | | | | 20 |
| КТП64-39 | 380 | 630 | 1200 | 10 | 5 | 580 | 407 | 460 | 20 |
| КТП65-39 | 660 | | | | | | | | 20 |

Таблица 4.10

Технические характеристики гибридных контакторов постоянного тока

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | | | Масса, кг | |
|---------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|---------|------------|-------|
| | | | ширина | высота | глубина | контактора | блока |
| КП81-33 | 160 | 220 | 390 | 473 | 256 | 29 | 20 |
| КП81-35 | 250 | 220 | 480 | 555 | 303 | 41,5 | 20 |
| КП81-37 | 400 | 220 | 503 | 480 | 435 | 60 | 28 |
| КП81-39 | 630 | 220 | 565 | 580 | 465 | 90 | 34 |

Таблица 4.11

Технические характеристики пускателей серий ПМЕ и ПАЕ

| Тип | Номинальный ток при напряжениях 380/500 В, А | Габаритные размеры, мм | Наличие теплового реле |
|---------|--|------------------------|------------------------|
| ПМЕ-001 | 3/1,5 | 75 × 65 × 119 | Нет |
| ПМЕ-002 | 3/1,5 | 121 × 83 × 101 | Есть |
| ПМЕ-003 | 3/1,5 | 90 × 150 × 118 | Нет |
| ПМЕ-004 | 3/1,5 | 135 × 150 × 118 | Есть |
| ПМЕ-111 | 10/6 | 68 × 85 × 84 | Нет |
| ПМЕ-112 | 10/6 | 154 × 102 × 91 | Есть |
| ПМЕ-113 | 10/6 | 164 × 90 × 106 | Нет |
| ПМЕ-114 | 10/6 | 232 × 90 × 107 | Есть |
| ПМЕ-211 | 25/14 | 102 × 90 × 118 | Нет |
| ПМЕ-212 | 25/14 | 195 × 98 × 126 | Есть |
| ПМЕ-213 | 25/14 | 130 × 205 × 155 | Нет |
| ПМЕ-214 | 25/14 | 180 × 205 × 155 | Есть |
| ПАЕ-311 | 40/21 | 214 × 114 × 144 | Нет |
| ПАЕ-312 | 40/21 | 275 × 114 × 121 | Есть |
| ПАЕ-313 | 40/21 | 214 × 239 × 114 | Нет |
| ПАЕ-314 | 40/21 | 264 × 239 × 121 | Есть |
| ПАЕ-411 | 63/35 | 290 × 183 × 135 | Нет |
| ПАЕ-412 | 63/35 | 290 × 183 × 135 | Есть |
| ПАЕ-413 | 63/35 | 275 × 343 × 135 | Нет |
| ПАЕ-414 | 63/35 | 275 × 343 × 135 | Есть |
| ПАЕ-511 | 110/61 | 335 × 200 × 156 | Нет |
| ПАЕ-512 | 110/61 | 335 × 200 × 156 | Есть |
| ПАЕ-513 | 110/61 | 320 × 338 × 170 | Нет |
| ПАЕ-514 | 110/61 | 320 × 338 × 170 | Есть |
| ПАЕ-611 | 146/80 | 380 × 230 × 190 | Нет |
| ПАЕ-612 | 146/80 | 380 × 230 × 190 | Есть |
| ПАЕ-613 | 146/80 | 385 × 435 × 190 | Нет |
| ПАЕ-614 | 146/80 | 385 × 435 × 190 | Есть |

токи от 10 до 160 А. В качестве встраиваемых элементов они могут иметь разделительный трансформатор, кнопки управления, амперметр, сигнальную лампу. Механическая износостойкость находится в пределах 10 ... 16 млн. циклов, а частота включений в час составляет 6000 для пускателей первого габарита и 2400 для пускателей пятого и шестого габаритов.

Пускатели серии ПМА выпускаются для управления асинхронными двигателями мощностью от 1,1 до 75 кВт с nominalным напряжением 380 и 660 В.

Бесконтактные пускатели представляют собой полупроводниковые (или гибридные) устройства, обычно тиристорные, которые предназначены для управления двигателями (чаще всего асинхронными и синхронными) и отличаются теми же положительными свойствами, что и бесконтактные (гибридные) контакторы. Некоторые типы таких пускателей позволяют ограничивать пусковые токи двигателей или их моменты при пуске, поэтому они получили название «мягкие» пускатели, или «мягкие» стартеры. В табл. 4.12 ... 4.15 представлены параметры отечественных бесконтактных пускателей.

Таблица 4.12
Технические характеристики пускателей серии ПБН и ПБР
(ГПО «УМЗ», Ульяновск)

| Модель* | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполнение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------|
| 4 | 2 | 4 | IP44 | 160 × 150 × 150 | 1,5 |
| 10 | 4 | 10 | IP44 | 170 × 200 × 110 | 4,5 |
| 25 | 7,5 ... 11 | 25 | IP44 | 190 × 180 × 265 | 7,5 |
| 40 | 18,5 | 40 | IP44 | 170 × 275 × 170 | 12,5 |
| 63 | 30 | 63 | IP00 | 215 × 255 × 360 | 17,5 |
| 100 | 45 | 100 | IP00 | 360 × 265 × 560 | 29 |
| 160 | 100 | 160 | IP00 | 180 × 530 × 680 | 34 |

* Напряжение 3 × 220, 380, 440 В; частота 50/60 Гц; исполнение – IP00 по требованию.

Таблица 4.13
Технические характеристики пускателей серии ИРБИ-61
(ИРБИС, Новосибирск)

| Модель* | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполнение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------|
| 110 | 110 | 200 | IP20 | 500 × 300 × 590 | 47 |
| 200 | 200 | 400 | IP20 | 600 × 400 × 590 | 65 |
| 315 | 315 | 555 | IP20 | 600 × 400 × 590 | 65 |

* Напряжение 3 × 380 В; частота 50 Гц; исполнение – IP00 по требованию.

Таблица 4.14

Технические характеристики пускателей серии КЭП
(АО «ЗВИ», Москва)

| Модель* | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполнение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| МРМ-М | 45 ... 250 | До 450 | IP31, IP00 | 588/380 × 542/145 × 317/217** | 42/12** |
| УПТ-2 | 45 ... 250 | До 450 | IP54 | 660 × 235 × 815 | 55 |
| БУ АЭК | 45 ... 350 | До 600 | IP54, IP00 | 555 × 230 × 700 | 50 |

* Напряжение 3 × 380 В; частота 50/60 Гц.

** Силовой блок/блок управления.

Таблица 4.15

Технические характеристики пускателей серии УПР1
(ОАО «ЧЭАЗ», Чебоксары)

| Модель* | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток нагрузки, А | Исполнение | Габаритные размеры, мм |
|---------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|
| 1 | 7,5 | 25 | IP00 | 242 × 268 × 280 |
| 2 | 30 | 63 | IP00 | 242 × 480 × 370 |
| 3 | 100 | 160 | IP00 | 242 × 500 × 360 |
| 4 | 200 | 400 | IP00 | 400 × 1000 × 370 |

* Напряжение 3 × 380 В; частота 50/60 Гц.

4.6. Реле

Реле представляют собой слаботочные аппараты, предназначенные для использования в схемах управления, автоматики, защиты и сигнализации самых разнообразных установок, а также коммутации электрических цепей. Область применения реле очень широкая. Они используются в качестве коммутационных аппаратов, датчиков тока, напряжения и мощности, промежуточных элементов для передачи команд из одной цепи в другую и размножения сигналов, датчиков времени и различных физических переменных и технологических параметров.

Отличительной особенностью реле является скачкообразное изменение его состояния при достижении входным воздействием на него определенного уровня. По своему исполнению реле делятся на электромагнитные (контактные), полупроводниковые (бесконтактные) и герметичные.

Электромагнитное реле по принципу своего действия не отличается от контактора и работает следующим образом (рис. 4.3). На сердечнике 2 магнитной системы реле находится катушка 1, на которую подается входной электрический сигнал. Когда ток (напряжение) в




Рис. 4.3. Схема устройства электромагнитного реле

Если уменьшить (отключить) ток (напряжение) в катушке, то якорь под действием пружины 10 вернется в исходное положение и контакты вернутся в «нормальное» (исходное) положение. Ток (напряжение), при котором якорь реле возвращается в исходное положение, носит название тока (напряжения) возврата, или отпускания, а отношение тока (напряжения) возврата к току (напряжению) срабатывания называется коэффициентом возврата реле.

Ток (напряжение) срабатывания реле может регулироваться в определенных пределах изменением силы натяжения возвратной пружины 10 с помощью гайки 5, а также за счет зазора δ , величина которого может регулироваться с помощью винта 4. При затяжке пружины 10 или увеличении зазора ток (напряжение) срабатывания возрастает.

Поскольку контакты реле коммутируют небольшие (до 5 ... 10 А) токи, в них обычно не используются дугогасительные камеры, а конструкции контактов простые.

Промежуточные электромагнитные реле применяются в основном для коммутации электрических цепей и размножения контактов других электрических аппаратов. В табл. 4.16 приведены параметры некоторых промежуточных реле, при этом буквой р обозначены размыкающие контакты, а буквой з — замыкающие.

Электромагнитные реле постоянного тока серии РЭВ-800 применяются в схемах управления в качестве реле тока, напряжения, времени и промежуточных, а РЭВ-810 — в качестве реле тока и напряжения. Они изготавливаются с катушками на напряжение от 12 до 220 В и могут иметь от одного до четырех контактов.

В качестве промежуточных применяются также реле типов РП-250, РП-220, РП-230, РП-251, РП-252, РП-253, РП-321, РП-341, РП-42 и ряд других, которые могут использоваться и как реле напряжения.

Реле времени представляет собой устройство, контакты которого замыкаются или размыкаются с некоторой выдержкой времени после получения сигнала управления.

Цепи катушки превысит некоторое значение, называемое током (напряжением) срабатывания реле, создаваемая им электромагнитная сила станет больше противодействующей силы возвратной пружины 10, якорь 3 реле притягивается к сердечнику 2 и траперса 6, поднявшись, обеспечит замыкание контактов 8 и размыкание контактов 7. Сила нажатия в контактах создается пружиной 9.

Таблица 4.16
Технические характеристики промежуточных реле

| Тип | Число контактов | Номинальное напряжение, В | | Длительный ток контактов, А | Износстойкость, число срабатываний | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | постоянное | переменное | | коммутационная | механическая |
| ПЭ-20 | 4р + 4з | — | 12 ... 240 | 5 | $(1 \dots 2) \cdot 10^6$ | $4 \cdot 10^6$ |
| ПЭ-21 | 4 ... 8 | 12 ... 200 | 12 ... 380 | 5 | До $3 \cdot 10^6$ | $(3 \dots 5) \cdot 10^6$ |
| ПЭ-23 | 3з + 3р | 12 ... 110 | 12 ... 240 | 4 | $(1 \dots 3) \cdot 10^6$ | $(5 \dots 10) \cdot 10^6$ |
| РП-23 | 5 | 12 ... 220 | — | — | — | — |
| РП-41, РП-42 | 8, 4 | 12 ... 220 | — | 10 | 10^6 | 10^7 |
| ЭП-41В | 3 ... 6 | — | 36 ... 500 | 16 | 10^6 | — |
| РП-8, РП-9, РП-11, РП-12 | 1 ... 7 | 24 ... 220 | 24 ... 220 | — | — | — |
| РПШ-0 | 4 ... 12 | — | 12 ... 50 | 12 | $3 \cdot 10^6$ | $3 \cdot 10^6$ |
| МКУ-48 | 2 ... 8 | 12 ... 220 | 24 ... 380 | 5 | $25 \cdot 10^6$ | — |

Электромагнитное реле времени отличается от обычного реле наличием на магнитопроводе магнитной трубки (гильзы), которая и обеспечивает выдержку времени реле при отключении его катушки от источника питания.

Включение реле времени происходит, как у обычного электромагнитного реле. Выдержка времени обеспечивается за счет замедления возврата контактной системы реле в исходное положение из-за более медленного спадания магнитного потока при снятии с катушки напряжения. В соответствии с таким принципом действия электромагнитное реле времени обеспечивает выдержку при размыкании замыкающего контакта и замыкании размыкающего контакта. Выдержка времени реле регулируется путем установки латунной немагнитной прокладки ступенчато или плавно за счет изменения натяжения пружины.

В табл. 4.17 приведены параметры электромагнитных реле времени типов РЭВ-80, РЭВ-800 и РЭВ-810.

Моторное (электромеханическое) реле времени в своей основе имеет специальный низкоскоростной двигатель и редуктор с большим передаточным числом. На выходном валу редуктора укрепляется рычаг, начальное положение которого устанавливается по шкале установок времени реле. Рычаг управляет работой вспомогательных контактов, которыми, в свою очередь, включается выходное электромагнитное реле.

Технические характеристики выпускаемых моторных реле времени типов Е-510 и РВ-4 приведены в табл. 4.17. Реле типа РВМ-12 способно обеспечить выдержку времени в пределах 0,5 ... 4 с, а реле типа РВМ-13 — 1 ... 10 с.

Таблица 4.17
Технические характеристики реле времени

| Тип реле | Напряжение, В | Выдержка времени, с | Число контактов | | Ток через контакты, А | | |
|-----------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----|-----------------------|-------------|------------|
| | | | з | р | длительный | отклю-чения | вклю-чения |
| РЭВ-80 | 12, 24, 48 | 0,25 ... 1,3 | 1,2 | 1,2 | 10 | 2 ... 15 | 10 ... 80 |
| РЭВ-800 | 12, 24, 48, 110, 220 | 0,25 ... 5,5 | 1,2 | 1,2 | 10 | 1 ... 15 | 10 ... 80 |
| РЭВ-810 | 12, 24, 48, 110, 220 | 0,25 ... 3,8 | 1,2 | 1,2 | 10 | 1 ... 40 | 10 ... 20 |
| ЭВ-100 | 24, 48, 110, 220 | 0,1 ... 20 | 1 | — | 3 ... 5 | 1 ... 5 | — |
| ЭВ-200 | 127, 220 | 0,1 ... 20 | 1 | 1 | 3 ... 5 | 2 ... 5 | — |
| Е-510 | 110, 220 | 1 ... 360 | — | 4 | 5 | 2 | — |
| РВ-4 | 127, 220, 380 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| ВЛ-23 | 110, 220 | 1 ... 100, 6 ... 600 | — | — | — | — | — |
| ВЛ-37 | 24 | 0,1 ... 10, 0,2 ... 200 | — | — | 4 | — | — |
| РВГ-20111 | 12, 24 | 0,2 ... 0,7 | — | — | 0,1 | — | — |
| PC-30 | 24, 240 | 1 ... 90 | — | — | 2,5 | — | — |

Механическое реле времени имеет замедлитель в виде анкерного механизма, управляемого электромагнитом. При подаче напряжения на электромагнит (начало отсчета времени) его якорь заводит пружину анкерного механизма аналогично часовому. Последний, начав работать, перемещает подвижный контакт реле. После заданного времени, определяемого положением (уставкой) неподвижного контакта реле, происходит замыкание контактной системы, что и определяет конец отсчета времени. Параметры анкерных реле времени типов ЭВ-100 и ЭВ-200 даны в табл. 4.17.

Некоторые механические реле времени управляются не электромагнитом, а подвижной частью контактора. В этом случае запуск в работу анкерного механизма происходит сразу же после включения контактора. Такие реле времени получили название маятниковых.

В схемах *электронных реле времени* обычно используют различные полупроводниковые элементы (чаще всего транзисторные) и конденсаторы, время разряда или заряда которых и определяет выдержку времени. Их выходной каскад реализуется на обычном электромагнитном реле. Характеристики полупроводниковых реле времени типов ВЛ-23 и ВЛ-37 приведены в табл. 4.17.

Электронные реле времени типа ВЛ-43 обеспечивают выдержку времени от 0,1 до 200 с, реле типа ВЛ-48 — от 0,1 до 100 с,

имеют номинальный ток 4 А, номинальное напряжение питания 110 и 220 В и могут коммутировать мощность нагрузки до 160 ВА.

Реле времени с герметичными контактами имеют ту особенность, что их контакты герметизированы и являются одновременно и частью магнитопровода реле. Герметизация контактов повышает износостойкость и надежность реле в работе. В настоящее время разработаны герметичные контакты (герконы) на токи включения до 180 А, токи отключения до 60 А при номинальном токе 6,3 А. В табл. 4.17 приведены параметры реле времени с герконами типов РС-30 и РВГ-20111.

Реле максимального тока предназначены для защиты контролируемых цепей и устройств от повышения тока сверх определенной величины. Реле тока серии РТ-40 позволяют осуществлять токовую защиту с уставками от 0,05 (реле РТ-40/0,2) до 200 А (реле РТ-40/200) и могут коммутировать нагрузку мощностью до 60 Вт в цепях постоянного тока и мощностью до 300 Вт в цепях переменного тока.

Реле тока серии РТ-80 выпускаются на номинальный ток 5 и 10 А и могут иметь уставку защиты от 2 до 10 А. Замыкающие контакты этих реле способны коммутировать ток до 5 А при напряжении до 250 В, а размыкающие — переменный ток до 2 А и постоянный ток до 0,5 А при том же напряжении.

Реле максимального тока типов РЭВ-200, РЭВ-310 и РЭВ-830 применяются для защиты цепей постоянного тока величиной от 1,5 до 600 А.

В качестве реле максимального тока в схемах электропривода применяются реле мгновенного действия типов РЭВ-570 для использования в цепях постоянного тока от 0,6 до 1200 А и РЭВ-571Т для использования в цепях переменного тока с уровнем от 0,6 до 630 А. Они допускают регулировку своей уставки (тока срабатывания) в пределах (0,7 ... 3) $I_{\text{ном}}$ (РЭВ-570) и (0,7 ... 2) $I_{\text{ном}}$ (РЭВ-571Т) с точностью до ±10 % и имеют время срабатывания порядка 0,05 с.

Реле автоматики, защиты и сигнализации имеют самое разнообразное назначение и исполнение. К наиболее употребимым в схемах электроснабжения, автоматики и защиты относятся:

реле направления мощности РБМ-170/270, обеспечивающие правильный выбор направления электрической мощности;

реле прямой РНФ-2, обратной РНФ-3 и нулевой РНН-57 последовательностей напряжения, реагирующие на соответствующие напряжения при возникновении аномальных ситуаций;

реле ДЗТ-11, предназначенные для дифференциальной защиты одной фазы трансформаторов;

реле активной РБМ-275 и реактивной РБМ-276 мощности, предназначенные для контроля уровней соответствующих мощностей;

реле сигнальное типа РУ-21 и блоки сигнальных реле типа СЭ-2, реагирующие на определенные уровни тока или напряжения;

реле счета импульсов типов Е-531, Е-526, РСИ-1, РСИ-2, осуществляющие счет электрических импульсов.

Технические данные этих и других реле специального назначения приведены в [5, 6, 31].

4.7. Выбор электрических аппаратов

Выбор электрических аппаратов представляет собой задачу, при решении которой должны учитываться:

- 1) коммутируемые аппаратом токи, напряжения и мощности;
- 2) параметры нагрузки – активная, индуктивная, емкостная, низкоомная, высокоомная и др.;
- 3) число коммутируемых цепей;
- 4) напряжение и токи цепей управления;
- 5) режим работы аппарата – кратковременный, длительный, повторно-кратковременный;
- 6) условия работы аппарата – температура, влажность, давление, наличие вибрации и др.;
- 7) способы крепления аппарата;
- 8) экономические и массо-габаритные показатели;
- 9) удобство сопряжения и электромагнитная совместимость с другими устройствами и аппаратами;
- 10) стойкость к электрическим, механическим и термическим перегрузкам.

Предельной коммутационной способностью электрического аппарата называют максимальное значение тока короткого замыкания, которое он способен отключить несколько раз, оставаясь исправным.

Электродинамическая стойкость характеризуется амплитудой ударного тока короткого замыкания, который способен пропустить аппарат без своего повреждения.

Термическая стойкость характеризуется допустимым количеством тепла, которое может быть выделено в аппарате за время действия тока короткого замыкания.

Для определения соответствия этих параметров электрических аппаратов условиям работы электроустановки должны быть предварительно определены токи короткого замыкания. Их расчет проводится применительно к конкретным схемам электроустановок и рассмотрен в [1].

Автоматические выключатели рекомендуется применять в ответственных установках при необходимости быстрого восстановления напряжения питания, дистанционного управления и комплексной защиты, а также в асинхронных электропри-

водах для предотвращения однофазного режима работы двигателей. Их использование целесообразно также в электроприводах с малой частотой включения, где они обеспечивают включение и защиту двигателя и могут применяться вместо магнитных пускателей.

Автоматические выключатели выбираются по номинальным току и напряжению, роду тока, предельной коммутационной способности, электродинамической и термической стойкости, собственному времени включения. Все параметры автоматов должны соответствовать их работе как в обычном, так и аварийном режимах, а конструктивное исполнение – условиям размещения.

Номинальный ток автомата должен быть не ниже тока продолжительного режима установки, а сам аппарат не должен отключаться при предусмотренных технологических перегрузках.

Проверка выбранного автомата по условию защиты электроустановки от токов короткого замыкания состоит в сопоставлении тока короткого замыкания в установке с предельной коммутационной способностью автомата, которая должна быть выше этого тока.

Задача установки от перегрузок по току будет обеспечена, если номинальный ток автомата с тепловым расцепителем будет равен или несколько больше номинального тока защищаемого объекта.

Уставки тепловой и максимальной токовой защит электродвигателей должны соответствовать уровням соответствующих токов двигателя. Максимальная токовая защита не должна срабатывать при пуске двигателя, для чего ее ток уставки $I_{y.m}$ выбирается по соотношению

$$I_{y.m} \geq k_n I_{\text{пуск}},$$

где $I_{\text{пуск}}$ – пусковой ток двигателя; $k_n = 1,5 \dots 2,2$ – коэффициент, учитывающий вид расцепителя и возможный разброс тока его срабатывания относительно уставки.

Задача от перегрузки (тепловая защита) считается эффективной при следующем соотношении ее тока уставки $I_{y.t}$ и номинального тока двигателя:

$$I_{y.t} = (1,2 \dots 1,4) I_{\text{ном}}.$$

К числу показателей контакторов, реле и магнитных пускателей, по которым они выбираются, относятся характер и величина напряжений главной цепи и цепи управления (включающих катушек); коммутационная способность контактов и их количество, допустимая частота включений; режим работы; категория размещения; степень защиты от воздействия окружающей среды.

Добавим, что реле, выполняющие функции управления и защиты, выбираются по роду входной воздействующей величины

(ток, напряжение, мощность), выдержке времени (реле времени), коэффициенту возврата, времени срабатывания и отпускания.

Уставка тока реле максимального тока при защите асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором выбирается из соотношения

$$I_{y,t} = (1,2 \dots 1,3) I_{\text{пуск}},$$

а для асинхронных двигателей с фазным ротором и двигателей постоянного тока — по формуле

$$I_{y,t} = (2 \dots 2,5) I_{\text{ном}}.$$

Выключатели и переключатели выбираются по роду и величине напряжения, току нагрузки, количеству переключений, которое они допускают по условиям механической и электрической износостойкости, а также конструктивному исполнению.

Кнопки и ключи управления выбираются по роду и уровню напряжения, величине коммутируемого тока, количеству коммутируемых цепей, степени защиты и климатическому исполнению, электрической и механической износостойкости.

Контрольные вопросы

1. По каким признакам классифицируются электрические аппараты?
2. Какие аппараты относятся к аппаратам управления?
3. Какие виды силовых коммутационных аппаратов ручного управления применяются в электрических установках?
4. Что такое автоматический выключатель?
5. Какие виды защит может обеспечивать автоматический выключатель и за счет чего?
6. Что такое электромагнитный контактор?
7. В чем состоят особенности конструкции и работы бесконтактных и гибридных контакторов?
8. Каковы основное назначение и особенности исполнения магнитных пускателей?
9. Какое назначение имеют «мягкие» пускатели?
10. Перечислите основные виды электромагнитных реле.
11. Каковы конструкция и принцип действия электромагнитного реле?
12. Какие основные типы реле времени вы знаете?
13. Какие условия должны учитываться при выборе электрических аппаратов?
14. По каким основным электрическим параметрам проверяются и выбираются электрические аппараты?
15. Что такое предельная коммутационная способность, электродинамическая и термическая стойкость электрического аппарата?

Глава 5

КОММУТАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И УСТРОЙСТВА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В настоящей главе рассмотрены высоковольтные выключатели, разъединители, короткозамыкатели, отделители и комплектные распределительные устройства. Защитные и измерительные высоковольтные аппараты и устройства — трансформаторы тока и напряжения, предохранители, токоограничивающие реакторы, разрядники и др. — будут рассмотрены в соответствующих главах.

5.1. Выключатели

Выключатели предназначены для выполнения оперативной и аварийной коммутации в системах электроснабжения и для включения и выключения отдельных электрических цепей и нагрузок. Основными параметрами применяемых выключателей являются:

номинальный ток, который выключатель способен длительно проводить при заданных напряжении, частоте и температуре окружающего воздуха;

номинальное напряжение, при котором выключатель работает в данной системе электроснабжения;

номинальный ток отключения, представляющий собой действующее значение наибольшего тока короткого замыкания, который выключатель способен отключить при данном напряжении и заданном цикле операций;

термическая и электродинамическая стойкость, характеризуемые соответственно токами термической и электродинамической стойкости;

время отключения и включения выключателя с приводом, характеризующее быстродействие выключателя;

цикл операций, определяющий перечень коммутационных операций, который должен быть способен совершить выключатель.

Масляные выключатели (табл. 5.1) характеризуются тем, что гашение возникающей при разрыве электрической цепи дуги происходит путем ее эффективного охлаждения в потоке газопаровой смеси, вырабатываемой дугой в результате

Таблица 5.1

Технические характеристики масляных выключателей

| Тип | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | 4-секундная термическая стойкость, кА | Номинальный ток отключения, кА | Время отключения, с | Масса, кг | Тип привода |
|----------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| ВМЭ-6-200-4 | 6 | 200 | 4 | 4 | — | — | ПМ-300 ПМ-113 |
| ВМЭ-6-200-1,5 | 6 | 630 | 1,25 | 1,25 | — | — | ПЭ-11 ПП-67 |
| ВМГ-10 | 10 | 1000 | 20 | 20 | — | 140 145 | ППВ-10 |
| ВМГП-10 | 10 | 630 1000 | 20 31,5 | 20 31,5 | — | 140 145 | Встроенный, пружинный |
| ВМПЭ-10 | 10 | 630 1000 1600 | 20 31,5 | 20 31,5 | 0,12 | 225 335 | Встроенный, пружинный |
| ВММ-10 | 10 | 400 630 | 10 | 10 | 0,12 | 94 | То же |
| ВК-10 | 10 | 630 1000 1600 | 20 31,5 45 | 20 31,5 45 | 0,07 0,15 | 150 180 | ПЭ-21, ПЭ-21A |
| МГТ-10-3200-45 | 10 | 3200 4000 5000 | — | 63 | 0,15 | — | ПЭ-21, ПЭ-21A |
| МГТ-10-4000-45 | | | | | | | |
| МГТ-10-5000-45 | | | | | | | |
| МГТ-10-5000-63 | 10 | 5000 | | | | | |

Примечание. ПП – привод пружинный встроенный; ПЭ – привод электромагнитный встроенный.

разложения и испарения масла. Выключатели этого типа делятся на баковые (многообъемные), в которых масло используется для гашения дуги и изоляции токоведущих частей от бака, и малообъемные (маломасляные), в которых масло используется только для гашения дуги и изоляции контактов одного полюса.

Электромагнитные выключатели (табл. 5.2) отключают цепи путем их размыкания сначала главными, а затем дугогасительными контактами, имеющими дугогасительные камеры. Для гашения дуги применяется так называемое магнитное дутье.

Таблица 5.2
Технические характеристики электромагнитных выключателей

| Тип | 4-секундная термическая стойкость, кА | Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более | Время отключения выключателя с приводом, с, не более | Собственное время включения выключателя с приводом, с, не более | Масса, кг |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|---|-----------|
| ВЭМ-6-2000/40-125 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,35 | 1000 |
| ВЭМ-6-3200/40-125 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,35 | 1236 |
| ВЭМ-10Э-1000/12,5 | 20 (5 с) | 0,05 | — | 0,4 | 610 |
| ВЭМ-10Э-1250/12,5 | 20 (5 с) | 0,05 | — | 0,4 | 600 |
| ВЭМ-10Э-1000/20 | 20 | 0,05 | — | 0,4 | 600 |
| ВЭМ-10Э-1250/20 | 20 | 0,05 | — | 0,4 | 599 |
| ВЭ-10-1250-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 522 |
| ВЭ-10-1600-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 522 |
| ВЭ-10-2500-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 533 |
| ВЭ-10-3600-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 565 |
| ВЭ-10-1250-31,5 | 31,5 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 563 |
| ВЭ-10-1600-31,5 | 31,5 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 563 |
| ВЭ-10-2500-31,5 | 31,5 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 574 |
| ВЭ-10-3600-31,5 | 31,5 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 606 |

Вакуумные выключатели (табл. 5.3) характеризуются тем, что гашение дуги происходит в вакууме [до $1,3 \cdot (10^{-2} \dots 10^{-5})$ Па].

Воздушные выключатели. В выключателях этого типа гашение дуги происходит подачей в дугогасительные устройства сжатого воздуха при давлении 6 ... 8 МПа. Этот тип выключателей применяется в качестве сетевых – при напряжении 6 кВ и выше, генераторных – при напряжении 6 ... 27 кВ, выключателей для

Таблица 5.3
Технические характеристики вакуумных выключателей

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальный ток короткого замыкания, кА | Время термической стойкости, с | Полное время отключения, с | Количество циклов | Исполнение |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| ВВТЭ(П)-10-10У2 | 630 | 25 | 3 | 0,05 | 20 000 | Стационарное |
| ВВТЭ(П)-10-20УХЛ2 | 630 ... 1000 | 52 | 3 | 0,05 | 20 000 | На тележке |
| ВВЭ-10-20У3 | 630 ... 1600 | 52 | 3 | 0,055 | 20 000 | » |
| ВВЭ-10-31,5У3 | 630 ... 3150 | 80 | 3 | 0,055 | 2000 | » |
| ВВЭ-10-20Т3 | 630 ... 1250 | 52 | 3 | 0,055 | 20 000 | » |
| ВВЭ-10-31,5Т3 | 630 ... 2500 | 80 | 3 | 0,055 | 20 000 | » |
| ВВБ-10-20У2 | 320 | 10 | 4 | 0,08 | 30 000 | Стационарное |

Примечание. Первое число после буквенной части обозначения – номинальное напряжение, кВ; второе число – номинальный ток отключения, кА.

электротермических установок – при напряжении 6 ... 220 кВ и в ряде других случаев. Для электрических систем с напряжением 350 ... 500 кВ применяется другая дугогасящая среда – элегаз, представляющий собой шестифттористую серу (SF_6) и обладающий более высокой электрической прочностью. В табл. 5.4 приведены технические параметры некоторых типов воздушных выключателей.

Таблица 5.4
Технические характеристики воздушных выключателей

| Тип | Номинальный ток, кА | Ток термической стойкости, кА; для времени, с | Номинальный ток отключения, кА | Время включения, с | Время отключения, с |
|---------|---------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| ВВОА-15 | 12,5 | 145; 3 | 140 | 0,1 | 0,08 |
| ВВГ-20 | 12,5; 20 | 160; 4 | 160 | 0,1 | 0,15 |
| ВВУ-35 | 2; 3,2 | 40; 4 | 40 | 0,13 | 0,07 |
| ВВУ-110 | 2 | 40; 4 | 40 | 0,2 | 0,08 |
| ВВД-220 | 2 | 31,5; 4 | 31,5 | 0,24 | 0,08 |
| | 3,2 | 40; 4 | 40 | – | – |
| ВНВ-220 | 2 | 40; 4 | 40 | 0,1 | 0,04 |
| ВВБ-330 | 2 | 35,5; 4 | 35,5 | 0,25 | 0,08 |

Окончание табл. 5.4

| Тип | Номинальный ток, кА | Ток термической стойкости, кА; для времени, с | Номинальный ток отключения, кА | Время включения, с | Время отключения, с |
|-----------|---------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| ВВД-330 | 3,2 | 40; 4 | 40 | 0,25 | 0,08 |
| | 2 | 40; 4 | 40 | 0,1 | 0,04 |
| ВВБ-500 | 2 | 35,5; 4 | 35,5 | 0,25 | 0,08 |
| ВНВ-500 | 2 | 63; 3 | 63 | 0,1 | 0,06 |
| ВВБ-750 | 3,2 | 40; 4 | 40 | 0,11 | 0,06 |
| ВНВ-750 | 3,2 | 40; 4 | 40 | – | 0,06 |
| ВНВ-1150 | 4 | 40; 4 | 40 | 0,1 | 0,035 |
| ВВБК-110 | 3,2 | 50; 4 | 50 | – | 0,06 |
| ВВБК-220 | 3,2 | 56; 4 | 56 | – | 0,04 |
| ВВБК-330 | 3,2 | 40; 4 | 40 | – | 0,04 |
| ВВБК-500 | 2 | 40; 4 | 40 | – | 0,04 |
| ВВБК-750 | 3,2 | 40; 4 | 40 | – | 0,04 |
| ВВБК-1150 | 4 | 40; 4 | 40 | – | 0,04 |

Примечание. Число после буквенной части обозначения – номинальное напряжение, кВ.

5.2. Разъединители, отделители и короткозамыкатели

Разъединители применяются для коммутации, отключения и переключения обесточенных электрических цепей и, в частности, для отделения на время ремонта или ревизии электрооборудования от смежных установок и линий, находящихся под напряжением, и обеспечения при этом видимого разрыва между ними. Разъединители выпускаются для внутренней и наружной установки.

Разъединители для внутренней установки типов РВО, РВФ и РВЗ предназначены для работы при напряжении 6 кВ и токах от 400 до 2000 А, разъединители для наружной установки выпускаются на токи от 200 до 5000 А. Расшифровка буквенных обозначений разъединителей: Р – разъединитель; В – внутренней установки; О – однополюсный; Ф – с фигурным исполнением токопровода; З – наличие заземляющих ножей; Д – двухколонковая конструкция; Л – наличие линейного контакта. Разъединители наружной установки имеют в обозначении букву Н.

В табл. 5.5 приведены основные параметры разъединителей внутренней установки, а в табл. 5.6 – параметры разъединителей наружной установки.

Таблица 5.5
Технические характеристики разъединителей внутренней установки

| Тип | Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА | | 4-секундный ток термической стойкости, кА | Масса разъединителя и одного полюса (полюсное исполнение), кг |
|------------------|---|-------------|---|---|
| | амплитудный | действующий | | |
| PBO-6/400 | 50 | 29 | 16 | 5,9 |
| PBO-6/630 | 60 | 35 | 20 | 6,3 |
| PBO-6/1000 | 120 | 71 | 40 | 12,5 |
| PB-6/400 | 50 | 29 | 16 | 24 |
| PB-6/630 | 60 | 35 | 20 | 27 |
| PB-6/1000 | 120 | 71 | 40 | 42 |
| PB3-6/400 | 50 | 29 | 16 | 28 |
| PB3-6/630 | 60 | 35 | 20 | 29 |
| PB3-6/1000 | 81 | 47 | 40 | 46 |
| PBФ-6/400 | 50 | 29 | 16 | 35 |
| PBФ-6/630 | 60 | 35 | 20 | 38 |
| PBФ-6/1000 | 81 | 47 | 40 | 67 |
| PBO-10/400 | 50 | 29 | 16 | 5,9 |
| PBO-10/630 | 60 | 35 | 20 | 6,3 |
| PBO-10/1000 | 120 | 71 | 40 | 12,5 |
| PB-10/400 | 50 | 29 | 16 | 26 |
| PB-10/630 | 60 | 35 | 20 | 28 |
| PB-10/1000 | 120 | 71 | 40 | 44 |
| PB3-10/400 | 50 | 29 | 16 | 30 |
| PB3-10/630 | 60 | 35 | 20 | 32 |
| PB3-10/1000 | 81 | 47 | 40 | 48 |
| PBФ-10/400 | 50 | 29 | 16 | 41 |
| PBФ-10/630 | 60 | 35 | 20 | 45 |
| PBФ-10/1000 | 81 | 47 | 40 | 83 |
| РЛВОМ-10/1000 | 81 | 47 | 40 | 16,19 |
| PBP-III-10/2000 | 85 | — | 31,5 | 82 |
| PBPЗ-III-10/2000 | 85 | — | 31,5 | 112 |

Для управления однополюсными разъединителями внутренней установки напряжением до 35 кВ применяются изолирующие штанги, а трехполюсными разъединителями — ручной привод типа ПР-10 и ПЧ-50 с червячной передачей. Управление разъединителями наружной установки осуществляется ручным приводом типа ПРН3, а при дистанционном управлении — электродвигательным приводом типа ПДН.

Таблица 5.6
Технические характеристики разъединителей наружной установки

| Тип | Амплитуда предельного сквозного тока короткого замыкания, кА | Ток термической стойкости, кА | | Масса, кг |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | главных контактов (4 с) | заземляющих ножей (1 с) | |
| РЛНД-10/400 | 25 | 10 | 10 | 61 |
| РОН-10К/5000 | 180 | 71 | — | 105 |
| РНД (3)-35/1000 | 63 | 25 | 25 | 81 |
| РНД (3)-35/2000 | 80 | 31,5 | 31,5 | 178 |
| РНД (3)-35/3200 | 125 | 50 | 50 | 240 |
| РНД (3)-110/1000 | 80 | 31,5 | 31,5 | 225 |
| РНД (3)-110/2000 | 100 | 40 | 40 | 380 |
| РНД (3)-110/3200 | 125 | 50 | 50 | 451 |
| РНД (3)-150/1000 | 100 | 40 | 40 | 42 |
| РНД (3)-150/2000 | 100 | 40 | 40 | 500 |
| РНД (3)-150/3200 | 112 | 45 | 45 | 505 |
| РНД (3)-220/1000 | 100 | 40 | 40 | 775 |
| РНД (3)-220/2000 | 100 | 40 | 40 | 866 |
| РНД (3)-220/3200 | 125 | 50 | 50 | 900 |
| РНД (3)-320/3200 | 160 | 63 | 63 | 3510 |
| РНД (3)-500/3200 | 160 | 63 | 63 | 4250 |
| РПД-500/3200 | 160 | 63 | — | 6100 |
| РПД-750/3200 | 160 | 63 | — | 9370 |
| РНВ (3)-750П/4000 | — | 63 | — | 8769 |
| РНЗ-1150/4000 | 100 | 40 | — | 13 370 |

Примечание. Числитель — номинальное напряжение, кВ; знаменатель — номинальный ток, А.

Отделители (табл. 5.7) служат для отключения обесточенной цепи высокого напряжения за небольшое — не более 0,1 с — время, для чего они снабжаются быстродействующим приводом.

Короткозамыкатели (табл. 5.8) служат для создания искусственного короткого замыкания в цепи высокого напряжения. По своей конструкции они подобны заземляющему устройству разъединителя, но снабжены быстродействующим приводом.

Для отделителей применяется привод типа ПРО (привод ручной отделителя), а для короткозамыкателей — ПРК (привод ручной короткозамыкателя).

Таблица 5.7

Технические характеристики отделителей

| Показатель | Тип отделителя | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | ОД-35 ОД3-35 | ОД-110 ОД3-110 | ОД-110 ОД3-110 | ОД-150 ОД-150У | ОД-220 |
| Номинальный ток, А | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Полное время отключения (без гололеда), с | 0,45 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,5 |

Примечания: 1. Буквы З в обозначении – наличие заземляющих пожей, У – усиленная изоляция.

2. Цифровая часть обозначения – номинальное напряжение, кВ.

3. Предельный сквозной ток – 80 кА.

Таблица 5.8

Технические характеристики короткозамыкателей

| Показатель | Тип короткозамыкателя | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|---------|
| | KРH-35 | K3-110 | K3-150 | K3-220У |
| Амплитуда предельного сквозного тока, кА | 42 | 51 | 51 | 51 |
| Ток термической стойкости, кА | 12,5 | 20 | 20 | 20 |
| Время включения (без гололеда), с | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,25 |
| Масса (без привода), кг | 48 | 150 | 210 | 210 |

Примечания: 1. Цифровая часть в обозначении – номинальное напряжение, кВ.

2. Буквы в обозначении: Н – для наружной установки; У – усиленная изоляция.

5.3. Комплектные трансформаторные подстанции

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) высокого напряжения осуществляют преобразование высокого напряжения в низкое и распределение этого напряжения между потребителями электроэнергии. В табл. 5.9 приведены параметры КТП на первичное напряжение 10 кВ для наружной установки, а в табл. 5.10 – для внутренней установки.

Контрольные вопросы

- Что такое высоковольтный выключатель?
- Какими основными параметрами характеризуется выключатель?
- Какие типы высоковольтных выключателей вы знаете?
- Какое назначение имеют разъединители, отделители и короткозамыкатели?
- Какое электротехническое устройство называется комплектной трансформаторной подстанцией?
- Какие типы трансформаторных подстанций вы знаете?

Таблица 5.9

| Технические характеристики КТП наружной установки | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Показатель | | Тип КТП | | Тип КПП | |
| Номинальная мощность, кВ·А | 25; 40; 63 | 100; 160 | 250 | 400 | 630; 1000; 2 × 630; 2 × 1000 |
| Тип силового трансформатора | TM-25/6(10); TM-40/6(10); TM-63/6(10) | TM-100/6(10); TM-160/6(10) | TMФ-400/6(10) | TM3-630/6 (10); TM3-1000/6 (10) | |
| Тип коммутационного аппарата на стороне ВН | PВ-10-250; ПК-6(10) | PВ-10-250; ПК-6(10) | PВ-10-250; ПК-6(10) | ВНП3-17 с приводом ПРА-17 (в шкафу типа ВВН-1); ПК-6(10) | |
| на линиях | A3124 (40 и 60 А) AП50-2М; A3124 (30, 40 и 60 А) | A3134 (200А) A3124 (100А) | A3144 (400А) A3124 (100А) | ABM-ЮСВ (в шкафу типа КБН-1); 2 шт. БПВ-2 (в шкафу КБН-1); 4 шт. БПВ-1 (в шкафу КБН-1) | ABM-20CB (в шкафу типа КНН-1 или КНН-2); ABM-4B, ABM-10B или ABM-20B (в шкафах типа КНН-4 или КНН-5), ABM-20CB (в шкафу типа КНН-3) |
| Количество отходящих линий | 3 + 1 (осн.) | 3 + 1 (осн.) | 4 + 1 (осн.) | 5 или 6 | 7 ... 9 |
| Габариты, мм: | 1300 1150 2740 | 1300 1150 2740 | 1500 2100 2900 | 4060 1220 2000 | Определяется заказом 1185; 1255; 2000 |
| Высота | 740 ... 995 | 1110 ... 1385 | 1850 | 2880 | Определяется заказом |

Технические характеристики КПИ внутренней установки

| | Тип КПП | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|--|
| Показатель | КПП-160 КПП-250 КПП-400 | КПП-СН-0,5 | КПП-400 | КПП-М-1000 КПП-М-1600 |
| Номинальная мощность, кВ·А | 160; 250; 400 | 400; 630; 1000 | 400 | 1000; 1600 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6(10)/0,4...0,23 | 6(10)/0,4...0,23 | 6(10)/0,4...0,23 | 6(10)/0,4...0,23 |
| Тип силового трансформатора | ТМ3 | ТС3; ТС3С | ТМФ | ТМ3; ТН3 |
| Шкафы ввода ВН: тип шкафа | ШВВ-3 | Кабельная ко- робка | ВВ-1; ВВ-2 | ШВВ-3; ШВВ-5 |
| типа коммутационного аппаратата | ВН-11 | Глухой ввод | ВНП3-17; ПК-6(10) | ВН-11 |
| Шкафы НН: ввода | ШВ-А | 4ШН; 5ШН | КБ-1; КБ-2; | ШНВ-2М; ШНВ-3М |
| секционные | — | 4ШН; 6ШН | КБ-4 | ШНС-2М |
| линейные | ШЛ-а | 5ШН-600 | КБ-5а; КБ-56 | ШНЛ-1М; ШНЛ-2М |
| Типы коммутационных аппаратов: на вводах и секционные на отходящих линиях | A3744С A3712Б; A3722Б; A3734С; A3744С | Э-16В; Р-2515 A3710-A3740 | АВМ-10СВ БПВ-1; БПВ-2 | Э-40В; Э-25В Э-16В; Э-0,6В Э-25В |

Глава 6

ТРАНСФОРМАТОРЫ

6.1. Назначение и типы трансформаторов

Трансформатором называется статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции напряжения переменного тока одной величины (первичного напряжения) в напряжение переменного тока другой величины (вторичное напряжение). Основными частями трансформатора являются магнитная система (магнитопровод) и расположенные на ней две или более гальванически не связанные между собой обмотки.

Автотрансформатором называется трансформатор, две или более обмотки которого имеют между собой гальваническую связь, и передача энергии из первичной цепи во вторичную осуществляется как посредством магнитного поля, так и электрическим путем.

В зависимости от числа фаз преобразуемого напряжения трансформаторы могут быть однофазными, трехфазными и многофазными, а по уровню передаваемой мощности они делятся на силовые и маломощные. Отдельную группу трансформаторов составляют измерительные трансформаторы тока и напряжения, предназначенные для питания типовых измерительных приборов и аппаратов релейной защиты и автоматики при больших значениях измеряемых токов и напряжений. Данные трансформаторы обеспечивают при этом также и гальваническую развязку силовых и измерительных цепей.

В двухобмоточном трансформаторе различают обмотку высшего напряжения (ВН), присоединяемую к сети более высокого напряжения, и обмотку низшего напряжения (НН), присоединяющую к сети более низкого напряжения. В трехобмоточном трансформаторе имеется также и обмотка среднего напряжения (СН).

Обмотка трансформатора, к которой подводится электрическая энергия, называется первичной, а обмотка, от которой энергия отводится, — вторичной.

Условные изображения трансформаторов и автотрансформаторов на электрических схемах приведены на рис. 6.1. В соответствии с ГОСТ 11677–85 в однофазном трансформаторе (рис. 6.1, а) начало и конец обмотки высокого напряжения (ВН) обозначаются соответственно прописными латинскими буквами *A* и *X*, а обмотки низкого напряжения (НН) — строчными латинскими буквами *a*

Окончание табл. 6.1

| Тип | Мощность, кВт | U_{1n} , кВ | U_{2n} , кВ | u_k , % | Мощность потерь, кВт | | i_0 , % |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| | | | | | P_x | P_k | |
| TM-100/10 | 100 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 | 0,365 | 1,97 | 2,6 |
| TM-160/10 | 160 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 | 0,565 | 2,65 | 2,4 |
| TM-250/10 | 250 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 | 0,82 | 3,7 | 2,3 |
| TM-400/10 | 400 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 | 1,05 | 5,5 | 2,1 |
| TM-630/10 | 630 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 5,5 | 1,56 | 7,6 | 2 |
| TM-1000/10 | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 | 2,45 | 12,2 | 1,4 |
| TM-1600/10 | 1600 | 10 | 0,4 | 5,5 | 3,3 | 18 | 1,3 |
| TM-2500/10 | 2500 | 10 | 0,4 | 5,5 | 4,6 | 25 | 1 |
| TM-4000/10 | 4000 | 10 | 0,4 | 5,5 | 6,4 | 33,5 | 0,9 |
| TM-6300/10 | 6300 | 10 | 0,4 | 6,5 | 9,0 | 46,5 | 0,8 |
| TC3-160/10 | 160 | 10 | 0,4 | 5,5 | 0,7 | 2,7 | 4 |
| TC3-250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,0 | 3,8 | 3,5 |
| TC3-400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,3 | 5,4 | 3 |
| TC3-630/10 | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 | 2,0 | 1,3 | 1,5 |
| TC3-1000/10 | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 | 3,0 | 11,2 | 1,5 |
| TC3-1600/10 | 1600 | 10 | 0,4 | 5,5 | 4,2 | 16,0 | 1,5 |




Рис. 6.1. Условные изображения:
а – однофазного трансформатора; б, в – трехфазного трансформатора; г, д – автотрансформатора; е – трансформатора тока

и x . В трехфазном трансформаторе (рис. 6.1, б, в) начала и концы обмоток ВН обозначаются соответственно A, B, C и X, Y, Z , а обмотка НН – a, b, c и x, y, z .

В трехфазных трансформаторах обмотки могут быть соединены по схемам звезда (первичная обмотка на рис. 6.1, в), что обозначается русской буквой Y , треугольник (вторичная обмотка на рис. 6.1, в), что обозначается русской буквой Δ , и зигзаг (латинская буква Z в обозначении). Отвод (ответвление) от нейтрали у схем звезда и зигзаг обозначается через O .

6.2. Силовые трансформаторы

К силовым относятся трехфазные и многофазные трансформаторы мощностью 6,3 кВ·А и более и однофазные мощностью 5 кВ·А и более. По способу охлаждения они делятся на трансформаторы с естественным воздушным охлаждением (сухие трансформаторы), не имеющие специальной системы охлаждения, и с масляным охлаждением.

В табл. 6.1 приведены параметры трехфазных трансформаторов серий ТМ и ТСЗ. В таблице приняты следующие обозначения: U_{1n} , U_{2n} – номинальные первичное и вторичное напряжения; u_k – на-

пряжение короткого замыкания в % от номинального; P_x , P_k – мощность потерь соответственно холостого хода и короткого замыкания; i_0 – ток холостого хода в % от номинального. В обозначениях трансформаторов: ТМ – трехфазный масляный трансформатор; 25/10 – мощность 25 кВ·А, первичное напряжение 10 кВ; ТСЗ – трехфазный трансформатор сухой защищенного исполнения.

В табл. 6.2 содержатся параметры трансформаторов серий ТМ, ТДЦ и ТРДНЦ (расшифровка буквенных обозначений: ДЦ – с циркуляционным охлаждением масла; Н – с возможностью регулирования напряжения).

Таблица 6.2

Технические характеристики трансформаторов серий ТМ, ТДЦ, ТРДНЦ

| Тип | u_k , % | Потери, кВт | | i_0 , % | Масса, т | | Размеры, мм | | |
|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|--------|
| | | P_x | P_k | | полная | масла | высота | длина | ширина |
| TM-100/35 | 6,5 | 0,465 | 1,97 | 2,6 | 1,3 | – | 2200 | 1330 | 900 |
| TM-160/35 | 6,5 | 0,700 | 2,65 | 2,4 | 1,7 | – | 2260 | 1400 | 1000 |
| TM-250/35 | 6,5 | 1,000 | 3,70 | 2,3 | 2,0 | – | 2320 | 1500 | 1250 |
| TM-400/35 | 6,5 | 1,35 | 5,50 | 2,1 | 2,7 | – | 2500 | 1650 | 1350 |
| TM-630/35 | 6,5 | 1,90 | 7,60 | 2,0 | 3,5 | – | 2750 | 2100 | 1450 |

Окончание табл. 6.2

| Тип | u_k , % | Потери, кВт | | i_0 , % | Масса, т | | Размеры, мм | | |
|------------------|-----------|-------------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|--------|
| | | P_x | P_k | | полная | масла | высота | длина | ширина |
| TM-1000/35 | 6,5 | 2,75 | 12,2 | 1,5 | 6,0 | 2,02 | 3150 | 2700 | 1570 |
| TM-1600/35 | 6,5 | 3,65 | 18,0 | 1,4 | 7,1 | 2,43 | 3400 | 2650 | 2300 |
| TM-2500/35 | 6,5 | 5,1 | 25,0 | 1,1 | 9,6 | 2,70 | 3800 | 3800 | 2450 |
| TM-4000/35 | 7,5 | 6,7 | 33,5 | 1,0 | 13,2 | 4,10 | 3900 | 3900 | 3650 |
| TM-6300/35 | 7,5 | 9,4 | 46,5 | 0,9 | 17,4 | 4,80 | 4050 | 4300 | 3700 |
| TM-10000/35 | 7,5 | 14,5 | 65,0 | 0,8 | 21,8 | 5,20 | 4350 | 3000 | 3760 |
| TD-16000/35 | 8,0 | 21,0 | 90,0 | 0,6 | 31,3 | 8,20 | 4860 | 3950 | 3970 |
| TD-40000/35 | 8,5 | 36,0 | 165,0 | 0,4 | 52,3 | — | 5700 | 5300 | 4400 |
| TDC-80000/35 | 9,5 | 60,0 | 280,0 | 0,3 | 78,6 | 11,9 | 6100 | 5950 | 4550 |
| TMH-2500/110 | 10,5 | 6,5 | 22,0 | 1,50 | 24,5 | 10,15 | 4090 | 5150 | 3540 |
| TMH-6300/110 | 10,5 | 11,5 | 48,0 | 0,80 | 37,3 | 14,7 | 5150 | 6080 | 3170 |
| TDH-10000/110 | 10,5 | 15,5 | 60,0 | 0,70 | 38,0 | 12,9 | 5380 | 5900 | 4270 |
| TDH-16000/110 | 10,5 | 24,0 | 85,0 | 0,70 | 54,5 | 19,7 | 6300 | 6910 | 4470 |
| TRDH-25000/110 | 10,5 | 30,0 | 120,0 | 0,70 | 67,2 | 20,0 | 5820 | 6580 | 4650 |
| TRDH-32000/110 | 10,5 | 40,0 | 145,0 | 0,70 | — | — | — | — | — |
| TRDH-40000/110 | 10,5 | 50,0 | 160,0 | 0,65 | 91,2 | 27,0 | 6190 | 6930 | 4850 |
| TRDCH-63000/110 | 10,5 | 70,0 | 245,0 | 0,60 | 107,2 | 28,5 | 6500 | 8300 | 4400 |
| TRDCH-80000/110 | 10,5 | 85,0 | 310,0 | 0,60 | — | — | — | — | — |
| TRDCH-125000/110 | 10,5 | 120,0 | 400,0 | 0,55 | — | — | — | — | — |

В табл. 6.3 приведены параметры трансформаторов серий ТСЗ с ВН 380, 500 и 660 В и НН 230 и 400 В.

Таблица 6.3

Технические характеристики трансформаторов серии ТСЗ

| Тип | Мощность, кВ·А | u_k , % | Потери, Вт | | i_0 , % | Масса, кг | Размеры, мм | | |
|--------------|----------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------|--------|
| | | | P_x | P_k | | | высота | длина | ширина |
| TCZ-10/0,66 | 10 | 4,5 | 90 | 280 | 7,0 | 150 | 650 | 700 | 440 |
| TCZ-16/0,66 | 16 | 4,5 | 125 | 400 | 5,8 | 180 | 680 | 760 | 480 |
| TCZ-25/0,66 | 25 | 4,5 | 180 | 560 | 4,8 | 240 | 720 | 820 | 520 |
| TCZ-40/0,66 | 40 | 4,5 | 250 | 800 | 4,0 | 320 | 820 | 890 | 540 |
| TCZ-63/0,66 | 63 | 4,5 | 355 | 1090 | 3,3 | 440 | 920 | 970 | 580 |
| TCZ-100/0,66 | 100 | 4,5 | 500 | 1500 | 2,7 | 580 | 980 | 1060 | 620 |
| TCZ-160/0,66 | 160 | 4,5 | 710 | 2060 | 2,3 | 800 | 1150 | 1150 | 680 |

Параметры сухих трансформаторов с литой изоляцией типа ТСЕ приведены в табл. 6.4.

Таблица 6.4
Технические характеристики трансформаторов серии ТСЕ

| Показатель | TSE 772/10 | TSE 792/10 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Номинальная мощность, кВ·А | 630 | 1000 |
| Напряжение ВН/НН, кВ | 6 ... 10/0,4/0,231 | 6 ... 10/0,4/0,231 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6 | 6 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 6500 | 8750 |
| Потери холостого хода, Вт | 1300 | 1700 |
| Группы соединений | Д/Y ₀ -11 | Д/Y ₀ -11 |
| Температура окружающей среды, °С | -45 ... +40 | -45 ... +40 |

Трансформаторы двухобмоточные с переключением ответвлений на стороне ВН (кроме ТДЦ) без возбуждения (ПБВ) типов ТМ-2500/110 – ТМ-6300/110; ТД-10 000/110 – 40000/110; ТДЦ-80 000/110 – ТДЦ-400 000/110 имеют класс напряжения 110 и 150 кВ, схему соединения обмоток У/Д-11 и систему НН уровней 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18 и 20 кВ.

В табл. 6.5 приведены параметры некоторых типов однофазных трансформаторов.

Таблица 6.5
Технические характеристики однофазных трансформаторов

| Тип | S_n , кВ·А | U_{1n} , В | U_{2n} , В | i_0 , % | u_k , % |
|-----------|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| OCM-0,063 | 0,063 | | 12; 24 | 24 | 12,0 |
| OCM-0,10 | 0,1 | 220; | 12; 24 | 24 | 9,0 |
| OCM-0,16 | 0,16 | 380; | 36; 42 | 23 | 7,0 |
| OCM-0,25 | 0,25 | 660 | 110 | 22 | 5,5 |
| OCM-0,40 | 0,40 | | 220; 14 | 20 | 4,5 |
| OCM-0,63 | 0,63 | | 29; 56; 130; 260 | 19 | 3,5 |
| OCM-1,0 | 1,0 | | (для выпрямителей) | 18 | 2,5 |

Трансформаторы сухие для питания электропечей и установок электронагрева серий ОС, ОС3, ОС3К и ОСКР выпускаются мощностью от 8,34 до 250 кВ·А, ВН 220 или 380 В и допускают ступенчатое регулирование напряжения.

Для судов выпускаются трансформаторы в открытом исполнении типа ОСМ мощностью от 0,063 до 1 кВ·А, водозащищенные типа ОСВМ мощностью от 0,25 до 4 кВ·А и каплезащищенные типа ОСЗМ мощностью от 6,3 до 25 кВ·А. Транс-

форматоры этих серий выпускаются также трехфазными и на частоту 400 Гц.

Более подробные сведения о силовых трансформаторах можно найти в [30].

6.3. Автотрансформаторы

Автотрансформаторы имеют в своем обозначении букву А. Параметры трехфазных трехобмоточных автотрансформаторов приведены в табл. 6.6, однофазных — в табл. 6.7, а их условные изображения приведены на рис. 6.1, г, д.

Таблица 6.6

Технические характеристики трехфазных автотрансформаторов

| Тип | Номинальная мощность, кВ·А | | Напряжение, кВ | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|----------------|-----|--------------------------|
| | автотрансформатора | обмотки НН | ВН | СН | НН |
| АТДЦТН-63000/220/110 | 63 | 32 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 |
| АТДЦТН-125000/220/110 | 125 | 61 | 230 | 121 | 6,3; 6,6; 10,5; 11; 38,5 |
| АТДЦТН-200000/220/110 | 200 | 80 | 230 | 121 | 6,3; 6,6; 38,5; 10,5; 11 |
| АТДЦТН-250000/220/110 | 250 | 125 | 230 | 121 | 6,3; 6,6; 38,5 |
| АТДЦТН-250000/220/110 | 250 | 100 | 230 | 121 | 10,5; 11 |
| АТДЦТН-125000/330/110 | 125 | 63 | 330 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11; 38,5 |
| АТДЦТН-200000/330/110 | 200 | 80 | 330 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11; 38,5 |
| АТДЦТН-250000/330/110 | 250 | 100 | 330 | 158 | 10,5; 38,5 |
| АТДЦТН-250000/330/110 | 250 | 100 | 500 | 121 | 10,5; 38,61 |

Таблица 6.7

Технические характеристики однофазных автотрансформаторов

| Тип | Номинальная мощность, кВ·А | | Напряжение, кВ | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|----------------|-----|------------------|
| | автотрансформатора | обмотки НН | ВН | СН | НН |
| АОДЦТН-133000/330/220 | 133 | 50 | 191 | 133 | 15,75; 20 |
| АОДЦТН-133000/330/220 | 133 | 67 | 191 | 133 | 15,75; 20 |
| АОДЦТН-133000/330/220 | 133 | 33 | 191 | 133 | 10,5; 38,5 |
| АОДЦТН-267000/500/220 | 267 | 67 | 289 | 133 | 10,5; 13,8; 38,5 |
| АОДЦТН-267000/500/220 | 267 | 83 | 289 | 133 | 15,75 |
| АОДЦТН-267000/500/220 | 267 | 120 | 289 | 133 | 20 |
| АОДЦТН-267000/750/220 | 267 | 80 | 434 | 133 | 10,5 |
| АОДЦТН-333000/750/220 | 333 | 120 | 434 | 191 | 15,75; 10,5 |

6.4. Измерительные трансформаторы тока и напряжения

Измерительные трансформаторы тока и напряжения служат для измерения соответственно тока и напряжения и изоляции измерительных приборов и устройств релейной защиты в установках высокого напряжения.

Трансформаторы тока (табл. 6.8) преобразуют измеряемый первичный ток во вторичный, для чего их первичная обмотка включается в цепь измеряемого тока, а ко вторичной подключаются измерительный прибор или средства защиты электроустановки. Трансформаторы тока по своему исполнению должны

Таблица 6.8

Технические характеристики трансформаторов тока

| Тип | U_h , кВ | I_h , А | S _h обмоток, В·А | |
|-----------|------------|---|-----------------------------|-----------|
| | | | измерительной | защитной |
| ТШ-0,5 | 0,5 | 14 000 | — | — |
| ТНШ-0,66 | 0,66 | 1600; 2500 | — | — |
| ТНШЛ-0,66 | 0,66 | 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | 20 | — |
| ТШН-0,66 | 0,66 | 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000 | 5 | — |
| ТЛМ-6 | 6 | 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 | 10 | 15 |
| ТОЛК-6 | 6 | 20; 30; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600 | 30 | — |
| ТПЛМ-10 | 10 | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400 | 10 | 15 |
| ТПОЛ-10 | 10 | 600; 800; 1000; 1500 | 10 | 15 |
| ТОЛ-10 | 10 | 30; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 | 10 | 15 |
| ТЛ-10 | 10 | 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000 | 10 | 15 |
| ТПЛ-10К | 10 | 10; 15; 30; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 | 10 | 15 |
| ТВГ-24 | 24 | 6000 | 30 | 30 |
| ТВ-10 | 10 | 6000 | 20 | — |
| ТВТ-10 | 10 | 5000; 6000; 12 000 | 30 | — |
| ТВТ-110 | 110 | 300; 600; 1000; 2000 | 30 ... 50 | 10 ... 50 |
| ТФЗМ35А | 35 | 15 ... 600 | 50 | 20 |
| ТФРМ330Б | 330 | 10/2000; 1500/3000 | 30 | 40 |
| ТФУМ330А | 330 | 500/1000/2000 | 50 | 50 |

соответствовать номинальным напряжению и измеряемому току и их частоте, иметь требуемый класс точности и необходимые параметры по электродинамической и термической стойкости к действию токов короткого замыкания. Вторичный номинальный ток трансформаторов составляет 1 ... 5 А. Условное изображение трансформатора тока приведено на рис. 6.1, е.

Буквы в обозначении трансформаторов тока характеризуют их конструкцию, а именно: Т – трансформатор; Л – литая изоляция; М – малогабаритный; О – опорной конструкции; К – катушечный; В – встроенный; П – проходного типа; У – усиленный по термической и динамической стойкости; Ш – шинный; Ф – в фарфоровом кожухе; Т – встроенный в силовой трансформатор; Г – для установки на нулевых выводах турбогенераторов; У – с U-образной первичной обмоткой; Н – навесного исполнения. Цифра после буквенного обозначения указывает на номинальное напряжение трансформатора в киловольтах.

Трансформаторы напряжения (табл. 6.9) служат для преобразования высокого напряжения в низкое стандартного значения (100 или $100/\sqrt{3}$ В) и изоляции (потенциальной развязки)

Таблица 6.9

Технические характеристики трансформаторов напряжения

| Тип | U_n , В | | S_n , В·А (при классе точности) | | S_{max} , В·А |
|-------------|---|-----------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| | ВН | НН | 1 | 0,5 | |
| НОС-0,5 | 380; 500 | 100 | 50 | 25 | 100 |
| НОМ-6 | 3000; 6000 | 100; 100 | 50; 75 | 30; 50 | 240; 400 |
| НОМЭ-6 | 6000 | 100 | 75 | 50 | 400 |
| НТМК-10 | 10 000 | 100 | 200 | 120 | 960 |
| НТМИ-10-66 | 10 000 | 100; 100/3 | 200 | 120 | 960 |
| НОЛ-08-10 | 10 000; 11 000 | 100; 110 | 150 | 75 | 640 |
| ЗНОЛ 06-10 | 10 000/ $\sqrt{3}$; 11 000/ $\sqrt{3}$ 13 800 | 100/3; 100 | 150 | 75 | 640 |
| НОМ-15 | 15 750; | 100 | 150 | 75 | 640 |
| | 18 000 | | | | |
| | 6000/ $\sqrt{3}$ | | | | |
| ЗНОМ-15-63 | 10 000/ $\sqrt{3}$; 15 750/ $\sqrt{3}$ | 100/ $\sqrt{3}$ | 75 | 50 | 400 |
| ЗНОГ 110-79 | 100 000/ $\sqrt{3}$ | 100/ $\sqrt{3}$ | 600 | 400 | 2500 |
| НКФ-330-73 | 330 000/ $\sqrt{3}$ | 110/ $\sqrt{3}$ | 600 | 400 | 2000 |
| НДЕ-500-72 | 500 000/ $\sqrt{3}$ | 100/ $\sqrt{3}$ | 500 | 300 | 1200 |

цепей измерительных приборов и элементов релейной защиты от высокого напряжения. Для безопасности обслуживания один конец вторичной обмотки заземляется.

Применяемые трансформаторы напряжения должны иметь номинальное напряжение, соответствующее напряжению электроустановки, мощность их нагрузки должна быть распределена по фазам равномерно и соответствовать их номинальной мощности при требуемом классе точности. Для питания счетчиков электроэнергии применяются трансформаторы класса 0,5, а для питания щитовых измерительных приборов – трансформаторы классов 1,0 и 3,0. Трансформаторы напряжения могут использоваться и как обычные трансформаторы, при этом мощность их нагрузки не должна превышать паспортного значения.

Трансформаторы напряжения (буква Н в обозначении) имеют следующие обозначения:

НТМИ – трехфазный, с естественным масляным охлаждением, с обмоткой для контроля изоляции сети;

НОЛ – однофазный, с литой изоляцией; оба вывода первичной обмотки изолированы;

ЗНОЛ – то же, но один вывод первичной обмотки изолирован, а второй заземлен;

НОМ – однофазный, с естественным масляным охлаждением; оба вывода первичной обмотки изолированы;

ЗНОГ – однофазный, с газовой изоляцией; один вывод первичной обмотки заземлен, второй изолирован;

НКФ – каскадный, залитый трансформаторным маслом, в фарфоровой покрышке;

НДЕ – емкостной делитель напряжения.

Контрольные вопросы

1. Что такое трансформатор?
2. Что такое автотрансформатор?
3. Какие типы трансформаторов по способу охлаждения их обмоток вы знаете?
4. Как выглядят схемы включения обмоток трансформаторов в звезду и треугольник?
5. Для чего служат трансформаторы тока и напряжения?

Глава 7

СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Синхронной называется двухобмоточная электрическая машина переменного тока, одна из обмоток которой (обмотка статора) подключается к электрической сети переменного тока, а другая (обмотка возбуждения) — к источнику постоянного тока. Наибольшее распространение получили синхронные машины с трехфазной обмоткой статора, которая называется также обмоткой якоря. Обмотка возбуждения располагается на роторе и вместе с ним образует индуктор машины. В качестве источника тока возбуждения используются генераторы постоянного тока или более современные статические полупроводниковые системы возбуждения.

Синхронные машины небольшой мощности иногда изготавливаются в обращенном исполнении с обмоткой возбуждения на статоре и с трехфазной обмоткой на роторе. В регулируемых электроприводах применяются также синхронные машины с возбуждением от постоянных магнитов и с так называемым пассивным ротором в виде зубчатого цилиндра.

Синхронные машины по своему назначению делятся на генераторы, двигатели и синхронные компенсаторы. Начала и концы обмоток статора имеют обозначения $C1 - C4$, $C2 - C5$, $C3 - C6$, а обмотки возбуждения $II1 - II2$. Условное изображение трехфазной синхронной машины приведено на рис. 7.1.




Рис. 7.1. Условное изображение синхронной электрической машины

7.1. Генераторы

Генератором называется электрическая машина, преобразующая подводимую к ее валу механическую энергию в электрическую. Синхронные генераторы являются основным видом генераторов, применяемых на электрических станциях для выработки электрической энергии. Если приводом генератора является гидравлическая турбина, он называется гидрогенератором, если приводным двигателем является турбина, то такой генератор называется турбогенератором. На электростанциях небольшой мощно-

сти, например передвижных, в качестве двигателей генераторов используются дизели и двигатели внутреннего сгорания.

Гидрогенераторы выполняются, как правило, явнополюсными, с вертикальной осью вращения, мощностью до 700 МВ·А и частотами вращения от 50 до 500 об/мин (иногда до 1000 об/мин) и применяются на гидравлических электростанциях. В табл. 7.1 приведены параметры основных типов гидрогенераторов. Через S_n , n_n , и U_n обозначены соответственно номинальные полная мощность, частота вращения и напряжение.

Таблица 7.1
Технические характеристики основных типов гидрогенераторов

| Тип | S_n , МВ·А | n_n , об/мин | U_n , кВ | Особенности исполнения |
|------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| СГГ | 0,63 ... 3,125 | 600; 750 | 6,3 | Горизонтальные, для высоконапорных гидроэлектростанций, защищенные, с вентиляцией по разомкнутому циклу; прямая электромашинная система возбуждения |
| СГК | 5,67 ... 23,3 | 78,9 ... 150 | 1,45 ... 4,0 | Горизонтальные капсульные, с косвенным воздушным охлаждением |
| СГКВ | 20,0; 28,0; 45,9 | 93,8; 62; 75 | 3,15; 4,16; 6,3 | Горизонтальные капсульные, с непосредственным охлаждением обмоток статора и ротора водой |
| СВ | 28,75 ... 306 | 57,7 ... 428,6 | 10,5; 15,75 | Вертикальные, индивидуального исполнения, с косвенным воздушным охлаждением |
| СВО | 45,6; 209; 236 | 150; 166,7 | 10; 15; 15,75 | Вертикальные, обратимые двигатель-генераторы (для ГЭС) с воздушным охлаждением |
| СВФ | 590; 711 | 93,8; 142,8 | 15,75 | Вертикальные, с непосредственным охлаждением обмотки статора водой и форсированным охлаждением обмотки ротора воздухом |
| ВГС | 3,0 ... 282 | 50 ... 600 | 6,3 ... 15,75 | Вертикальные, индивидуального исполнения, с косвенным воздушным охлаждением |

Окончание табл. 7.1

| Тип | S_n , МВ·А | n_n , об/мин | U_n , кВ | Особенности исполнения |
|-------|--------------|----------------|------------|--|
| ВГСФ | 294 | 200 | 15,75 | Вертикальные, индивидуального исполнения, с косвенным воздушным охлаждением обмотки статора воздухом и форсированным охлаждением обмотки ротора воздухом |
| ВГСВФ | 353 | 200 | 15,75 | Вертикальные, с непосредственным охлаждением обмотки статора водой и форсированным охлаждением обмотки ротора воздухом |

В табл. 7.2 приведены подробные характеристики некоторых типов гидрогенераторов. Через $\cos \phi_n$ и η_n обозначены номинальные коэффициенты мощности и полезного действия.

Таблица 7.2

Технические параметры гидрогенераторов

| Тип | S_n , МВ·А | U_n , кВ | n_n , об/мин | $\cos \phi_n$ | η_n , % | Возбуждение | |
|-----------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | | I_b , А | U_b , В |
| ВГС440/69-28 | 9,4 | 10,5 | 214 | 0,8 | 96,1 | 436 | 185 |
| СГКВ480/115-64 | 20,0 | 3,15 | 93,8 | 1,0 | 96,3 | 950 | 295 |
| ВГС525/125-28 | 26,9 | 10,5 | 214 | 0,8 | 96,3 | 1050 | 145 |
| СГК2538/160-70 | 19,0 | 3,15 | 85,7 | 0,92 | 96,0 | — | — |
| СВ712/227-24 | 306 | 15,75 | 250 | 0,85 | 98,18 | 2400 | 310 |
| СВ0733/130-36 | 45,6 | 10 | 166,7 | 0,9 | 97,4 | — | — |
| ВГС800/110-52 | 35 | 10,5 | 115,4 | 0,8 | 96,7 | — | — |
| СВ808/130-40 | 64,7 | 10,5 | 150 | 0,85 | 97,7 | 1200 | 204 |
| ВГСФ930/233-30 | 294 | 15,75 | 200 | 0,85 | 98,1 | 1880 | 308 |
| ВГСВФ940/235/30 | 353 | 15,75 | 200 | 0,85 | 98,2 | 2450 | 300 |
| СВ01000/260-40 | 236 | 15 | 150 | 0,95 | 99,0 | — | — |
| СВ1070/145-52 | 100 | 13,8 | 115,4 | 0,8 | 97,6 | — | — |
| СВ1130/140-8 | 117,7 | 13,8 | 125 | 0,85 | 98,0 | 1300 | 191 |
| ВГС1190/215-48 | 282,5 | 15,75 | 125 | 0,85 | 98,4 | 1500 | 370 |
| БТС1260/147-68 | 97 | 13,8 | 88,25 | 0,85 | 97,5 | 1435 | 355 |
| СВФ1285/275-2 | 711 | 15,75 | 142,8 | 0,9 | 98,3 | 3500 | 530 |
| СВ1500/200-8 | 127,8 | 13,8 | 68,2 | 0,9 | 97,6 | 1820 | 380 |
| ВГС1525/135-120 | 67,3 | 10,5 | 50 | 0,85 | 97,2 | 1300 | 480 |
| СВФ1690/175-64 | 590 | 15,75 | 93,8 | 0,85 | 98,2 | 3680 | 615 |

Турбогенераторы имеют, как правило, горизонтальное расположение вала, выпускаются мощностью до 1200 МВ·А и имеют скорость вращения 3000 об/мин, которой соответствует частота генерируемого напряжения 50 Гц при одной паре полюсов статорной обмотки. Параметры основных типов турбогенераторов содержатся в табл. 7.3.

Таблица 7.3
Технические характеристики турбогенераторов

| Тип | P_n , МВт | n_n , об/мин | U_n , кВ | Особенности исполнения |
|---------|-------------------------------|----------------|-----------------|---|
| Т | 2,5; 4; 6; 12; 20 | 3000 | 3,15; 6,3; 10,5 | Исполнение закрытое. Охлаждение воздушное по замкнутому циклу |
| ВС | 32 | 3000 | 6,3; 10,5 | Исполнение закрытое. Косвенное водородное охлаждение |
| ТВФ | 55; 63; 120 | 3000 | 6,3; 10,5 | Косвенное охлаждение обмотки и сердечника статора, непосредственное охлаждение обмотки ротора водородом |
| ТВВ | 160; 200; 300; 500; 800; 1200 | 3000 | 18; 24 | Непосредственное охлаждение обмотки статора водой, а обмотки ротора водородом при избыточном давлении, заполнение корпуса статора водородом |
| ТГВ | 200; 300 | 3000 | 15,75; 20 | Непосредственное охлаждение обмотки статора и ротора водородом |
| ТГВ200М | 200 | 3000 | 15,75 | Непосредственное охлаждение обмотки статора водой, а обмотки ротора и активной стали водородом |
| ТГВ | 500 | 1500; 3000 | 20 | Непосредственное охлаждение обмотки и сердечников статора и ротора водородом |
| ТВМ | 300; 500 | 3000 | 20; 36,75 | Непосредственное охлаждение обмотки и сердечника статора изоляционным маслом, а ротора водой |

В табл. 7.4 приведены технические данные турбогенераторов серии Т, а в табл. 7.5 – турбогенераторов серии ТВВ.

Таблица 7.4
Технические характеристики турбогенераторов серии Т

| Тип | P_n , МВт | U_n , кВ | $\cos \varphi_n$ | η_n , % | Возбуждение | | Масса, кг |
|---------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | U_b , В | I_b , А | |
| T-2,5-2 | 2,5 | 6,3; 13,5 | 0,8 | 97,3 | 80 | 244 | 11 000 |
| T-4-2 | 4 | 6,3; 13,5 | 0,8 | 97,4 | 110 | 276 | 15 000 |
| T-6-2 | 6 | 6,3; 10,5 | 0,8 | 97,5 | 135 | 251 | 18 800 |
| T-12-2 | 12 | 6,3; 10,5 | 0,8 | 97,7 | 225 | 288 | 25 500 |
| T-20-2 | 20 | 10,5 | 0,8 | 97,6 | 195 | 548 | 60 000 |

Таблица 7.5
Технические характеристики турбогенераторов серии ТВВ

| Тип | P_n , МВт | $\cos \varphi_n$ | U_n , кВ | I_n , кА | U_b , В | I_b , А | η_n , % |
|------------|-------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| TBB-160-2Е | 160 | 0,85 | 18 | 6,04 | 360 | 2300 | 98,5 |
| TBB-200-2А | 200 | 0,85 | 15,75 | 8,625 | 300 | 2540 | 98,6 |
| TBB-320-2 | 300 | 0,85 | 20 | 10,2 | 447 | 2900 | 98,6 |
| TBB-500-2 | 500 | 0,85 | 20 | 17 | 474 | 3530 | 98,7 |
| TBB-800-2 | 800 | 0,9 | 24 | 21,4 | 612 | 3790 | 98,75 |
| TBB-1000-2 | 1000 | 0,9 | 24 | 26,73 | 427 | 7550 | 98,75 |
| TBB-1200-2 | 1200 | 0,9 | 24 | 16,05 | 517 | 7500 | 98,8 |
| TBB-1000-Д | 1000 | 0,9 | 24 | 26,73 | 467 | 6990 | 98,7 |

Генераторы общего назначения выполняются мощностью от единиц до нескольких десятков тысяч киловатт и имеют скорость вращения от 100 до 1500 об/мин. Разновидностями генераторов этого типа являются генераторы с постоянными магнитами на роторе и индукторные генераторы, у которых все обмотки располагаются на статоре, а ротор представляет собой зубчатый цилиндр. Этот тип генераторов используется для получения напряжения высокой частоты (до 10 000 Гц и более), необходимого, в частности, для работы высокочастотных электротехнологических установок.

Генераторы общего назначения выпускаются как трехфазные, так и однофазные. В табл. 7.6 приведены параметры основных типов генераторов общего назначения, в табл. 7.7 – генераторов серий ЕСС и СГ, в табл. 7.8 – генераторов серий ОС и ГСФ, а в табл. 7.9 – генераторов серий ГАБ.

Таблица 7.6
Технические характеристики генераторов общего назначения

| Тип | P_n , кВт | n_n , об/мин | U_n , В | Особенности исполнения |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| ECC | 5 ... 50 | 1500 | 230; 400 | Защищенные, с возбуждением от полупроводниковых выпрямителей |
| ECC5 | 8 ... 75 | 1000; 1500 | 230; 400 | Защищенные, с аксиальной вытяжной вентиляцией |
| СГ2 | 125 ... 315 | 500; 600; 1000 | 400 | Защищенные, с радиальной самовентиляцией. Возбуждение от тиристорного возбудителя, питающегося от отдельной обмотки |
| СГД (10-й габарит) | 75 ... 200 | 750; 1000; 1500 | 230; 400 | Горизонтальные, защищенные, с аксиальной вытяжной вентиляцией, с приводом от дизеля |
| СГД2 | 400 ... 800 | 375 | 400; 6300 | Горизонтальные, с приводом от дизеля, с самовентиляцией, со статической системой возбуждения |
| СГДС | 1000 ... 1250 | 750 | 10500; 6300 | Закрытые, с принудительной вентиляцией по замкнутому циклу, с электромашинным возбудителем |
| ОС | 5 ... 125 | 1500 | 230; 400 | Общепромышленное применение |
| ГМС | 200 ... 500 | 500 | 230; 400 | Горизонтальные, брызгозащищенные, с самовентиляцией, повышенной частоты (500 Гц), для работы на морских судах |
| ГИМ-1 | 0,8; 1; 2,3 | 3000 | 220 | Трехфазные индукторные генераторы. ГИМ-1 – вертикальные, обдуваемые, ГИС-2 – горизонтальные, закрытые. Предназначены для питания нагрузок повышенной частоты (300, 400, 600, 800, 1200, 1600, 2400 Гц) |
| ГИС-2 | | 3000 | 80 | |
| ГСПМ | 37,5 | 3000 | 230; 400 | Горизонтальные, защищенные, с постоянными магнитами, 400 Гц |
| ГПЧ | 12; 75 | 1500 | 230 | Горизонтальные, закрытые, 400 Гц |

Таблица 7.7

Технические характеристики генераторов серий ЕСС и СГ

| Тип | S_n , кВ·А | n_n , об/мин | η_n , % | Масса, кг | Высота оси, мм | Возбуждение | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | | U_b , В | I_b , А |
| ECC-52-4 | 6,25 | 1500 | 80,2 | 125 | 180 | — | — |
| ECC-62-4 | 15,0 | 1500 | 86 | 238 | 200 | — | — |
| ECC-81-4 | 25,0 | 1500 | 87 | 349 | 250 | — | — |
| ECC-82-4 | 31,5 | 1500 | 88 | 420 | 250 | — | — |
| ECC-91-4 | 62,5 | 1500 | 90 | 590 | 315 | — | — |
| ECC5-61-4 | 10 | 1500 | 84,7 | 160 | 200 | — | — |
| ECC5-62-4 | 15 | 1500 | 85,0 | 189 | 200 | — | — |
| ECC5-81-4 | 25 | 1500 | 86,0 | 300 | 250 | — | — |
| ECC5-81-6 | 25 | 1000 | 86,0 | 300 | 250 | — | — |
| ECC5-82-4 | 37,5 | 1500 | 88,2 | 340 | 250 | — | — |
| ECC5-83-6 | 37,5 | 1000 | 88,2 | 360 | 250 | — | — |
| ECC5-91-4 | 62,5 | 1500 | 89,3 | 490 | 315 | — | — |
| ECC5-92-6 | 62,5 | 1000 | 89,6 | 540 | 315 | — | — |
| ECC5-92-4 | 75,0 | 1500 | 90,5 | 540 | 315 | — | — |
| ECC5-93-4 | 93,7 | 1500 | 91,0 | 605 | 315 | — | — |
| СГД102-8 | 93,7 | 750 | 89 | 1070 | 375 | — | 118,5 |
| СГД103-4 | 250 | 1500 | 92,3 | 1550 | 375 | — | 129 |
| СГ2-85/18-12 | 156 | 500 | 90,5 | 1670 | 500 | 27 | 145 |
| СГ2-85/18-10 | 200 | 600 | 91,3 | 1640 | 500 | 29 | 156 |
| СГ2-85/29-12 | 250 | 500 | 91,9 | 2120 | 500 | 36 | 147 |
| СГ2-74/25-6 | 313 | 1000 | 93 | 1600 | 450 | 31 | 179 |
| СГ2-85/29-10 | 313 | 600 | 92,6 | 2140 | 500 | 38 | 153 |
| СГ2-85/45-12 | 394 | 500 | 92,7 | 2750 | 500 | 49 | 147 |
| СГД2-17-24-16 | 500 | 375 | 92 | 4400 | 315 | 41 | 216 |
| СГД2-17-29-16 | 625 | 375 | 92,6 | 4950 | 315 | 50 | 236 |
| СГД2-17-36-16 | 790 | 375 | 93,5 | 5450 | 315 | 55 | 222 |
| СГД2-17-44-16 | 1000 | 375 | 94 | 6200 | 315 | 61 | 241 |
| СГД2-15-30-8 | 1250 | 375 | 94,3 | 7300 | — | 50 | 323 |
| СГД2-15-54-8 | 2000 | 375 | 95 | 11 600 | — | 69 | 320 |
| СГД2-15-74-8 | 2500 | 375 | 95 | 13 700 | — | 70 | 306 |

Примечание. Генераторы серий ЕСС и ЕСС5 имеют напряжение 230 или 400 В, генераторы серии СГД2 – 400 или 6300 В, генераторы серии СГДС – 6300 В.

Таблица 7.8

Технические характеристики генераторов серий ОС и ГСФ

| Тип | S_n , кВ·А | P_n , кВт | I_n , А | η_n , % |
|----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| ОС-51 | 5 | 4 | 7,22 | 80 |
| ОС-52 | 10 | 8 | 14,45 | 82 |
| ОС-71 | 20 | 16 | 28,9 | 86,8 |
| ОС-72 | 37,5 | 30 | 54,1 | 89 |
| ОС-91 | 75 | 60 | 108,2 | 90,5 |
| ОС-92 | 125 | 100 | 180 | 91,5 |
| ГСФ-100М | 120 | 100 | 181 | 80 |
| ГСФ-200 | 250 | 200 | 361 | 80 |

Примечание. Ток указан при напряжении 400 В.

Таблица 7.9

Технические характеристики генераторов серии ГАБ

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | | Число фаз |
|-------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| | | | $\cos \varphi = 1$ | $\cos \varphi = 0,8$ | |
| ГАБ-2-Т/230-М1 | 2 | 230 | 5,0 | 6,3 | 3 |
| ГДБ-2-0/230-М1 | 2 | 230 | 8,7 | 10,9 | 1 |
| ГАБ-4-Т/230-М1 | 4 | 230 | 10,0 | 12,6 | 3 |
| ГАБ-4-0/230-М1 | 4 | 230 | 17,4 | 21,8 | 1 |
| ГАБ-4-Т/400-М1 | 4 | 400 | 5,8 | 7,3 | 3 |
| ГАБ-8-Т/400-М | 8 | 400 | 11,5 | 14,5 | 3 |
| ГАБ-8-Т/230-М | 8 | 230 | 20,0 | 25,0 | 3 |
| ГАБ-8-Т/230/4-400 | 8 | 230 | 20,0 | 25 | 3 |

7.2. Двигатели

Двигателем называется электрическая машина, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую, которая используется для приведения в движение исполнительных органов рабочих машин и производственных механизмов – станков, подъемных кранов, лифтов, насосов, вентиляторов и др. Синхронные двигатели общего назначения выпускаются мощностью от 100 до нескольких десятков тысяч киловатт и имеют скорость вращения от 100 до 3000 об/мин. Они изготавливаются с обмоткой возбуждения на явнополюсном или неявнополюсном роторе и с роторами в виде постоянных магнитов или в виде зубчатого цилиндра.

В табл. 7.10 содержится общая характеристика различных серий синхронных двигателей.

Таблица 7.10

Технические характеристики синхронных двигателей

| Тип | P_n , МВт | n_n , об/мин | U_n , кВ | Особенности исполнения и назначение |
|----------------------|----------------|--------------------------------|------------|--|
| СД2 | 0,132 ... 1,0 | 500; 600; 750; 1000; 1500 | 0,38; 6 | Горизонтальные, защищенные, с самовентиляцией; тиристорное возбуждение; общего назначения |
| СДН2, СДН3-2 | 0,315 ... 4,0 | 300; 375; 500; 600; 750; 1000 | 6 | Горизонтальные, на стояковых подшипниках, открытые (СДН-2) и закрытые (СДН3-2), тиристорное возбуждение; общего назначения |
| СД3 | 0,16 ... 1,0 | 500; 600; 750; 1000; 1500 | 0,38; 6 | Горизонтальные, закрытые, с принудительной вентиляцией, с электромашинной системой возбуждения; общего назначения |
| БСДК, БСДКП | 0,2 | 500 | 0,38 | Открытые, с самовентиляцией (БСДК) и взрывозащищенные с принудительной вентиляцией (БСДКП); безщеточная система возбуждения; для привода компрессоров |
| ВДС, ВДС2 | 4,0 ... 12,5 | 187,5; 214; 250; 300; 333; 375 | 6; 10 | Вертикальные, подвесные, с водяными воздухоохладителями; вентильное или электромашинное возбуждение; для привода вертикальных гидравлических насосов |
| ВСДН (СДВ) | 0,63 ... 3,2 | 375; 500; 600; 750 | 6 | Подвесные, защищенные, с самовентиляцией по разомкнутому циклу; статическая вентильная система возбуждения; для приводов вертикальных гидравлических насосов |
| ДС3 (21-го габарита) | 12,5 ... 22 | 375 | 6; 10 | Закрытые, с самовентиляцией по замкнутому циклу; вентильная система возбуждения; для привода агрегатов прокатного стана |
| СДКП2 | 0,315 ... 0,63 | 375; 500; 600 | 3; 6 | Защищенные; тиристорное возбуждение; для привода поршневых компрессоров |
| СДМ3 | 0,315 ... 5,0 | 300; 375; 500; 600 | 3; 6; 10 | Взрывозащищенные, продуваемые |

Окончание табл. 7.10

| Тип | P_n , МВт | n_n , об/мин | U_n , кВ | Особенности исполнения и назначение |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| СДСЭ | 0,63 ... 3,2 | 100; 150 | 6 | Закрытые, с принудительной вентиляцией по замкнутому циклу; тиристорное возбуждение; для привода мельниц |
| МС213, МС325 | 0,63 ... 19,5 3,2 ... 10,9 | 300; 375; 500; 750 | 6; 10; 10,5 | Горизонтальные, на стояковых подшипниках, закрытые, с принудительной вентиляцией; для прокатного оборудования |
| СДСП | 0,86 ... 2,0 | 250; 300; 375 | 6 | Взрывозащищенные; для привода поршневых компрессоров |
| СДЭ-2 | 0,5 ... 2,5 | 1000 | 6; 10 | Защищенные, с самовентиляцией; тиристорное возбуждение; для привода экскаваторных агрегатов |
| СТД | 0,63 ... 5,0 | 3000 | 6; 10 | Закрытые, для работы в невзрывоопасной среде; бесщеточная система возбуждения; для привода быстроходных механизмов |
| СТДП | 0,63 ... 12,5 | 3000 | 6; 10 | Взрывозащищенные, продуваемые |
| СД3-2 | 0,25 ... 1,0 | 600; 750; 1000; 1500 | 6 | Закрытые, с самовентиляцией; тиристорное возбуждение; для привода дисковых мельниц |

В табл. 7.11 приведены параметры синхронных двигателей серий СД2, СДН2 и СДН32 (50 Гц, $\cos \phi = 0,9$ при перевозбуждении), а в табл. 7.12 – параметры двигателей серий СТД и ТДС.

Таблица 7.11

Технические характеристики синхронных двигателей серий СД2, СДН2, СДН32

| Тип | P_n , кВт | U_n , кВ | η_n , % | M_{max}/M_n | Пусковые данные | | Возбуждение | | J , кг · м ² | Масса, т |
|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | | I_n/I_n | M_n/M_n | U_b , В | I_b , А | | |
| СД2-85/18-12 | 132 | 0,38 | 90,9 | 1,7 | 4,5 | 1,0 | 25 | 137 | 29 | 1,67 |
| СД2-85/29-12 | 200 | 0,38 | 92,4 | 1,7 | 5,0 | 1,1 | 32 | 129 | 45 | 2,12 |
| СД2-85/29-10 | 250 | 0,38 | 93,2 | 1,7 | 5,5 | 1,2 | 33 | 133 | 45 | 2,14 |
| СД2-85/40-10 | 315 | 6 | 93,1 | 1,7 | 5,3 | 1,1 | 31 | 154 | 51 | 2,65 |
| СД2-74/40-8 | 315 | 0,38 | 94,0 | 1,7 | 5,5 | 1,2 | 34 | 160 | 26 | 2,05 |
| СД2-85/40-8 | 400 | 6 | 93,9 | 1,7 | 5,5 | 0,9 | 33 | 161 | 48 | 2,70 |
| СД2-85/47-8 | 500 | 6 | 94,3 | 1,7 | 5,5 | 0,9 | 38 | 166 | 57 | 2,95 |
| СД2-85/45-6 | 630 | 6 | 95,0 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 38 | 177 | 46 | 2,75 |
| СД2-85/57-6 | 800 | 6 | 95,5 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 44 | 175 | 58 | 3,25 |
| СД2-85/34-4 | 630 | 6 | 94,5 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 36 | 186 | 26 | 2,65 |
| СД2-85/43-4 | 800 | 6 | 95,0 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 41 | 187 | 32 | 2,95 |

Окончание табл. 7.11

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | η_n , % | M_{max}/M_n | Пусковые данные | | Возбуждение | J , кг·м ⁻² | Масса, т |
|----------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------------|----------|
| | | | | | I_p/I_n | M_p/M_n | | | |
| СД2-85/55-4 | 1000 | 6 | 95,5 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 47 | 183 | 40 |
| | 17-26-20 | 315 | 6 | 91,0 | 2,6 | 4,5 | 0,9 | 41 | 277 |
| | 17-31-20 | 400 | 6 | 91,7 | 2,7 | 4,5 | 0,75 | 46 | 296 |
| СДН32-20-49-20 | 3200 | 6 | 96,0 | 1,8 | 4,5 | 0,7 | 118 | 302 | 5500 |
| | 17-26-20 | 500 | 6 | 92,5 | 2,1 | 4,6 | 0,9 | 46 | 296 |
| | 17-31-16 | 630 | 6 | 93,2 | 2,0 | 4,5 | 0,85 | 48 | 304 |
| СДН32-19-39-16 | 1600 | 6 | 95,3 | 2,1 | 6,5 | 0,9 | 77 | 230 | 2100 |
| | 17-31-12 | 800 | 6 | 94,3 | 1,9 | 4,7 | 1,0 | 46 | 298 |
| СДН2-18-64-12 | 2500 | 6 | 96,2 | 1,8 | 6,5 | 1,5 | 77 | 260 | 1750 |
| | 16-56-10 | 1000 | 6 | 95,3 | 1,9 | 5,4 | 0,8 | 44 | 274 |
| | 16-59-8 | 1250 | 6 | 95,7 | 1,7 | 5,8 | 1,0 | 44 | 291 |
| | 17-71-6 | 3150 | 6 | 96,9 | 1,7 | 6,6 | 1,3 | 58 | 281 |
| | 17-89-6 | 4000 | 6 | 97,1 | 1,7 | 7,0 | 1,4 | 65 | 279 |
| | | | | | | | | 525 | 12,7 |

Таблица 7.12

Технические характеристики синхронных двигателей серий СТД и ТДС

| Тип | P_n , кВт | S_n , кВ·А | КПД, %, при напряжении, кВ | | Масса, т | |
|-----------------|-------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 6 | 10 | при замкнутом цикле вентиляции | при разомкнутом цикле вентиляции |
| СТД-630-2УХЛ4 | 630 | 735 | 95,8 | 95,6 | 4,96 | 4,25 |
| СТД-800-2УХЛ4 | 800 | 935 | 96,0 | 95,8 | 5,13 | 4,45 |
| СТД-1000-2УХЛ4 | 1000 | 1160 | 96,3 | 96 | 5,56 | 5 |
| СТД-1000-23У5 | 1000 | 1160 | 96,3 | 96 | 5,56 | — |
| СТД-1250-2УХЛ4 | 1250 | 1450 | 96,8 | 96,5 | 6,98 | 6,49 |
| СТД-1600-2УХЛ4 | 1600 | 1850 | 96,9 | 96,6 | 7,58 | 6,7 |
| СТД-1600-23У5 | 1600 | 1850 | 96,9 | 96,6 | 7,58 | — |
| СТД-2000-2УХЛ4 | 2000 | 2300 | 96,9 | 96,8 | 7,88 | 7 |
| СТД-2500-2УХЛ4 | 2500 | 2870 | 97,2 | 97 | 11,1 | 10 |
| СТД-3150-2УХЛ4 | 3150 | 3680 | 97,3 | 97,2 | 12,3 | 11,06 |
| СТД-4000-2УХЛ4 | 4000 | 4580 | 97,5 | 97,4 | 12,92 | 11,58 |
| СТД-5000-2УХЛ4 | 5000 | 5740 | 97,6 | 97,5 | 154,7 | 13,7 |
| СТД-6300-2УХЛ4 | 6300 | 7240 | 97,6 | 97,5 | 31,3 | — |
| СТД-8000-2УХЛ4 | 8000 | 9130 | 97,9 | 97,7 | 23,95 | — |
| СТД-10000-2УХЛ4 | 10 000 | 11 400 | 97,8 | 97,9 | 26,52 | — |
| СТД-12500-2УХЛ4 | 12 500 | 14 200 | 97,9 | 97,8 | 29,5 | — |
| ТДС-20000-2УХЛ4 | 20 000 | 22 650 | — | 97,6 | 57,1 | — |
| ТДС-31500-2УХЛ4 | 31 500 | 35 800 | — | 98 | 82,9 | — |

7.3. Специальные синхронные двигатели

К специальным относят двигатели, которые предназначены для использования в регулируемых электроприводах рабочих машин и производственных механизмов. Это шаговые двигатели, вентильные двигатели (бесконтактные двигатели постоянного тока), гистерезисные двигатели, двигатели с электромагнитной редукцией (понижением) скорости вращения, двигатели с волновым и катящимся ротором и др.

Шаговые двигатели преобразуют импульсные электрические сигналы в пропорциональное числу этих сигналов дискретное перемещение ротора. Обмотки статора шаговых двигателей питаются от электронного коммутатора, который преобразует входной сигнал управления в многофазную систему импульсов напряжения (тока). Ротор шагового двигателя выполняется, как правило, зубчатым и может быть активным (с постоянными магнитами) или пассивным.

Параметры некоторых серий шаговых двигателей приведены в табл. 7.13, в которой через α_w обозначен единичный шаг двигателя, а через f_p — частота приемистости двигателя, т.е. та предельная частота управляющих импульсов, при которой двигатель не выпадает из синхронизма.

Таблица 7.13

Шаговые двигатели

| Тип | U_n , В | I_n , А | M_n , мН·м | α_w , град | f_p , шаг/с | J , 10^{-7} кг·м ² | Масса, кг |
|--|-----------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Активный ротор с постоянными магнитами | | | | | | | |
| ШДА | 14 ... 28 | 0,27 ... 3 | 1 ... 100 | 22,5 | 100 ... 400 | 3 ... 150 | 0,13 ... 1,5 |
| ДША | 13,5 | 0,8 ... 7 | 2,5 ... 100 | 22,5 | 70 ... 280 | 2,5 ... 412 | 0,25 ... 3,3 |
| ДШ | 27 | 0,3 ... 8,7 | 2,5 ... 160 | 22,5 | 230 ... 430 | 0,4 ... 60 | 0,21 ... 2,5 |
| Пассивный ротор индукторного типа | | | | | | | |
| ДШИ | 27 | 1,3 | 28 | 3 | 300 | 30 | 0,45 |
| ШДР | 10 ... 27 | 0,85 ... 6,5 | 1 ... 30 | 2,14 ... 9 | 400 ... 700 | 0,1 ... 280 | 0,21 ... 0,6 |
| ДШ | 27 | 1,3 ... 6,4 | 4 ... 160 | 1 ... 5 | 550 ... 1000 | 0,16 ... 100 | 0,36 ... 2,3 |
| Ротор волнового типа | | | | | | | |
| ДВШ | 12 | 1,15 ... 5,3 | 40 ... 600 | 0,225 ... 0,5 | 250 ... 600 | — | 0,55 ... 1,7 |

Вентильные двигатели представляет собой систему, состоящую из синхронного двигателя, обмотка статора которого питается от электронного вентильного коммутатора напряжения. Необходимым элементом вентильного двигателя является датчик положения ротора, который осуществляет коммутацию вентиляй электронного коммутатора в зависимости от его положения. Сочетание электронного коммутатора с датчиком положения ротора по своему дей-

ствию эквивалентно коллекторно-щеточному узлу обычного двигателя постоянного тока, в результате чего вентильный двигатель имеет характеристики такого двигателя и иногда называется бесконтактным двигателем постоянного тока (БДПТ).

Ротор вентильного двигателя выполняется с обмоткой возбуждения или с постоянными магнитами. В качестве электронного коммутатора обычно применяется преобразователь частоты при питании двигателя от сети переменного тока или инвертор при питании двигателя от сети постоянного тока.

Вентильные двигатели серии ВД (табл. 7.14) предназначены для привода главного движения станков с ЧПУ. Питание двигателей осуществляется от трехфазной сети напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Напряжение питания цепи возбуждения — 220 В, коэффициент мощности — 0,82. Двигатели обеспечивают регулирование скорости в диапазоне 1000, имеют встроенный тахогенератор, климатическое исполнение и категорию размещения УХЛ4 по ГОСТ 15150–69. Питание обмоток статора двигателя осуществляется от преобразователя частоты типа ЭТУ7801.

Таблица 7.14

Технические характеристики вентильных двигателей серии ВД

| Тип | P_n , кВт | n_n , об/мин | I_n , А | η_n , % |
|--------|-------------|----------------------------|-----------|--------------|
| ВД225Г | 15 | | 39 | 78,9 |
| ВД250Г | 22,4 | | 59,4 | 80,2 |
| ВД280Г | 45 | | 115 | 81,8 |
| ВД315Г | 67 | | 170 | 84 |
| ВД225Г | 22,4 | | 58,5 | 82,3 |
| ВД250Г | 33,5 | | 89 | 83,6 |
| ВД280Г | 67 | | 173 | 85,4 |
| ВД315Г | 100 | | 258 | 87,2 |
| ВД225Г | 30 | | 78 | 86,3 |
| ВД250Г | 45 | 1000 (основное исполнение) | 119 | 87,5 |
| ВД280Г | 90 | | 230 | 89,4 |
| ВД315Г | 132 | | 340 | 90,5 |
| ВД225Г | 45 | | 118 | 90 |
| ВД250Г | 67 | | 178 | 90,8 |
| ВД280Г | 132 | | 345 | 91,5 |
| ВД315Г | 200 | | 575 | 92,5 |

В табл. 7.15 приведена шкала мощностей в киловаттах вентильных низкоскоростных двигателей серии ВД, предназначенных для работы в регулируемых электроприводах химического и мельничного оборудования, буровых установок, насосов, вентиляторов и др.

Они позволяют регулировать скорость в диапазоне 10, при максимальной скорости их КПД и коэффициент мощности равны 0,9.

Таблица 7.15

Мощности низкоскоростных вентильных двигателей, кВт

| Тип | Максимальная скорость вращения, об/мин | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| ВД800 | — | — | — | 200 | 250 | 400 | 500 |
| | — | — | 200 | 250 | 315 | 500 | 630 |
| | — | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 |
| ВД1000 | — | 250 | 315 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| | — | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 |
| | — | 400 | 500 | 630 | 800 | 1250 | 1600 |
| ВД1250 | 200 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
| | 315 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 |
| ВД1600 | 400 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | — |
| | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | — | — |
| | 630 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | — | — |

Схему вентильного двигателя этой серии образуют синхронный двигатель с тиристорным возбудителем, датчики скорости и положения ротора, асинхронный генератор для питания цепи возбуждения двигателя и система управления.

Вентильные двигатели серии ПЧВС выпускаются мощностью от 2 до 20 МВт и напряжением 6 и 10 кВ. Они обеспечивают пуск двигателя с ограничением тока, регулирование скорости, реверсирование и рекуперативное торможение.

Для привода промышленных роботов, манипуляторов и станков с ЧПУ освоены серии двигателей ДВУ и 2ДВУ, охватывающие диапазон номинальных скоростей от 2000 до 6000 об/мин и моментов от 0,05 до 170 Н·м. Конструкция двигателей этой серии по способу монтажа ИМ3081 по ГОСТ 2479–79, способу охлаждения IC0040 по ГОСТ 20459–75 и степени защиты IP54 по ГОСТ 17497–72. Они снабжены датчиком положения типа ПДФ-9, датчиком пути типа LTS_a-11с, тормозом, имеют изоляцию класса F и встроенные в обмотку статора терморезисторы для обеспечения защиты двигателя от перегрева. Изоляция двигателей имеет класс нагревостойкости F по ГОСТ 8865–70.

Двигатели серии 2ДВМ предназначены для комплектации регулируемых электроприводов подач станков и роботов типа ЭПБ2, ЭАМ и др. Они имеют возбуждение от постоянных магнитов и трехфазную обмотку статора, датчики скорости и положения ротора и могут снабжаться аварийным тормозом.

Бесконтактные моментные двигатели серии ДБМ разработаны для встраиваемого исполнения, и их сборка осуществляется самим потребителем при монтаже технологического оборудования.

Подробные данные об этих и других специальных синхронных двигателях содержатся в [30].

7.4. Синхронные компенсаторы

Синхронные электрические машины, предназначенные для генерирования реактивной мощности в питающую сеть, называются синхронными компенсаторами. Они выпускаются мощностью от 15 до 160 МВ·А при скорости вращения 750 или 1000 об/мин и обычно имеют явнополюсный ротор и водородное охлаждение (буква В в обозначении). В табл. 7.16 приведены параметры синхронных компенсаторов серий КС и КСВ.

Таблица 7.16
Технические характеристики синхронных компенсаторов серий КС и КСВ

| Тип | S_n , МВ·А | U_n , кВ | n_n , об/мин | Возбуждение | | Масса, т | Потери, кВт |
|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------|-----------|----------|----------------|
| | | | | U_n , В | I_n , А | | |
| КС 16-6 | 16 | 6,3 | 1000 | 110 | 590 | 49,7 | 360 |
| КС16-11 | 16 | 10,5 | 1000 | 110 | 580 | 50,2 | 370 |
| KCB50-11 | 50 | 11 | 750 | 160 | 1160 | 144,5 | 800 |
| KCB100-11 | 100 | 11 | 750 | 230 | 1350 | 220 | 1350 |
| KCB160-15 | 160 | 15,75 | 750 | 380 | 1600 | 303 | 1750 |

Синхронные компенсаторы серии КС выполняются закрытыми, с косвенным воздушным охлаждением по замкнутому циклу, серии КСВ – с водородным охлаждением, серии КСВБ – так же, как и КСВ, но с бесщеточной системой возбуждения, серии КСВБО – с реверсивным возбуждением. Компенсаторы серий КСВБ и КСВБО имеют номинальную скорость вращения 750 об/мин и выпускаются на напряжение 11 и 15,75 кВ.

Контрольные вопросы

1. Какие основные части имеет синхронная машина?
2. Какие виды синхронных машин вы знаете?
3. Какая синхронная машина называется генератором и для чего он применяется?
4. Какие типы синхронных генераторов вы можете назвать?
5. Какая синхронная машина называется двигателем и для чего он применяется?
6. Какая синхронная машина называется синхронным компенсатором и для чего он применяется?
7. Что такое вентильный двигатель и как выглядит его схема?
8. Что такое шаговый двигатель и в чем особенности его работы?

Глава 8

АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Асинхронной машиной называется электрическая машина, одна из обмоток которой – обмотка статора – подключается к источнику переменного тока, а другая – обмотка ротора – выполняется короткозамкнутой (в виде беличьей клетки) или фазной, при этом ее выводы подключаются к контактным кольцам. Особенностью работы асинхронных машин является неравенство (асинхронность) частот вращения ротора и магнитного поля, что и определило их название. Асинхронные машины в качестве генераторов используются очень редко и поэтому в настоящем справочнике не рассматриваются.

Асинхронные двигатели (АД) являются самым распространенным типом электрического двигателя, что обусловлено их дешевизной, простотой в обслуживании и технологичностью изготовления.

АД малой, средней и большой мощности выпускаются трехфазными и могут иметь как короткозамкнутый ротор, так и фазный ротор с обмоткой, концы которой выведены на контактные кольца. Условные изображения АД с короткозамкнутым и фазным роторами приведены соответственно на рис. 8.1, а, б. Начала и концы обмоток статора обозначаются $C1 - C4$, $C2 - C5$, $C3 - C6$, начала обмоток ротора – $P1, P2, P3$, нулевая точка обозначается θ .

Однофазные АД имеют короткозамкнутый ротор, их условное изображение приведено на рис. 8.1, в, главная обмотка обозначается $C1 - C2$, а пусковая – $P1 - P2$.

Параметры основных серий трехфазных АД приведены в табл. 8.1.




Рис. 8.1. Условное изображение асинхронного двигателя:
а – трехфазного с короткозамкнутым ротором; б – трехфазного с фазным ротором;
в – однофазного

Таблица 8.1

Технические характеристики трехфазных асинхронных двигателей

| Серия, высота оси вращения | Номинальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Номинальное напряжение, В | Исполнение, область применения |
|---|---|---|---|---|
| <i>Двигатели с короткозамкнутым ротором общего применения</i> | | | | |
| RA (71...280 мм) 6A (315 мм) | 0,37 ... 100 90 ... 200 | 750; 1000; 1500; 3000 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380 220/380; 380/660 | Зашитенные и закрытые, обдуваемые, широкого применения |
| 5A (5АН) (71...335 мм) | 0,37 ... 400 | 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380; 380/660 | Зашитенные и закрытые, обдуваемые, широкого применения |
| АИР (50...355мм) | 0,19 ... 315 | 750; 1000; 1500; 3000 | 220/380; 380/660; 220; 380; 660 | Открытые, защищенные, закрытые, обдуваемые, продуваемые, широкого применения |
| 4A (56...355 мм) | 0,06 ... 400 4АР 15 ... 45 | 500; 600; 750; 1000; 1500; 3000 750; 1000; 1500 | 220/380; 380/660; 220; 380 380/660; 220/380 | Зашитенные и закрытые, обдуваемые, широкого применения |
| 4AC | 0,3 ... 63 при ПВ = 40 % 315 ... 2000 | 750; 1000; 1500; 3000 500; 600; 750; 1000; 1500 | 220; 380; 220/380; 380/660 | Закрытые, обдуваемые, с повышенным пусковым моментом |
| ДАЗО | 500 ... 2000 | 370; 500; 600; 750; 1000 3000 | 60000 6000 | Закрытые, обдуваемые |
| АН-2 (15 – 17-й габариты) АТД2, АТД4 | 500 ... 8000 | | 6000 | Зашитенные, для нерегулируемых по скорости электротриводов Для привода быстроходных механизмов |

Окончание табл. 8.1

| Серия, высота оси вращения | Номинальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Номинальное напряжение, В | Исполнение, область применения |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| <i>Краново-металлургические двигатели</i> | | | | |
| МТКF | 1,4 ... 22 при ПВ = 40 % | 750; 1000 | 380/220; 500 | Характеризуются повышенной перегрузочной способностью и пусковыми моментами для привода крановых механизмов |
| МТКН | 3 ... 37 при ПВ = 40 % | 750; 1000 | 380/220; 500 | То же, для приводов металлургического производства |
| 4АНК, 4АК | 15 ... 400 | 750; 1000; 1500 | Двигатели с фазным ротором | |
| 5АНК | 45 ... 400 | 600; 750; 1000; 1500 | 220/380; 380/660 | Зашитенные (4АНК) или закрытые (4АК), общего назначения |
| АКП | 55 ... 125 | 1000; 1500 | 220/380; 380/660 | Зашитенные, для привода прессов, работающих в закрытых помещениях |
| АКН2 (15 – 19-й габариты) | 315 ... 2000 | 250; 300; 375; 500; 600; 750; 1000 | 6000 | Для привода механизмов с частотами или тяжелыми условиями пуска |
| МТФ, МТН | 1,4 ... 30; 3 ... 118 | 600; 750; 1000 | 220/380; 240/415; 400; 500 | Зашитенные, с независимой вентиляцией, для привода новых механизмов (МТФ) и механизмов металлургического производства (МТН) |

Примеры расшифровки обозначений АД:

двигатель типа 4А160М6У3: 4 – номер серии; А – асинхронный двигатель (4АН – защищенного исполнения); 160 – высота оси вращения; М – средняя длина статора (S – малая длина, L – большая длина); 6 – число полюсов двигателя (синхронная скорость вращения 1000 об/мин); УЗ – климатическое исполнение (У – умеренный климат) и категория размещения;

двигатели серий 5А и 6А, где 5 и 6 – номера серий; серий RA – российские асинхронные; АИР – асинхронные Интерэлектро (Р – исполнение с согласованными по международным стандартам установочными размерами); остальные элементы условных обозначений соответствуют серии 4A;

двигатель МТКВ412-8: крановый асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (К), с изоляцией класса В, с условными размерами 412, с числом полюсов 8 (синхронная скорость 750 об/мин).

8.1. Двигатели серии 4А

Серия 4А является массовой серией АД для широкого применения и имеет различные модификации:

с короткозамкнутым и фазным роторами;

многоскоростные;

с повышенными скольжением и пусковым моментом;

малошумные;

со встроенным температурной защитой и электромагнитными тормозами;

тропического, влаго- и морозостойкого, пылезащитного, рудничного, сельскохозяйственного и химостойкого исполнений.

К специальным исполнениям относятся АД для приводов лифтов, деревообрабатывающих станков и для использования в частотно-регулируемых электроприводах.

Двигатели мощностью от 0,06 до 0,37 кВт выпускаются на напряжение 220 и 380 В, мощностью от 0,55 до 11 кВт – на напряжение 220, 380 и 660 В, мощностью от 132 до 400 кВт – на напряжение 380/660 В.

Технические данные АД серии 4А со степенью защиты IP44 и способом охлаждения ICA0141 приведены в табл. 8.2, а со степенью защиты IP23 и способом охлаждения ICA01 – в табл. 8.3. В таблицах приняты следующие обозначения: P_n , I_n , M_n , n_n , η_n , $\cos \varphi_n$ – соответственно номинальные мощность, ток, момент, частота вращения, КПД и коэффициент мощности; M_{max} , M_n , M_{min} – максимальный (критический), пусковой и минимальный моменты АД; I_u – пусковой ток; J – момент инерции ротора.

АД с фазным ротором серий 4АК и 4АКН выпускаются мощностью от 5,5 до 400 кВт закрытыми обдуваемыми (степень защиты IP44) и защищенными (степень защиты IP23). Обмотка ротора

Таблица 8.2
Технические характеристики двигателей серии 4А (IP44, ICA0141)

| Тип | P_n , кВт | При номинальном режиме | | | M_{max}/M_n | M_{n_1}/M_n | M_{min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² |
|--|-------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | |
| <i>Синхронная частота вращения 3000 об/мин</i> | | | | | | | | | |
| 4AA50A2У3 | 0,09 | 2740 | 60 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $0,24 \cdot 10^{-4}$ |
| 4AA50B2У3 | 0,12 | 2710 | 63 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $0,27 \cdot 10^{-4}$ |
| 4AA56A2У3 | 0,18 | 2800 | 66 | 0,76 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $4,15 \cdot 10^{-4}$ |
| 4AA56BУ3 | 0,25 | 2770 | 68 | 0,77 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $4,65 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A63A2У3 | 0,37 | 2750 | 70 | 0,86 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $7,63 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A63B2У3 | 0,55 | 2740 | 73 | 0,86 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $9 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A71A2У3 | 0,75 | 2840 | 77 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,5 | $9,75 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A71B2У3 | 1,1 | 2810 | 77,5 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,5 | $10,5 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A80A2У3 | 1,5 | 2850 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 | $18,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A80B2У3 | 2,2 | 2850 | 83 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 | $21,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A90L2У3 | 3 | 2840 | 84,5 | 0,88 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 | $35,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A100S2У3 | 4 | 2880 | 86,5 | 0,89 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 7,5 | $59,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A100L2У3 | 5,5 | 2880 | 87,5 | 0,91 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 7,5 | $75 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A112M2У3 | 7,5 | 2900 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 7,5 | $1,0 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A132M2У3 | 11 | 2900 | 88 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 7,5 | $2,25 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160S2У3 | 15 | 2940 | 88 | 0,91 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | $4,75 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160M2У3 | 18,5 | 2940 | 88,5 | 0,92 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | $5,25 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A180S2У3 | 22 | 2940 | 88,5 | 0,91 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | $7,0 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A180M2У3 | 30 | 2945 | 90,5 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | $8,5 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A200M2У3 | 37 | 2945 | 90 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | $14,5 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A200L2У3 | 45 | 2945 | 91 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | $16,8 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A225M2У3 | 55 | 2945 | 91 | 0,92 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 | $25 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A250S2У3 | 75 | 2960 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 | $46 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A250M2У3 | 90 | 2960 | 92 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 | $52 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A28082У3 | 110 | 2970 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | 1,09 |
| 4A280M2У3 | 132 | 2970 | 91,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | 1,19 |
| 4A315S2У3 | 160 | 2970 | 92 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 1,4 |
| 4A315M2У3 | 200 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 1,63 |
| 4A35582У3 | 250 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 2,85 |
| 4A355M2У3 | 315 | 2970 | 93 | 0,91 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 3,23 |
| <i>Синхронная частота вращения 1500 об/мин</i> | | | | | | | | | |
| 4AA50A4У3 | 0,06 | 1389 | 50 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $0,29 \cdot 10^{-4}$ |
| 4AA50B4У3 | 0,09 | 1370 | 55 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $0,33 \cdot 10^{-4}$ |

Продолжение табл. 8.2

| Тип | P_n , кВт | При номинальном режиме | | | M_{max}/M_n | M_{I_n}/M_n | M_{min}/M_n | I_n/I_n | J , кг · м ² |
|---|-------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | |
| 4AA56A4У3 | 0,12 | 1375 | 63 | 0,66 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $7 \cdot 10^{-4}$ |
| 4AA56B4У3 | 0,18 | 1365 | 64 | 0,64 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $7,88 \cdot 10^{-4}$ |
| 4AA63A4У3 | 0,25 | 1380 | 68 | 0,65 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $12,4 \cdot 10^{-4}$ |
| 4AA63B4У3 | 0,37 | 1365 | 68 | 0,69 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | $13 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A71A4У3 | 0,55 | 1390 | 70,5 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,5 | $13,8 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A71B4У3 | 0,75 | 1390 | 72 | 0,73 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,5 | $14,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A80A4У3 | 1,1 | 1420 | 75 | 0,81 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 | $32,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A80B4У3 | 1,5 | 1415 | 77 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 | $33,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A90L4У3 | 2,2 | 1425 | 80 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 6,0 | $56 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A100S4У3 | 3,0 | 1435 | 82 | 0,83 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 6,0 | $86,8 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A100L4У3 | 4,0 | 1430 | 84 | 0,84 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 6,0 | $1,13 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A112M4У3 | 5,5 | 1445 | 85,5 | 0,85 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 7,0 | $1,75 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A132S4У3 | 7,5 | 1455 | 87,5 | 0,86 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 7,5 | $2,75 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A132M4У3 | 11 | 1460 | 84,5 | 0,87 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 7,5 | $4 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160S4У3 | 15 | 1465 | 88,5 | 0,88 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 7,0 | $10,3 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160M4У3 | 18,5 | 1465 | 89,5 | 0,88 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 7,0 | $12,8 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A180S4У3 | 22 | 1470 | 90 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 6,5 | $19 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A180M4У3 | 30 | 1470 | 91 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 6,5 | $23,3 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A200M4У3 | 37 | 1475 | 91 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 7,0 | $36,8 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A200L4У3 | 45 | 1475 | 92 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 7,0 | $44,5 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A225M4У3 | 55 | 148 | 92,5 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 7,0 | $64 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A250S4У3 | 75,0 | 1480 | 93,0 | 0,90 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | 1,02 |
| 4A250M4У3 | 90,0 | 1480 | 93,0 | 0,91 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | 1,17 |
| 4A280S4У3 | 110,0 | 1470 | 92,5 | 0,90 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 2,3 |
| 4A280M4У3 | 132,0 | 1480 | 93,0 | 0,90 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 5,5 | 2,48 |
| 4A315S4У3 | 160,0 | 1480 | 93,5 | 0,91 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 6,0 | 3,08 |
| 4A315M4У3 | 200,0 | 1480 | 94,0 | 0,92 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 6,0 | 3,63 |
| 4A355S4У3 | 250,0 | 1485 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 7,0 | 6,0 |
| 4A355M4У3 | 315,0 | 1485 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 7,0 | 7,05 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | | | | | | | | | |
| 4AA63A6У3 | 0,18 | 885 | 56,0 | 0,62 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | $17,4 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A63B6У3 | 0,25 | 890 | 59,0 | 0,62 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | $19 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A71A6У3 | 0,37 | 910 | 64,5 | 0,69 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | $19,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A71B6У3 | 0,55 | 900 | 67,5 | 0,71 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | $20,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A80A6У3 | 0,75 | 915 | 69,0 | 0,74 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | $46 \cdot 10^{-4}$ |

Продолжение табл. 8.2

| Тип | P_n , кВт | При номинальном режиме | | | M_{max}/M_n | M_{I_n}/M_n | M_{min}/M_n | I_n/I_n | J , кг · м ² |
|--|-------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | |
| 4A80B6У3 | 1,10 | 920 | 74,0 | 0,74 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | $46,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A90L6У3 | 1,50 | 935 | 75,0 | 0,74 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 4,5 | $73,5 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A100L6У3 | 2,20 | 950 | 81,0 | 0,73 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 | $1,31 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A112MA6У3 | 3,0 | 955 | 81,0 | 0,76 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,0 | $1,75 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A112MB6У3 | 4,0 | 950 | 82,0 | 0,81 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,0 | $2,0 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A132S6У3 | 5,50 | 965 | 85,0 | 0,80 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,5 | $4,0 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A132M6У3 | 7,50 | 970 | 85,5 | 0,81 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 6,5 | $5,75 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160S6У3 | 11,0 | 975 | 86,0 | 0,86 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | $13,8 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160M6У3 | 15,0 | 975 | 87,5 | 0,87 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | $18,3 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A180M6У3 | 18,5 | 975 | 88,0 | 0,87 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | $22,0 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A200M6У3 | 22,0 | 975 | 90,0 | 0,90 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | $40 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A200L6У3 | 30,0 | 980 | 90,5 | 0,90 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | $45,3 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A250S6У3 | 45,0 | 985 | 91,5 | 0,89 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | 1,16 |
| 4A250M6У3 | 55,0 | 985 | 91,5 | 0,89 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | 1,26 |
| 4A280S6У3 | 75,0 | 985 | 92,0 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 5,5 | 2,93 |
| 4A280M6У3 | 90,0 | 985 | 92,5 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 5,5 | 3,38 |
| 4A315S6У3 | 110,0 | 985 | 93,0 | 0,90 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 6,5 | 4,0 |
| 4A315M6У3 | 132,0 | 985 | 93,5 | 0,90 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 6,5 | 4,5 |
| 4A355S6У3 | 160,0 | 985 | 93,5 | 0,90 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 6,5 | 7,33 |
| 4A355M6У3 | 200,0 | 985 | 94,0 | 0,90 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 6,5 | 8,8 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | | | | | | | | | |
| 4A71B8У3 | 0,25 | 680 | 56,0 | 0,65 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,0 | $18,5 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A80A8У3 | 0,37 | 675 | 61,5 | 0,65 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | $33,8 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A80B8У3 | 0,55 | 700 | 64,0 | 0,65 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | $40,5 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A90LA8У3 | 0,75 | 700 | 68,0 | 0,62 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | $67,5 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A90LB8У3 | 1,10 | 700 | 70,0 | 0,68 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | $86,3 \cdot 10^{-4}$ |
| 4A100L8У3 | 1,50 | 700 | 74,0 | 0,65 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 4,0 | $1,3 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A112MA8У3 | 2,20 | 700 | 76,5 | 0,71 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 5,0 | $1,75 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A112MB8У3 | 3,0 | 700 | 79 | 0,74 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 5,0 | $2,5 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A132S8У3 | 4 | 720 | 83 | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 5,5 | $4,25 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A132M8У3 | 5,5 | 720 | 83 | 0,74 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 5,5 | $5,75 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160S8У3 | 7,5 | 730 | 86 | 0,75 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 6,0 | $13,8 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A160M8У3 | 11 | 730 | 87 | 0,75 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 6,0 | $18 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A180M8У3 | 15 | 730 | 87 | 0,82 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | $25 \cdot 10^{-2}$ |
| 4A200M8У3 | 18,5 | 735 | 88,5 | 0,84 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | $40 \cdot 10^{-2}$ |

Продолжение табл. 8.3

| Тип | P_n , кВт | В номинальном режиме | | | | M_{max}/M_n | M_u/M_n | M_{min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² |
|------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | | |
| 4AH200M2Y3 | 55,0 | 2940 | 91,0 | 0,90 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 7,0 | $16,0 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH200L2Y3 | 75,0 | 2940 | 92,0 | 0,90 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 7,0 | $19,0 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH225M2Y3 | 90,0 | 2945 | 92,0 | 0,88 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | $23,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH250S2Y3 | 110,0 | 2950 | 93,0 | 0,86 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | $44,3 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH250M2Y3 | 132,0 | 2945 | 93,0 | 0,88 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | $49,5 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH280S2Y3 | 160,0 | 2960 | 94,0 | 0,90 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | $77,5 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH280M2Y3 | 200,0 | 2960 | 94,5 | 0,90 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | 1,03 | |
| 4AH315M2Y3 | 250,0 | 2970 | 94,5 | 0,91 | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 1,7 | |
| 4AH355S2Y3 | 315 | 2970 | 94,5 | 0,92 | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 2,38 | |
| 4AH355M2Y3 | 400 | 2970 | 95 | 0,92 | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 2,85 | |

Синхронная частота вращения 1500 об/мин

| Тип | P_n , кВт | В номинальном режиме | | | | M_{max}/M_n | M_u/M_n | M_{min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² |
|------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | | |
| 4AH160S4Y3 | 18,5 | 1450 | 88,5 | 0,87 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | $9,25 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH160M4Y3 | 22 | 1458 | 90 | 0,88 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | $11,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH180S4Y3 | 30 | 1465 | 90 | 0,84 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | $17,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH180M4Y3 | 37 | 1470 | 90,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | $21,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH200M4Y3 | 45 | 1475 | 91 | 0,89 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | $34,5 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH200L4Y3 | 55 | 1475 | 92 | 0,89 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | $42,3 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH225M4Y3 | 75 | 1475 | 92,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | $61,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH250S4Y3 | 90 | 1480 | 93,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | $88,3 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH250M4Y3 | 110 | 1475 | 93,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | $95,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH280S4Y3 | 132 | 1470 | 93 | 0,89 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 1,83 | |
| 4AH280M4Y3 | 160 | 1470 | 93,5 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 2,13 | |
| 4AH315S4Y3 | 200 | 1475 | 94 | 0,91 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 6,0 | 3,15 | |
| 4AH315M4Y3 | 250 | 1475 | 94 | 0,91 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 6,0 | 3,7 | |
| 4AH355S4Y3 | 315 | 1485 | 94,5 | 0,91 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 5,75 | |
| 4AH355M4Y3 | 400 | 1485 | 94,5 | 0,91 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 7 | |

Синхронная частота вращения 1000 об/мин

| Тип | P_n , кВт | В номинальном режиме | | | | M_{max}/M_n | M_u/M_n | M_{min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² |
|------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | | |
| 4AH180S6Y3 | 18,5 | 975 | 87 | 0,85 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | $18,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH180M6Y3 | 22 | 975 | 88,5 | 0,87 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | $23,5 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH200M6Y3 | 30 | 975 | 90 | 0,88 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 6,0 | $37,7 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH200L6Y3 | 37 | 980 | 90,5 | 0,88 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | $43,0 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH225M6Y3 | 45 | 980 | 91 | 0,87 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | $70,3 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH250S6Y3 | 55 | 985 | 92,5 | 0,87 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | 1,09 | |
| 4AH280S6Y3 | 90,0 | 980 | 92,5 | 0,89 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 2,5 | |
| 4AH280M6Y3 | 110,0 | 980 | 92,5 | 0,89 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 2,88 | |

Окончание табл. 8.2

| Тип | P_n , кВт | При номинальном режиме | | | | M_{max}/M_n | M_u/M_n | M_{min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² |
|--|-------------|------------------------|--------------|------------------|-----|---------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | | |
| 4A200L8Y3 | 22 | 730 | 88,5 | 0,84 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | $45,3 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4A225M8Y3 | 30 | 735 | 90 | 0,81 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 6,0 | $73,8 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4A250S8Y3 | 37 | 735 | 90 | 0,83 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 1,16 | |
| 4A250M8Y3 | 45 | 740 | 91 | 0,84 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 1,36 | |
| 4A280S8Y3 | 55 | 735 | 92 | 0,84 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 3,18 | |
| 4A280M8Y3 | 75 | 735 | 92,5 | 0,85 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 4,13 | |
| 4A315S8Y3 | 90 | 740 | 93 | 0,85 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 6,5 | 4,93 | |
| 4A315M8Y3 | 110 | 740 | 93 | 0,85 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 6,5 | 5,85 | |
| 4A355S8Y3 | 132 | 740 | 93,5 | 0,85 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 6,5 | 9,05 | |
| 4A355M8Y3 | 160 | 740 | 93,5 | 0,85 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 6,5 | 10,2 | |
| Синхронная частота вращения 600 об/мин | | | | | | | | | | |
| 4A250S10Y3 | 30 | 590 | 88 | 0,81 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 1,36 | |
| 4A250M10Y3 | 37 | 590 | 89 | 0,81 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 1,61 | |
| 4A280MS10Y | 37 | 590 | 91 | 1,78 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,6 | |
| 4A280M10Y3 | 45 | 590 | 91,5 | 0,78 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,78 | |
| 4A315S10Y3 | 55 | 590 | 92 | 0,79 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 5,25 | |
| 4A315M10Y3 | 75 | 590 | 92 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 6,18 | |
| 4A355S10Y3 | 90 | 590 | 92,5 | 0,83 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 9,33 | |
| 4A355M10Y3 | 110 | 590 | 93 | 0,83 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 10,9 | |
| Синхронная частота вращения 500 об/мин | | | | | | | | | | |
| 4A315S12Y3 | 45 | 490 | 90,5 | 0,75 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 5,25 | |
| 4A315M12Y3 | 55 | 490 | 91 | 0,75 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 6,18 | |
| 4A355S12Y3 | 75 | 490 | 91,5 | 0,76 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 9,33 | |
| 4A355M12Y3 | 90 | 495 | 92 | 0,76 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 6,0 | 10,9 | |

Таблица 8.3

Технические характеристики двигателей серии 4А (IP23, ICA01)

| Тип | P_n , кВт | В номинальном режиме | | | | M_{max}/M_n | M_u/M_n | M_{min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² |
|---|-------------|----------------------|--------------|------------------|-----|---------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | | | | | | |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | | | | | | | | | | |
| 4AH160S2Y3 | 22,0 | 2915 | 88 | 0,88 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 7,0 | $4,25 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH160M2Y3 | 30,0 | 2915 | 90,0 | 0,91 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 7,0 | $5,5 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH180S2Y3 | 37,0 | 2945 | 91,0 | 0,91 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | $8,0 \cdot 10^{-2}$ | |
| 4AH180M2Y3 | 45,0 | 2945 | 91,0 | 0,91 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 7,0 | $9,25 \cdot 10^{-2}$ | |

Таблица 8.4

Технические характеристики асинхронных двигателей
с контактными кольцами

| Тип | P_n , кВт | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | M_{max}/M_n | M_u/M_n | M_{min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² | Ток ротора, А | Напряжение ротора, В | Масса, кг |
|--|-------------|--------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <i>Синхронная частота вращения 750 об/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| 4AH180S8У3 | 15,0 | 730 | 86,0 | 0,80 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | $23,5 \cdot 10^{-2}$ | | |
| 4AH180M8У3 | 18,5 | 730 | 87,5 | 0,80 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | $29,8 \cdot 10^{-2}$ | | |
| 4AH200M8У3 | 22,0 | 730 | 89,0 | 0,84 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | $49,0 \cdot 10^{-2}$ | | |
| 4AH200L8У3 | 30,0 | 730 | 89,5 | 0,82 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | $58,3 \cdot 10^{-2}$ | | |
| 4AH225M8У3 | 37,0 | 735 | 90,0 | 0,81 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | $82,5 \cdot 10^{-2}$ | | |
| 4AH250S8У3 | 45,0 | 740 | 91,0 | 0,81 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 1,19 | | |
| 4AH250M8У3 | 55,0 | 735 | 92,0 | 0,81 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 1,4 | | |
| 4AH280S8У3 | 75,0 | 735 | 92,0 | 0,85 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 3,0 | | |
| 4AH280M8У3 | 90,0 | 735 | 92,5 | 0,86 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 3,38 | | |
| 4AH315S8У3 | 110,0 | 735 | 93,0 | 0,86 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 6,08 | | |
| 4AH315M8У3 | 132,0 | 735 | 93,0 | 0,86 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 7,0 | | |
| 4AH355S8У3 | 160,0 | 740 | 93,5 | 0,86 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 9,75 | | |
| 4AH355M8У3 | 200,0 | 740 | 94,0 | 0,86 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 11,9 | | |
| <i>Синхронная частота вращения 600 об/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| 4AH280S10У3 | 45,0 | 585 | 90,0 | 0,81 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 3,23 | | |
| 4AH280M10У3 | 55,0 | 585 | 90,5 | 0,81 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 3,75 | | |
| 4AH315S10У3 | 75,0 | 590 | 91,0 | 0,82 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 5,63 | | |
| 4AH315M10У3 | 90,0 | 590 | 91,5 | 0,82 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 6,63 | | |
| 4AH355S10У3 | 110,0 | 590 | 92,0 | 0,83 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 6,68 | | |
| 4AH355M10У3 | 132,0 | 590 | 92,5 | 0,83 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 11,0 | | |
| <i>Синхронная частота вращения 500 об/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| 4AH315S12У3 | 55,0 | 490 | 90,5 | 0,78 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 5,63 | | |
| 4AH315M12У3 | 75,0 | 490 | 91,0 | 0,78 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 6,63 | | |
| 4AH355S12У3 | 90,0 | 490 | 91,5 | 0,77 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 9,68 | | |
| 4AH355M12У3 | 110,0 | 490 | 92,0 | 0,77 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 5,5 | 11,0 | | |
| <i>Синхронная частота вращения 1500 об/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| 4AK160S4У3 | 11 | 86,5 | 0,86 | 5,0 | 3,0 | 22 | | | 305 | 160 | |
| 4AK160M4У3 | 14 | 88,5 | 0,87 | 4,0 | 3,5 | 29 | | | 300 | 185 | |
| 4AK180M4У3 | 18 | 89 | 0,88 | 3,5 | 4,0 | 38 | | | 295 | 250 | |
| 4AK200M4У3 | 22 | 90 | 0,87 | 2,5 | 4,0 | 45 | | | 340 | 305 | |
| 4AK200L4У3 | 30 | 90,5 | 0,87 | 2,5 | 4,0 | 55 | | | 350 | 325 | |
| 4AK225M4У3 | 37 | 90 | 0,87 | 3,5 | 3,0 | 160 | | | 160 | 415 | |
| 4AK250SA4У3 | 45 | 91 | 0,88 | 3,0 | 3,0 | 170 | | | 230 | 555 | |
| 4AK250B4У3 | 55 | 90,5 | 0,9 | 3,0 | 3,0 | 170 | | | 200 | 595 | |
| 4AK250M4У3 | 71 | 91,5 | 0,86 | 2,5 | 3,0 | 170 | | | 250 | 640 | |
| <i>Синхронная частота вращения 1000 об/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| 4AK160S6У3 | 7,5 | 82,5 | 0,77 | 5,0 | 3,5 | 18 | | | 300 | 170 | |
| 4AK160M6У3 | 10 | 84,5 | 0,76 | 4,5 | 3,8 | 20 | | | 310 | 200 | |
| 4AK180M6У3 | 13 | 85,5 | 0,8 | 4,5 | 4,0 | 25 | | | 325 | 240 | |
| 4AK200M6У3 | 18,5 | 88 | 0,81 | 3,5 | 3,5 | 35 | | | 360 | 300 | |
| 4AK200L6У3 | 22 | 88 | 0,8 | 3,5 | 3,5 | 45 | | | 330 | 315 | |
| 4AK225M6У3 | 30 | 89 | 0,85 | 3,5 | 2,5 | 150 | | | 140 | 405 | |
| 4AK250S6У3 | 37 | 89 | 0,84 | 3,5 | 2,5 | 165 | | | 150 | 540 | |
| 4AK250M6У3 | 45 | 90,5 | 0,87 | 3,0 | 2,5 | 160 | | | 180 | 600 | |
| <i>Синхронная частота вращения 750 об/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| 4AK160S8У3 | 5,5 | 80 | 0,7 | 6,5 | 2,5 | 14 | | | 300 | 170 | |
| 4AK160M8У3 | 7,5 | 82 | 0,7 | 6,0 | 3,0 | 16 | | | 290 | 200 | |
| 4AK180M8У3 | 11 | 85,5 | 0,72 | 4,0 | 3,5 | 25 | | | 270 | 260 | |
| 4AK200M8У3 | 15 | 86 | 0,7 | 3,5 | 3,0 | 28 | | | 360 | 300 | |
| 4AK200L8У3 | 18,5 | 86 | 0,73 | 3,5 | 3,0 | 40 | | | 300 | 320 | |
| 4AK225M8У3 | 22 | 87 | 0,82 | 4,5 | 2,2 | 140 | | | 102 | 400 | |
| 4AK250S8У3 | 30 | 88,5 | 0,81 | 4,0 | 2,2 | 155 | | | 125 | 540 | |
| 4AK250M8У3 | 37 | 89 | 0,8 | 3,5 | 2,2 | 155 | | | 148 | 595 | |
| <i>Синхронная частота вращения 1500 об/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| 4AHK160S4У3 | 14 | 86,5 | 0,85 | 5,0 | 3,0 | 27 | | | 330 | 140 | |
| 4AHK160M4У3 | 17 | 88 | 0,87 | 5,0 | 3,5 | 34 | | | 315 | 160 | |
| 4AHK180S4У3 | 22 | 87 | 0,86 | 5,5 | 3,2 | 43 | | | 300 | 190 | |
| 4AHK180M4У3 | 30 | 88 | 0,81 | 4,5 | 3,3 | 63 | | | 290 | 220 | |
| 4AHK200M4У3 | 37 | 90 | 0,88 | 3,0 | 3,0 | 62 | | | 360 | 290 | |

соединена в звезду и выведена на контактные кольца. Параметры АД с контактными кольцами приведены в табл. 8.4, где через s_n обозначено номинальное скольжение АД.

Продолжение табл. 8.4

| Тип | P_n , кВт | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | s_n , % | M_{max}/M_n | Ток ротора, А | Напряжение ротора, В | Масса, кг |
|---|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|-----------|
| 4АНК200L4У3 | 45 | 90 | 0,88 | 3,5 | 3,0 | 75 | 375 | 315 |
| 4АНК225M4У3 | 55 | 89,5 | 0,87 | 4,0 | 2,5 | 200 | 170 | 405 |
| 4АНК250SA4У3 | 75 | 90 | 0,88 | 4,5 | 2,3 | 250 | 180 | 500 |
| 4АНК250SB4У3 | 90 | 91,5 | 0,87 | 4,0 | 2,5 | 260 | 220 | 540 |
| 4АНК250M4У3 | 110 | 92 | 0,9 | 3,5 | 2,5 | 260 | 250 | 585 |
| 4АНК280S4У3 | 132 | 92 | 0,88 | 2,9 | 2,0 | 330 | 251 | 725 |
| 4АНК280M4У3 | 160 | 92,5 | 0,88 | 2,6 | 2,0 | 330 | 300 | 775 |
| 4АНК315S4У3 | 200 | 93 | 0,89 | 2,5 | 2,0 | 396 | 312 | 910 |
| 4АНК315M4У3 | 250 | 93 | 0,9 | 2,5 | 2,0 | 425 | 360 | 990 |
| 4АНК355S4У3 | 315 | 93,5 | 0,9 | 2,2 | 2,0 | 460 | 420 | 1240 |
| 4АНК355M4У3 | 400 | 94 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 485 | 505 | 1380 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | | | | | | | | |
| 4АНК180S6У3 | 13 | 83,5 | 0,81 | 7,0 | 3,0 | 42 | 205 | 180 |
| 4АНК180M6У3 | 17 | 85 | 0,82 | 6,0 | 3,0 | 32,5 | 335 | 200 |
| 4АНК200M6У3 | 22 | 88 | 0,81 | 3,5 | 3,0 | 37 | 380 | 285 |
| 4АНК200L6У3 | 30 | 88,5 | 0,82 | 4,0 | 3,0 | 46 | 375 | 315 |
| 4АНК225M6У3 | 37 | 89 | 0,86 | 4,0 | 1,9 | 180 | 140 | 400 |
| 4АНК250SA6У3 | 45 | 89,5 | 0,86 | 4,0 | 2,3 | 200 | 155 | 470 |
| 4АНК250SB6У3 | 55 | 91 | 0,88 | 3,5 | 2,5 | 185 | 190 | 510 |
| 4АНК250M6У3 | 75 | 91,5 | 0,85 | 3,0 | 2,5 | 200 | 250 | 585 |
| 4АНК280S6У3 | 90 | 90 | 0,88 | 3,6 | 1,9 | 277 | 202 | 685 |
| 4АНК280M6У3 | 110 | 91,5 | 0,87 | 3,6 | 1,9 | 297 | 230 | 735 |
| 4АНК315S6У3 | 132 | 92 | 0,88 | 3,0 | 1,9 | 320 | 257 | 845 |
| 4АНК315M6У3 | 160 | 92,5 | 0,88 | 3,0 | 1,9 | 352 | 291 | 910 |
| 4АНК355S6У3 | 200 | 93 | 0,89 | 2,5 | 1,8 | 411 | 304 | 1180 |
| 4АНК355M6У3 | 250 | 93 | 0,89 | 2,5 | 1,8 | 401 | 380 | 1305 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | | | | | | | | |
| 4АНК180S8У3 | 11 | 85 | 0,72 | 5,0 | 3,2 | 22,5 | 315 | 195 |
| 4АНК180M8У3 | 14 | 86,5 | 0,69 | 4,5 | 3,5 | 28 | 310 | 225 |
| 4АНК200M8У3 | 18,5 | 86 | 0,78 | 4,5 | 2,5 | 30 | 380 | 285 |
| 4АНК200L8У3 | 22 | 87 | 0,79 | 4,5 | 2,5 | 40 | 330 | 315 |
| 4АНК225M8У3 | 30 | 86,5 | 0,8 | 5,0 | 1,8 | 165 | 120 | 400 |
| 4АНК250SA8У3 | 37 | 87,5 | 0,8 | 5,5 | 2,2 | 190 | 115 | 475 |
| 4АНК250SB8У3 | 45 | 89 | 0,82 | 4,0 | 2,2 | 190 | 140 | 515 |
| 4АНК250M8У3 | 55 | 89,5 | 0,83 | 3,5 | 2,2 | 185 | 190 | 575 |
| 4АНК280S8У3 | 75 | 90,5 | 0,84 | 4,0 | 1,9 | 257 | 190 | 700 |

Окончание табл. 8.4

| Тип | P_n , кВт | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | s_n , % | M_{max}/M_n | Ток ротора, А | Напряжение ротора, В | Масса, кг |
|--|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|-----------|
| 4АНК280M8У3 | 90 | 90,5 | 0,84 | 4,0 | 1,9 | 267 | 214 | 755 |
| 4АНК315S8У3 | 110 | 91,5 | 0,84 | 3,5 | 1,9 | 311 | 225 | 910 |
| 4АНК315M8У3 | 132 | 92 | 0,84 | 3,5 | 1,9 | 364 | 247 | 980 |
| 4АНК355S8У3 | 160 | 92,5 | 0,86 | 2,7 | 1,7 | 353 | 285 | 1215 |
| 4АНК355M8У3 | 200 | 92,5 | 0,86 | 2,7 | 1,7 | 359 | 350 | 1360 |
| Синхронная частота вращения 600 об/мин | | | | | | | | |
| 4АНК280S10У3 | 45 | 89 | 0,78 | 5,0 | 1,8 | 178 | 162 | 625 |
| 4АНК280M10У3 | 55 | 89,5 | 0,79 | 4,5 | 1,8 | 180 | 185 | 675 |
| 4АНК315S10У3 | 75 | 90 | 0,8 | 4,5 | 1,8 | 221 | 217 | 845 |
| 4АНК315M10У3 | 90 | 90,5 | 0,81 | 4,2 | 1,8 | 223 | 260 | 920 |
| 4АНК355S10У3 | 110 | 90,5 | 0,81 | 3,8 | 1,7 | 242 | 283 | 1180 |
| 4АНК355M10У3 | 132 | 91 | 0,81 | 3,6 | 1,7 | 257 | 330 | 1260 |
| Синхронная частота вращения 500 об/мин | | | | | | | | |
| 4АНК315S12У3 | 55 | 89 | 0,75 | 5,0 | 1,8 | 235 | 165 | 845 |
| 4АНК315M12У3 | 75 | 90 | 0,75 | 5,0 | 1,8 | 221 | 207 | 920 |
| 4АНК355S12У3 | 90 | 89,5 | 0,73 | 4,0 | 1,7 | 259 | 222 | 1160 |
| 4АНК355M12У3 | 110 | 90 | 0,73 | 4,0 | 1,7 | 265 | 265 | 1245 |

8.2. Асинхронные двигатели большой мощности

К двигателям большой мощности относятся АД с мощностью от 200 до 8000 кВт. Такие АД выпускаются в составе серий АТД4, А4, ДА304, АДО, ВАН (с короткозамкнутым ротором), АК4, ВАК3, АОК, АКСБ (с фазным ротором) и ряде других серий.

Асинхронные турбодвигатели АТД4 основного исполнения выпускаются мощностью от 500 до 8000 кВт на напряжение 6 и 10 кВ и выдерживают в течение срока службы до 10 000 пусков.

Двигатели серии А4 имеют мощность от 200 до 1000 кВт, серии ДА304 – от 200 до 800 кВт предназначены для работы при напряжении 6 кВ и имеют синхронные частоты вращения от 500 до 1500 об/мин.

АД серии АДО предназначены для работы при напряжении 6 кВ, имеют мощность от 1250 до 3150 кВт и синхронные частоты вращения 600, 750, 1000 об/мин.

АД для вертикальной установки серии ВАН предназначены для работы при номинальном напряжении 6 кВ, имеют мощность от 315 до 2500 кВт и синхронные частоты вращения 375, 500, 600, 750 и 1000 об/мин.

Двигатели с фазным ротором защищенного исполнения АК4 предназначены для работы при напряжении 6 кВ, имеют

мощность 250 ... 1000 кВт и синхронные частоты вращения 750, 1000, 1500 об/мин.

АД типа АКСБ с фазным ротором рассчитаны на напряжение 6 кВ, имеют мощность 600, 800 и 1000 кВт и предназначены для привода буровых установок.

Двигатели серии ВАКЗ с фазным ротором вертикального исполнения предназначены для привода главных циркуляционных насосов атомных электростанций и имеют синхронную частоту вращения 1000 об/мин. Они допускают регулирование скорости в диапазонах 250 ... 990 и 100 ... 990 об/мин.

Параметры двигателей большой мощности приведены в табл. 8.5.

Таблица 8.5
Технические характеристики АД большой мощности

| P_n , кВт | I_n , А | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | M_n/M_n | I_u/I_n | Масса, кг |
|--|-----------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Серия АТД4</i> | | | | | | |
| 500 | 56,5 | 95,7 | 0,89 | 0,9 | 5,1 | 1930 |
| 630 | 72 | 95,7 | 0,88 | 1,0 | 5,3 | 2660 |
| 800 | 90 | 96 | 0,89 | 1,0 | 5,3 | 2820 |
| 1000 | 112,5 | 96,1 | 0,89 | 1,0 | 5,3 | 3030 |
| 1250 | 140 | 96,4 | 0,89 | 0,95 | 5,5 | 3970 |
| 1600 | 179 | 96,6 | 0,89 | 0,9 | 5,2 | 4270 |
| 2000 | 226 | 96,7 | 0,89 | 0,77 | 4,7 | 5560 |
| 2500 | 279 | 97 | 0,89 | 0,85 | 5,0 | 6160 |
| 3150 | 346 | 97,2 | 0,9 | 0,9 | 5,3 | 7010 |
| 4000 | 444 | 97,3 | 0,89 | 0,9 | 5,7 | 10 100 |
| 5000 | 548 | 97,5 | 0,9 | 0,9 | 5,7 | 11 000 |
| 6300 | 690 | 97,6 | 0,9 | 0,95 | 5,9 | 12 300 |
| 8000 | 876 | 97,6 | 0,9 | 0,95 | 6,0 | 12 320 |
| <i>Серия А4</i> | | | | | | |
| <i>Синхронная частота вращения 1500 об/мин</i> | | | | | | |
| 400 | 47 | 94,2 | 0,87 | 1,0 | 5,7 | — |
| 500 | 58 | 94,7 | 0,88 | 1,0 | 5,7 | — |
| 630 | 72,5 | 95,1 | 0,88 | 1,2 | 5,7 | — |
| 800 | 92 | 95,2 | 0,88 | 1,0 | 5,7 | — |
| 1000 | 113 | 95,2 | 0,89 | 1,0 | 5,7 | — |
| <i>Синхронная частота вращения 1000 об/мин</i> | | | | | | |
| 315 | 38 | 93,6 | 0,85 | 1,0 | 5,3 | — |
| 400 | 47 | 94 | 0,86 | 1,0 | 5,3 | — |
| 500 | 59,5 | 94,4 | 0,86 | 1,0 | 5,3 | — |
| 630 | 74,5 | 94,7 | 0,86 | 1,0 | 5,3 | — |
| 800 | 94,5 | 95 | 0,86 | 1,0 | 5,3 | — |

Окончание табл. 8.5

| P_n , кВт | I_n , А | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | M_n/M_n | I_u/I_n | Масса, кг |
|---|-----------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Синхронная частота вращения 750 об/мин</i> | | | | | | |
| 250 | 32 | 93 | 0,81 | 1,0 | 4,8 | — |
| 315 | 39,5 | 93,4 | 0,82 | 1,0 | 4,8 | — |
| 400 | 50 | 93,8 | 0,82 | 1,0 | 4,8 | — |
| 500 | 61,5 | 94,2 | 0,83 | 1,0 | 4,8 | — |
| 630 | 77,5 | 95,5 | 0,83 | 1,0 | 4,8 | — |
| <i>Серия АДО</i> | | | | | | |
| 1250 | 168,1 | 95,4 | 0,75 | 1,3 | 6,0 | — |
| 1600 | 194,7 | 95,3 | 0,83 | 0,8 | 5,5 | — |
| 2500 | 285,7 | 95,7 | 0,88 | 0,8 | 5,7 | — |
| 3100 | 354,8 | 96 | 0,89 | 1,0 | 6,5 | — |

8.3. Двигатели серии АИ

Асинхронные двигатели серии АИ (асинхронные Интерэлектро) предназначены для замены АД серий 4А и 4АМ и соответствуют рекомендациям Международной электротехнической комиссии (МЭК). Двигатели исполнения АИС имеют привязку мощностей и установочных размеров по нормам CENELEC для экспортных поставок, а двигатели АИР — привязку по нормам DIN для внутренних поставок.

Двигатели основного исполнения имеют степени защиты IP54 и IP44 (закрытые), а с высотой оси вращения 200 мм и выше — IP23 (защищенные).

Выпускаются следующие модификации двигателей: с фазным ротором (в обозначении стоит буква К); с повышенными скольжением (С) и пусковым моментом (R); однофазные (V, E); многоскоростные; для электроприводов с частотным регулированием скорости; на частоту 60 Гц; с фазным ротором (Ф).

По климатическому исполнению различают тропические, влагоморозостойкие, химостойкие, водостойкие АД этой серии.

В табл. 8.6 приводятся параметры двигателей серии АИР основного исполнения.

Таблица 8.6
Технические характеристики двигателей серии АИР

| Тип | P_n , кВт | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | S_n , % | M_n/M_n | M_{\max}/M_n | M_{\min}/M_n | I_u/I_n | J , кг · м ² | Масса, кг |
|--|-------------|--------------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| <i>Синхронная частота вращения 3000 об/мин</i> | | | | | | | | | | |
| АИР50А2 | 0,09 | 60 | 0,75 | 11,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | $0,25 \cdot 10^{-4}$ | 2,5 |
| АИР50В2 | 0,12 | 63 | 0,75 | 11,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | $0,28 \cdot 10^{-4}$ | 2,8 |
| АИР56А2 | 0,18 | 68 | 0,78 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | $4,2 \cdot 10^{-4}$ | 3,4 |

Продолжение табл. 8.6

| Тип | P_n , кВт | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | S_n , % | M_{iv}/M_n | M_{max}/M_n | M_{min}/M_n | I_{iv}/I_n | J , кг · м ² | Масса, кг |
|---|-------------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------|
| АИР56B2 | 0,25 | 69 | 0,79 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | $4,7 \cdot 10^{-4}$ | 3,9 |
| АИР63A2 | 0,37 | 72 | 0,86 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | $7,6 \cdot 10^{-4}$ | 4,7 |
| АИР63B2 | 0,55 | 75 | 0,85 | 9,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | $9 \cdot 10^{-4}$ | 5,45 |
| АИР71A2 | 0,75 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | $9,7 \cdot 10^{-4}$ | 6,5 |
| АИР71B2 | 1,1 | 79 | 0,83 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | $11 \cdot 10^{-4}$ | 8,8 |
| АИР80A2 | 1,5 | 81 | 0,85 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | $18 \cdot 10^{-4}$ | 9,8 |
| АИР80B2 | 2,2 | 83 | 0,87 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | $21 \cdot 10^{-4}$ | 13,2 |
| АИР90L2 | 3,0 | 84,5 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 0,0035 | 16,7 |
| АИР100S2 | 4,0 | 87 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 0,0059 | 21,6 |
| АИР100L2 | 5,5 | 88 | 0,89 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 0,0075 | 27,4 |
| АИР112M2 | 7,5 | 87,5 | 0,88 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 0,01 | 41 |
| АИР132M2 | 11 | 88 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 0,023 | 64 |
| АИР160S2 | 15 | 90 | 0,89 | 3,0 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 7,0 | 0,039 | 100 |
| АИР160M2 | 18,5 | 90,5 | 0,9 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 7,0 | 0,043 | 110 |
| АИР180S2 | 22 | 90,5 | 0,89 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 1,9 | 7,0 | 0,057 | 160 |
| АИР180M2 | 30 | 91,5 | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 7,5 | 0,07 | 180 |
| АИР200M2 | 37 | 91,5 | 0,87 | 2,0 | 1,6 | 2,8 | 1,5 | 7,0 | 0,13 | 220 |
| АИР200S2 | 45 | 92 | 0,88 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 7,5 | 0,14 | 240 |
| АИР225M2 | 55 | 92,5 | 0,91 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 1,5 | 7,5 | 0,22 | 320 |
| АИР250S2 | 75 | 93 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 7,5 | 0,41 | 425 |
| АИР250M2 | 90 | 93 | 0,92 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 7,5 | 0,46 | 455 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | | | | | | | | | | |
| АИР50A4 | 0,06 | 53 | 0,63 | 11 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | 0,000029 | 2,6 |
| АИР50B4 | 0,09 | 57 | 0,65 | 11 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | 0,000033 | 2,9 |
| АИР56A4 | 0,12 | 63 | 0,66 | 10 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 0,0007 | 3,35 |
| АИР56B4 | 0,18 | 64 | 0,68 | 10 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 0,00079 | 3,9 |
| АИР63A4 | 0,25 | 68 | 0,67 | 12 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 0,0012 | 4,7 |
| АИР63B4 | 0,37 | 68 | 0,7 | 12 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 0,0014 | 5,6 |
| АИР71A4 | 0,55 | 70,5 | 0,7 | 9,5 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 0,0013 | 7,8 |
| АИР71B4 | 0,75 | 73 | 0,76 | 10 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 0,0014 | 8,8 |
| АИР80A4 | 1,1 | 75 | 0,81 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 0,0032 | 9,9 |
| АИР80B4 | 1,5 | 78 | 0,83 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 0,0033 | 12,1 |
| АИР90L4 | 2,2 | 81 | 0,83 | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 0,0056 | 17 |
| АИР100S4 | 3,0 | 82 | 0,83 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 0,0087 | 21,6 |
| АИР100L4 | 4,0 | 85 | 0,84 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 0,011 | 27,3 |
| АИР112M4 | 5,5 | 85,5 | 0,86 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 7,0 | 0,017 | 41 |

Продолжение табл. 8.6

| Тип | P_n , кВт | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | S_n , % | M_{iv}/M_n | M_{max}/M_n | M_{min}/M_n | I_{iv}/I_n | J , кг · м ² | Масса, кг |
|---|-------------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------|
| АИР132S4 | 7,5 | 87,5 | 0,86 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 7,5 | 0,028 | 58 |
| АИР132M4 | 11 | 87,5 | 0,87 | 3,5 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 7,5 | 0,04 | 70 |
| АИР160S4 | 15 | 90 | 0,89 | 3,0 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7,0 | 0,078 | 100 |
| АИР160M4 | 18,5 | 90,5 | 0,89 | 3,0 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7,0 | 0,1 | 110 |
| АИР180S4 | 22 | 90,5 | 0,87 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 7,0 | 0,15 | 170 |
| АИР180M4 | 30 | 92 | 0,87 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 7,0 | 0,19 | 190 |
| АИР200M4 | 37 | 92,5 | 0,89 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7,5 | 0,28 | 245 |
| АИР200S4 | 45 | 92,5 | 0,89 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7,5 | 0,34 | 270 |
| АИР225M4 | 55 | 93 | 0,89 | 2,0 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 7,0 | 0,51 | 335 |
| АИР250S4 | 75 | 94 | 0,88 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 7,5 | 0,89 | 450 |
| АИР250M4 | 90 | 94 | 0,89 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 7,5 | 1,1 | 480 |
| АИР280S4 | 110 | 93,5 | 0,91 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 594 |
| АИР280M4 | 132 | 94 | 0,93 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 2,5 | 752 |
| АИР315S4 | 160 | 93,5 | 0,91 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | 3,1 | 896 |
| АИР315M4 | 200 | 94 | 0,92 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 5,5 | 3,6 | 1000 |
| АИР355S4 | 250 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 7,0 | 6,0 | 1275 |
| АИР355M4 | 315 | 94,5 | 0,92 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 7,0 | 7,0 | 1480 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | | | | | | | | | | |
| АИР63A6 | 0,19 | 56 | 0,62 | 14 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,0 | 0,0018 | 4,65 |
| АИР63B6 | 0,25 | 59 | 0,62 | 14 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,0 | 0,0022 | 5,6 |
| АИР71A6 | 0,37 | 65 | 0,65 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 0,0017 | 7,8 |
| АИР71B6 | 1,1 | 74 | 0,74 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 0,0046 | 13,4 |
| АИР90L6 | 1,5 | 76 | 0,72 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 0,0073 | 16,9 |
| АИР100L6 | 2,2 | 81 | 0,74 | 5,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 0,013 | 22,8 |
| АИР112MA6 | 3,0 | 81 | 0,76 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 0,017 | 35 |
| АИР112MB6 | 4,0 | 82 | 0,81 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 0,021 | 40,4 |
| АИР132S6 | 5,5 | 85 | 0,8 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 0,04 | 57 |
| АИР132M6 | 7,5 | 85,5 | 0,81 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 0,058 | 68 |
| АИР160S6 | 11 | 88 | 0,83 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 6,5 | 0,12 | 100 |
| АИР160M6 | 15 | 88 | 0,85 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 6,5 | 0,15 | 120 |
| АИР180M6 | 18,5 | 89,5 | 0,85 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 6,5 | 0,2 | 180 |
| АИР200M6 | 22 | 90 | 0,83 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6,5 | 0,36 | 225 |
| АИР200L6 | 30 | 90 | 0,85 | 2,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6,5 | 0,4 | 250 |
| АИР225M6 | 37 | 91 | 0,85 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 | 0,61 | 305 |
| АИР250S6 | 45 | 92,5 | 0,85 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 | 1,0 | 390 |
| АИР250M6 | 55 | 92,5 | 0,86 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 | 1,1 | 430 |

Окончание табл. 8.6

| Тип | P_n , кВт | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | S_n , % | M_{nU}/M_n | M_{max}/M_n | M_{min}/M_n | I_n/I_n | J , кг · м ² | Масса, кг |
|---|-------------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|
| АИР280S6 | 75 | 92,5 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 2,9 | 637 |
| АИР280M6 | 90 | 93 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | 6,5 | 3,4 | 702 |
| АИР315S6 | 110 | 93 | 0,92 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 847 |
| АИР315M6 | 132 | 93,5 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,0 | 6,5 | 4,5 | 950 |
| АИР355S6 | 160 | 94 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 7,3 | 1136 |
| АИР355M6 | 200 | 94,5 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 0,9 | 7,0 | 8,8 | 1280 |
| <i>Синхронная частота вращения 750 об/мин</i> | | | | | | | | | | |
| АИР71B8 | 0,25 | 56 | 0,65 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 0,0019 | 7,8 |
| АИР80A8 | 0,37 | 60 | 0,61 | 6,5 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 0,0034 | 13,8 |
| АИР80B8 | 0,55 | 64 | 0,63 | 6,5 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 0,0041 | 13,5 |
| АИР90LA8 | 0,75 | 70 | 0,66 | 7,0 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 | 0,0067 | 19,7 |
| АИР90LB8 | 1,1 | 72 | 0,7 | 7,0 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 | 0,0086 | 22,3 |
| АИР100L8 | 1,5 | 76 | 0,73 | 6,0 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 5,5 | 0,013 | 31,3 |
| АИР112MA8 | 2,2 | 76,5 | 0,71 | 5,5 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6,0 | 0,017 | 36 |
| АИР112MB8 | 3,0 | 79 | 0,74 | 5,5 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6,0 | 0,025 | 41 |
| АИР132S8 | 4,0 | 83 | 0,7 | 4,5 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6,0 | 0,042 | 56 |
| АИР132M8 | 5,5 | 83 | 0,74 | 5,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6,0 | 0,057 | 70 |
| АИР160S8 | 7,5 | 87 | 0,75 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 5,5 | 0,12 | 100 |
| АИР160M8 | 11 | 87,5 | 0,75 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6,0 | 0,15 | 120 |
| АИР180M8 | 15 | 89 | 0,82 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 5,5 | 0,23 | 180 |
| АИР200M8 | 18,5 | 89 | 0,81 | 2,5 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 6,0 | 0,36 | 225 |
| АИР200L8 | 22 | 90 | 0,81 | 2,5 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 6,0 | 0,4 | 250 |
| АИР225M8 | 30 | 90,5 | 0,81 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 1,3 | 6,0 | 0,61 | 305 |
| АИР250S8 | 37 | 92,5 | 0,78 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,0 | 1,1 | 400 |
| АИР250M8 | 45 | 92,5 | 0,79 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 6,0 | 1,2 | 430 |
| АИР280S8 | 55 | 92 | 0,86 | 3,0 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 6,0 | 3,2 | 643 |
| АИР280M8 | 75 | 93 | 0,87 | 3,0 | 1,4 | 2,2 | 1,0 | 6,0 | 4,1 | 735 |
| АИР315S8 | 90 | 93 | 0,85 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 1,0 | 6,0 | 4,9 | 927 |
| АИР315M8 | 110 | 93 | 0,86 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | 6,0 | 5,8 | 1001 |
| АИР355S8 | 132 | 93,5 | 0,85 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | 6,5 | 9,0 | 1175 |
| АИР355M8 | 160 | 93,5 | 0,85 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | 6,5 | 10 | 1280 |

8.4. Двигатели серий RA, 5A и 6A

Двигатели серии RA (Российская асинхронная), разработанные в середине 90-х годов XX в. на Ярославском электромашиностроительном заводе (ныне ОАО «ELOIN»,

предназначены для использования во всех отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйства и соответствуют российским и международным стандартам (табл. 8.7). В состав этой серии входят двигатели мощностью от 0,37 до 90 кВт с высотами осей вращения от 71 до 280 мм.

Таблица 8.7
Технические характеристики двигателей серии RA

| Тип | P_n , кВт | Масса, кг | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | I_n , А | I_n/I_n | M_{nU}/M_n | M_{max}/M_n | J , кг · м ² |
|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|
| RA71A2 | 0,37 | 5 | 2800 | 71 | 0,81 | 1,5 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 0,0004 |
| RA71B2 | 0,55 | 6 | 2850 | 74 | 0,84 | 1,8 | 6,5 | 2,3 | 2,4 | 0,0005 |
| RA71A4 | 0,25 | 5 | 1325 | 62 | 0,78 | 1 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 0,0006 |
| RA71B4 | 0,37 | 6 | 1375 | 66 | 0,76 | 1 | 3,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0008 |
| RA71A6 | 0,18 | 6 | 835 | 48 | 0,69 | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 0,0006 |
| RA71B6 | 0,25 | 6 | 860 | 56 | 0,72 | 1 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0009 |
| RA80A2 | 0,75 | 9 | 2820 | 74 | 0,83 | 2 | 5,3 | 2,5 | 2,7 | 0,0008 |
| RA80B2 | 1,1 | 11 | 2800 | 77 | 0,86 | 2 | 5,2 | 2,6 | 2,8 | 0,0012 |
| RA80A4 | 0,55 | 8 | 1400 | 71 | 0,80 | 1 | 5,0 | 2,3 | 2,8 | 0,0018 |
| RA80B4 | 0,75 | 10 | 1400 | 74 | 0,80 | 2 | 5,0 | 2,5 | 2,8 | 0,0023 |
| RA80A6 | 0,37 | 8 | 910 | 62 | 0,72 | 1 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | 0,0027 |
| RA80B6 | 0,55 | 11 | 915 | 63 | 0,72 | 1 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | 0,0030 |
| RA90S2 | 1,5 | 13 | 2835 | 79 | 0,87 | 3 | 6,5 | 2,8 | 3,0 | 0,0010 |
| RA90L2 | 2,2 | 15 | 2820 | 82 | 0,87 | 4 | 6,5 | 2,9 | 3,4 | 0,0015 |
| RA90S4 | 1,1 | 13,5 | 1420 | 77 | 0,80 | 3 | 5,5 | 2,3 | 2,6 | 0,0034 |
| RA90L4 | 1,5 | 15,5 | 1420 | 78,5 | 0,80 | 4 | 5,5 | 2,3 | 2,8 | 0,0042 |
| RA90S6 | 0,75 | 13 | 935 | 70 | 0,72 | 2 | 4,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0040 |
| RA90L6 | 1,1 | 15 | 925 | 72 | 0,72 | 2 | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 0,0052 |
| RA100L2 | 3,0 | 20 | 2895 | 83 | 0,86 | 6 | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 0,0038 |
| RA100LA4 | 2,2 | 22 | 1420 | 79 | 0,82 | 5 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 0,0048 |
| RA100LB4 | 3,0 | 24 | 1420 | 81 | 0,81 | 7 | 6,2 | 2,2 | 2,6 | 0,0058 |
| RA100L6 | 1,5 | 22 | 925 | 76 | 0,76 | 4 | 4,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0063 |
| RA112M2 | 4,0 | 41 | 2895 | 84 | 0,87 | 9 | 6,8 | 2,2 | 3,3 | 0,0082 |
| RA112M4 | 4,0 | 37 | 1430 | 85,5 | 0,84 | 9 | 6,5 | 2,2 | 2,9 | 0,0103 |
| RA112M6 | 2,2 | 36 | 960 | 78 | 0,74 | 5 | 5,5 | 1,9 | 2,5 | 0,0185 |
| RA112M8 | 1,5 | 36 | 700 | 73 | 0,70 | 5 | 4,5 | 1,7 | 2,1 | 0,0225 |
| RA132SA2 | 5,5 | 43 | 2880 | 89 | 0,89 | 11 | 6,5 | 2,4 | 3,0 | 0,0155 |
| RA132SB2 | 7,5 | 49 | 2890 | 89 | 0,89 | 15 | 7,0 | 2,5 | 3,2 | 0,0185 |
| RA132S4 | 5,5 | 45 | 1450 | 85 | 0,85 | 11 | 7,0 | 2,4 | 3,0 | 0,0229 |
| RA132M4 | 7,5 | 52 | 1455 | 83 | 0,83 | 15 | 7,0 | 2,8 | 3,2 | 0,0277 |
| RA132S6 | 3,0 | 41 | 960 | 79 | 0,79 | 7 | 5,9 | 2,2 | 2,6 | 0,0252 |
| RA132MA6 | 4,0 | 50 | 960 | 80 | 0,80 | 9 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 0,0368 |
| RA132MB6 | 5,5 | 56 | 950 | 82 | 0,82 | 12 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0434 |

Окончание табл. 8.7

| Тип | P_n , кВт | Масса, кг | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | I_n , А | I_n/I_n | M_n/M_n | M_{max}/M_n | J , кг · м ² |
|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|
| RA132S8 | 2,2 | 65 | 720 | 70 | 0,70 | 6 | 5,0 | 1,7 | 2,1 | 0,0530 |
| RA132M8 | 3,0 | 73 | 715 | 70 | 0,70 | 8 | 6,0 | 1,8 | 2,4 | 0,0625 |
| RA160MA2 | 11 | 112 | 2940 | 87,5 | 0,89 | 22 | 6,8 | 2,0 | 3,3 | 0,0438 |
| RA160MB2 | 15 | 116 | 2940 | 90 | 0,86 | 29 | 7,5 | 2,0 | 3,2 | 0,0470 |
| RA160L2 | 18,5 | 133 | 2940 | 90 | 0,88 | 35 | 7,5 | 2,0 | 3,2 | 0,0533 |
| RA160MA4 | 11 | 110 | 1460 | 88,5 | 0,86 | 22 | 6,5 | 1,8 | 2,8 | 0,0613 |
| RA160ML4 | 15 | 129 | 1460 | 90 | 0,87 | 29 | 7,0 | 1,9 | 2,9 | 0,0862 |
| RA160M6 | 7,5 | 110 | 970 | 87 | 0,80 | 16 | 6,0 | 2,0 | 2,8 | 0,0916 |
| RA160ML6 | 11 | 133 | 970 | 88,5 | 0,82 | 23 | 6,5 | 2,2 | 2,9 | 0,1232 |
| RA160MA8 | 4 | 107 | 730 | 84 | 0,71 | 10 | 4,8 | 1,8 | 2,2 | 0,1031 |
| RA160MB8 | 5,5 | 112 | 730 | 84 | 0,71 | 14 | 4,8 | 1,8 | 2,2 | 0,1156 |
| RA160L8 | 7,5 | 131 | 730 | 85 | 0,73 | 18 | 5,5 | 1,8 | 2,4 | 0,1443 |
| RA180M2 | 22 | 147 | 2940 | 90,5 | 0,89 | 42 | 7,5 | 2,1 | 3,5 | 0,0604 |
| RA180M4 | 18,5 | 149 | 1460 | 90,5 | 0,89 | 35 | 7,0 | 1,9 | 2,9 | 0,1038 |
| RA180L4 | 22 | 157 | 1460 | 91 | 0,88 | 42 | 7,0 | 2,1 | 2,9 | 0,1131 |
| RA180L6 | 15 | 155 | 970 | 89 | 0,82 | 31 | 7,0 | 2,3 | 3,0 | 0,1512 |
| RA180L8 | 11 | 145 | 730 | 87 | 0,75 | 26 | 5,5 | 1,8 | 2,4 | 0,1897 |
| RA200LA2 | 30 | 170 | 2950 | 92 | 0,89 | 55 | 7,5 | 2,4 | 3,0 | 0,1164 |
| RA200LB2 | 37 | 230 | 2950 | 92 | 0,89 | 68 | 7,5 | 2,4 | 3,0 | 0,1326 |
| RA200L4 | 30 | 200 | 1475 | 91 | 0,86 | 59 | 7,7 | 2,7 | 3,2 | 0,3200 |
| RA200LA6 | 18,5 | 182 | 970 | 87 | 0,82 | 38 | 5,5 | 1,8 | 2,7 | 0,3100 |
| RA200LB6 | 22 | 202 | 970 | 87 | 0,84 | 45 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 0,3600 |
| RA200L8 | 15 | 202 | 730 | 88 | 0,80 | 34 | 5,7 | 2,0 | 2,5 | 0,3600 |

Двигатели выпускаются на напряжение 220, 380, 660, 220/380, 380/660 В с частотой 50 (по заказу 60) Гц, степенью защиты IP44, IP54 и монтажным исполнением IM1001, IM2001, IM3001.

Условные обозначения двигателей этой серии соответствуют обозначениям двигателей серии 4А.

Двигатели серии 5А (5АН, 5АНК), выпускаемые Владимирским электромоторным заводом (ОАО ВЭМЗ) и Московским электромеханическим заводом им. Владимира Ильича («Электро-ЗВИ»), взаимозаменяемы с АД серий 4А и АИ и соответствуют российским и международным нормам (табл. 8.8).

Таблица 8.8

Технические характеристики двигателей серии 5А

| Тип | P_n , кВт | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | Масса, кг |
|----------|-------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 5AM315M2 | 200 | 2960 | 95,6 | 0,93 | 1110 |
| 5AM315S2 | 160 | 2960 | 95 | 0,92 | 970 |
| 5AM280M2 | 132 | 2960 | 94,7 | 0,93 | 770 |

Продолжение табл. 8.8

| Тип | P_n , кВт | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | Масса, кг |
|----------|-------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 5AM280S2 | 110 | 2960 | 94,3 | 0,93 | 720 |
| 5AM250M2 | 90 | 2940 | 93 | 0,92 | 505 |
| 5AM250S2 | 75 | 2940 | 93 | 0,91 | 475 |
| 5A225M2 | 55 | 2940 | 93,5 | 0,91 | 340 |
| 5A200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 255 |
| 5A200M2 | 37 | 2940 | 93 | 0,90 | 235 |
| 5A160M2 | 18,5 | 2925 | 91 | 0,90 | 138 |
| 5A160S2 | 15 | 2925 | 90,5 | 0,89 | 126 |
| 5ABOMB2 | 2,2 | 2850 | 82,5 | 0,86 | 15,5 |
| 5A80MA2 | 1,5 | 2850 | 81,5 | 0,94 | 14 |
| 5AM315M4 | 200 | 1480 | 96 | 0,89 | 1150 |
| 5AM315S4 | 160 | 1480 | 96 | 0,89 | 1110 |
| 5AM280M4 | 132 | 1480 | 95,5 | 0,88 | 885 |
| 5AM280S4 | 110 | 1480 | 95,3 | 0,87 | 780 |
| 5AM250M4 | 90 | 1478 | 94 | 0,88 | 515 |
| 5AM250S4 | 75 | 1478 | 94 | 0,87 | 480 |
| 5A225M4 | 55 | 1470 | 93,3 | 0,85 | 345 |
| 5A200L4 | 45 | 1465 | 92,5 | 0,85 | 270 |
| 5A200M4 | 37 | 1465 | 92 | 0,86 | 245 |
| 5A160M4 | 18,5 | 1455 | 90 | 0,86 | 140 |
| 5A160S4 | 15 | 1450 | 89 | 0,86 | 127 |
| 5A80MB4 | 1,5 | 1410 | 77 | 0,82 | 14,7 |
| 5A80MA4 | 1,1 | 1410 | 75 | 0,80 | 13 |
| 5AM315M6 | 132 | 985 | 95 | 0,88 | 1010 |
| 5AM315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,88 | 960 |
| 5AM280M6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,86 | 780 |
| 5AM280S6 | 75 | 985 | 94,5 | 0,86 | 745 |
| 5AM250M6 | 55 | 980 | 92,5 | 0,85 | 450 |
| 5AM250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,83 | 430 |
| 5A225M6 | 37 | 980 | 91 | 0,83 | 330 |
| 5A200L6 | 30 | 978 | 90 | 0,84 | 245 |
| 5A160M6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,84 | 150 |
| 5A160S6 | 11 | 970 | 88,5 | 0,83 | 124 |
| 5A80MB6 | 1,1 | 930 | 73 | 0,72 | 16 |
| 5A80MA6 | 0,75 | 930 | 71 | 0,70 | 14 |
| 5AM315M8 | 110 | 740 | 94 | 0,84 | 1025 |
| 5AM315S8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,84 | 965 |

Окончание табл. 8.8

| Тип | P_n , кВт | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | Масса, кг |
|-----------|-------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 5AM280M8 | 75 | 740 | 93,9 | 0,84 | 790 |
| 5AM280S8 | 55 | 740 | 93,8 | 0,85 | 725 |
| 5AM250M8 | 45 | 735 | 92,5 | 0,76 | 460 |
| 5AM2508 | 37 | 735 | 92 | 0,75 | 430 |
| 5A225M8 | 30 | 735 | 90,5 | 0,79 | 340 |
| 5A200L8 | 22 | 735 | 90 | 0,80 | 260 |
| 5A200M8 | 18,5 | 735 | 89,8 | 0,79 | 240 |
| 5A160M8 | 11 | 725 | 87,5 | 0,75 | 149 |
| 5A160S8 | 7,5 | 725 | 87 | 0,75 | 123 |
| 5A80MB8 | 0,55 | 700 | 61 | 0,64 | 5,7 |
| 5A80MA8 | 0,37 | 675 | 60 | 0,62 | 3,5 |
| 5AM315M10 | 75 | 590 | 93,5 | 0,83 | 975 |
| 5AM315S10 | 55 | 590 | 93,5 | 0,83 | 925 |
| 5AM280M10 | 45 | 590 | 92,5 | 0,81 | 760 |
| 5AM280S10 | 37 | 590 | 92,4 | 0,81 | 710 |
| 5AM315M12 | 55 | 490 | 93 | 0,76 | 975 |
| 5AM315S12 | 45 | 490 | 93 | 0,76 | 925 |
| 5AH250M2 | 132 | 2940 | 94 | 0,9 | 500 |
| 5AH250S2 | 110 | 2940 | 93,5 | 0,88 | 455 |
| 5AH225M2 | 90 | 2950 | 94 | 0,92 | 322 |
| 5AH200L2 | 75 | 2940 | 93 | 0,88 | 270 |
| 5AH200M2 | 55 | 2940 | 93 | 0,88 | 240 |
| 5AH250M4 | 110 | 1470 | 94 | 0,85 | 510 |
| 5AH250S4 | 90 | 1470 | 94 | 0,85 | 455 |
| 5AH225M4 | 90 | 1475 | 93 | 0,85 | 314 |
| 5AH200L4 | 55 | 1470 | 92,5 | 0,88 | 280 |
| 5AH200M4 | 45 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 250 |
| 5AH250M6 | 75 | 985 | 93 | 0,82 | 480 |
| 5AH250S6 | 55 | 985 | 95,5 | 0,82 | 410 |
| 5AH225M6 | 45 | 980 | 91,8 | 0,84 | 303 |
| 5AH200L6 | 37 | 980 | 91 | 0,81 | 255 |
| 5AH200M6 | 30 | 980 | 90,5 | 0,81 | 230 |
| 5AH250M8 | 55 | 740 | 92 | 0,75 | 475 |
| 5AH250S8 | 45 | 740 | 91 | 0,75 | 410 |
| 5AH225M8 | 37 | 735 | 90,4 | 0,80 | 315 |
| 5AH200L8 | 30 | 735 | 90,5 | 0,82 | 270 |
| 5AH200M8 | 22 | 735 | 90,5 | 0,82 | 240 |

В табл. 8.9 приведены параметры АД серии 5А с фазным ротором.

Таблица 8.9

Технические характеристики двигателей серии 5А с фазным ротором

| Тип | P_n , кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 5AHK280A4 | 132 | 1500 | 92,5 | 0,89 |
| 5AHK280B4 | 160 | 1500 | 92,5 | 0,89 |
| 5AHK280A6 | 90 | 1000 | 91 | 0,88 |
| 5AHK280B6 | 110 | 1000 | 91 | 0,88 |
| 5AHK280A8 | 75 | 750 | 91 | 0,84 |
| 5AHK280B8 | 90 | 750 | 91 | 0,85 |
| 5AHK280A10 | 45 | 600 | 89 | 0,80 |
| 5AHK280B10 | 55 | 600 | 89,5 | 0,80 |
| 5AHK315A4 | 200 | 1500 | 93 | 0,89 |
| 5AHK315B4 | 250 | 1500 | 93 | 0,90 |
| 5AHK315A6 | 132 | 1000 | 92 | 0,88 |
| 5AHK315B6 | 160 | 1000 | 92,5 | 0,88 |
| 5AHK315A8 | 110 | 750 | 91,5 | 0,85 |
| 5AHK315B8 | 132 | 750 | 92,5 | 0,86 |
| 5AHK315A10 | 75 | 600 | 90 | 0,81 |
| 5AHK315B10 | 90 | 600 | 90,5 | 0,81 |
| 5AHK355A4 | 315 | 1500 | 93,5 | 0,90 |
| 5AHK355B4 | 400 | 1500 | 94 | 0,90 |
| 5AHK355A6 | 200 | 1000 | 93 | 0,90 |
| 5AHK355B6 | 250 | 1000 | 93,5 | 0,89 |
| 5AHK355A8 | 160 | 750 | 93,5 | 0,86 |
| 5AHK355B8 | 200 | 750 | 93,5 | 0,87 |
| 5AHK355A10 | 110 | 600 | 90,5 | 0,79 |
| 5AHK355B10 | 132 | 600 | 91 | 0,81 |

Двигатели серии 6А выпускаются «Электро-ЗВИ» с высотой оси вращения 315 мм, степенью защиты IP54 и IP44 и имеют монтажное исполнение IM1001 и климатическое исполнение У3 (табл. 8.10).

Таблица 8.10
Технические характеристики двигателей серии 6А

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | n_n , об/мин | η_n , % | $\cos \varphi_n$ |
|---------|-------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 6A315S2 | 160 | 380/660 | 3000 | 93,5 | 0,91 |
| 6A315M2 | 200 | 380/660 | 3000 | 93,7 | 0,91 |
| 6A315S4 | 160 | 380/660 | 1500 | 93,7 | 0,91 |
| 6A315M4 | 200 | 380/660 | 1500 | 94,2 | 0,92 |
| 6A315S6 | 110 | 220/380; 380/660 | 1000 | 93,2 | 0,90 |
| 6A315M6 | 132 | 380/660 | 1000 | 93,7 | 0,91 |
| 6A315S8 | 90 | 220/380; 380/660 | 750 | 93,2 | 0,83 |
| 6A315M8 | 110 | 220/380; 380/660 | 750 | 92,2 | 0,83 |

8.5. Краново-металлургические двигатели

Краново-металлургические двигатели серии МТК (с короткозамкнутым ротором) и МТ (с фазным ротором) предназначены для работы в повторно-кратковременном режиме S3 и характеризуются повышенными пусковыми и критическими моментами и механической прочностью. Они могут иметь класс изоляции Е, В, Н и F и выпускаются на номинальные мощности от 1,4 до 200 кВт (при ПВ = 25 %), напряжения 220/380 и 500 В и синхронные частоты вращения 600, 750 и 1000 об/мин. В табл. 8.11 приведены параметры АД этой серии с короткозамкнутым ротором, а в табл. 8.12 — с фазным ротором. Примеры расшифровки обозначения двигателей:

МТКН412-8: МТ — серия; К — короткозамкнутый ротор; Н — класс изоляции; 412 — условный габарит двигателя; 8 — число полюсов двигателя;

МТФ211-6: МТ — серия; F — класс изоляции; 211 — габарит; 6 — число полюсов.

Таблица 8.11

Технические характеристики краново-металлургических двигателей МТКФ и МТКН

| Тип | P_n , при ПВ = 40 %, кВт | n_n , об/мин | $\cos \varphi_n$ | η_n , % | M_{max} , Н · м | M_n , Н · м | I_n , при 380В, А | J , кг · м ² | Масса, кг |
|-----------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| МТКФ011-6 | 1,4 | 875 | 0,66 | 61,5 | 42 | 42 | 15 | 0,02 | 47 |
| МТКФ012-6 | 2,2 | 880 | 0,69 | 67 | 67 | 67 | 22 | 0,0275 | 53 |
| МТКФ111-6 | 3,5 | 885 | 0,79 | 72 | 105 | 104 | 35 | 0,045 | 70 |
| МТКФ112-6 | 5,0 | 895 | 0,74 | 74 | 175 | 175 | 53 | 0,065 | 80 |
| МТКФ211-6 | 7,5 | 880 | 0,77 | 75,5 | 220 | 210 | 78 | 0,11 | 110 |
| МТКФ311-6 | 11 | 910 | 0,76 | 77,5 | 390 | 380 | 130 | 0,213 | 155 |

| Тип | P_n , при ПВ = 40 %, кВт | n_n , об/мин | $\cos \varphi_n$ | η_n , % | M_{max} , Н · м | M_n , Н · м | I_n , при 380В, А | J , кг · м ² | Масса, кг |
|-----------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| МТКФ312-6 | 15 | 930 | 0,78 | 81 | 600 | 590 | 205 | 0,3 | 195 |
| МТКФ411-6 | 22 | 935 | 0,79 | 82,5 | 780 | 720 | 275 | 0,475 | 255 |
| МТКФ412-6 | 30 | 935 | 0,78 | 83,5 | 1000 | 950 | 380 | 0,638 | 315 |
| МТКФ311-8 | 7,5 | 690 | 0,71 | 73,5 | 330 | 320 | 95 | 0,275 | 155 |
| МТКФ312-8 | 11 | 700 | 0,74 | 78 | 510 | 470 | 150 | 0,388 | 195 |
| МТКФ411-8 | 15 | 695 | 0,71 | 80 | 670 | 650 | 185 | 0,538 | 255 |
| МТК412-8 | 22 | 700 | 0,69 | 80,5 | 1000 | 950 | 295 | 0,75 | 315 |
| МТКН111-6 | 3,0 | 910 | 0,7 | 68 | 99 | 98 | 32 | 0,045 | 70 |
| МТКН112-6 | 4,5 | 900 | 0,75 | 71,5 | 158 | 157 | 50 | 0,065 | 80 |
| МТКН211-6 | 7,0 | 895 | 0,7 | 73 | 230 | 220 | 88 | 0,11 | 110 |
| МТКН311-6 | 11 | 910 | 0,76 | 77,5 | 390 | 380 | 130 | 0,213 | 155 |
| МТКН312-6 | 15 | 930 | 0,78 | 81 | 600 | 590 | 205 | 0,3 | 195 |
| МТКН411-6 | 22 | 935 | 0,79 | 82,5 | 780 | 720 | 275 | 0,475 | 255 |
| МТКН412-6 | 30 | 935 | 0,78 | 83,5 | 1000 | 950 | 380 | 0,638 | 315 |
| МТКН311-6 | 7,5 | 690 | 0,71 | 73,5 | 330 | 320 | 95 | 0,275 | 155 |
| МТКН312-8 | 11 | 700 | 0,74 | 78 | 510 | 470 | 150 | 0,388 | 195 |
| МТКН411-8 | 15 | 695 | 0,71 | 80 | 670 | 650 | 185 | 0,538 | 255 |
| МТКН412-8 | 22 | 700 | 0,69 | 80,5 | 1000 | 950 | 295 | 0,75 | 315 |
| МТКН511-8 | 28 | 695 | 0,77 | 83 | 1150 | 1150 | 336 | 1,075 | 440 |
| МТКН512-8 | 37 | 695 | 0,78 | 83 | 1500 | 1420 | 460 | 1,425 | 540 |

Таблица 8.12

Технические характеристики краново-металлургических двигателей МТФ и МТН

| Тип | P_n , при ПВ = 40 %, кВт | n_n , об/мин | $\cos \varphi_n$ | η_n , % | M_{max} , Н · м | J , кг · м ² | Масса, кг |
|----------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| МТФ011-6 | 1,4 | 885 | 0,65 | 61,5 | 40 | 0,0213 | 51 |
| МТФ012-6 | 2,2 | 890 | 0,68 | 64 | 57 | 0,0288 | 58 |
| МТФ111-6 | 3,5 | 895 | 0,73 | 70 | 87 | 0,0488 | 76 |
| МТФ112-6 | 5,0 | 930 | 0,7 | 75 | 140 | 0,0675 | 88 |
| МТФ211-6 | 7,5 | 930 | 0,7 | 77 | 195 | 0,115 | 120 |
| МТФ311-6 | 11 | 945 | 0,69 | 79 | 320 | 0,225 | 170 |
| МТФ312-6 | 15 | 955 | 0,73 | 82 | 480 | 0,313 | 210 |
| МТФ411-6 | 22 | 965 | 0,73 | 83,5 | 650 | 0,5 | 280 |
| МТФ412-6 | 30 | 970 | 0,71 | 85,5 | 950 | 0,675 | 345 |
| МТФ311-8 | 7,5 | 695 | 0,68 | 73 | 270 | 0,275 | 170 |
| МТФ312-8 | 11 | 705 | 0,71 | 77 | 430 | 0,388 | 210 |
| МТФ411-8 | 15 | 710 | 0,67 | 81 | 580 | 0,538 | 280 |

Таблица 8.13

Окончание табл. 8.12

| Тип | P_n , при ПВ = 40 %, кВт | n_n , об/мин | $\cos \varphi_n$ | η_n , % | M_{max} , Н · м | J , кг · м ² | Масса, кг |
|-----------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| MTF412-8 | 22 | 720 | 0,63 | 82 | 900 | 0,75 | 345 |
| MTH111-6 | 3,0 | 895 | 0,67 | 65 | 85 | 0,0488 | 76 |
| MTH112-6 | 4,5 | 910 | 0,71 | 69 | 120 | 0,0675 | 88 |
| MTH211-6 | 7,0 | 920 | 0,64 | 73 | 200 | 0,115 | 120 |
| MTH311-6 | 11 | 940 | 0,69 | 78 | 320 | 0,225 | 170 |
| MTH312-6 | 15 | 950 | 0,73 | 81 | 480 | 0,313 | 210 |
| MTH411-6 | 22 | 960 | 0,73 | 82,5 | 650 | 0,5 | 280 |
| MTH412-6 | 30 | 965 | 0,71 | 84,5 | 950 | 0,675 | 345 |
| MTH512-6 | 55 | 960 | 0,79 | 88 | 1660 | 1,018 | — |
| MTH611-6 | 75 | 950 | 0,85 | 87 | 2660 | 3,275 | — |
| MTH612-6 | 95 | 960 | 0,85 | 88 | 3650 | 4,125 | — |
| MTH613-6 | 118 | 965 | 0,84 | 90 | 4750 | 5,1 | — |
| MTH311-8 | 7,5 | 690 | 0,68 | 71,5 | 270 | 0,275 | 170 |
| MTH312-8 | 11 | 700 | 0,69 | 78 | 430 | 0,313 | 210 |
| MTH411-8 | 15 | 705 | 0,67 | 79 | 580 | 0,538 | 280 |
| MTH412-8 | 22 | 715 | 0,63 | 80,5 | 900 | 0,75 | 345 |
| MTH511-8 | 28 | 705 | 0,72 | 83 | 1020 | 1,075 | 470 |
| MTH512-8 | 37 | 705 | 0,74 | 85 | 1400 | 1,425 | 570 |
| MTH611-10 | 45 | 570 | 0,72 | 84 | 2360 | 4,25 | 900 |
| MTH612-10 | 60 | 565 | 0,78 | 85 | 3200 | 5,25 | 1070 |
| MTH613-10 | 75 | 575 | 0,72 | 88 | 4200 | 6,25 | 1240 |
| MTH711-10 | 100 | 584 | 0,69 | 89,5 | 4650 | 10,25 | 1550 |
| MTH712-10 | 125 | 585 | 0,7 | 90,3 | 5800 | 12,75 | 1700 |

8.6. Двигатели малой мощности

Двигатели малой мощности, называемые иногда микродвигателями, по числу фаз питающего напряжения делятся на трехфазные, однофазные и универсальные, которые могут работать от трехфазной и однофазной сетей. По принципу своего действия, конструкции и свойствам эти двигатели практически не отличаются от АД средней и большой мощности.

Трехфазные двигатели. Двигатели малой мощности входят в состав ранее рассмотренных серий 4А, RA и АИ. Наряду с этим выпускаются специальные серии трехфазных АД малой мощности, к числу которых относятся серии АОЛ, АПН, АВ, ДАТ и др. АД этих серий имеют кратности пускового момента в пределах 1,2 ... 2, максимального момента 1,7 ... 2,5 и пускового тока 3 ... 6. Параметры АД этих серий приведены в табл. 8.13.

Технические характеристики трехфазных двигателей малой мощности

| Серия | U_n , В | P_n , кВт | n_n , об/мин | I_n , А | η_n | $\cos \varphi_n$ | Масса, кг |
|-------|-----------|-------------|----------------|-------------|----------|------------------|------------|
| АОЛ | 127...380 | 50...600 | 1,39...2,8 | 0,28...4,3 | 43...75 | 0,62...0,85 | 3...9,2 |
| АПН | 220...380 | 50...600 | 1,39...2,8 | 0,29...2,15 | 42...70 | 0,58...0,75 | 3,9...9 |
| АВО | 127...380 | 18...600 | 1,3...2,8 | 0,12...4,1 | 34...78 | 0,56...0,87 | 1,4...8,4 |
| ДАТ | 127...380 | 4...90 | 1,28...2,75 | 0,16...0,95 | 20...68 | 0,6...0,88 | 0,45...2,2 |
| УАД | 220 | 1,2...70 | 1,28...2,7 | 0,05...0,4 | 9...65 | 0,5...0,5 | 0,25...1,9 |
| АДВ | 220...380 | 6...25 | 1,37...1,38 | 0,05...0,24 | 38...50 | — | 1,1...1,9 |
| ДАТ | 36...220 | 1,6...750 | 4,8...11,5 | 0,15...5,3 | 13...84 | 0,4...0,82 | 0,12...5,8 |
| АОЛП | 220...380 | 180...600 | 3,75...4,6 | 1...3,9 | 63...74 | 0,45...0,54 | 5,1...8,4 |

Однофазные двигатели. Эти двигатели чаще всего выпускаются с двумя обмотками на статоре, одна из которых называется главной, а вторая — вспомогательной или пусковой. Во вторую обмотку на время пуска или постоянно включается конденсатор или (реже) резистор. Однофазные двигатели имеют более низкие показатели по сравнению с трехфазными. Основные технические данные однофазных двигателей приведены в табл. 8.14, где через k_l , k_n и k_m обозначены соответственно кратности пускового тока, пускового и максимального момента.

Таблица 8.14

Технические характеристики однофазных двигателей

| Серия | P_n , кВт | $n_n \cdot 10^3$, об/мин | k_l | k_n | k_m | η_n , % | $\cos \varphi_n$ |
|-------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| АОЛБ | 18...600 | 1,37...2,94 | 6,5...9 | 1...1,2 | 1,4...2,2 | 22...69 | 0,52...0,72 |
| 4АЕ | 25...550 | 1,34...2,84 | 7,5...8,5 | 0,8...1 | 1,5...1,7 | 37...52 | 0,65...0,83 |
| ДХМ | 60...150 | 1,44...2,91 | 5,7...8,5 | 1,7...2,2 | 2,2...3,1 | 50...70 | 0,56...0,72 |
| ДГ | 70...200 | 1,43...2,85 | 7,5...9,3 | 1,1...2,3 | 1,9...2,9 | 60...71 | 0,54...0,72 |
| АОЛГ | 18...600 | 1,37...2,94 | 3...5,5 | 2...2,5 | 1,5...1,9 | 22...69 | 0,68...0,72 |
| 4АЧ | 40...550 | 1,34...2,84 | 4...5,5 | 1,6...1,8 | 1,5...1,7 | 37...62 | 0,65...0,82 |
| АВЕ | 10...400 | 1,4...2,8 | 2,5...4,5 | 0,4...0,7 | 1,5...1,8 | 30...72 | 0,86...0,95 |
| 4АТ | 40...750 | 1,32...2,82 | 2,5...5 | 0,4...0,6 | 1,5...1,7 | 45...68 | 0,82...0,95 |
| КД | 25...60 | 1,35...2,8 | 1,4...3,3 | 0,4...1,3 | 1,4...2,5 | 15...60 | 0,8...0,95 |
| УАД | 1...50 | 1,28...2,75 | 1,5...5 | 0,1...0,5 | 1,5...2 | 9...60 | 0,7...0,8 |
| АОЛД | 30...1000 | 1,43...2,94 | 2,5...5 | 1...1,2 | 1,6...2 | 33...70 | 0,88...0,98 |
| 4АУТ | 40...750 | 1,32...2,82 | 2,5...5,5 | 1,5...2 | 1,5...1,7 | 45...68 | 0,82...0,95 |
| АДЕ | 2,5...25 | 1,28...1,33 | — | 0,1...0,6 | 1,4...1,7 | 11...24 | 0,5...0,6 |
| ДВЛВ | 0,6...10 | 1,28...2,7 | 1,3...1,6 | 0,2...0,8 | 1,2...1,6 | 7...25 | 0,4...0,6 |
| ДАО | 1,6...16 | 2,35...2,68 | 1,3...1,5 | 0,1...0,6 | 1,2...1,5 | 9...23 | 0,4...0,6 |

В двигателях серий АОЛГ и 4АЧ используются пусковые конденсаторы емкостью соответственно 5 ... 90 и 10 ... 100 мкФ, двигателях АВЕ, 4АТ, КД и УАД – рабочие конденсаторы емкостью соответственно 0,75 ... 8, 6 ... 82, 1 ... 8 и 0,5 ... 5 мкФ, а двигателях АОЛД и АУТ – пусковые и рабочие конденсаторы в пределах 2,5 ... 500 мкФ. Двигатели серий АОЛБ, 4АЕ, ДХМ и ДГ имеют повышенное сопротивление пусковой обмотки, а двигатели АДЕ, ДВЛВ и ДАО – экранированные полюса и не требуют включения дополнительных конденсаторов или резисторов.

Универсальные двигатели выполняются трехфазными и могут работать как от трехфазных, так и от однофазных сетей. Обычно при однофазном питании они имеют пусковые и рабочие характеристики на 20 ... 40 % ниже, чем при трехфазном питании. В табл. 8.15 приведены параметры двигателей серии УАД в трехфазном и однофазном режимах.

Таблица 8.15

Технические характеристики двигателей серии УАД

| Тип | P_n , кВт | n_n , об/мин | I_n , А | η_n , % | M_{max}/M_n | M_u/M_n | I_u/I_n |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| <i>В трехфазном режиме</i> | | | | | | | |
| УАД-12 | 1,5 | 2700 | 0,055 | 14 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| УАД-22 | 4,0 | 2700 | 0,08 | 28 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| УАД-32 | 7,0 | 2700 | 0,11 | 30 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| УАД-42 | 13 | 2700 | 0,13 | 45 | 2,0 | 2,0 | 3,2 |
| УАД-52 | 20 | 2700 | 0,17 | 55 | 2,0 | 2,0 | 4,5 |
| УАД-62 | 40 | 2700 | 0,25 | 60 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| УАД-72 | 70 | 2700 | 0,40 | 65 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| УАД-24 | 1,2 | 1280 | 0,05 | 9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| УАД-34 | 2,5 | 1250 | 0,09 | 11 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| УАД-44 | 6,0 | 1280 | 0,13 | 20 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| УАД-54 | 9,0 | 1280 | 0,17 | 25 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| УАД-64 | 20 | 1280 | 0,23 | 40 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| УАД-74 | 30 | 1280 | 0,30 | 50 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |
| <i>В однофазном режиме</i> | | | | | | | |
| УАД-12 | 1,0 | 2750 | 0,055 | 10 | 2,0 | 0,5 | 2,0 |
| УАД-22 | 3,0 | 2750 | 0,08 | 20 | 2,0 | 0,5 | 2,0 |
| УАД-32 | 5,0 | 2750 | 0,11 | 25 | 1,5 | 0,3 | 2,5 |
| УАД-42 | 10 | 2750 | 0,13 | 44 | 1,5 | 0,3 | 3,0 |
| УАД-52 | 18 | 2750 | 0,19 | 50 | 1,5 | 0,3 | 3,5 |
| УАД-62 | 30 | 2750 | 0,30 | 54 | 1,5 | 0,2 | 4,0 |
| УАД-72 | 50 | 2750 | 0,42 | 60 | 1,5 | 0,1 | 5,0 |
| УАД-24 | 1,0 | 1280 | 0,055 | 9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |

Окончание табл. 8.15

| Тип | P_n , кВт | n_n , об/мин | I_n , А | η_n , % | M_{max}/M_n | M_u/M_n | I_u/I_n |
|--------|-------------|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| УАД-34 | 2,0 | 1280 | 0,09 | 11 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| УАД-44 | 4,0 | 1300 | 0,14 | 14 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| УАД-54 | 8,0 | 1300 | 0,16 | 25 | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
| УАД-64 | 15 | 1300 | 0,23 | 35 | 1,5 | 0,3 | 2,5 |
| УАД-74 | 55 | 1300 | 0,30 | 45 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |

В однофазном режиме для пуска двигателей используются конденсаторы емкостью 0,5 ... 4 мкФ.

Контрольные вопросы

1. По каким причинам АД нашли широкое применение во всех областях народного хозяйства?
2. Как обозначаются выводы АД?
3. Какие новые серии отечественных АД были разработаны в последние годы?
4. Какими свойствами характеризуются АД краново-металлургической серии и почему?
5. В каких случаях целесообразно применять АД с фазным ротором?
6. Какое исполнение могут иметь АД, питаемые от однофазной сети переменного тока?

Глава 9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Машиной постоянного тока (МПТ) называется двухобмоточная электрическая машина, обе обмотки которой — якоря и возбуждения — подключаются к источнику постоянного тока. В машине постоянного тока обычного исполнения обмотка возбуждения располагается на статоре, а обмотка якоря — на роторе. Подвод тока к обмотке якоря осуществляется с помощью коллекторно-щеточного узла, который в зависимости от режима работы машины (генератор или двигатель) выполняет роль механического инвертора или выпрямителя. Условное изображение якоря МПТ приведено на рис. 9.1, *а*.

В зависимости от схемы питания обмоток различают МПТ с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. У МПТ независимого возбуждения обмотки питаются от разных источников (рис. 9.1, *б*), у МПТ параллельного возбуждения цепи обмоток включены параллельно друг другу (рис. 9.1, *в*) и подключены к одному и тому же источнику питания, у МПТ последовательного возбуждения обмотки включены последовательно друг другу (рис. 9.1, *г*). Машины смешанного возбуждения имеют две обмотки возбуждения, одна из которых включается последовательно с обмоткой якоря, а другая — параллельно с ней или независимо от нее.




Рис. 9.1. Условные обозначения машины постоянного тока: *а* — якоря; *б* — с обмоткой независимого возбуждения; *в* — с обмоткой параллельного возбуждения; *г* — с последовательной обмоткой возбуждения

МПТ применяются в качестве генераторов для питания потребителей постоянного тока — электролизных и сварочных установок, двигателей в регулируемых по скорости электроприводах рабочих машин и

электрического транспорта. Для этих применений выпускаются серии машин специализированного назначения — тяговые, краново-металлургические, судовые и др. Генераторы постоянного тока малой мощности широко используются в качестве датчиков скорости вращения.

В табл. 9.1 содержатся основные сведения о машинах постоянного тока.

Таблица 9.1

Технические характеристики машин постоянного тока

| Серия | $P_{\text{ном}}$, кВт | $n_{\text{ном}}$, об/мин | $U_{\text{ном}}$, В | Краткая характеристика |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| <i>Двигатели</i> | | | | |
| 4П | 0,18 ... 250 | 750 ... 3000 | 110, 220, 440 | Общего назначения, для замены двигателей серии 2П |
| 2П | 0,37 ... 200 | 600 ... 3000 | 110, 220, 340, 440 | Общего назначения, для замены двигателей П 1–11-го габаритов |
| П2 | 315 ... 10 000 | 25 ... 500 | 440, 750, 930 | Закрытые, с независимым возбуждением и принудительной вентиляцией, для замены двигателей серии П 18–22-го габаритов |
| П (1–11-го габаритов) | 0,2 ... 200 | 600 ... 3000 | 110, 220, 440 | Общепромышленного и специализированного назначения |
| П (12–22-го габаритов) | 100 ... 6300 | 100 ... 1500 | 220 ... 1000 | То же |
| Д | 2,5 ... 185 при ПВ = 100 % | 410 ... 1460 | 220, 440 | Повышенные пусковые моменты и широкий диапазон регулирования скорости, для привода крановых, металлургических и других механизмов |
| ПБВ | 0,75 ... 5,5 | 1000 | 60 ... 110 | Закрытые, с возбуждением от постоянных магнитов, для привода станков с ЧПУ |
| ПГ, ПГТ ПС, ПСТ ПБС, ПБСТ | 0,9 ... 9 0,12 ... 1,1 0,4 ... 11,3 | 3000 1000 ... 3000 1000 ... 3000 | 60 ... 220 110, 220 110, 220, 340, 440 | Закрытые, с естественным охлаждением (ПГ, ПГТ), защищенные с принудительной вентиляцией (остальные), реверсивные, общего назначения |

Окончание табл. 9.1

| Серия | $P_{\text{ном}}, \text{kVt}$ | $n_{\text{ном}}, \text{об/мин}$ | $U_{\text{ном}}, \text{В}$ | Краткая характеристика |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| ДПМ | 2,8 ... 60 при ПВ = 25 % | 675 ... 1700 | 110, 220 | Водозащищенные, с естественным охлаждением и широким диапазоном регулирования скорости, для судовых механизмов |
| МП | 1000 ... 6300 | 32/80 ... 63/ 80 | 440, 930 | Закрытые, с принудительной вентиляцией, для привода прокатных станов |
| МПС | 45 630 11 500 | 50/100 63/80 750/1000 | 220 600 930 | Специальные двигатели для металлургической промышленности |
| 2МП | 2000 ... 12 600 | 50/100 ... 300/500 | 930 | Закрытые, с принудительной вентиляцией, двухъякорные, для привода прокатных станов |
| МИ | 0,1-0,37 | 1000, 2000, 3000 | 60, 110 | Закрытые (водозащищенные), для работы в системах автоматики |
| МПБ | 21 ... 600 в режиме двигателя, 25 ... 800 в режиме генератора | 1250 ... 3100 1500 ... 3200 | 220 ... 580 230 ... 700 | Балансируемые машины для работы в качестве тормозного генератора или двигателя на испытательных стендах |
| <i>Генераторы</i> | | | | |
| П (1-11-го габаритов) | 1,1 ... 190 | 970 ... 2850 | 115, 230, 460, 110/160, 220/320 | Общего назначения, защищенные, со смешанным возбуждением, со стабильным и регулируемым напряжением |
| П (18-22-го габаритов) | 1000 ... 6300 | 375, 500, 750 | 630-1000 | Закрытые, с принудительной вентиляцией |
| ГП2 | 5700, 4200 | 375 | 725, 950 | Для работы в преобразовательных агрегатах |
| ГП | 630 ... 9500 | 375 ... 1250 | 400 ... 930 | Для питания двигателей главных приводов прокатных станов |

Примечание. Через косую линию обозначены пределы регулирования скорости и напряжения.

9.1. Двигатели общего назначения серий 2П и 4П

В табл. 9.2 приведены параметры двигателей серии 2ПН, в табл. 9.3 — серии 2ПФ, в табл. 9.4 — 4ПО, в табл. 9.5 — 4ПБ, а в табл. 9.6 — 4ПФ. Двигатели серии 2П с высотами осей вращения (ВОВ) 90 ... 315 мм могут иметь степень защиты IP22 (защищенные, буква Н в обозначении), с ВОВ 132 ... 315 мм — IP22 (защищенные, с независимой вентиляцией от постороннего вентилятора, буква Ф в обозначении), с ВОВ 90 ... 200 мм — IP44 (защищенные, буква Р в обозначении).

Таблица 9.2

Технические характеристики двигателей серии 2ПН

| ВОВ, мм | P_n, kVt | $U_n, \text{В}$ | $n_n, \text{об/мин}$ | $n_{\text{max}}, \text{об/мин}$ | $\eta_n, \%$ | $R_n, \text{Ом}$ | $R_{d,n}, \text{Ом}$ |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 90M | 0,17 | 110 | 750 | 3000 | 47,5 | 5,84 | 4,40 |
| | | 220 | 750 | 1500 | 48,5 | 27,2 | 16,2 |
| | 0,25 | 110 | 1060 | 4000 | 56 | 3,99 | 2,55 |
| | | 220 | 1120 | 2000 | 57 | 15,47 | 11,2 |
| | 0,37 | 110 | 1500 | 3000 | 61,5 | 2,52 | 1,47 |
| | | 220 | 1500 | 2250 | 61,5 | 10,61 | 6,66 |
| | 0,71 | 110 | 2360 | 4000 | 69,5 | 1 | 0,54 |
| | | 220 | 2360 | 3540 | 70 | 3,99 | 2,55 |
| | 1 | 110 | 3000 | 4000 | 71,5 | 0,6 | 0,35 |
| | | 220 | 3000 | 4000 | 72,5 | 2,52 | 1,47 |
| 100M | 0,37 | 110 | 750 | 3000 | 60 | 2,69 | 1,62 |
| | | 220 | 750 | 1500 | 59,5 | 11,78 | 6,7 |
| | 0,5 | 110 | 1000 | 4000 | 65 | 1,79 | 0,93 |
| | | 220 | 1000 | 2000 | 66 | 7,05 | 4,62 |
| | 0,75 | 110 | 1500 | 4000 | 71 | 0,805 | 0,57 |
| | | 220 | 1500 | 4300 | 71,5 | 3,4 | 2,05 |
| | 1,2 | 110 | 2120 | 4000 | 75 | 0,436 | 0,355 |
| | | 220 | 2200 | 4000 | 76,5 | 1,792 | 0,93 |
| | 2 | 110 | 3000 | 4000 | 78,5 | 0,201 | 0,135 |
| | | 220 | 3000 | 4000 | 79 | 0,805 | 0,57 |
| 112M | 0,6 | 110 | 800 | 3000 | 59 | 1,29 | 1,12 |
| | | 220 | 800 | 2500 | 60,5 | 5,07 | 4,5 |
| | 0,85 | 110 | 1060 | 4000 | 63 | 0,788 | 0,682 |
| | | 220 | 950 | 3500 | 64 | 3,85 | 3,08 |
| | 1,5 | 110 | 1500 | 4000 | 70 | 0,42 | 0,355 |
| | | 220 | 1500 | 4000 | 70 | 1,77 | 1,55 |
| | 2,5 | 110 | 2120 | 4000 | 76 | 0,196 | 1,134 |
| | | 220 | 2200 | 4000 | 76 | 0,788 | 0,682 |
| | 3,6 | 110 | 3150 | 4000 | 78,5 | 0,084 | 0,089 |
| | | 220 | 3000 | 4000 | 79 | 0,42 | 0,356 |

Продолжение табл. 9.2

| BOB, мм | P_h , кВт | U_h , В | n_h , об/мин | n_{max} , об/мин | η_h , % | R_h , Ом | $R_{d.h}$, Ом |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|------------|----------------|
| 132M | 1,6 | 110 | 750 | 3000 | 68 | 0,472 | 0,308 |
| | | 220 | 750 | 2500 | 68,5 | 1,88 | 1,39 |
| | 2,5 | 110 | 1000 | 4000 | 72 | 0,271 | 0,204 |
| | | 220 | 1000 | 3000 | 73,5 | 1,08 | 0,763 |
| | 4 | 440 | 1000 | 25000 | 73 | 4,54 | 3,26 |
| | | 110 | 1500 | 4000 | 77,5 | 0,14 | 0,094 |
| | 7 | 220 | 1500 | 4000 | 79 | 0,564 | 0,336 |
| | | 440 | 1500 | 3750 | 79 | 2,28 | 1,44 |
| | 10,5 | 110 | 2200 | 4000 | 81 | 0,067 | 0,049 |
| | | 220 | 2240 | 4000 | 83 | 0,226 | 0,166 |
| | | 440 | 2240 | 4000 | 83 | 0,906 | 0,692 |
| | | 220 | 3000 | 4000 | 84 | 0,14 | 0,094 |
| | | 440 | 3000 | 4000 | 85 | 0,564 | 0,366 |
| 160M | 3 | 110 | 750 | 3000 | 75,5 | 0,138 | 0,135 |
| | | 220 | 750 | 2500 | 76,5 | 0,732 | 0,485 |
| | | 440 | 750 | 1850 | 76 | 3,15 | 2,21 |
| | 4,5 | 110 | 950 | 4000 | 78,5 | 0,11 | 0,078 |
| | | 220 | 1000 | 3000 | 79,5 | 0,411 | 0,304 |
| | 7,5 | 440 | 950 | 2500 | 79 | 1,78 | 1,44 |
| | | 110 | 1600 | 4000 | 83 | 0,037 | 0,024 |
| | 13 | 220 | 1500 | 4000 | 83 | 0,183 | 0,135 |
| | | 440 | 1500 | 3750 | 84 | 0,732 | 0,485 |
| | 18 | 220 | 2120 | 4000 | 85,5 | 0,081 | 0,056 |
| | | 440 | 2360 | 4000 | 86,5 | 0,279 | 0,175 |
| | | 220 | 3150 | 4000 | 87 | 0,037 | 0,024 |
| | | 440 | 3150 | 4000 | 87,5 | 0,145 | 0,101 |
| 180M | 5,6 | 110 | 750 | 3000 | 78,5 | 0,084 | 0,056 |
| | | 220 | 750 | 3500 | 79 | 0,338 | 0,221 |
| | | 440 | 750 | 1850 | 79,5 | 1,5 | 0,825 |
| | 8 | 110 | 1000 | 3500 | 81,5 | 0,058 | 0,037 |
| | | 220 | 1060 | 3000 | 83 | 0,181 | 0,122 |
| | 15 | 440 | 1000 | 2500 | 82 | 0,902 | 0,54 |
| | | 110 | 1500 | 3500 | 85,5 | — | — |
| | 26 | 220 | 1500 | 4000 | 85,5 | 0,084 | 0,056 |
| | | 440 | 1500 | 3500 | 86 | 0,338 | 0,221 |
| | 37 | 220 | 2240 | 3500 | 88 | 0,038 | 0,025 |
| | | 440 | 2240 | 3500 | 89 | 0,15 | 0,092 |
| | | 220 | 3000 | 3500 | 89,5 | 0,022 | 0,015 |
| | | 440 | 3150 | 3500 | 79,5 | 0,084 | 0,056 |

Продолжение табл. 9.2

| BOB, мм | P_h , кВт | U_h , В | n_h , об/мин | n_{max} , об/мин | η_h , % | R_h , Ом | $R_{d.h}$, Ом |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|------------|----------------|
| 200M | 8,5 | 110 | 800 | 3000 | 81 | 0,047 | 0,029 |
| | | 220 | 800 | 2500 | 82 | 0,188 | 0,116 |
| | 13 | 440 | 800 | 1850 | 82 | 0,796 | 0,506 |
| | | 110 | 1120 | 3500 | 84 | 0,026 | 0,016 |
| | 22 | 220 | 1120 | 3000 | 85 | 0,106 | 0,061 |
| | | 440 | 1000 | 2500 | 84,5 | 0,485 | 0,303 |
| | 36 | 220 | 1500 | 3500 | 87,5 | 0,047 | 0,029 |
| | | 440 | 2200 | 3500 | 87,5 | 0,246 | 0,13 |
| | 60 | 220 | 2200 | 3500 | 88,5 | 0,026 | 0,016 |
| | | 440 | 3150 | 3500 | 90,5 | 0,106 | 0,061 |
| 225M | 7,5 | 220 | 1500 | 1800 | 77 | 0,350 | 0,1010 |
| | | 11 | 220 | 600 | 2100 | 79,5 | 0,202 |
| | 15 | 220 | 750 | 2500 | 80,5 | 0,146 | 0,0637 |
| | | 220 | 1000 | 2500 | 82 | 0,086 | 0,0429 |
| | 37 | 220 | 1500 | 3000 | 86,5 | 0,0366 | 0,0159 |
| | | 440 | 1500 | 1850 | 86,5 | 0,168 | 0,0678 |
| 250M | 15 | 220 | 530 | 1500 | 80 | 0,142 | 0,078 |
| | | 18 | 220 | 630 | 2100 | 80,5 | 0,11 |
| | 22 | 440 | 600 | 2800 | 80,5 | 0,57 | 0,25 |
| | | 220 | 750 | 2000 | 81 | 0,074 | 0,039 |
| | 37 | 440 | 850 | 2400 | 81 | 0,235 | 0,096 |
| | | 220 | 1060 | 2500 | 85 | 0,035 | 0,019 |
| | 50 | 440 | 1060 | 2500 | 85 | 0,152 | 0,078 |
| | | 440 | 1500 | 1800 | 87 | 0,11 | 0,054 |
| 280M | 55 | 220 | 1500 | 2800 | 87 | 0,0185 | 0,0098 |
| | | 440 | 1700 | 2800 | 87 | 0,059 | 0,026 |
| | 22 | 220 | 530 | 1250 | 83 | 0,062 | 0,033 |
| | | 30 | 220 | 600 | 1500 | 84,5 | 0,046 |
| | 45 | 440 | 600 | 1500 | 84,5 | 0,185 | 0,0817 |
| | | 220 | 750 | 2000 | 86 | 0,034 | 0,015 |
| | 75 | 440 | 750 | 1200 | 86,5 | 0,137 | 0,0618 |
| | | 220 | 1000 | 2250 | 88,5 | 0,016 | 0,0083 |
| | 90 | 440 | 1180 | 2400 | 88,5 | 0,046 | 0,0022 |
| | | 220 | 1500 | 1500 | 89 | — | — |
| | 110 | 440 | 1500 | 2600 | 89,5 | 0,0075 | 0,0038 |
| | | 440 | 1500 | 2250 | 89,5 | 0,034 | 0,0154 |

Окончание табл. 9.2

| ВОВ, мм | P_n , кВт | U_n , В | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин | η_n , % | R_n , Ом | $R_{d.p.}$, Ом |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|
| 315M | 45 | 220 | 600 | 1500 | 85,5 | 0,03 | 0,014 |
| | | 440 | 600 | 1500 | 85,5 | 0,12 | 0,058 |
| | 55 | 440 | 750 | 1800 | 87 | 0,068 | 0,028 |
| | 100 | 440 | 1000 | 2250 | 88 | 0,04 | 0,024 |
| | 110 | 220 | 1000 | 2250 | 89 | 0,0082 | 0,0045 |
| | 160 | 220 | 1500 | 2400 | 90 | 0,004 | 0,0025 |
| | | 440 | 1900 | 2400 | 90 | 0,0116 | 0,0071 |

Примечания: 1. Данные в таблице приведены для двигателей с длиной сердечника якоря М, климатическим исполнением УХ, категорией размещения 4.

2. Обозначения: n_{max} — максимальная скорость двигателя; R_n , $R_{d.p.}$ — активные сопротивления соответственно обмоток якоря и дополнительных полюсов.

Таблица 9.3

Технические характеристики двигателей серии 2ПФ

| ВОВ, мм | P_n , кВт | U_n , В | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин | η_n , % | R_n , Ом | $R_{d.p.}$, Ом |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|
| 132L | 2,8 | 110 | 750 | 3750 | 66,5 | 0,269 | 0,22 |
| | | 220 | 750 | 2500 | 67 | 1,08 | 0,915 |
| | | 440 | 750 | 1850 | 69 | 4,05 | 2,92 |
| | 4,2 | 110 | 950 | 4000 | 72 | 0,167 | 0,124 |
| | | 220 | 1000 | 3000 | 73 | 0,67 | 0,445 |
| | | 440 | 1000 | 2500 | 73 | 2,8 | 1,96 |
| | 5,5 | 110 | 1500 | 4200 | 79 | 0,08 | 0,066 |
| | | 220 | 1600 | 4200 | 80,5 | 0,269 | 0,22 |
| | | 440 | 1600 | 3750 | 80,5 | 1,08 | 0,915 |
| | 7,5 | 110 | 2200 | 4000 | 83 | 0,055 | 0,039 |
| | | 220 | 2120 | 4000 | 83,5 | 0,167 | 0,124 |
| | | 440 | 2200 | 4000 | 86 | 0,67 | 0,445 |
| | 11 | 220 | 3000 | 4000 | 85,5 | 0,08 | 0,066 |
| | | 440 | 3150 | 4000 | 86,5 | 0,322 | 0,27 |
| 160M | 4,2 | 110 | 800 | 3750 | 74,5 | 0,11 | 0,087 |
| | | 220 | 750 | 2500 | 73 | 0,516 | 0,407 |
| | | 440 | 750 | 1850 | 73 | 2,06 | 1,785 |
| | 6 | 110 | 1000 | 4000 | 78 | 0,081 | 0,056 |
| | | 220 | 1000 | 3000 | 79 | 0,326 | 0,208 |
| | | 440 | 1000 | 2500 | 79 | 1,304 | 1,05 |
| | 7,5 | 220 | 1500 | 4200 | 83 | 0,145 | 0,101 |
| | | 440 | 1600 | 3750 | 83,5 | 0,516 | 0,407 |
| | 13 | 220 | 2240 | 4000 | 87 | 0,081 | 0,056 |
| | | 440 | 2240 | 4000 | 87 | 0,278 | 0,175 |

Продолжение табл. 9.3

| ВОВ, мм | P_n , кВт | U_n , В | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин | η_n , % | R_n , Ом | $R_{d.p.}$, Ом |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|
| 180L | 160M | 16 | 220 | 3150 | 4000 | 87 | 0,037 |
| | | 440 | 3150 | 4000 | 88 | 0,145 | 0,101 |
| | 10 | 110 | 750 | 3300 | 77,5 | 0,065 | 0,044 |
| | | 220 | 750 | 2500 | 79 | 0,203 | 0,145 |
| | 14 | 440 | 750 | 1850 | 78 | 0,99 | 0,644 |
| | | 220 | 1000 | 3300 | 82 | 0,136 | 0,084 |
| | 18,5 | 440 | 1000 | 2500 | 83 | 0,585 | 0,462 |
| | | 220 | 1500 | 3500 | 87 | 0,065 | 0,044 |
| | 25 | 220 | 2120 | 3500 | 89 | 0,042 | 0,03 |
| | | 440 | 2200 | 3500 | 89,5 | 0,136 | 0,084 |
| | 32 | 440 | 3150 | 3500 | 90,5 | 0,065 | 0,044 |
| 200L | 15 | 110 | 750 | 3300 | 82 | 0,031 | 0,02 |
| | | 220 | 750 | 2500 | 82,5 | 0,125 | 0,08 |
| | 20 | 440 | 800 | 1850 | 83,5 | 0,5 | 0,264 |
| | | 220 | 1000 | 3300 | 85,5 | 0,083 | 0,053 |
| | 30 | 440 | 1000 | 2500 | 85,5 | 0,286 | 0,168 |
| | | 220 | 1500 | 3500 | 88,5 | 0,031 | 0,02 |
| | 42 | 440 | 1500 | 3500 | 88,5 | 0,125 | 0,08 |
| | | 440 | 2360 | 3500 | 90,5 | 0,055 | 0,037 |
| | 55 | 440 | 3150 | 3500 | 91 | 0,031 | 0,02 |
| 225L | 15 | 220 | 500 | 1800 | 77,5 | 0,196 | 0,079 |
| | | 220 | 600 | 2100 | 83 | 0,161 | 0,074 |
| | 18,5 | 440 | 750 | 1500 | 83 | 0,473 | 0,208 |
| | | 220 | 750 | 2500 | 83,2 | 0,095 | 0,05 |
| | 30 | 220 | 1060 | 2500 | 85 | 0,049 | 0,02 |
| | | 440 | 1060 | 2250 | 85 | 0,196 | 0,08 |
| 250L | 22 | 220 | 500 | 1500 | 78 | 0,122 | 0,064 |
| | | 440 | 600 | 1800 | 81,5 | 0,38 | 0,195 |
| | 20,8 | 220 | 600 | 2100 | 82,2 | 0,082 | 0,047 |
| | | 220 | 750 | 1500 | 84,3 | 0,05 | 0,031 |
| | 30 | 440 | 750 | 2000 | 84,3 | 0,261 | 0,115 |
| | | 220 | 750 | 2000 | 83,2 | 0,122 | 0,064 |
| | 37 | 340 | 750 | 2000 | 83,2 | 0,051 | 0,031 |
| | | 220 | 1180 | 2500 | 86 | 0,065 | 0,031 |
| | 45 | 340 | 1000 | 2500 | 86 | 0,03 | 0,016 |
| | | 440 | 1000 | 1500 | 86 | 0,122 | 0,064 |
| | 71 | 440 | 1500 | 2800 | 88,5 | 0,65 | 0,031 |
| | 75 | 220 | 1500 | 2800 | 89 | 0,0128 | 0,0077 |

Окончание табл. 9.3

| ВОВ, мм | P_n , кВт | U_n , В | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин | η_n , % | R_n , Ом | $R_{d,n}$, Ом |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|------------|----------------|
| 280L | 37 | 220 | 500 | 1250 | 83,2 | 0,05 | 0,025 |
| | | 440 | 500 | 1250 | 83,2 | 0,2 | 0,092 |
| | 45 | 220 | 600 | 1500 | 85,5 | 0,037 | 0,017 |
| | | 440 | 600 | 1200 | 85,5 | 0,15 | 0,06 |
| | 55 | 220 | 750 | 1900 | 87,5 | 0,025 | 0,012 |
| | | 440 | 750 | 1000 | 87,5 | 0,0992 | 0,052 |
| | 85 | 440 | 1000 | 2250 | 88,7 | 0,05 | 0,025 |
| | 132 | 220 | 1500 | 2600 | 91 | 0,006 | 0,034 |
| | | 440 | 1500 | 1900 | 91 | 0,025 | 0,012 |
| | 45 | 440 | 500 | 1250 | 86 | 0,162 | 0,073 |
| 315M | 55 | 220 | 600 | 1500 | 87 | 0,029 | 0,004 |
| | | 440 | 600 | 1500 | 87 | 0,12 | 0,057 |
| | 75 | 220 | 750 | 1700 | 88,5 | 0,014 | 0,0083 |
| | | 440 | 750 | 1800 | 88,5 | 0,068 | 0,0082 |
| | 100 | 440 | 1000 | 2200 | 88 | 0,04 | 0,0024 |
| | 110 | 220 | 1000 | 2250 | 89 | 0,0082 | 0,0045 |
| | 160 | 220 | 1500 | 2400 | 90 | 0,004 | 0,0025 |
| | | 440 | 1900 | 2400 | 90 | 0,012 | 0,0071 |
| | 45 | 440 | 500 | 1250 | 86 | 0,162 | 0,073 |
| | 55 | 220 | 600 | 1500 | 87 | 0,12 | 0,057 |

Примечание. Данные указаны для климатического исполнения двигателей УХ и категории размещения 4. Буква L обозначает вторую длину сердечника якоря.

Таблица 9.4
Технические характеристики двигателей серии 4ПО

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| 4ПО80A1 | 0,18 | 110 | 3,5 | 1000 | 2000 |
| | | 220 | 1,6 | | |
| | 0,25 | 110; 220 | 4,1; 1,7 | 1500 | 3000 |
| | 0,55 | 110 | 7,9 | 3000 | 4000 |
| | | 220 | 3,8 | | |
| 4ПО80A2 | 0,25 | 110 | 4,0 | 1000 | 2000 |
| | | 220 | 1,8 | | |
| | 0,37 | 110 | 5,8 | 1500 | 4000 |
| | | 220 | 2,1 | | |
| | 0,55 | 110 | 8,0 | 2200 | 4000 |
| | | 220 | 3,5 | | |
| | 0,75 | 110 | 10,7 | 3000 | 4000 |
| | | 220 | 4,9 | | |

Продолжение табл. 9.4

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| 4ПО80B1 | 0,37 | 110 | 4,8 | | |
| | | 220 | 2,4 | 1000 | 4000 |
| | 0,55 | 50 | 14,5 | | 2000 |
| | | 75 | 10,2 | | |
| | 0,75 | 110 | 7,7 | 1500 | |
| | | 220 | 3 | | |
| | 1,1 | 110 | 10,2 | | 4000 |
| | | 220 | 5 | 2200 | 4000 |
| | 1,1 | 50 | 31,2 | | 4000 |
| | | 75 | 21,1 | 3000 | |
| 4ПО100S1 | | 110 | 15,2 | | 4000 |
| | 0,37 | 220 | 7,1 | | |
| | 0,55 | 110 | 5,7 | 750 | 3000 |
| | | 220 | 2,7 | | 1500 |
| | 0,75 | 110 | 8,4 | 1000 | 4000 |
| | | 220 | 3,9 | | 2000 |
| | 1,1 | 110 | 10,4 | | |
| | | 220 | 5,1 | 1500 | 4000 |
| | 1,1 | 110 | 14 | | 4000 |
| | | 220 | 6,7 | 2200 | |
| 4ПО100S2 | 1,1 | 110 | 20 | | 4000 |
| | | 220 | 9,7 | 3000 | 4000 |
| | 0,55 | 110 | 8,6 | | 3000 |
| | | 220 | 3,8 | 750 | 1500 |
| | 0,75 | 110 | 10,4 | | 4000 |
| | | 220 | 4,8 | 1000 | 2000 |
| | 0,55 | 75 | 11,9 | 1000 | |
| | | 110 | 13,8 | | |
| | 1,1 | 220 | 6,1 | 1500 | 4000 |
| | | 110 | 19,3 | | |
| 4ПО100L | 1,1 | 220 | 9,5 | 2200 | 4000 |
| | | 110 | 26,2 | | |
| | 1,5 | 220 | 13,4 | 3000 | 4000 |
| | | 110 | 11 | | 3000 |
| | 0,75 | 220 | 5,2 | 750 | 1500 |
| | | 110 | 15,4 | | 4000 |
| 4ПО100L | 1,1 | 220 | 7,2 | 1000 | 2000 |
| | | 110 | 19 | 1500 | 4000 |
| | 1,5 | 220 | 9,3 | | |
| | | 110 | | | |

Окончание табл. 9.4

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| 4ПО100L | 2,2 | 110 | 28 | | |
| | | 220 | 13,9 | 2200 | 4000 |
| | 3 | 110 | 37,2 | | |
| | | 220 | 18,4 | 3000 | 4000 |
| 4ПО112М1 | 1,5 | 110 | 19 | | |
| | | 220 | 9 | 1000 | 2000 |
| | 2,2 | 110 | 26 | | |
| | | 220 | 12,8 | 1500 | 3000 |
| | 3 | 110 | 34,7 | | |
| | | 220 | 17 | 2200 | 4000 |
| | 4 | 110 | 44,8 | | |
| | | 220 | 22 | 3000 | 4000 |
| 4ПО112М2 | 1,5 | 110 | 19,1 | | |
| | | 220 | 9,6 | 750 | 1500 |
| | 2,2 | 110 | 27,9 | | |
| | | 220 | 13,6 | 1000 | 2000 |
| | 3 | 110 | 33,8 | | |
| | | 220 | 16,6 | 1500 | 3000 |
| | 4 | 110 | 45 | | |
| | | 220 | 22 | 2200 | 4000 |
| | 5,5 | 110 | 60 | | |
| | | 220 | 30 | 3000 | 4000 |

Таблица 9.5
Технические характеристики двигателей серии 4ПБ

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| 4ПБ80А1 | 0,14 | 110 | 2,8 | 1000 | 2500 |
| | | 220 | 1,2 | | |
| | 0,18 | 110 | 2,9 | 1500 | 4000 |
| | | 220 | 1,3 | | |
| | 0,37 | 110 | 5,9 | 3000 | 4000 |
| | | 220 | 2,8 | | |
| 4ПБ80А2 | 0,18 | 110 | 2,9 | 1000 | 4000 |
| | | 220 | 1,3 | | 2500 |
| | 0,25 | 110 | 3,7 | | |
| | | 220 | 1,6 | 1500 | 4000 |
| | 0,37 | 110 | 5,0 | | |
| | | 220 | 2,4 | 2200 | 4000 |
| | 0,55 | 110 | 8,1 | | |
| | | 220 | 3,8 | 3000 | 4000 |

Продолжение табл. 9.5

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| 4ПБ80В1 | 0,25 | 110 | 3,8 | | 4000 |
| | | 220 | 1,8 | 1000 | 2500 |
| | | 0,37 | 110 | 5,1 | |
| | | 220 | 2,4 | 1500 | 4000 |
| | 0,55 | 110 | 7,3 | | |
| | | 220 | 3,5 | 2200 | 4000 |
| | | 0,75 | 110 | 9,3 | |
| | | 220 | 4,5 | 3000 | 4000 |
| 4ПБ100С1 | 0,25 | 110 | 4,2 | 750 | 4000 |
| | | 220 | 1,9 | | |
| | | 0,4 | 110 | 6,1 | 2500 |
| | | 220 | 2,8 | | |
| | 0,55 | 110 | 7,7 | 1500 | 4000 |
| | | 220 | 3,6 | | |
| | | 0,75 | 110 | 9,6 | 2200 |
| | | 220 | 4,6 | | |
| 4ПБ100С2 | 1,1 | 110 | 13,9 | 3000 | 4000 |
| | | 220 | 6,7 | | |
| | | 0,37 | 110 | 5,4 | 750 |
| | | 220 | 2,6 | | 2000 |
| | 0,5 | 110 | 7 | 1000 | |
| | | 220 | 3,3 | | 4000 |
| | | 0,75 | 110 | 9,3 | 1500 |
| | | 220 | 4,5 | | 4000 |
| 4ПБ100L1 | 1,1 | 110 | 13,3 | 2200 | |
| | | 220 | 6,5 | | 4000 |
| | | 1,5 | 110 | 17,8 | 3000 |
| | | 220 | 8,7 | | 4000 |
| | 0,4 | 110 | 6 | 750 | 3000 |
| | | 220 | 3,1 | | 2000 |
| | | 0,6 | 110 | 8 | 1000 |
| | | 220 | 3,8 | | 4000 |
| 4ПБ100L2 | 0,9 | 110 | 10,6 | 1500 | |
| | | 220 | 5,2 | | 4000 |
| | | 1,3 | 110 | 15,3 | 1500 |
| | | 220 | 7,4 | | 4000 |
| | 1,8 | 110 | 20,7 | 2200 | |
| | | 220 | 10 | 3000 | 4000 |

Окончание табл. 9.5

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| 4ПБ112М1 | 0,5 | 110 | 8 | 750 | 2500 |
| | | 220 | 3,9 | | 2000 |
| | 0,75 | 110 | 10,5 | 1000 | 3000 |
| | | 220 | 5 | | 2500 |
| | 1,1 | 110 | 14 | 1500 | 4000 |
| | | 220 | 6,7 | | |
| | 1,5 | 110 | 18,3 | 2200 | 4000 |
| | | 220 | 9,1 | | |
| | 2,2 | 110 | 25,6 | 3000 | 4000 |
| | | 220 | 12,5 | | |
| 4ПБ112М2 | 1 | 110 | 13 | | 2500 |
| | | 220 | 6,4 | 1000 | |
| | 1,5 | 110 | 17,6 | 1500 | 4000 |
| | | 220 | 8,8 | | |
| | 2,2 | 110 | 25,3 | 2200 | 4000 |
| | | | | | |

Таблица 9.6

Технические характеристики двигателей серии 4ПФ

| Тип | P_n , кВт | I_n , А | η_n , % | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|
| <i>Номинальное напряжение 220 В</i> | | | | | |
| 4ПФ112S | 4 | 24 | 72,3 | 900 | |
| | 3,15 | 19,8 | 69,3 | 750 | |
| | 2 | 14,5 | 57,6 | 450 | 5000 |
| | 4,25 | 26,4 | 68 | 730 | |
| | 3 | 20,1 | 60,3 | 475 | |
| | 4,25 | 26,4 | 68 | 730 | |
| | 3,55 | 24,5 | 60,1 | 425 | |
| | 15 | 85,4 | 77,9 | 1400 | |
| | 7,5 | 43,6 | 76 | 1000 | |
| | 6 | 32,7 | 74 | 875 | |
| 4ПФ132М | 4,25 | 26,9 | 65 | 580 | |
| | 11 | 61,5 | 78,5 | 1060 | 4500 |
| | 8,5 | 48,6 | 76 | 875 | |
| | 8 | 47,3 | 68 | 600 | |
| | 11 | 62,8 | 76 | 800 | |
| | 8,5 | 54,4 | 68 | 515 | |
| 4ПФ160S | 15 | 79,6 | 80,7 | 850 | 4000 |
| | 11 | 66,2 | 70,5 | 530 | |
| | 15 | 85,6 | 75,3 | 580 | |
| 4ПФ160М | | | | | |

Продолжение табл. 9.6

| Тип | P_n , кВт | I_n , А | η_n , % | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|
| 4ПФ180 | 17 | 99,4 | 73 | 500 | 3800 |
| 4ПФ180М | 20 | 114,5 | 75 | 475 | |
| <i>Номинальное напряжение 440 В</i> | | | | | |
| 4ПФ1128 | 7,5 | 19,2 | 87,1 | 2120 | |
| | 5,5 | 14,9 | 81,4 | 1450 | |
| | 4,25 | 12,6 | 74 | 975 | |
| | 3,14 | 9,9 | 69 | 730 | |
| 4ПФ112М | 7,5 | 19,6 | 82,5 | 1450 | |
| | 5,5 | 16,6 | 74,1 | 900 | 5000 |
| | 4,25 | 13,3 | 67,4 | 690 | |
| | 10 | 26,3 | 81,2 | 1320 | |
| 4ПФ112L | 7,5 | 21,5 | 81 | 975 | |
| | 5,5 | 17 | 70,8 | 690 | |
| 4ПФ1325 | 30 | 76,7 | 87,1 | 3070 | |
| | 18,5 | 47,8 | 85 | 2180 | |
| | 15 | 41,7 | 80 | 1400 | |
| | 5,5 | 15,7 | 73 | 800 | |
| 4ПФ132М | 30 | 78,9 | 86,3 | 2300 | 4500 |
| | 22 | 59,3 | 83 | 1600 | |
| | 11 | 30 | 80 | 1090 | |
| | 8,5 | 24,8 | 75 | 800 | |
| 4ПФ132L | 23,6 | 64,8 | 83 | 1400 | |
| | 15 | 40,8 | 81 | 1030 | 5000 |
| | 11 | 30,7 | 78 | 825 | |
| 4ПФ160S | 30 | 78,6 | 84 | 1450 | |
| | 18,5 | 48,6 | 82 | 1090 | |
| | 15 | 42,5 | 76,1 | 730 | |
| | 22 | 56,8 | 84,5 | 1090 | 4500 |
| 4ПФ160М | 18,5 | 49,6 | 80,8 | 775 | |
| | 30 | 77 | 85,5 | 1030 | |
| | 22 | 58,7 | 81,3 | 775 | |
| | 45 | 114 | 88 | 1450 | |
| 4ПФ180S | 37 | 95,7 | 85 | 1150 | |
| | 26,5 | 72,8 | 78 | 775 | 4500 |
| | 45 | 115,6 | 86 | 1060 | |
| 4ПФ200М | 37 | 97,6 | 83 | 825 | |
| 4ПФ200М | 55 | 144 | 84,9 | 1000 | 4000 |

Окончание табл. 9.6

| Тип | P_n , кВт | I_n , А | η_n , % | n_n , об/мин | n_{max} , об/мин |
|---------|-------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|
| 4ПФ200L | 75 | 191 | 87,3 | 1060 | 4000 |
| 4ПФ225M | 90 | 230 | 90 | 1000 | 4000 |
| 4ПФ225L | 110 | 282 | 87 | | |
| 4ПФ250M | 132 | 336 | 87 | 1000 | 3500 |
| 4ПФ250L | 160 | 402 | 89 | | |
| 4ПФ200M | 27 | 27 | 76,2 | 500 | 2500 |
| | 45 | 121 | 82,2 | 750 | 3600 |
| | 90 | 226 | 88,6 | 1500 | 3600 |
| 4ПФ200L | 37 | 104 | 78,6 | 500 | 2500 |
| | 55 | 147 | 83,3 | 750 | 3600 |
| | 110 | 275 | 89,1 | 1500 | 3600 |
| 4ПФ225M | 45 | 125 | 79 | 500 | 2500 |
| | 132 | 230 | 89,1 | 1500 | 3000 |
| 4ПФ225L | 50 | 142 | 77,6 | 500 | 2500 |
| | 75 | 199 | 84 | 750 | 3000 |
| | 160 | 400 | 89,7 | 1500 | 3000 |
| 4ПФ250M | 90 | 236 | 85,3 | 750 | 3000 |
| | 200 | 497 | 90,3 | 1500 | |
| 4ПФ250L | 75 | 203 | 82,2 | 500 | 2500 |
| | 110 | 284 | 86,7 | 750 | 3000 |
| | 250 | 614 | 91 | 1500 | 3000 |

крытые, с естественным охлаждением, буква Б в обозначении), с ВОВ 132...200 мм – IP44 (закрытые, с наружным обдувом от постороннего вентилятора, буква О в обозначении).

Двигатели серий 4ПО и 4ПБ с ВОВ 80 160 мм имеют степень защиты IP44, а серии 4ПФ–IP23. Двигатели серий 2П и 4П могут снабжаться датчиком скорости (тахогенератором), на что указывает буква Г в обозначении.

В табл. 9.7 приведены параметры мощных двигателей серий П2, МП и 2МП.

Двигатели краново-металлургической серии Д предназначены для работы в условиях повышенных температуры, влажности, запыленности и вибраций в составе электроприводов, работающих в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками, реверсами и торможениями. В связи с этим они имеют повышенную механическую прочность и пониженный момент инерции якоря, что повышает их быстродействие и снижает потери электроэнергии в двигателе в переходных процессах. Двигатели допускают тройное превышение скорости вращения по сравнению с номинальной,

Таблица 9.7
Технические характеристики двигателей серий П2, МП и 2МП

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | I_n , А | n_n , об/мин | M_n , кН·м | J , 10^3 кг·м 2 | Масса, 10^3 кг | η_n , % |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
| П2-18/70-0,315 | 315 | 440 | 925 | 36 | 83,6 | 1,2 | 25,8 | 78,2 |
| П2-21/90-4 | 4000 | 750 | 5700 | 100/250 | 382 | 12,5 | 80,0 | 93,2 |
| П2-23/85-7,1 | 7100 | 930 | 8120 | 100/180 | 678 | 32,2 | 102,5 | 94 |
| П2-23/106-7,1 | 7100 | 930 | 8200 | 80/125 | 847,6 | 38,8 | 119 | 94,3 |
| П2-23/170-8 | 8000 | 930 | 9250 | 50/80 | 1528 | 64 | 215 | 93,4 |
| П2-24/71-6,3 | 6300 | 825 | 8050 | 160/315 | 378 | – | 81,8 | 95 |
| П2-25/130-9 | 9000 | 930 | 10 200 | 60/120 | 1364 | 77,5 | 169 | 94,8 |
| П2-26/150-10 | 10 000 | 930 | 11 350 | 50/100 | 1910 | 121,2 | 202 | 94,7 |
| П2-630-201-5С | 1600 | 930 | 1855 | 250/500 | 61,1 | 3,75 | 22,9 | 93,3 |
| П2-630-202-8С | 3150 | 930 | 3565 | 400/600 | 75,2 | 4,07 | 28,1 | 94,8 |
| П2-630-203-5С | 1600 | 930 | 1865 | 160/500 | 95,5 | 4,95 | 30,6 | 92,4 |
| П2-630-212-НС | 5000 | 930 | 5640 | 400/500 | 119,4 | 7,33 | 36 | 95,3 |
| П2-630-213-6С | 2500 | 930 | 2860 | 160/315 | 149,2 | 9 | 43,7 | 93,9 |
| П2-630-214-6С | 2500 | 930 | 2870 | 125/315 | 191 | 9,85 | 48,8 | 93,3 |
| П2-630-241-8С | 4000 | 930 | 4570 | 160/320 | 238,8 | 30 | 56,8 | 94 |
| П2-630-243-8С | 4000 | 930 | 4600 | 100/260 | 382 | 37,8 | 74,6 | 93,4 |
| МП4000-32 | 4000 | 930 | 478 | 32/80 | 1193,8 | 60 | 190 | 90 |
| МП6300-63 | 6300 | 930 | 7170 | 63/80 | 955 | 42,5 | 182 | 94 |
| МП6300-40 | 6300 | 930 | 7370 | 40/80 | 1504 | 85 | 195 | 91,9 |
| МП9000-63 | 9000 | 750 | 8960 | 50/80 | 1719 | 60 | 208 | 94,7 |
| МП2500-63 | 12 500 | 930 | 14 150 | 63/90 | 1895 | 125 | 230 | 95 |
| МП1000-315 | 1000 | 440 | 2480 | 315/800 | 30,3 | 0,45 | 13 | 93,6 |
| МП5600-300 | 5600 | 930 | 6325 | 300/400 | 178,3 | 16 | 70 | 95,2 |
| МП7100-125 | 7100 | 930 | 8000 | 125/250 | 542,4 | 42,5 | 110,6 | 95,4 |
| 2МП2000-315 | 21 000 | 440 | 22 480 | 315/800 | 230,3 | 0,91 | 27,2 | 93,6 |
| МП3000-315 | 31 000 | 440 | 32 480 | 315/800 | 330,3 | 1,4 | 39,6 | 93,3 |
| 2МП3200-300 | 21 600 | 465 | 23 660 | 300/500 | 250,9 | 2,5 | 45 | 93,9 |
| 2МП11200-300 | 25 600 | 930 | 26 325 | 300/500 | 2178,3 | 27,5 | 116 | 95,2 |
| 2МП14200-200 | 27 100 | 930 | 27 985 | 200/400 | 2339 | 60 | 165 | 95,6 |
| 2МП14200-125 | 27 100 | 930 | 28 000 | 125/250 | 2542 | 95,0 | 232 | 95,4 |
| 2МП14200-50 | 26 300 | 930 | 27 280 | 50/100 | 21 203 | 212,5 | 316 | 92,8 |

имеют изоляцию класса Н и выпускаются на напряжения 220 и 440 В. В табл. 9.8 содержатся параметры двигателей этой серии на напряжение 220 В.

Таблица 9.8
Технические характеристики двигателей серии Д

| Тип | Закрытые в часовом режиме и продуваемые в длительном режиме (ПВ = 100 %) | | | Закрытые в повторно-кратковременном режиме (ПВ = 40 %) | | | | | | |
|---------------------|--|--|------|--|--|------|------|------|------|------|
| | P_n , кВт | Частота вращения n_n , об/мин, при возбуждении | | | Мощность P_n , кВт, и частота вращения n_n , об/мин, при возбуждении | | | | | |
| | | С | СШ | Ш | С | СШ | Ш | | | |
| <i>Тихоходные</i> | | | | | | | | | | |
| Д-12 | 2,5 | 1100 | 1175 | 1180 | 2,4 | 1150 | 2,4 | 1230 | 2,4 | 1230 |
| Д-21 | 4,5 | 900 | 1050 | 1030 | 3,6 | 1040 | 3,6 | 1140 | 3,6 | 1080 |
| Д-22 | 6,0 | 850 | 1050 | 1100 | 4,8 | 970 | 4,8 | 1120 | 4,8 | 1150 |
| Д-31 | 8,0 | 800 | 870 | 840 | 6,8 | 900 | 6,8 | 910 | 6,8 | 880 |
| Д-32 | 12,0 | 675 | 780 | 770 | 9,5 | 760 | 9,5 | 840 | 9,5 | 800 |
| Д-41 | 16,0 | 650 | 700 | 690 | 13,0 | 730 | 13,0 | 740 | 13,0 | 720 |
| Д-806 | 22,0 | 575 | 650 | 650 | 19,0 | 640 | 17,0 | 730 | 16,0 | 710 |
| Д-808 | 37,0 | 525 | 575 | 575 | 24,0 | 615 | 24,0 | 650 | 22,0 | 630 |
| Д-810 | 55,0 | 500 | — | 550 | 35,0 | 610 | — | — | 29,0 | 600 |
| Д-812 | 75,0 | 475 | — | 515 | 47,0 | 560 | — | — | 38,0 | 565 |
| Д-814 | 110,0 | 460 | — | 500 | 66,0 | 565 | — | — | 55,0 | 560 |
| Д-816 | 150 | 450 | — | 480 | 85 | 540 | — | — | 70 | 535 |
| Д-818 | 185 | 410 | — | 450 | 100 | 515 | — | — | 83 | 470 |
| <i>Быстроходные</i> | | | | | | | | | | |
| Д-21 | 5,5 | 1200 | 1450 | 1440 | 4,4 | 1340 | 4,4 | 1550 | 4,4 | 1500 |
| Д-22 | 8,0 | 1200 | 1390 | 1510 | 6,5 | 1300 | 6,5 | 1475 | 6,5 | 1570 |
| Д-31 | 12,0 | 1100 | 1280 | 1360 | 9,5 | 1190 | 9,5 | 1360 | 9,5 | 1420 |
| Д-32 | 18,0 | 960 | 1100 | 1190 | 13,5 | 1100 | 13,0 | 1200 | 13,0 | 1240 |
| Д-41 | 24,0 | 970 | 1120 | 1100 | 18,0 | 1060 | 18,0 | 1160 | 17,5 | 1160 |
| Д-806 | 32,0 | 900 | 980 | 1000 | 23,0 | 1010 | 23,0 | 1060 | 21,0 | 1060 |
| Д-808 | 47,0 | 720 | 800 | 800 | 30,0 | 850 | 30,0 | 860 | 26,0 | 825 |

Примечание. С – серийное (последовательное), Ш – шунтовое (параллельное),
СШ – смешанное (серийно-шунтовое) возбуждение.

9.2. Генераторы

В табл. 9.9 приведены технические данные генераторов общего назначения серии 2ПН, которые используются для питания различных потребителей постоянного тока.

Таблица 9.9
Технические характеристики генераторов серии 2ПН

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | n_n , об/мин | η_n , % |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| 2ПН100МУХЛ4 | 0,37 | 115 | 1500 | 61,4 |
| | 230 | 1500 | 60 | |
| | 1,25 | 115 | 3000 | 76 |
| | 230 | 3000 | 76 | |
| 2ПН100ЛУХЛ4 | 0,55 | 115 | 1500 | 63,3 |
| | 230 | 1500 | 63,3 | |
| | 1,8 | 115 | 3000 | 78,5 |
| | 230 | 3000 | 78,5 | |
| 2ПН112МУХЛ4 | 0,75 | 115 | 1500 | 64,5 |
| | 230 | 1500 | 63,5 | |
| | 2,8 | 115 | 3000 | 76,6 |
| | 230 | 3000 | 76,5 | |
| 2ПН112ЛУХЛ4 | 1,1 | 115 | 1500 | 67 |
| | 230 | 1500 | 69,5 | |
| | 115 | 3000 | 80,5 | |
| | 230 | 3000 | 80,5 | |
| 2ПН132МУХЛ4 | 2,2 | 115 | 1500 | 73,5 |
| | 230 | 1500 | 75,0 | |
| | 460 | 1500 | 75,5 | |
| | 115 | 3000 | 82 | |
| | 220 | 3000 | 83,5 | |
| | 3 | 115 | 1500 | 77 |
| 2ПН132ЛУХЛ4 | 230 | 1500 | 79 | |
| | 460 | 1500 | 78 | |
| | 115 | 3000 | 83,5 | |
| | 230 | 3000 | 85 | |
| 2ПН160МУХЛ4 | 3 | 115 | 1000 | 75,6 |
| | 230 | 1000 | 76 | |
| | 5,5 | 115 | 1500 | 81,5 |
| | 230 | 1500 | 81,5 | |
| | 460 | 1500 | 81 | |
| | 115 | 3000 | 84,5 | |
| | 230 | 3000 | 86,5 | |
| | 16 | 115 | 1000 | 78,5 |
| | 230 | 1000 | 78,5 | |
| | 4 | 115 | 1500 | 82 |
| 2ПН160ЛУХЛ4 | 7,5 | 115 | 1500 | 81 |
| | 230 | 1500 | 81 | |
| | 460 | 1500 | 84,5 | |
| | 115 | 3000 | 86,5 | |
| | 230 | 3000 | 86,5 | |

Окончание табл. 9.9

| Тип | P_n , кВт | U_n , В | n_n , об/мин | η_n , % |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| 2ПН160ЛУХЛ4 | 22 | 230 | 3000 | 87,5 |
| 2ПН180МУХЛ4 | 5,5 | 115 | 1000 | 80,0 |
| | | 230 | 1000 | 79,5 |
| | 11 | 115 | 1500 | 83 |
| | | 230 | 1500 | 84 |
| | 30 | 460 | 1500 | 84,5 |
| | | 230 | 3000 | 89 |
| 2ПН180ЛУХЛ4 | 7,5 | 115 | 1000 | 81 |
| | | 230 | 1000 | 81,5 |
| | 12,5 | 115 | 1500 | 84,5 |
| | | 230 | 1500 | 86,5 |
| | 460 | 1500 | 84,5 | |
| | | 220/320 | 3000 | 89 |
| 2ПН200МУХЛ4 | 10 | 115 | 1000 | 81 |
| | | 230 | 1000 | 82 |
| | 18,5 | 115 | 1500 | 85,5 |
| | | 230 | 1500 | 87 |
| | 45 | 460 | 1500 | 86,5 |
| | | 220/320 | 3000 | 89 |
| 2ПН200ЛУХЛ4 | 22 | 230 | 1500 | 87,5 |
| | | 460 | 1500 | 87 |
| | 55 | 230/320 | 3000 | 91,5 |
| | | 230 | 1500 | 85,3 |
| 2ПН225МУХЛ4 | 30 | 115 | 1500 | 85,3 |
| | | 230 | 1500 | 85,5 |
| | | 460 | 1500 | 85 |
| | 25 | 230 | 1000 | 83,5 |
| 2ПН225ЛУХЛ4 | 37 | 230 | 1500 | 86,5 |
| | | 460 | 1500 | 86,5 |
| | 45 | 115 | 1500 | 85 |
| | | 230 | 1500 | 87 |
| 2ПН250МУХЛ4 | 55 | 460 | 1500 | 86 |
| | | 230 | 1500 | 87 |
| | 37 | 230 | 1000 | 86,2 |
| 2ПН250ЛУХЛ4 | 71 | 230 | 1500 | 87 |
| 2ПН280МУХЛ4 | 90 | 230 | 1500 | 89,5 |
| | 460 | 1500 | 90 | |
| 2ПН280ЛУХЛ4 | 110 | 460 | 1500 | 90 |
| 2ПН315МУХЛ4 | 90 | 115 | 1000 | 88 |
| | 90 | 115 | 1500 | 88,5 |
| | 160 | 460 | 1500 | 90 |
| | 180 | 230 | 1500 | 89 |

9.3. Универсальные коллекторные двигатели

Универсальными коллекторными двигателями называют двигатели небольшой (до 1 кВт) мощности, способные работать как от сети постоянного, так и переменного тока. Для этого их обмотка возбуждения выполняется секционированной и имеет дополнительные выводы. При питании от источника постоянного тока под напряжение подключается вся обмотка возбуждения, а при питании двигателя от источника переменного тока — часть ее. Двигатели этого типа выпускаются в составе серий УЛ, УВ, УМТ, СЛ и МУН. В табл. 9.10 приводятся параметры двигателей серии УЛ.

Таблица 9.10

Технические характеристики двигателей серии УЛ

| Тип | P_n , Вт | n_n , об/мин | I_n , А, при U_n , В | | | η_n , % | $\cos \varphi_n$ | $J_{\text{пор}}$, 10^{-3} кг · м ² |
|--------|------------|----------------|--------------------------|-------|------|--------------|------------------|--|
| | | | ~110 | = 220 | ~220 | | | |
| УЛ-02 | 10 | 8000 | 0,27 | 0,14 | 0,15 | 34 | 0,9 | 5 |
| УЛ-03 | 18 | 8000 | 0,41 | 0,2 | 0,23 | 40 | 0,9 | 12,5 |
| УЛ-041 | 30 | 8000 | 0,54 | 0,27 | 0,32 | 50 | 0,85 | 37,5 |
| УЛ-042 | 50 | 8000 | 0,82 | 0,41 | 0,49 | 55 | 0,85 | 50 |
| УЛ-051 | 80 | 8000 | 1,25 | 0,63 | 0,74 | 58 | 0,85 | 125 |
| УЛ-052 | 120 | 8000 | 1,82 | 0,9 | 1,1 | 60 | 0,85 | 175 |
| УЛ-061 | 180 | 8000 | 2,64 | 1,3 | 1,6 | 62 | 0,85 | 325 |
| УЛ-062 | 270 | 8000 | 3,84 | 1,9 | 2,1 | 64 | 0,9 | 400 |
| УЛ-071 | 400 | 8000 | 5,7 | 2,85 | 3,15 | 64 | 0,9 | 700 |
| УЛ-072 | 600 | 8000 | 8,55 | 4,3 | 4,7 | 64 | 0,9 | 875 |
| УЛ-02 | 5 | 5000 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 22 | 0,86 | 5 |
| УЛ-03 | 10 | 5000 | 0,31 | 0,15 | 0,19 | 30 | 0,82 | 12,5 |
| УЛ-041 | 18 | 5000 | 0,45 | 0,23 | 0,28 | 36 | 0,8 | 37,5 |
| УЛ-051 | 50 | 5000 | 0,93 | 0,46 | 0,62 | 49 | 0,75 | 125 |
| УЛ-052 | 80 | 5000 | 1,3 | 0,64 | 0,86 | 56 | 0,75 | 175 |
| УЛ-061 | 120 | 5000 | 1,92 | 0,9 | 1,3 | 57 | 0,75 | 325 |
| УЛ-062 | 180 | 5000 | 2,82 | 1,4 | 1,9 | 58 | 0,75 | 400 |
| УЛ-071 | 270 | 5000 | 3,96 | 2,0 | 2,5 | 62 | 0,8 | 700 |
| УЛ-072 | 400 | 5000 | 5,5 | 2,8 | 3,4 | 66 | 0,7 | 875 |
| УЛ-041 | 5 | 2700 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 25 | 0,7 | 37,5 |
| УЛ-042 | 10 | 2700 | 0,23 | 0,11 | 0,16 | 36 | 0,7 | 50 |
| УЛ-051 | 18 | 2700 | 0,33 | 0,16 | 0,29 | 40 | 0,7 | 125 |
| УЛ-052 | 30 | 2700 | 0,47 | 0,23 | 0,43 | 45 | 0,7 | 175 |
| УЛ-061 | 50 | 2700 | 0,81 | 0,4 | 0,67 | 48 | 0,7 | 325 |
| УЛ-062 | 80 | 2700 | 1,25 | 0,63 | 1,1 | 48 | 0,7 | 400 |
| УЛ-071 | 120 | 2700 | 1,82 | 0,91 | 1,5 | 52 | 0,7 | 700 |
| УЛ-072 | 180 | 2700 | 2,48 | 1,2 | 2,1 | 56 | 0,7 | 875 |
| УЛ-081 | 270 | 2700 | 3,5 | 1,7 | 2,9 | 60 | 0,7 | 1625 |
| УЛ-082 | 400 | 2700 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 65 | 0,7 | 2200 |

9.4. Тахогенераторы

Тахогенератором, или датчиком скорости, называется информационная машина, преобразующая скорость вращения вала (оси) – входная переменная – в пропорциональный ей электрический сигнал – выходная переменная датчика. Тахогенераторы как датчики скорости характеризуются погрешностью измерения H , %, по величине которой они делятся на семь классов – от $\pm 0,02\%$ до $\pm 2,5\%$, коэффициентом пульсации выходного напряжения $k_{\text{пул}}$, %, асимметрией напряжения A , %, имеющей место при разных направлениях вращения тахогенератора, и коэффициентом усиления k_{yc} . В табл. 9.11 приведены параметры некоторых типов тахогенераторов постоянного тока.

Таблица 9.11

Технические характеристики тахогенераторов постоянного тока

| Тип | $n_{\text{нр}}$, 10^3 об/мин | k_{yc} , мВ/(об/мин) | H , % | A , % | J_p , 10^{-7} кг·м ² | $k_{\text{пул}}$, % | Масса, кг |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|--|----------------------|---------------|
| СЛ | 3 ... 3,7 | 16 ... 20 | 2 ... 3 | 2 ... 3 | 50 ... 200 | – | 0,45 ... 1,3 |
| ТД | 1,5 | 23 ... 100 | 1,5 | 2 ... 2,5 | 60 ... 200 | – | 0,7 |
| ТГП | 1,5 ... 9 | 2 ... 60 | 0,1 ... 5 | 0,2 ... 1 | 0,5 ... 8 | 2,5 ... 10 | 0,03 ... 0,12 |
| ТП | 1,5 ... 3 | 6 ... 400 | 0,1 ... 1 | 0,25 ... 5 | 0,3 ... 360 | 2,5 ... 5 | 0,06 ... 0,9 |
| ТГ | 1,1 ... 2,4 | 21 ... 96 | 1 | 1 | 60 ... 200 | – | 1 ... 1,8 |

Контрольные вопросы

1. Какие способы возбуждения могут иметь машины постоянного тока?
2. Как обозначаются выводы обмоток машин постоянного тока?
3. Какими признаками характеризуются новые серии двигателей постоянного тока?
4. Какими признаками характеризуется серия краново-металлургических двигателей постоянного тока?
5. Для чего применяются генераторы постоянного тока?
6. В чем заключается универсальность специальных коллекторных двигателей постоянного тока?
7. Для чего применяются тахогенераторы и какими свойствами в этом случае они должны обладать?

Глава 10

СИЛОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, КОНДЕНСАТОРЫ, РЕЗИСТОРЫ И РЕАКТОРЫ

10.1. Предохранители

Предохранители – это электротехнические аппараты, предназначенные для защиты электрических цепей и установок от токов короткого замыкания и перегрузки. Преимущественно они используются для выполнения первой из названных функций, а защиту электрических цепей и установок от токов перегрузки осуществляют с помощью автоматических выключателей и тепловых реле. Действие предохранителей состоит в сгорании их плавкой вставки при протекании по ним токов срабатывания, вследствие чего и происходит разрыв электрической цепи.

По своей конструкции предохранители делятся на открытые, у которых плавкая вставка не защищена патроном или размещена в открытой с торцов трубке, закрытые и засыпные с расположением вставки в патроне, заполненном мелкозернистым наполнителем, например кварцевым песком. Для лучшего использования наполнителя как теплоотводящей и дугогасящей среды некоторые предохранители имеют несколько параллельно соединенных вставок, суммарное сечение которых эквивалентно сечению одной вставки на тот же ток. Вставки предохранителей изготавливаются из меди, цинка, алюминия, свинца или серебра.

Особую группу образуют жидкотемпературные и инерционные предохранители. В жидкотемпературных предохранителях в качестве плавкого элемента используется жидкий металл (чаще галлий и его сплавы), находящийся в герметизированном или вакуумированном патроне. Этот тип предохранителя обычно используется в сочетании с каким-либо защитным аппаратом, например автоматическим выключателем.

Инерционные предохранители имеют две вставки разного сечения и исполнения и обеспечивают защиту как от токов короткого замыкания, так и от сравнительно небольших токов перегрузки.

Основной характеристикой предохранителя является его времятоковая характеристика, представляющая собой зависимость времени сгорания плавкой вставки от величины протекающего тока. Она в количественном выражении показывает, что чем больше протекающий по предохранителю ток, тем быстрее сго-

рает плавкая вставка; при номинальном токе сгорания плавкой вставки не происходит вообще. Иногда защитная способность предохранителей оценивается произведением квадрата тока на время, что эквивалентно количеству выделяемой в предохранителе теплоты.

В электрических сетях и установках применяются несколько типов предохранителей. В табл. 10.1 приведены параметры предохранителей серий ПН2, имеющих фарфоровый корпус прямоугольного сечения, и НПН, выполняемых со стеклянным корпусом круглого сечения, а в табл. 10.2 – параметры предохранителей разборного типа ПР-2.

Таблица 10.1

Технические характеристики предохранителей серий НПН и ПН2

| Тип | Номинальный ток, А | | Предельный ток отключения, А, при напряжении до 500 В |
|----------|--------------------|-----------------------------|---|
| | предохранителя | плавких вставок | |
| НПН15 | 15 | 6, 10, 15 | 10 000 |
| НПН60М | 60 | 20, 25, 35, 45, 60 | |
| ПН2-100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 50 000 |
| ПН2-250 | 250 | 80, 100, 120, 150, 200, 250 | 40 000 |
| ПН2-400 | 400 | 200, 250, 300, 350, 400 | 25 000 |
| ПН2-600 | 600 | 300, 400, 500, 600 | 25 000 |
| ПН2-1000 | 1000 | 500, 600, 750, 800, 1000 | 10 000 |

Таблица 10.2

Технические характеристики предохранителей типа ПР-2

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальные токи плавких вставок, А | Предельный ток отключения, А, при напряжении | | Габаритные размеры, мм |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|--|--------|------------------------|
| | | | 380 В | 500 В | |
| ПР-2-15 | 15 | 6, 10, 15 | 8000 | 7000 | 171 × 24,5 × 33 |
| ПР-2-60 | 60 | 15, 20, 25, 35, 45, 60 | 4500 | 3500 | 173 × 30,5 × 43 |
| ПР-2-100 | 100 | 60, 80, 100 | – | – | 247 × 43 × 56 |
| ПР-2-200 | 200 | 100, 125, 160, 200 | 11 000 | 10 000 | 296 × 56 × 76,5 |
| ПР-2-350 | 350 | 200, 225, 260, 300, 350 | 13 000 | 11 000 | 346 × 72 × 10 |
| ПР-2-600 | 600 | 350, 430, 500, 600 | 23 000 | – | 442 × 140 × 154 |
| ПР-2-1000 | 1000 | 600, 700, 850, 1000 | 20 000 | 20 000 | 580 × 155 × 154 |

Для защиты полупроводниковых установок применяются быстродействующие предохранители серий ПП и ПНБ. В табл. 10.3 приведены параметры предохранителей серии ПП.

Таблица 10.3

Технические характеристики предохранителей серии ПП

| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Предельный ток отключения, кА |
|--------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| ППД12-43133 | 1600 | 150 | 100 |
| ППД12-40433 | 6300 | 450 | 200 |
| ПП51-3340354 | 160 | 380 | – |
| ПП41 | 31 ... 630 | 760, 440 | 100 |
| ПП57-31 | 100 | До 660 | – |
| ПП57-34 | 250 | До 660 | – |
| ПП57-37 | 400 | До 660 | – |
| ПП57-39 | 630 | До 1150 | – |
| ПП57-40 | 800 | До 1250 | – |
| ПП71 | 550 ... 750 | 1300 | 40 |
| ПП61 | 40 ... 160 | 380 | 100 |

Для малогабаритных распределительных устройств выпускаются резьбовые предохранители серии ПРС на токи до 100 А и напряжение до 500 В.

10.2. Конденсаторы

Конденсаторы представляют собой электротехнические устройства, обладающие свойством быстро накапливать и отдавать электрическую энергию. Они широко используются для компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гармоник тока и напряжения в силовых цепях переменного тока, а также в полупроводниковых преобразователях для принудительной коммутации тиристоров. Эти приборы применяются как в виде отдельных единиц, так и в виде комплектных установок (батарей). Основными параметрами конденсаторов являются рабочее напряжение и электрическая емкость, а конденсаторных установок – напряжение и мощность, определяемая половинным произведением емкости на квадрат напряжения.

Номенклатура выпускаемых конденсаторов очень широкая. В табл. 10.4 приведены технические данные косинусных конденсаторов серии КС, применяемых для повышения коэффициента мощности ($\cos \phi$) электроустановок переменного тока частотой 50 Гц.

Конденсаторы серий КЭ и КЭК выпускаются на напряжение до 1 кВ в одно- и трехфазном исполнении и выше 1 кВ в однофазном исполнении. Конденсаторы в трехфазном исполнении имеют соединение по схеме треугольника. Конденсаторы серий КЭП-6,3 и КЭП-10,5 имеют аналогичную конструкцию с конденсаторами

Таблица 10.4

Технические характеристики конденсаторов серии КС

| Тип | Напряжение, кВ | Емкость, мкФ | Высота с изолятором, мм | Масса, кг |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------|
| KC1-0,22-6-3У3 | 0,22 | 397 | 408 | 28 |
| KC1-0,22-12-3У3 | 0,22 | 794 | 726 | 56 |
| KC1-0,38-18-3У3 | 0,38 | 397 | 408 | 28 |
| KC2-0,38-36-3У3 | 0,38 | 794 | 726 | 56 |
| KC2-0,38-50-3У3 | 0,38 | 1102 | 726 | 56 |
| KC1-0,5-18-3У3 | 0,5 | 230 | 408 | 28 |
| KC2-0,5-36-3У3 | 0,5 | 460 | 726 | 56 |
| KC1-0,66-20-3У3 | 0,66 | 146 | 422 | 28 |
| KC1-0,66-25-3У3 | 0,66 | 183 | 422 | 28 |
| KC2-0,66-40-3У3 | 0,66 | 292 | 740 | 56 |
| KC2-0,66-50-3У3 | 0,66 | 366 | 740 | 56 |
| KC1-1,05-37,5-2У3 | 1,05 | 108,3 | 422 | 27 |
| KC2-1,05-75-2У3 | 1,05 | 217 | 740 | 54 |

КЭ и КЭК выпускаются соответственно на напряжения 6,3 и 10,5 кВ.

Конденсаторы серий КСК1 и КСК2 за счет применения высококачественных материалов имеют по сравнению с конденсаторами KC1 и KC2 лучшие характеристики. Конденсаторы серий КЭКФ и КЭКШ предназначены для использования в силовых фильтрах высших гармоник и в установках компенсации реактивной мощности. Параметры этих и некоторых других конденсаторов приведены в табл. 10.5.

Таблица 10.5

Технические характеристики косинусных конденсаторов

| Тип | Номинальное напряжение, кВ | Мощность, квар | Номинальная емкость, мкФ | Высота, мм | Масса, кг |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|
| KЭ1-0,38-25-2У3 | 0,38 | 25 | 551,0 | 410 | 26 |
| KЭ1-0,38-25-3У3 | 0,38 | 25 | 551,0 | 410 | 26 |
| KЭ2-0,38-40-2У3 | 0,38 | 40 | 882,0 | 480 | 53 |
| KЭ2-0,38-40-3У3 | 0,38 | 40 | 882,0 | 480 | 53 |
| KЭ2-0,38-50-2У3 | 0,38 | 50 | 1102,0 | 480 | 53 |
| KЭ2-0,38-50-3У3 | 0,38 | 50 | 1102,0 | 480 | 53 |
| KЭК1-0,4-33 ^{1/3} -2У3 | 0,4 | 33 ^{1/3} | 663,0 | 410 | 25 |
| KЭК1-0,4-33 ^{1/3} -3У3 | 0,4 | 33 ^{1/3} | 663,0 | 404 | 25 |
| KЭK2-0,4-67-2У3 | 0,4 | 67 | 1334,0 | 725 | 50 |

Окончание табл. 10.5

| Тип | Номинальное напряжение, кВ | Мощность, квар | Номинальная емкость, мкФ | Высота, мм | Масса, кг |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|
| KЭK2-0,4-67-3У3 | 0,4 | 67 | 1334,0 | 725 | 50 |
| KЭ1-0,66-25-2У3 | 0,66 | 25 | 183,0 | 418 | 26 |
| KЭ1-0,66-25-3У3 | 0,66 | 25 | 183,0 | 418 | 26 |
| KЭ2-0,66-50-2У3 | 0,66 | 50 | 366,0 | 480 | 53 |
| KЭ2-0,66-50-3У3 | 0,66 | 50 | 366,0 | 480 | 53 |
| KCK1-0,4-33 ^{1/3} -3T3 | 0,4 | 33 ^{1/3} | 522,8 | 404 | 30 |
| KCK1-0,415-33 ^{1/3} -3T3 | 0,415 | 33 ^{1/3} | 616,3; 513,6 | 404 | 30 |
| KCK1-0,44-33 ^{1/3} -3T3 | 0,44 | 33 ^{1/3} | 456,9 | 404 | 30 |
| KCK2-0,4-67-3У3 | 0,4 | 67 | 1111; 1334 | 725 | 60 |
| KCK2-0,415-67-3T3 | 0,415 | 67 | 1239; 1032 | 725 | 60 |
| KCK2-0,44-67-3T3 | 0,44 | 67 | 919 | 725 | 60 |
| KЭП-6,3-200-2У1 | 6,3 | 200 | 16,0 | 821 | 48 |
| KЭП-6,3-225-2У1 | 6,3 | 225 | 18,0 | 821 | 48 |
| KЭП-10,5-200-2У1 | 10,5 | 200 | 5,7 | 861 | 48 |
| KЭП-10,5-225-2У1 | 10,5 | 225 | 6,4 | 861 | 48 |
| KМПС-0,4-12,5-3У3 | 0,4 | 12,5 | 82,9 × 3 | 271 | 3,9 |
| KЭКФ-4-200-2УХЛ1 | 4,0 | 200,0 | 39,8 | 827 | 50 |
| KЭКФ-4,4-200-2УХЛ | 4,4 | 200,0 | 32,9 | 827 | 50 |
| KЭКШ-6,3-200-1У1 | 6,3 | 200,0 | 16,0 | 861 | 50 |
| KЭКФ-6,3-200-2УХЛ1 | 6,3 | 200,0 | 16,0 | 861 | 50 |
| KЭКФ-6,6-200-2УХЛ1 | 6,6 | 200,0 | 14,6 | 861 | 50 |
| KЭКШ-7,3-200-1У1 | 7,3 | 200,0 | 12,0 | 861 | 50 |
| KЭКФ-7,3-200-2УХЛ1 | 7,3 | 200,0 | 12,0 | 861 | 50 |
| KCKФ-4,4-150-2У1 | 4,4 | 150,0 | 24,7 | 787 | 52 |
| KCKФ-6,6-150-2У1 | 6,6 | 150,0 | 11,0 | 821 | 52 |
| KCKФ-7,3-150-2У1 | 7,3 | 150,0 | 9,0 | 821 | 52 |
| KЭ1-1,05-37,5-1У3 | 1,05 | 37,5 | 108,3 | 418 | 26 |
| KЭ1-1,05-37,5-2У3 | 1,05 | 37,5 | 108,3 | 418 | 26 |
| KЭ2-1,05-75-1У3 | 1,05 | 75,0 | 217,0 | 739 | 52 |
| KЭ2-1,05-75-2У3 | 1,05 | 75,0 | 217,0 | 739 | 52 |
| KЭ1-3,15-37,5-2У3 | 3,15 | 37,5 | 12,0 | 441 | 25 |
| KЭ1-6,3-37,5-2У3 | 6,3 | 37,5 | 3,0 | 471 | 25 |
| KЭ1-10,5-37,5-2У3 | 10,5 | 37,5 | 1,08 | 526 | 25 |
| KЭ2-3,15-75-2У3 | 3,15 | 75,0 | 24,0 | 756 | 48 |
| KЭ2-6,3-75-2У3 | 6,3 | 75,0 | 6,0 | 786 | 48 |
| KЭ2-10,5-75-2У3 | 10,5 | 75,0 | 2,16 | 841 | 48 |

В табл. 10.6 содержатся параметры конденсаторов высокой емкости серии ИКЭ.

Таблица 10.6
Технические характеристики конденсаторов серии ИКЭ

| Энергоемкость, кДж/В | Напряжение, В | Емкость, Ф | Ток разряда, А | Масса, кг |
|----------------------|---------------|------------|----------------|-----------|
| 6/14 | 14 | 60 | 600 | 8 |
| 9/14 | 14 | 100 | 700 | 10 |
| 16/14 | 14 | 160 | 1200 | 14 |
| 20/28 | 28 | 55 | 1400 | 18 |
| 40/28 | 28 | 100 | 2000 | 23 |
| 70/36 | 36 | 105 | 1500 | 34 |
| 40/96 | 96 | 8,5 | 1300 | 29 |
| 40/64 | 64 | 23 | 1900 | 32 |
| 33/200 | 200 | 1,6 | 400 | 20 |
| 20/150 | 150 | 1,9 | 400 | 19 |
| 15/175 | 175 | 1,0 | 1000 | 21 |
| 40/300 | 300 | 0,95 | 400 | 30 |

С использованием косинусных конденсаторов изготавливаются конденсаторные установки УК, УКЛ, УКН, БК, предназначенные для компенсации реактивной мощности потребителей электроэнергии. Они представляют собой устройства, включающие в себя собранные по схеме треугольника конденсаторы и аппаратуру управления, измерения, защиты и сигнализации. Защита от токов короткого замыкания осуществляется плавкими предохранителями, ступенчатое регулирование емкости установок происходит с помощью магнитных пускателей и может реализовываться при ручном или автоматическом управлении. В табл. 10.7 приведены параметры некоторых конденсаторных установок этого назначения.

В табл. 10.8 даны характеристики высоковольтных конденсаторных установок серий КУ и УК для компенсации реактивной мощности.

Конденсаторы повышенной частоты серии ЭСВ предназначены для повышения коэффициента мощности электротермических установок, работающих с частотами от 0,5 до 10 кГц. Номинальное напряжение этих конденсаторов лежит в пределах от 0,8 до 2 кВ, а емкость — от нескольких единиц до полутора сотен микрофарад.

Конденсаторы серий ФЭТ, ПСП, ФСК, ФК и ФЭК применяются в высокочастотных фильтрах, а импульсные конденсаторы серий ИМКН, ИК, ИМ и ИКМ — в высоковольтных импульсных установках.

Таблица 10.7

Технические характеристики конденсаторных установок

| Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность, квар | Масса, кг |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| УКЛ(П)Н0, 38-150-50УЗ | 0,38 | 150 | 335 |
| УКЛ(П)Н0, 38-300-50УЗ | 0,38 | 300 | 575 |
| УКН0,38-75УЗ | 0,38 | 75 | 175 |
| УКТ0,38-75УЗ | 0,38 | 75 | 175 |
| УКН0,38-150УЗ | 0,38 | 150 | 175 |
| УКТ0,38-150УЗ | 0,38 | 150 | 300 |
| ККУ0,38-МсБРВ-2 | 0,38 | 160 | 716 |
| ККУ0,38-VчHD-2 | 0,38 | 280 | 1071 |
| УКМ58-04-20-10УЗ | 0,4 | 20 | 47 |
| УКМ58-04-30-10УЗ | 0,4 | 30 | 62 |
| УКМ58-04-50-25УЗ | 0,4 | 50 | 70 |
| УКМ58-04-67-33,3УЗ | 0,4 | 67 | 85 |
| УКМ58-04-100-33,3УЗ | 0,4 | 100 | 110 |
| УКМ58-04-150-30УЗ | 0,4 | 150 | 132 |
| УКМ58-04-180-30УЗ | 0,4 | 180 | 145 |
| УКМ58-04-200-33,3УЗ | 0,4 | 200 | 168 |
| УКМ58-04-300-33,3УЗ | 0,4 | 300 | 210 |
| УКМ58-04-402-67УЗ | 0,4 | 402 | 395 |
| УКМ58-04-603-67УЗ | 0,4 | 603 | 585 |

Таблица 10.8

Технические характеристики конденсаторных установок на 6 и 10 кВ

| Тип | Номинальная мощность, квар | Размеры, мм | | | Масса, кг |
|-----------------|----------------------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | | длина | ширина | высота | |
| КУ6-1 | 330 | 2350 | 846 | 2870 | 1100 |
| КУ6-11 | 500 | 3050 | 846 | 2870 | 1578 |
| КУ10-1 | 330 | 2350 | 846 | 2870 | 1200 |
| КУ10-II | 500 | 3050 | 846 | 2870 | 1718 |
| КУН6-II | 420 | 2060 | 1745 | 2350 | 1200 |
| КУН10-II | 400 | 2060 | 1745 | 2350 | 1400 |
| КУ6-1 с БРВ-1 | 330 | 2350 | 846 | 2870 | 1118 |
| КУ6-II с БРВ-1 | 500 | 3050 | 846 | 2870 | 1578 |
| КУ10-II с БРВ-1 | 500 | 3050 | 846 | 2870 | 1718 |
| КУ10-1 с БРВ-1 | 330 | 2350 | 846 | 2870 | 1218 |
| УК6-450 | 450 | 2480 | 850 | 2000 | 690 |
| УК10-450 | 450 | 2480 | 850 | 2000 | 690 |

10.3. Резисторы

Резисторами называются электротехнические устройства, предназначенные для увеличения активного сопротивления электрических цепей низкого и высокого напряжения. По своему назначению резисторы делятся на следующие основные группы:

а) пусковые, регулирующие и тормозные, которые используются для ограничения тока при пуске, торможении и реверсе электродвигателей, а также для регулирования их скорости вращения;

б) регулировочные, используемые для регулирования тока возбуждения электрических машин;

в) нагрузочные, применяемые в электроустановках для поглощения электрической энергии и в испытательных стендах;

г) специальные, применяемые в различных электроустановках в качестве балластных, добавочных, экономических, разрядных, заземляющих и демпферных резисторов.

Резисторы с регулируемым сопротивлением получили название реостатов.

По своему конструктивному исполнению силовые резисторы могут быть литыми, штампованными ленточными, витыми ленточными и проволочными. В качестве материалов для изготовления резисторов используются литейный чугун, сталь, манганин, константан и сплавы железохромоалюминиевые (фехрали), хромоникелевые и хромоалюминиевые. Резисторы могут использоваться как в виде отдельных резистивных элементов, так и в составе блоков, ящиков или панелей резисторов.

Параметры литых плоских резисторов серии СЖ приведены в табл. 10.9.

Таблица 10.9

Технические характеристики резисторов серии СЖ

| Тип | Сопротивление при 20 °C, Ом | Длительно допустимый ток, А | Кратковременная нагрузка (5 мин), А | Постоянная времени, мин | Масса, кг |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| СЖ60 | 0,0044 | 220 | 465 | 14 ... 16 | 1,77 |
| СЖ61 | 0,0057 | 190 | 420 | 14 ... 16 | 1,45 |
| СЖ62 | 0,0075 | 160 | 360 | 14 ... 16 | 1,5 |
| СЖ63 | 0,0095 | 140 | 310 | 14 ... 16 | 1,3 |
| СЖ64 | 0,0145 | 120 | 255 | 14 ... 16 | 1,3 |
| СЖ65 | 0,0215 | 95 | 200 | 14 ... 16 | 1,2 |
| СЖ66 | 0,0325 | 72 | 150 | 14 ... 16 | 1,3 |
| СЖ67 | 0,0495 | 60 | 115 | 14 ... 16 | 1,2 |
| СЖ68 | 0,06 | 55 | 100 | 14 ... 16 | 1,3 |
| СЖ69 | 0,091 | 46 | 80 | 14 ... 16 | 1,3 |

В табл. 10.10 и 10.11 содержатся технические данные соответственно штампованных элементов серии ШЭ и штампованных ленточных элементов серии ЛФ.

Таблица 10.10

Технические характеристики резистивных элементов серии ШЭ

| Тип | Сопротивление при 20 °C, Ом | Длительно допустимый ток, А | Кратковременная нагрузка, А | | | | Превышение температуры, °C |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|-----|----------------------------|
| | | | 60 с | 30 с | 10 с | 2 с | |
| ШЭ1 | 0,042 | 35 | 55 | 75 | 125 | 290 | 150 |
| ШЭ2 | 0,021 | 50 | 105 | 138 | 250 | 580 | 150 |
| ШЭ3 | 0,014 | 60 | 155 | 210 | 350 | 860 | 150 |

Таблица 10.11

Технические характеристики резистивных элементов серии ЛФ

| Тип | Сопротивление при 20 °C, Ом | Длительно допустимый ток, А | Рабочая температура, °C | Масса, кг |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| ЛФ1 | 0,32 | 140 | 450 | 4,5 |
| ЛФ2 | 0,45 | 140 ... 155 | 450 | 4,4 |
| ЛФ10 | 0,1 ... 0,3 | 140 ... 270 | 600 | 5,6 |
| ЛФ11 | 0,05 ... 1,0 | 310 ... 540 | 600 | 21 |
| ЛФ11Б | 0,1 ... 2,0 | 180 ... 280 | 600 | 17 |
| ЛФ8 | 0,4 | 100 | 450 | — |

Резисторы серий ЭС3 и ЭС10 предназначены для комплектации блоков резисторов серии ЯС. Параметры резисторов серии ЭС3 приведены в табл. 10.12. Резисторы типа Э10 имеют сопротивление от 0,0777 до 1,37 Ом и выпускаются на номинальные токи от 23,5 до 109 А.

Таблица 10.12

Технические характеристики элементов серии ЭС3

| Сопротивление резистора, Ом | Номинальный ток, А | Допустимое сопротивление на ступень, Ом | Масса, кг |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------|
| 0,642 | 23,6 | 0,043 | 0,55 |
| 0,481 | 27,4 | 0,032 | 0,59 |
| 0,402 | 30,1 | 0,027 | 0,63 |
| 0,320 | 33,8 | 0,021 | 0,66 |
| 0,261 | 37,9 | 0,017 | 0,74 |

Проволочные трубчатые резисторы серии ПТ предназначены для работы в цепях переменного и постоянного тока в закрытых помещениях и имеют параметры, приведенные в табл. 10.13.

Таблица 10.13

Технические характеристики резисторов серии ПТ

| Тип | Номинальная мощность, Вт | Диапазон сопротивлений, Ом | Размеры, мм | | | Масса, г |
|---------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-------|----------|
| | | | наружный диаметр | внутренний диаметр | длина | |
| ПТ-8Т2 | 8 | 3,9 ... 2200 | 15 | 6 | 35 | 20 |
| ПТ-16Т2 | 16 | 3,9 ... 5600 | 15 | 6 | 80 | 31 |
| ПТ-25Т2 | 25 | 3,9 ... 5600 | 26 | 16 | 80 | 56 |
| ПТ-50Т2 | 50 | 8,2 ... 15 000 | 30 | 20 | 125 | 96 |
| ПТ-75Т2 | 75 | 8,2 ... 33 000 | 30 | 20 | 175 | 135 |

Блоки резисторов представляют собой электрические устройства, состоящие из нескольких резисторов, включенных по определенной схеме. К ним относятся блоки СЖ с двухрядным расположением резистивных элементов в количестве от 56 до 112 штук. Общее сопротивление блоков может составлять от 0,1 до 10 Ом, а масса – от 80 до 225 кг. Они выпускаются на напряжение 220 ... 4000 В, продолжительные токи 46 ... 600 А с естественной вентиляцией в незащищенном исполнении.

Блоки резисторов серии ЯС предназначены для работы в электрических цепях переменного тока с напряжением до 660 В, частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока с напряжением 440 В в качестве пускорегулирующих, тормозных, балластных, добавочных и др. Параметры этих блоков приведены в

Таблица 10.14

Технические характеристики блоков резисторов

| Тип | Количество и тип элементов | Сопротивление ступени, Ом | Мощность, кВт | Длительный ток, А | Масса, кг |
|--------|----------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------|
| БТС-1 | 12 ЛФ11 | 1,52 | 2340 | До 540 | 1020 |
| ББС-2 | 6 ЛФ11Б | 0,52 | 745 | До 270 | 505 |
| БКФ | 280 КФ | 0,2 ... 21 | 2800 | – | 3150 |
| БЛФ-1 | 9 ЛФ1 | 2,88 | 140 | До 140 | 250 |
| БЛФ-2 | 9 ЛФ2 | 4,05 | 220 | До 155 | 240 |
| БТС-7 | 5 ЛФИ | 3,32 | 1200 | – | 750 |
| ЛФ-238 | 4 ЛФ10 | 1 ... 0,22 2 ... 0,037 3 ... 0,019 | — 265 400 | 190 | 46,5 |
| ЛФ-269 | 3 ЛФ116 | 1 ... 0,351 2 ... 0,132 3 ... 0,089 | — 150 200 | 100 | 45,5 |

Окончание табл. 10.14

| Тип | Количество и тип элементов | Сопротивление ступени, Ом | Мощность, кВт | Длительный ток, А | Масса, кг |
|-------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| СН-12 | 6 ШЭ | — | 12,0 | До 60 | 140 |
| СН-16 | 8 ШЭ | — | 16,0 | До 60 | 160 |
| СП-20 | 10 ШЭ | — | 20,0 | — | 185 |
| СН-24 | 12 ШЭ | — | 24,0 | — | 210 |
| СН-28 | 14 ШЭ | — | 28,0 | — | 240 |
| ЯС-1 | 40 ЭС | 3,0 ... 8,0 | До 5,8 | 39 ... 24 | 27,3 ... 23,1 |
| ЯС-2 | 20 ЭС | 0,1 ... 1,6 | До 5,8 | 215 ... 54 | 39 ... 23,5 |
| ЯС-3 | 11 ЭС | 0,2 × 11 ... 260 × 11 | — | 1,2 ... 42 | 15 ... 20 |
| ЯС-4 | 5 | 0,098 ... 6,85 | — | 24 ... 215 | 17 ... 22 |
| ЯСТ-1 | 12 × 3 | 0,9 × 3 ... 2,4 × 3 | — | 39 ... 24 | 25 ... 21,7 |
| ЯСТ-2 | 6 × 3 | 0,03 × 3 ... 0,48 × 3 | — | 215 ... 54 | 36 ... 22,6 |

табл. 10.14. Эта же таблица содержит технические характеристики блоков серий СВ и СН, в которых используются элементы серии ШЭ, и блоков БТС-1, ББС-2, БКФ, БЛФ-1, БЛФ-2 и БТС-7, широко используемых в самых различных электротехнических устройствах.

Пусковые и пускорегулирующие реостаты выпускаются с естественным и масляным охлаждением и различаются по номинальному напряжению и току, количеству ступеней, наличию или отсутствию защит, используемым резистивным элементам и конструктивному исполнению.

Реостаты серий РП, РЗП и РЗР предназначены для управления двигателями постоянного тока мощностью до 19 кВт при напряжении сети 110 В, мощностью до 42 кВт при напряжении 220 или 440 В (РП и РПЗ) и мощностью до 36 кВт при напряжении 220 В (РЗР). Реостаты серии РП имеют минимальную электрическую защиту, а серий РЗП и РЗР – минимально-максимальную. Реостаты серии РП состоят из проволочных резистивных элементов типа СН, СНл и ЦФ. Другие параметры резисторов этих серий приведены в табл. 10.15.

Таблица 10.15
Технические характеристики реостатов серий РП, РПЗ и РЗР

| Тип | Номинальный ток, А | Число ступеней | | Масса, кг |
|---------|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | пусковых | регулировочных | |
| РП-2511 | 31,5 | 4 | — | 5,5 |
| РЗП-2 | 40 | 7 | — | 12 |
| РЗР-2А | 40 | 7 | — | 14 |

Окончание табл. 10.15

| Тип | Номинальный ток, А | Число ступеней | | Масса, кг |
|----------|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | пусковых | регулировочных | |
| РЗП-3 | 125 | 8 | — | 21 |
| РЗП-3А | 125 | 8 | — | 27 |
| РЗП-4 | 200 | 12 | — | 52 |
| РЗП-4А | 200 | 12 | — | 55 |
| РЗП-4Б | 200 | 12 | — | 60 |
| РЗП-4В | 200 | 12 | — | 65 |
| РЗП-21 | 40 | 6 | 10 | 12 |
| РЗП-21А | 40 | 6 | 10 | 14 |
| РЗП-31 | 125 | 7 | 15 | 22 |
| РЗП-231А | 125 | 7 | 15 | 25 |
| РЗП-231Б | 125 | 7 | 15 | 29 |
| РЗП-42 | 200 | 10 | 20 | 50 |
| РЗП-42А | 200 | 10 | 20 | 55 |
| РЗП-42Б | 200 | 10 | 20 | 60 |

В табл. 10.16 приведены технические данные маслонаполненных пусковых реостатов серии РМ, применяемых для пуска асинхронных двигателей с фазным ротором. Они допускают два-три пуска из холодного состояния, после чего должны быть паузы до следующих включений не менее двойной продолжительности включения.

Таблица 10.16

Технические характеристики пусковых реостатов серии РМ

| Тип | Номинальный ток, А | Мощность двигателя, кВт | Максимальное напряжение, В | Число ступеней | Масса без масла, кг |
|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| PM-1531У3 | 210 | 24,5; 29,5; 40 | 400 | 8 | 23,5 |
| | 250 | 50; 55 | | | |
| PM-1631У3 | 500 | 150; 175 | 600 | 9 | 70 |
| PM-16541У3 | 400 | 75; 100 | 600 | 9 | 70 |
| PM-16641У3 | 400 | 100 | 600 | 9 | 80 |
| PM-1671У3 | 750 | 300; 410; 500 | 1200 | 11 | 180 |
| PM-16761У3 | 600 | 200; 300 | 1200 | 10 | 145 |

Реостаты возбуждения серий РВ, РВМ, РТМ, МР, РЗВ, РПВ, РШН, РШНД и РШМ предназначены для регулирования тока возбуждения электрических машин при напряжениях до 440 В и

могут выполняться с ручным, дистанционным ручным и электродвигательным приводами. Параметры некоторых типов реостатов возбуждения содержатся в табл. 10.17.

Таблица 10.17

Технические характеристики реостатов возбуждения

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Число ступеней |
|---------|-------------------|---------------|----------------|
| P-21 | — | 0,15 | 42 |
| P-22 | — | 0,3 | 42, 84 |
| РПВ-01 | 10 | 0,6 | 2 × 17 |
| РПВ-11 | 10 | 0,9 | 2 × 17 |
| РВМ-1 | 30 | 2,0 | 100 |
| РВМ-2 | 60, 120 | 12,0 | 130, 92 |
| РВМ-3 | 60, 120 | 36,0 | 130, 92 |
| РЭВ-01А | 15 | 0,3; 0,45 | 32 |
| РЭВ-11Б | 15 | 0,65 | 40 |
| РЭВ-21А | 15 | 0,9 | 60 |
| РЭВ-31А | 15 | 1,2 | 64 |
| РЭВ-41А | 25 | 2,5 | 120 |
| MP-120 | 350, 125 | 18 | 34, 44 |
| MP-160 | 350, 125 | 24 | 34, 44 |
| MP-240 | 350, 125 | 36 | 34, 44 |
| MP-360 | 350, 125 | 54 | 34, 44 |
| MP-440 | 350, 125 | 66 | 34, 44 |
| MP-520 | 350, 125 | 78 | 34, 44 |

В табл. 10.18 приведены технические характеристики реостатов серии Р, используемых для регулирования скорости двигателей и других целей.

Таблица 10.18

Технические характеристики реостатов серии Р

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Сопротивление, Ом |
|-------|-------------------|---------------|-------------------|
| P-0,5 | 1,1 ... 27,5 | 0,6 | 500 ... 0,8 |
| P-1 | 1,1 ... 27,5 | 1,2 | 1000 ... 1,6 |
| P-2 | 1,9 ... 38 | 1,8 | 500 ... 1,25 |
| P-3 | 2,7 ... 38 | 2,4 | 335 ... 1,65 |
| P-4 | 3,6 ... 40 | 3,2 | 250 ... 2,0 |

Резистор выбирается по двум основным параметрам — величине сопротивления и току, при этом его сопротивление должно

равняться расчетному, а номинальный ток – соответствовать эквивалентному по нагреву току нагрузки, что обеспечит нормативный нагрев резистора. Подбор величины сопротивления осуществляется за счет последовательного, параллельного и смешанного соединения отдельных элементов в секции.

Для продолжительного режима работы $S1$ проверка резистора по нагреву состоит в сопоставлении рабочего тока нагрузки с номинальным током резистора.

Для кратковременного ($S3$) и повторно-кратковременного ($S2$) режимов работы нагрузки необходимо вначале рассчитать эквивалентные токи с помощью расчетных коэффициентов, зависящих от времени протекания тока t_p по резистору и его постоянной времени нагрева. Эти зависимости приведены на рис. 10.1, где K_k – расчетный коэффициент для кратковременного режима, K_{pk} – для повторно-кратковременного режима, T_h – постоянная времени нагрева.




Рис. 10.1. Зависимости расчетных коэффициентов от постоянной времени нагрева для кратковременного (а) и повторно-кратковременного (б) режимов работы

Порядок проверки предварительно выбранного резистора по нагреву состоит в следующем. С помощью графика изменения тока нагрузки во времени определяются эквивалентный рабочий ток I_s , протекающий по резистору, и время его протекания t_p для кратковременного режима или продолжительность включения $PB_p = t_p/t_n$ для повторно-кратковременного режима, где t_n – время цикла работы нагрузки. Затем для найденных t_p или PB_p по постоянной времени нагрева T_h резистора с помощью кривых рис. 10.1

находятся коэффициенты K_k или K_{pk} . Далее определяется расчетный ток резистора

$$I_{расч} = I_s/K_k \text{ или } I_{расч} = I_s/K_{pk}$$

и производится его сопоставление с номинальным током резистора $I_{ном}$. При $I_{расч} \leq I_{ном}$ нагрев резистора не будет превосходить допустимого (нормативного).

10.4. Реакторы

Реактором называется статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования его индуктивности в электрической цепи. По своему назначению реакторы делятся на следующие виды.

Фильтровые (сглаживающие) реакторы используются в фильтрах для уменьшения содержания высших гармоник в токе различных преобразователей.

Коммутирующие реакторы применяются в схемах полупроводниковых преобразователей для осуществления принудительной коммутации вентилей.

Токоограничивающие реакторы служат для ограничения токов короткого замыкания, что позволяет использовать в схемах аппараты с меньшими значениями токов отключения и термической устойчивости.

Шунтирующие реакторы предназначены для компенсации зарядной мощности линий сверхвысокого напряжения в режиме малых нагрузок, будучи включенными для этого между токоведущими элементами и землей.

Заземляющие реакторы предназначены для компенсации емкостных токов короткого замыкания на землю и имеют плавное регулирование своей индуктивности.

Реакторы подразделяются и по другим признакам: виду магнитной системы, числу обмоток, количеству фаз, способу охлаждения, возможностям регулирования индуктивности и др. Реакторы на номинальные токи 25...100 А и напряжения 3...10 кВ выполняются в виде дисков в воздухе. Масляные реакторы имеют обмотку, помещаемую в бак с маслом, и выпускаются на токи от 200 до 1000 А и напряжение 35 кВ и более.

Бетонные реакторы имеют обмотку, витки которой скрепляются между собой бетонными вертикальными колонками, и выпускаются на токи 150...4000 А и напряжения до 35 кВ. Бетонные реакторы с алюминиевой обмоткой для внутренней установки на напряжения 6 и 10 кВ серий РБ (одинарные) и РБС (сдвоенные) имеют естественное или принудительное (буква Д в обозначении) охлаждение и выпускаются для горизонтальной (буква Г в обозначении) и вертикальной (буква В

в обозначении) установки. В цифровом обозначении первое число — номинальное напряжение, кВ; второе — номинальный ток, А; третье — номинальное индуктивное сопротивление, Ом. Буква Н используется для обозначения реакторов для наружной установки.

Фильтровые (сглаживающие) реакторы серии ФРОС предназначены для использования в схемах электроприводов и имеют однофазное исполнение с естественным воздушным охлаждением. Выпускаются на номинальные токи 1600...10 000 А. Буква З обозначает защищенное (в кожухе) исполнение реактора.

Реакторы серии СРОМ — сглаживающие, однофазные, с масляным охлаждением, выпускаются на токи от 75 до 360 А и могут иметь индуктивность от 0,05 до 0,25 Гн.

Шунтирующие реакторы серий РОМ (однофазные, масляные), РТД и РОД (соответственно трехфазные и однофазные с масляным охлаждением с дутьем) и РОДЦ (с принудительной циркуляцией масла) выпускаются на мощности от 1100 до 110 000 кВ·А в сетях до 1150 кВ.

Для ограничения токов в цепях вентильных электроприводов применяются реакторы серии РТСТ, которые выпускаются на напряжения 220, 310 и 410 В, токи от 20,5 до 820 А и индуктивность от 0,0505 до 2,02 мГн. Пример расшифровки обозначения реакторов: РТСТ-410-0,54 — реактор трехфазный, сухой, токоограничивающий, на ток 410 А, имеющий номинальную индуктивность фазы 0,54 мГн.

В цепях заряда емкости применяются реакторы серий ЕРОС и ЕРОМ, а для компенсации емкости токов замыкания на землю — реакторы серии РЗДСОМ.

Контрольные вопросы

1. В каких целях применяются предохранители?
2. Какие типы предохранителей вы знаете?
3. Для чего применяются быстродействующие предохранители?
4. Каково назначение так называемых косинусных конденсаторов?
5. Для чего применяются конденсаторные батареи и установки?
6. Какие типы резистивных элементов вы знаете?
7. Какие материалы применяются в резистивных элементах?
8. Что такое ящик сопротивления?
9. Какие функции выполняют резисторы в электрическом приводе?
10. Как выбираются резисторы?
11. Какие функции выполняют реакторы в электроприводе и других видах электрооборудования?

Глава 11 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ

11.1. Интегральные микросхемы

Развитие электроники и микроэлектроники идет по пути создания интегрированных элементов и устройств. Это привело к появлению интегральных микросхем (ИС) и устройств управления на их основе. Интегральными называются микросхемы, элементы которых — транзисторы, диоды, резисторы и др. — неразрывно соединены электрически, конструктивно и технологически. Количество элементов в современных ИС может достигать нескольких тысяч и более на одном полупроводниковом кристалле, а сами ИС могут содержать один или более таких кристаллов.

ИС классифицируются по нескольким признакам — по виду электрических сигналов (анalogовые и цифровые), функциональному назначению, степени интеграции, быстродействию, потребляемой мощности и др. В табл. 11.1 приведена классификация ИС по назначению и даны их обозначения.

Таблица 11.1

Интегральные микросхемы и их обозначения

| Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение | Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение |
|---|--|--|--|
| Усилители: высокой частоты промежуточной частоты низкой частоты широкополосные импульсных сигналов повторители считывания и воспроизведения индикации постоянного тока операционные дифференциальные прочие | УВ УР УН УК УИ УЕ УЛ УМ УТ УД УС УП | Источники вторичного питания: выпрямители преобразователи стабилизаторы напряжения непрерывные стабилизаторы напряжения импульсные стабилизаторы тока схемы управления импульсными стабилизаторами напряжения схемы источников вторичного питания прочие | ЕВ ЕМ ЕН ЕЖ ЕТ ЕУ ЕС ЕП |

Продолжение табл. 11.1

| Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение | Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------|
| Наборы элементов: | | | |
| диодов | НД | дешифраторы | ИД |
| транзисторов | НТ | комбинированные | ИК |
| резисторов | НР | арифметико-логические устройства | ИА |
| конденсаторов | НЕ | прочие | ИП |
| комбинированные | НК | Триггеры: | |
| функциональные | НФ | универсальные (типа JK) | ТВ |
| прочие | НП | с раздельным запуском (типа RS) | ТР |
| Схемы сравнения: | | | |
| амплитудные | СА | с задержкой (типа D) | ТМ |
| временные | СВ | счетные (типа Т) | ТГ |
| частотные | СС | динамические | ТД |
| компараторы напряжения | СК | Шmittта | ТЛ |
| прочие | СП | комбинированные | ТК |
| Коммутаторы и ключи: | | | |
| тока | КТ | прочие | ТП |
| напряжения | КН | Схемы запоминающих устройств: | |
| прочие | КП | матрицы оперативных запоминающих устройств | РМ |
| Логические элементы: | | | |
| И | ЛИ | матрицы постоянных запоминающих устройств | РВ |
| НЕ | ЛН | оперативные запоминающие устройства | РУ |
| ИЛИ | ЛЛ | постоянные запоминающие устройства с однократным программированием | РТ |
| И-НЕ | ЛА | постоянные запоминающие устройства с многократным программированием | РЕ |
| ИЛИ-НЕ | ЛЕ | запоминающие устройства (масочные) | РЦ |
| И-ИЛИ | ЛС | | |
| И-НЕ/ИЛИ-НЕ | ЛБ | | |
| И-ИЛИ-НЕ | ЛР | | |
| И-ИЛИ-НЕ/И-ИЛИ | ЛК | | |
| ИЛИ-НЕ/ИЛИ | ЛМ | | |
| расширители | ЛД | | |
| прочие | ЛП | | |
| Схемы цифровых устройств: | | | |
| регистры | ИР | | РР |
| сумматоры | ИМ | | |
| полусумматоры | ИЛ | | |
| счетчики | ИЕ | | |
| шифраторы | ИВ | | РФ |

Продолжение табл. 11.1

| Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение | Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------|
| ассоциативные запоминающие устройства | РА | схемы сопряжения с магистралью | ВА |
| прочие | РП | времязадающие схемы | ВИ |
| Преобразователи сигналов: | | микрокалькуляторы | ВХ |
| частоты | ПС | контроллеры | ВГ |
| длительности | ПД | комбинированные схемы | ВК |
| напряжения (тока) | ПН | прочие | ВП |
| мощности | ПМ | Генераторы: | |
| уровня | ПУ | гармонических сигналов | ГС |
| аналого-цифровые | ПА | прямоугольных сигналов | ГГ |
| цифроаналоговые | ПВ | линейно-изменяющихся сигналов | ГЛ |
| код-код | ПР | сигналов специальной формы | ГФ |
| синтезаторы частот | ПЛ | шума | ГМ |
| делители частоты аналоговые | ПК | прочие | ГП |
| умножители частоты | ПЕ | Детекторы: | |
| аналоговые | ПП | амплитудные | ДА |
| прочие | | импульсные | ДИ |
| Схемы вычислительных средств: | | частотные | ДС |
| однокристальные микропрограммные микропроцессоры | ВЕ | фазовые | ДФ |
| микропроцессорные секции | ВМ | прочие | ДП |
| схемы микропрограммного управления | ВС | Многофункциональные схемы: | |
| функциональные расширители | ВУ | анalogовые | ХА |
| схемы синхронизации | ВР | цифровые | ХЛ |
| схемы управления прерыванием | ВБ | комбинированные | ХК |
| схемы управления вводом-выводом (схемы интерфейса) | ВН | прочие | ХП |
| схемы управления памятью | ВВ | Модуляторы: | |
| функциональные преобразователи информации | ВТ | амплитудные | МА |
| | ВФ | частотные | МС |
| | | фазовые | МФ |
| | | импульсные | МИ |
| | | прочие | МП |
| | | Формирователи: | |
| | | импульсов прямоугольной формы | АГ |
| | | импульсов специальной формы | АФ |

Окончание табл. 11.1

| Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение | Вид ИС по функциональному назначению | Обозначение |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| адресных токов | АА | Схемы задержки: | |
| разрядных токов | АР | пассивные | БМ |
| прочие | АП | активные | БР |
| Фильтры: | | прочие | БП |
| верхних частот | ФВ | Фоточувствительные схемы с зарядовой связью: | |
| нижних частот | ФН | | ЦМ |
| полосовые | ФЕ | матричные | ЦЛ |
| режекторные | ФР | линейные | ЦП |
| прочие | ФП | прочие | |

11.2. Аналоговые элементы и устройства

Аналоговые элементы и устройства оперируют с непрерывными (аналоговыми) электрическими сигналами. Основным элементом аналоговых устройств управления является операционный усилитель, на базе которого создаются различные регуляторы и функциональные преобразователи электрических сигналов.

Операционный усилитель (ОУ) представляет собой усилитель постоянного тока с большим коэффициентом усиления (до тысячи и более), охваченный отрицательной обратной связью. Схема ОУ приведена на рис. 11.1, где через $z_{\text{вх}1}, \dots, z_{\text{вх}i}$ обозначены комплексные в общем случае активно-емкостные входные со- противления ОУ, а $z_{\text{o.c}}$ — комплексное сопротивление цепи обратной связи.

ОУ, включенный по схеме рис. 11.1, осуществляет преобразование входных сигналов $U_{\text{вх}i}$ в соответствии с выражением

$$U_{\text{вых}} = -z_{\text{o.c}} \sum_1^m (U_{\text{вх}i} / z_{\text{вх}i}),$$

где m — количество входных сигналов.

В простейшем случае, когда на вход ОУ поступает один входной сигнал $U_{\text{вх}}$, а $z_{\text{o.c}} = R_{\text{o.c}}$ и $z_{\text{вх}1} = R_1$, имеет место следующее преобразование входного сигнала:

$$U_{\text{вых}} = -R_{\text{o.c}} U_{\text{вх}} / R_1 = -k U_{\text{вх}},$$

т. е. осуществляется его умножение на коэффициент $k = R_{\text{o.c}} / R_1$ и изменение знака на противоположный. При $R_{\text{o.c}} = R_1$ ($k = 1$) имеет место так называемое инвертирование входного сигнала по знаку.

Если $z_{\text{o.c}} = R_{\text{o.c}}$ и $z_{\text{вх}i} = R_{\text{вх}i}$, то ОУ осуществляет суммирование подаваемых на него электрических входных сигналов с одновременным умножением их на соответствующий коэффициент $k_i = R_{\text{o.c}} / R_{\text{вх}i}$:

$$U_{\text{вых}} = -\sum_1^m (U_{\text{вх}i} k_i).$$

При включении во входные цепи и цепи обратных связей наряду с резисторами конденсаторов ОУ позволяют осуществлять и другие преобразования входных сигналов, необходимые для получения нужных управляющих воздействий в схемах управления и автоматики. Такие схемы получили название регуляторов. В табл. 11.2 приведены некоторые распространенные схемы и характеристики регуляторов с использованием ОУ.

Таблица 11.2

Схемы, параметры и переходные функции регуляторов

| Тип регулятора | Схема | Вид преобразования | Параметры регулятора | Переходная функция |
|----------------|-------|--|--|--------------------|
| П | | $U_{\text{вых}} = k U_{\text{вх}}$ | $k = R_{\text{o.c}} / R_1$ | |
| И | | $U_{\text{вых}} = \frac{1}{T} \int U_{\text{вх}} dt$ | $T = R_1 C_{\text{o.c}}$ | |
| Д | | $U_{\text{вых}} = T \frac{dU_{\text{вх}}}{dt}$ | $T = R_{\text{o.c}} C_1$ | |
| А | | $U_{\text{вых}} = k U_{\text{вх}} + \frac{1}{T} \int U_{\text{вх}} dt$ | $k = R_{\text{o.c}} / R_1$ $T = R_{\text{o.c}} C_{\text{o.c}}$ | |
| ПИ | | $U_{\text{вых}} = k \left(U_{\text{вх}} + \frac{1}{T} \int U_{\text{вх}} dt \right)$ | $k = R_{\text{o.c}} / R_1$ $T = R_{\text{o.c}} C_{\text{o.c}}$ | |
| ПД | | $U_{\text{вых}} = k (U_{\text{вх}} + T \frac{dU_{\text{вх}}}{dt})$ | $k = R_{\text{o.c}} / R_1$ $T = R_1 C_1$ | |
| ПИД | | $U_{\text{вых}} = k \left[U_{\text{вх}} \left(1 + \frac{T_2}{T_1} \right) + T_1 \frac{dU_{\text{вх}}}{dt} + \frac{1}{T_2} \int U_{\text{вх}} dt \right]$ | $k = R_{\text{o.c}} / R_1$ $T_1 = R_{\text{o.c}} C_{\text{o.c}}$ $T_2 = R_1 C_1$ | |

| Тип | $K \cdot 10^3$ | U_{cm} , мВ | $U_{вых}$, В | $I_{вых}$, мА | $U_{пит}$, В |
|----------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 140УД26В | 700 | 100 | 11,5 | — | ± 15 |
| 140УД27А | 10^3 | 25 | 12 | — | ± 15 |
| 140УД27Б | 10^3 | 60 | 12 | — | ± 15 |
| 140УД27В | 700 | 100 | 11,5 | — | ± 15 |
| КМ5ЯУД1А | 500 | $1,5 \cdot 10^3$ | 10 | — | ± 15 |
| К157УД1 | 500 | 5 | 12 | 1000 | ± 15 |

фициент усиления ОУ; U_{cm} , $U_{вых}$ и $U_{пит}$ – соответственно напряжения смещения, выхода и питания; $I_{вых}$ – ток выхода.

Примером реализации серийных аналоговых средств управления и их функций явилась разработка унифицированной блочной системы регулирования УБСР в виде серии УБСР-А (на обычных элементах электроники) и затем серии УБСР-АИ (на интегральных микросхемах), которая предназначалась главным образом для применения в автоматизированном электроприводе.

Для реализации схем регуляторов в УБСР-АИ применяются ячейки операционных усилителей У2-АИ и У4-АИ, содержащие по два усилителя на микросхемах К1УТ402А. Ячейки содержат также элементы цепей входа и обратной связи ОУ и ограничения выходного сигнала.

Функциональные преобразователи, входящие в состав УБСР-АИ, позволяют возводить в квадрат и извлекать квадратный корень из входного сигнала (ячейка ПК-1АИ), умножать и делить входные аналоговые сигналы (ячейки УМ-1АИ, УМ-2АИ, МДУ-1АИ), выделять модуль сигнала (ячейка ВМ-1АИ), осуществлять различные нелинейные преобразования между входным и выходным сигналами (ячейка ПФ-1АИ). Эти преобразователи также реализованы на базе одного или нескольких ОУ.

Командные (задающие) устройства в УБСР-АИ реализуются на базе сельсинного командоаппарата типа СКА. Они выпускаются в трех исполнениях – с приводом от рукоятки (СКАР), педальным приводом (СКАП) и маховичковым приводом (СКАЗ).

На основе сельсинного командоаппарата выполняются и задатчики интенсивности типов БЗ и БСШД. В задатчике интенсивности БЗ ротор перемещается однофазным реверсивным исполнительным двигателем типа РД-09, а в задатчике БСШД – с помощью шагового двигателя типа ШДР711. В УБСР-АИ предусмотрен и статический (без применения двигателя) задатчик интенсивности типа ЗТ-2АИ, который обеспечивает изменение своего выходного напряжения в пределах ± 10 В за время 0,5 ... 120 с.

Пропорциональный П-регулятор (см. первую строку табл. 11.2) осуществляет рассмотренное выше пропорциональное преобразование входного сигнала с коэффициентом $k = R_{oc}/R_1$ с инвертированием знака входного сигнала. В столбце 5 табл. 11.2 показана зависимость изменения во времени выходного сигнала П-регулятора при подаче на него ступенчатого входного сигнала в момент времени t_0 , называемая переходной функцией.

Схемы и характеристики интегрального И-регулятора, дифференциального Д-регулятора, апериодического А-регулятора, пропорционально-интегрального (ПИ), пропорционально-дифференциального (ПД) и пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) приведены в последующих строках табл. 11.2.

ОУ широко используются также в схемах компараторов, формирователей импульсов, генераторов электрических сигналов, ограничителей, усилителей и во многих других устройствах.

Основные параметры наиболее распространенных ОУ приведены в табл. 11.3, где приняты следующие обозначения: K – коэффициент усиления ОУ;

Таблица 11.3

Технические характеристики операционных усилителей

| Тип | $K \cdot 10^3$ | U_{cm} , мВ | $U_{вых}$, В | $I_{вых}$, мА | $U_{пит}$, В |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| КР140УД1 | 2 | 7 | 6 | 3 | $\pm 12,6$ |
| КР140УД5 | 1 | 5 | 6,5 | 3 | $\pm 12,6$ |
| КР140УД6 | 70 | 5 | 11 | 25 | ± 15 |
| КР140УД7 | 50 | 4 | 11,5 | 20 | ± 15 |
| КР140УД708 | 50 | 4 | 11,5 | 20 | ± 15 |
| КР140УД8 | 50 | 20 | 10 | 20 | ± 15 |
| КР140УД9 | 35 | 5 | 10 | 22 | $\pm 12,6$ |
| КР140УД14 | 50 | 2 | 13 | 20 | ± 15 |
| КР140УД18 | 50 | 10 | 11,5 | — | ± 15 |
| К140УД22 | 25 | 10 | 11 | — | ± 15 |
| КР544УД1 | 50 | 15 | 10 | 20 | ± 15 |
| К583УД1 | 25 | 5 | 10 | — | ± 15 |
| К513УД2 | 20 | 7,5 | 10 | — | ± 15 |
| К1409УД1 | 20 | 15 | 13 | — | ± 15 |
| К140УД13 | 0,01 | 50 | 1,0 | — | ± 15 |
| К140УД17А | 200 | 75 | 10 | — | ± 15 |
| 140УД21 | 10^3 | 60 | 10,5 | — | ± 15 |
| 140УД24 | 10^3 | 5 | 4,7 | — | ± 5 |
| 140УД26А | 10^3 | 25 | 12 | — | ± 15 |
| 140УД26Б | 10^3 | 60 | 12 | — | ± 15 |

Реализация цепей обратных связей по току и напряжению в УБСР-АИ осуществляется с помощью ячеек датчиков тока и напряжения ПН-1АИ и ПН-2АИ. Они позволяют регулировать коэффициенты обратных связей и обеспечивают гальваническую развязку силовых цепей и цепей управления.

Устройства согласования применяются для соединения в единую схему разнообразных элементов управления. В УБСР-АИ таким устройствам относятся ячейка согласующего усилителя У1-АИ, позволяющая соединять элементы УБСР-АИ с другими устройствами, имеющими входные сигналы +24 В; ячейки гальванической развязки РГ-2АИ и РГ-3АИ, которые применяются для потенциального разделения электрических цепей с напряжением до 1000 В; ячейки фильтров Ф1-АИ и Ф2-АИ, обеспечивающие фильтрацию электрических сигналов в схеме управления.

11.3. Дискретные элементы и устройства

Тенденцией развития систем управления и автоматизации является широкое применение в них дискретных элементов и устройств. Такие схемы, получившие название цифровых, характеризуются высокими точностью, быстродействием и надежностью в работе, малым энергопотреблением и хорошей помехоустойчивостью. Цифровые схемы управления естественным образом сочетаются с ЭВМ, составляя с ними единую автоматизированную систему управления (АСУ) технологическим процессом, предприятием или отраслью.


В некоторых случаях целесообразным оказывается создание смешанных, цифроаналоговых схем, сочетающих в себе наилучшие свойства аналоговых и дискретных элементов и устройств. Рассмотрим основные виды дискретных элементов и устройств.

Логические элементы. Логическими элементами (ЛЭ) называются дискретные элементы, напряжения на входе и выходе которых могут принимать или высокое — логическая единица (далее 1), или низкое — логический нуль (далее 0) значения. Они могут выполняться на электромагнитных реле, магнитных элементах и в виде ИС, являющихся современным их исполнением.

На рис. 11.2 показаны схемы простейших ЛЭ.

Логический элемент НЕ (см. рис. 11.2, а) выполняет операцию отрицания (инвертирования). При наличии входного сигнала $X = 1$ выходной сигнал отсутствует ($Y = 0$), а при отсутствии входного ($X = 0$) выходной сигнал $Y = 1$.

Логический элемент ИЛИ. Сигнал на выходе элемента появляется при наличии хотя бы одного входного сигнала — X_1 или X_2 (см. рис. 11.2, б). Операция ИЛИ может выполняться для любого количества входных сигналов.



Логический элемент И. Сигнал на выходе $Y = 1$ (см. рис. 11.2, в) появляется только в том случае, когда оба входных сигнала равны 1. В остальных случаях $Y = 0$.

Логический элемент ИЛИ-НЕ (см. рис. 11.2, г). В этом более сложном элементе при наличии хотя бы одного сигнала на входе ($X_1, X_2 = 1$) сигнал на выходе $Y = 0$, а при отсутствии входных ($X_1, X_2 = 0$) $Y = 1$.

Кроме рассмотренных примеров логические элементы могут выполнять запоминание определенного уровня входного сигнала (операция «Память»), блокировку (операция «Запрет»), выдержку времени на включение и отключение и другие операции.

ИС логических элементов могут иметь различную технологию изготовления:

ТТЛ — транзисторно-транзисторная логика и ее разновидность ТТЛШ;

КМОП — логика на основе комплементарных полевых транзисторов;

ЭСЛ — эмиттерно-связанная логика;

И2Л — интегральная инжекционная логика.

В настоящее время наибольшее распространение получили логические ИС по технологиям ТТЛ (отечественные серии 155, 158, 131, 555, 531, КР1533, КР1531) и КМОП (серии К176, К561, К1561, К1564, К1554).

Логические элементы выпускаются в составе серии «Логика И», в которой используются ИС К155 и К511. Базовым элементом серии «Логика И» является логический элемент И-НЕ. В состав серии «Логика И», кроме логических, входят элементы согласования, времени и усилители.

Элемент согласования содержит миниатюрное герконовое реле типа РПГ-6 с малым энергопотреблением и достаточно высоким быстродействием, которое обеспечивает также гальваническую развязку цепей управления. Элементы времени в составе серии «Логика И» обеспечивают выдержки времени от 0,01 до 10 с. Усилители предназначены для управления по сигналам логических элементов исполнительными механизмами, потребляющими мощность до нескольких десятков ватт. Они выполняются на мощных транзисторах и имеют дискретный выход.

Триггер. Является одним из наиболее распространенных элементов цифровых устройств управления. Он обладает двумя устойчивыми состояниями и способен скачком переходить из одного состояния в другое под воздействием внешнего управляющего сигнала. Триггер может рассматриваться как элементарная ячейка памяти, которая хранит 1 бит информации, т. е. он может запомнить предварительно установленный в нем уровень логического сигнала 0 или 1 и сохранять этот уровень до момента новой записи. С использованием триггеров строятся различные логические и вычислительные узлы, а также генерирующие устройства и устройства памяти. По способу записи информации различают следующие типы триггеров: *R-S*-триггер, *J-K*-триггер, *D*-триггер, *T*-триггер, характеристики которых подробно рассмотрены в [38].

Вычислительные устройства. Эти устройства предназначены для выполнения различных арифметических операций. Вычислительные операции выполняются в цифровых узлах на основе двоичной (цифры 0 и 1), восьмеричной (цифры от 0 до 7) или шестнадцатеричной [цифры от 0 до 9 и шесть латинских букв – А (десять), В (одиннадцать), С (двенадцать), D (тринадцать), E (четырнадцать), F (пятнадцать)] систем счисления. Шестнадцатеричная и восьмеричная системы позволяют осуществлять более краткую и удобную запись информации в двоичной форме.

К вычислительным устройствам относятся счетчики, сумматоры и компараторы (устройства сравнения).

Счетчиком является цифровой узел, предназначенный для подсчета числа входных сигналов. Счетчики подразделяются на суммирующие, вычитающие и реверсивные. Реверсивные счетчики обеспечивают как суммирование, так и вычитание чисел, а вычитающие – только вычитание.

Сумматор – это цифровой узел, выполняющий операцию сложения двух чисел. Обычно сумматор представляет собой совокупность одноразрядных суммирующих схем, работающих в соответствии с таблицей двоичного сложения. Сумматоры позволяют производить и вычитание чисел, для чего операцию вычитания заменяют операцией сложения уменьшаемого с поразрядным дополнением вычитаемого.

Компаратором называется цифровой узел, выполняющий функцию сравнения двух чисел A_n и B_n . В результате сравнения определяется истинность одного из соотношений: $A_n = B_n$; $A_n > B_n$; $A_n < B_n$, каждое из которых фиксируется единичным сигналом на соответствующем выходе.

Логические цифровые узлы. Осуществляют различные логические операции над дискретными электрическими сигналами. К ним относятся распределители импульсов, шифраторы, дешифраторы и мультиплексоры.

Распределитель импульса в представляет собой цифровой узел, который обеспечивает распределение одноканальной последовательности импульсов по нескольким выходам.

Дешифратор (декодер) осуществляет такое преобразование сигнала на n входах, при котором на одном его выходерабатывается сигнал 1, а на всех остальных сохраняются сигналы, равные 0. Обратную операцию выполняет шифратор, преобразующий единичный сигнал на одном из входов в двоичное число на нескольких выходах.

Мультиплексор – цифровой узел, обеспечивающий передачу сигналов с нескольких входных линий в одну выходную. Выбор входной линии производится с помощью управляющего импульсного сигнала (кода), подаваемого на управляющие входы мультиплексора. Мультиплексор может быть выполнен на основе схемы дешифратора путем ее небольшого преобразования.

Устройства памяти. Эти устройства предназначены для запоминания, хранения и выдачи информации. К ним относятся регистры, матрицы-накопители и запоминающие устройства: оперативные и постоянные.

Регистр предназначен для записи, запоминания и выдачи многоразрядного двоичного числа и выполнения над ним некоторых несложных логических операций. С помощью введения дополнительных связей и логических элементов в регистрах возможно выполнение таких логических операций, как инвертирование кода, сдвиг числа вправо или влево на требуемое число разрядов, передача чисел в другой разряд и т. д.

Матрица-накопитель представляет собой узел памяти с более высоким объемом запоминаемой информации по сравнению с регистром. Основу матрицы составляют триггеры, способные запомнить 1 бит информации (одноразрядное двоичное число). Многоразрядная матрица состоит из одноразрядных матриц, соединенных параллельно. Разновидностью матрицы-накопителя более высокого функционального уровня является программируемая логическая матрица (ПЛМ).

Запоминающее устройство (ЗУ) обеспечивает хранение больших объемов информации. ЗУ, обеспечивающие многократную запись и считывание информации, получили название

оперативных запоминающих устройств (ОЗУ). Особенность ОЗУ состоит в том, что оно хранит информацию только при наличии питания, а при его потере информация теряется.

ЗУ, предназначенные для постоянного хранения единожды записанной информации, называются постоянными запоминающими устройствами (ПЗУ). Эти устройства способны сохранять записанную в них информацию и при потере питания. ПЗУ характеризуются большим объемом хранимой информации, более простыми по сравнению с ОЗУ схемами и меньшим энергопотреблением.

Цифроаналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. Применяются для взаимного преобразования аналоговых и цифровых сигналов. Они могут выполняться в виде преобразователя код-напряжение (ПКН), преобразующего двоичный или двоично-десятичный код в напряжение постоянного тока; преобразователей частота-напряжение (ПЧН) и напряжение-частота (ПНЧ), осуществляющих преобразование частоты следования импульсов в напряжение постоянного тока и обратное преобразование.

Примером серийной реализации цифровых устройств управления может служить унифицированная блочная система регулирования УБСР-ДИ, узлы и блоки которой реализованы с использованием отечественных цифровых интегральных микросхем серий К155 и К172 и аналоговых интегральных схем серий К124, К140, К153 и К190.

В состав УБСР-ДИ входят блоки для обработки цифровой информации (формирователь чисел, дискриминатор чисел, арифметическое устройство) и частотных сигналов (генератор частотных сигналов, цифровой интегратор, управляемый делитель частоты), преобразования кода числа в частоту и частоты в код числа, ввода и вывода информации (регистры памяти входной и выходной, формирователь сигналов импульсных и кодовых датчиков положения, усилители выходные) и связи с аналоговыми элементами схем управления.

На базе этих цифровых узлов в рамках УБСР-ДИ разработаны типовые блоки управления, позволяющие выполнять сложные арифметические и логические операции.

В УБСР-ДИ принят унифицированный электрический сигнал 0...10 В, ± 5 мА, позволяющий согласовывать ее работу с УБСР-АИ. Для логических МОП-элементов логический нуль соответствует напряжению от 0 до -1 В, а логическая единица – напряжению от $-9,5$ до -20 В. Для ТТЛ-элементов эти уровни соответственно составляют 0...0,4 В и 2,4...5 В.

11.4. Микропроцессорные средства управления

В настоящее время микропроцессорные средства широко применяются во всех областях деятельности человека. Их основой является **микропроцессор** (МП) – программируемое цифро-

вое устройство, предназначенное для обработки информации и управления этим процессом.

Микропроцессор выполняется на основе одной или нескольких больших интегральных схем (БИС), которые состоят из нескольких десятков тысяч простых элементов и могут иметь 24, 40, 48 и 64 вывода. Площадь БИС не превосходит нескольких десятков квадратных миллиметров, что определяет малое энергопотребление МП, его надежность в работе, небольшие массу и габариты, а при массовом выпуске – невысокую стоимость БИС. Выпуск БИС для МП в развитых странах удваивается примерно каждые два года.

В табл. 11.4 приведены технические данные отечественных микропроцессорных БИС.

Таблица 11.4
Технические характеристики микропроцессорных БИС

| МП-комплект | Разрядность, архитектура | Базовая технология | Число БИС | Система команд* |
|-------------|---|--------------------|-----------|-----------------|
| K580 | 8, однокристальный МП | n-МДП | 8 | K580 |
| K581 | 16, многокристальный односекционный МП | n-МДП | 4 | Э60 |
| KP582 | 4m, многокристальный многосекционный МП | И ² Л | 2 | МикроКом |
| K583 | 8m, многокристальный многосекционный МП | И ² Л | 4 | » |
| | 4m, многокристальный многосекционный МП | И ² Л | 5 | » |
| K586 | 16, однокристальный МП | n-МДП | 4 | K580 |
| K587 | 4m, многокристальный многосекционный МП | КМДП | 4 | МикроКом |
| K588 | 16, многокристальный односекционный МП | КМДП | 8 | Э60 |
| K589 | 2m, многокристальный многосекционный МП | ТТЛШ | 8 | МикроКом |
| K1800 | 4m, многокристальный многосекционный МП | ЭСЛ | 8 | » |
| K1801 | 16, однокристальная микроЭВМ | n-МДП | 3 | Э60 |
| K1802 | 8m, многокристальный многосекционный МП | ТТЛШ | 11 | МикроКом |
| K1804 | 4m, многокристальный многосекционный МП | ТТЛШ | 4 | » |
| K1809 | 16, многокристальный односекционный | n-МДП | 6 | » |
| K1810 | 16, однокристальный МП | n-МДП | 9 | K1810 |
| KM1813 | 8, однокристальная микроЭВМ с аналоговым вводом | n-МДП | 4 | МикроКом |

Окончание табл. 11.4

| МП-комплект | Разрядность, архитектура | Базовая технология | Число БИС | Система команд* |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| K1815 | 8, 16, 32, однокристальный МП | ТТЛШ | 7 | » |
| K1816ВЕ48 | 8, однокристальная микроЭВМ | <i>n</i> -МДП | 4 | K1816ВЕ48 |
| K1816ВЕ51 | 8, однокристальная микроЭВМ | <i>n</i> -МДП | 4 | K1816ВЕ51 |
| K1820 | 4, однокристальная микроЭВМ | <i>n</i> -МДП | 2 | K1820 |
| K1821 | 8, однокристальный МП | <i>n</i> -МОП | 3 | K580 |

* МикроКом – программирование на уровне микрокоманд; Э60 – Ассемблер микроЭВМ «Электроника-60»; остальное – Ассемблер указанного типа МП.

Структурная схема микропроцессора показана на рис. 11.3, *a*. В нее входят арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ) и регистровое запоминающее устройство (РЗУ). Эти три основные части МП соединены тремя линиями связи – шинами данных (ШД), адресов (ША) и управления (ШУ).




Рис. 11.3. Схема (а) и структура команды (б) микропроцессора

Арифметико-логическое устройство предназначено для выполнения арифметических и логических операций над данными в виде двоичных чисел. Данные, с которыми производятся эти операции, называются операндами. Обычно в операции участвуют два операнда, один из которых находится в специальном регистре – аккумуляторе (A), а другой – в регистрах РЗУ или памяти МП. Иногда АЛУ называют операционной частью МП.

Регистровое запоминающее устройство содержит несколько регистров общего назначения (РОН), а также регистров специального назначения, в частности счетчик команд (СК). Иногда РЗУ называют внутренней памятью МП.

Управляющее устройство предназначено для выработки сигналов управления, обеспечивающих работу блоков МП. В состав УУ входит регистр команд (РК), в котором фиксируется выполняемая в данный момент команда.

Команды, обеспечивающие реализацию заданного алгоритма обработки информации, образуют программу и выполняются в пошаговом режиме строго в записанной последовательности.

Каждая команда программы содержит информацию о том, что нужно делать, с какими operandами и по какому адресу поместить результат операции. Для этого команда имеет структуру, приведенную на рис. 11.3, б. Первая часть команды содержит код операции (КОП), т. е. информацию о характере выполнения операции над operandами (например, сложение, логическое сравнение и т. д.). Вторая часть команды – адресная – содержит адреса расположения operandов, с которыми производится данная операция, и адрес регистра или ячейки памяти, куда должен быть помещен результат.

Команды, адреса и operandы МП выражаются двоичными многоразрядными числами, представляемыми, как и во всех цифровых устройствах, комбинацией двух уровней напряжения – высокого и низкого. Первые МП оперировали с четырехразрядными числами, а современные – с восьми- и шестнадцатиразрядными. Использование в МП многоразрядных двоичных чисел позволяет повысить их быстродействие и точность работы.

Программа (совокупность команд) МП может быть записана несколькими способами. Первый из них предусматривает запись команд непосредственно в виде двоичных чисел, т. е. в виде так называемого машинного кода, «понятного» для данного МП.

Более удобным является использование языков программирования. Языки низкого уровня типа Ассемблер как средство общения с МП включают в себя несколько десятков типовых команд, представленных в условных мнемокодах. Например, язык этого типа для отечественного восьмиразрядного МП серии K580 включает около 80 типовых команд – арифметических, логических, пересылки данных, передачи управления и ряд других.

Еще большие возможности и удобства пользователю МП схемами управления предоставляют языки программирования высокого уровня: Фортран, Паскаль МТ⁺, ПЛ/М, Бейсик-80, Си, Ада и их разновидности (диалекты). Составленные на этих языках программы далее транслируются (переводятся) с помощью специальных программ, получивших название кросс-программ, в систему машинных кодов, «понятных» для МП.

Для выполнения функции управления схема МП дополняется целым рядом блоков, в результате чего образуется микропроцессорная система (МПС), структурная схема которой приведена на рис. 11.4.

В состав МПС наряду с МП в общем случае входят устройства памяти оперативной (ОЗУ) и постоянной (ПЗУ), интерфейсное устройство (ИУ), устройства сопряжения (УС) с внешними




Рис. 11.4. Схема микропроцессорной системы

объектами; внешние запоминающие устройства (ВЗУ), устройства ввода-вывода информации (УВВ), общая шина (ОШ), включающая в себя ШД, ШУ и ША.

Память ОЗУ и ПЗУ служит для размещения подлежащих обработке данных программы, в соответствии с которой эта обработка должна вестись, и результатов обработки. Для расширения возможностей МПС, кроме ОЗУ и ПЗУ, могут использоваться ВЗУ, к числу которых относятся накопители информации на гибких магнитных дисках, магнитной ленте, кассетные накопители.

Устройства ввода-вывода (УВВ) информации предназначены для обеспечения взаимодействия МПС и человека в удобной для него форме. К УВВ относятся клавиатура пульта управления МПС, печатающая машинка (принтер), графопостроители, устройства визуального представления информации (дисплеи) и т. д.

Устройства сопряжения (УС) обеспечивают связь МПС с различными внешними (периферийными) устройствами. Они могут иметь самые разнообразные схемные и элементные реализации. В частности, для согласования сигналов датчиков (Д) объекта управления (ОУ) с МПС используются аналого-цифровые (АЦП) и цифроаналоговые (ЦАП) преобразователи электрических сигналов, обозначенные на схеме УС1 и УС2.

Устройства сопряжения УС3 и УС4, предназначенные для связи МПС с ВЗУ и УВВ, представляют собой в простейшем случае буферные (промежуточные) регистры памяти для хранения данных, передаваемых с ОШ на внешние устройства или обратно. УС, получившие название контроллеров (микроконтроллеров), выполняют более сложные функции, и их работа может программироваться.

Устройства сопряжения УС5 согласовывают работу данной МПС с другими МПС и ЭВМ. Устройства такого типа получили название адаптеров.

Интерфейс устройств (ИУ) – это совокупность электронных схем, шин и алгоритмов (программ), обеспечивающих управление передачей информации между МП, памятью и внешними устройствами, к которым относятся УВВ, ВЗУ и др. Говоря кратко, ИУ обеспечивает требуемое взаимодействие МПС с указанными внешними устройствами при изменении режима ее работы. Типичным примером является переход от выполнения одной программы к выполнению другой при поступлении от какого-либо внешнего устройства сигнала управления. Такой переход получил название прерывания. После завершения прерывающей программы ИУ обеспечивает возврат МПС к работе по прерванной программе. Примерами ИУ являются таймер, блок прямого доступа к памяти, блок организации прерываний.

По назначению и характеристикам различают следующие виды МПС:

1. Унифицированные блочные микропроцессорные комплексы и программируемые логические контроллеры, которые предназначены для создания локальных систем автоматического управления отдельных агрегатов, технологических комплексов и промышленных систем.

Комплекс технических средств логических информационно-управляющих систем КТС-ЛИУС-2 выполнен на основе МП серий K580, K1821 и K18910 и имеет в своем составе ОЗУ, ПЗУ и ППЗУ, средства сопряжения с другими устройствами автоматики и ЭВМ, устройства ввода-вывода и отображения информации и другие блоки. Программирование работы комплекса осуществляется на языке Ассемблер. Другим примером унифицированных комплексов является комплекс МСУВТ В7/В9. Программируемые контроллеры будут подробно рассмотрены в следующем разделе этой главы.

2. Специализированные мини- и микроЭВМ ориентированы на конкретный тип объекта управления и наиболее часто используются как встраиваемые. Примерами таких ЭВМ служат устройства числового программного управления (ЧПУ) станками «Электроника-НЦ31», «Электроника МС-2101», устройства управления комплектных тиристорных электроприводов БВУ-9200, БО1-86 и др.

3. Мини- и микроЭВМ общего назначения, персональные ЭВМ, управляющие мини- и микро-ЭВМ имеют в своем составе широкий набор устройств сопряжения, ввода-вывода и обладают возможностью выполнения больших объемов вычислительных операций. В связи с этим они применяются при решении сложных задач управления, таких как оптимизация технологических процессов, статистические методы их контроля, хранение и обработка больших объемов информации, управление в реальном масштабе времени и др. Примером управляющих ЭВМ являются микроЭВМ типа СМ-1810, С5-41, СМС 121,2 и др. Подробно микропроцессорные системы рассмотрены в [39].

11.5. Программируемые контроллеры

Программируемые контроллеры (ПК) представляют собой МПС, предназначенные для управления локальными объектами в реальном масштабе времени. Появившиеся как средство для замены релейной автоматики и устройств жесткой логики на ИС малой и средней степени интеграции, ПК в настоящее время представляют собой класс МПС, ориентированных на широкое использование в промышленной среде для решения самых разнообразных задач автоматизации. Для этого ПК имеют соответствующее конструктивное исполнение и специальное программное обеспечение, легко осваиваемое персоналом, не имеющим специальной подготовки в области программирования.

Принцип действия ПК иллюстрирует рис. 11.5. Основную часть схемы ПК образуют запоминающее устройство (ЗУ), в котором содержится программа его работы; логический процессор (ЛП) (арифметико-логическое устройство АЛУ), осуществляющий логические операции над последовательно вводимыми в него сигналами; коммутатор входных (К1) и выходных (К2) сигналов; устройства сопряжения ПК с входными (УС1) и выходными (УС2) сигналами; память (П), в которую поступают результаты выполнения логических операций.

Входные сигналы $U_{\text{вх}1}, U_{\text{вх}2}, \dots, U_{\text{вх}n}$, содержащие информацию о ходе технологического процесса, режимах работы отдельных частей управляемого объекта, состояниях защиты и т. д., поступают на вход УС1, которое обеспечивает их гальваническую развязку и формирование из них сигналов, соответствующих величине и виду используемых в данном ПК.

Сформированные таким образом сигналы поступают на вход К1, который последовательно подает на ЛП тот из них, адрес которого содержится в очередной команде, поступающей из ЗУ.

После выполненных ЛП преобразований, которые также определяются заложенной в ЗУ программой, сигналы через коммутатор К2 поступают в регистр памяти П и далее через УС2 на выход ПК.

В качестве входных допускаются сигналы напряжением от 5 до 250 В постоянного или переменного тока, общее число которых может достигать тысячи и более. Выходные устройства сопряжения




Рис. 11.5. Схема программируемого контроллера

УС2 обычно строятся на основе оптронных тиристоров, обеспечивающих гальваническую развязку выходных цепей и позволяющих управлять достаточно мощными исполнительными устройствами — реле, контакторами, катушками электромагнитов и т. д.

Программирование ПК ведется на проблемно-ориентированных языках, специализированных для решения задач дискретного логического управления. К ним относятся:

графические языки релейно-контакторных схем (РКС);

графические языки логических схем, использующие типовые логические функции;

языки мнемонического символьного кодирования в виде набора строк-уравнений сложных булевых выражений;

языки ассемблерного типа;

проблемно-ориентированные языки высокого уровня — Граф-сет, Ярус-2, Фокон-2 или модифицированные традиционные языки программирования (Бейсик, Паскаль).

На рис. 11.6 показана схема, иллюстрирующая применение ПК в структуре управления, а в табл. 11.5 приведены параметры ПК, выпускаемых предприятиями СНГ.




Рис. 11.6. Использование программируемого контроллера в структуре управления

Технические характеристики программируемых контроллеров

| Тип | Количество входов/выходов | Параметры дискретных сигналов | | Язык программирования | Габариты, мм |
|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------|
| | | Входы | Выходы | | |
| УЛП (Тверь) | Общее число 1024 | = 5, 24, 110 В | = 24, 110 В, релейный выход | Машинный код | 265 × 482 × 207 |
| Б9601 (Тверь, Александрия, Чебоксары) | 256/256 | = 5, 12, 15, 24, 110, 220 В; ~24, 110, 220 В | = 24 В; ~24, 110 В, релейный выход | РКС, булева алгебра | 264 × 482 × 207 |
| КПБ11-05 (Чебоксары) | 1024/1024 | = 5, 12, 15, 24, 110, 220 В; ~24, 110, 220 В | = 24 В; ~24, 110 В, релейный выход | РКС, булева алгебра, мнемокод | 265 × 482 × 207 |
| КПМ-30-01-0 (Чебоксары) | 64/64 | = 24 В | = 24 В | Ассемблер | 886 × 240 × 80 |
| КПМ-30-01-1 (Чебоксары) | 64/64 без гальванической развязки; 4/12 с гальванической развязкой | = 24 В | = 24 В | Ассемблер | — |
| КП1 (Москва) | 16/16 | = 24, 110 В | = 24 В | Ассемблер | — |
| КПБ21-02 (Москва) | Общее число 256 | = 12, 220 В ~12, 220 В | = 12, 220 В ~12, 220, релейный выход | РКС, мнемокод | 220 × 700 × 800 |
| | | = 12, 220 В ~12, 220 В | = 12, 110, 220 В, релейный выход | РКС, мнемокод | 555 × 580 × 415 |

Продолжение табл. 11.5

| Тип | Количество входов/выходов | Параметры дискретных сигналов | | Язык программирования | Габариты, мм |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | Входы | Выходы | | |
| МикроДАТ МУ57.0 (Нальчик) | Общее число 1920 | = 12, 24 В ~110, 220 В | = 24 В ~110 В | РКС, булева алгебра, мнемокод | 1800 × 800 × 400 |
| МикроДАТ МУ3414 (Житомир) | Общее число 992 | = 12, 24, 110, 220 В; ~110, 220 В | = 24, 48 В ~110, 220 В | РКС, булева алгебра | 1800 × 800 × 400 |
| МикроДАТ МУ580 (Киев) | Общее число 248 | = 12, 24 В ~110, 220 В | = 24 В ~110 В | РКС, булева алгебра, мнемокод | 900 × 800 × 490 |
| МикроДАТ МУ590 (Нальчик) | Общее число 2048 | = 12, 24 В ~110, 220 В | = 24 В ~110 В | РКС, булева алгебра, мнемокод | 1800 × 800 × 400 |
| МикроДАТ МУ59.01 (Краснодар) | Общее число от 12 до 116 | = 24 В ~110 В | = 24 В ~110 В | Булева алгебра | 290 × 80 × 167 |
| МБ570 (Киев) | Общее число 32, 64, 128 | = 12, 24 В ~110, 220 В | = 24 В ~110 В | РКС, булева алгебра, мнемокод | — |
| МСУВТ (Александрия) | Общее число 240 | = 24 В ~110, 220 В | = 24 В ~220 В | Ассемблер | 482 × 266 × 232 |
| СМ9107 | Общее число 146 | = 12, 220 В ~110, 220 В | = 24 В ~24 В | Ассемблер | 540 × 540 × 540 |

| Тип | Количество входов/выходов | Параметры дискретных сигналов | | Язык программирования | Габариты, мм |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | Входы | Выходы | | |
| ГЕМ80 | Общее число от 20 до 8000 | — | — | РКС | — |
| МКП1 (Могилев) | Общее число 48 | = 24 В | = 24 В | — | 480 × 275 × 170 |
| Ломиконт (Чебоксары) | — | = 24 В | = 24 В | Микрол | — |
| Ремиконт (Чебоксары) | 512/256 | = 24 В | = 24 В | Язык функциональных блоков | — |
| ПК-85 (Чернигов) | 32/32 | = 24, 110 В | = 24, 110 В | ПАТ, Ассемблер ФОРТ | — |
| ФК-5001 (Киев) | Общее число 256 (один блок) | = 5, 12, 24 В ~110, 220 В | = 24 В ~24, 110 В релейные выходы | Мнемокод | 485 × 300 × 200 |
| УПУ-ТП (Пенза) | Общее число 64 | = 24 В ~110, 220 В | = 24 В ~110, 220 В релейные выходы | — | 482 × 266 × 280 |
| ОПК-32...512 ПК512 (Киев) | Общее число от 32 до 512 (один блок) | = 24 В ~110 В | = 24 В ~110 В | — | 482 × 276 × 245 |
| МикроУРС (Харьков) | Общее число 256 дискретных и импульсных, 128 аналоговых | = 24 В ~36, 48, 110, 220 В | = 24 В ~36, 48, 110, 220 В | — | 145 × 285 × 253 215 × 285 × 253 295 × 285 × 253 375 × 285 × 253 |

Кроме указанных в табл. 11.5 выпускаются также следующие типы ПК: С100, С200, С300 (АО «АвтоВАЗ», Тольятти); МПК-01 и МКАУ-011 (ВФ «Элна», Москва); МФК, ТКМ51, ТКМ52 (АО «ТЕКОН»); VME и AT96 («ЭЗАН», Черноголовка, Московская область); ЭК2000 («ЭМИКОН», Москва); КУРС-2000 (НТЦ «Контроллеры и управляющие распределенные системы», Москва); ДС4001, ДС4002 («Дискретные системы», Москва); ВИРА-ПКМ (СКБ РАН, Таруса).

11.6. Оптоэлектронные приборы

Полупроводниковые оптоэлектронные приборы являются приборами, чувствительными к электромагнитному излучению в спектральном диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового или излучающими электромагнитную энергию в том же диапазоне. Эти приборы широко используются для передачи, обработки и отображения информации, а также в различных устройствах при необходимости обеспечения гальванической развязки между электрическими цепями, например, между схемой управления и силовой частью силового преобразователя электроэнергии. Применение находят следующие виды оптоэлектронных приборов.

Светоизлучающий диод (СИД) — полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования электрической энергии в энергию светового излучения. СИД в основном применяются для индикации готовности электротехнических устройств к работе, сигнализации о наличии на них напряжения и аварийных ситуациях и других состояниях различных объектов.

СИД выпускаются в металлических корпусах со стеклянной линзой, создающей острую направленность излучения, в пластмассовых корпусах из оптически прозрачного цветного компаунда, создающего рассеянное излучение, и бескорпусными. СИД в пластмассовых корпусах применяются также для набора матриц и линейных шкал, служащих средствами светового отображения крупноразмерной информации.

По ОСТ 11.339.015-81 обозначение светоизлучающих индикаторов содержит восемь элементов: первый И — индикатор; второй П — полупроводниковый; третий Д — единичный СИД или М — СИД для мнемонических табло; четвертый — номер разработки (01 ... 69 — прибор без схемы управления, 70 ... 100 — со схемой управления); пятый — группа прибора; шестой — число диодов в индикаторе; седьмой — буква, обозначающая цвет диода; восьмой — цифра, обозначающая модификацию прибора (5 — бескорпусной прибор).

Нижний предел рабочего напряжения СИД составляет 2,5 ... 3,5 В, а прямые токи равняются единицам и десяткам миллиампер.

2. Инфракрасный излучающий диод (ИК-диод) — полупроводниковый диод, который при протекании по нему

прямого тока излучает электромагнитную энергию в инфракрасной области света. Это излучение не воспринимается человеческим глазом и может регистрироваться лишь фотоприемником, чувствительным к соответствующей полосе спектра.

Принцип работы, исполнение и основные области применения у ИК-диодов те же, что и у СИД. Кроме этого они применяются в устройствах и линиях, требующих оптической связи или гальванической развязки, а также в различных датчиках контроля и автоматики технологических процессов. Постоянное прямое напряжение ИК-диодов составляет несколько вольт, а постоянный прямой ток – несколько десятков или сотен миллиампер.

3. Фоторезистор – полупроводниковый прибор, сопротивление которого меняется в зависимости от его освещенности.

4. Фотодиод – диод, проводимость которого возникает при воздействии на него оптического излучения.

5. Фототиристор – прибор, который переходит из одного устойчивого состояния в другое в результате воздействия на него светового потока.

6. Фототранзистор – полупроводниковый прибор, действие которого основано на использовании явления внутреннего эффекта.

7. Оптопары – оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучающего и фотоприемного элементов, между которыми есть оптическая связь и обеспечена электрическая изоляция (гальваническая развязка). Излучателем в оптопаре может служить СИД, ИК-диод или сверхминиатюрная лампочка накаливания. В зависимости от вида фотоприемного элемента различают резисторные, диодные, транзисторные и тиристорные оптопары (рис. 11.7).




Рис. 11.7. Условные изображения оптопар:
а – резисторная; б – диодная; в – транзисторная

В резисторной оптопаре используется фоторезистор, сопротивление которого уменьшается под воздействием излучения. Резисторные оптопары типа ОЭП используются в аналоговых и ключевых устройствах, имеют входное напряжение 3,8 ... 5,8 В и выходной ток от 0,2 до 20 мА и содержат один или два фоторезистора (ОЭП-7, 14 и 16).

В диодной оптопаре используется фотодиод на основе кремния, а излучателем служит ИК-диод. Диодные оптопары

АОД101(А, Б, В, Г), АОД107(А, Б, В), ЗОД101(А, Б, В, Г), ЗОД107(А, Б) выпускаются в металлокстеклянных и пластмассовых корпусах и имеют входные напряжения 1,5 ... 1,8 В и выходное обратное напряжение 15 ... 20 В. Оптопары АОД12A-1, ЗОД12A-1, АОД120(А-1, Б-1), ЗОД121(А-1, Б-1, В-1), АОД201, ЗОД201 имеют примерно те же основные параметры и выпускаются в бескорпусном исполнении. Диодные оптопары АОД109(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И) и ЗОД109(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И) состоят из трех отдельных оптопар.

В транзисторной оптопаре фотоприемником является фототранзистор. Обозначение транзисторных оптопар: малой мощности АОТ123, 126, 128 и ЗОТ123, 126; средней мощности АОТ110, 122, 127 и ЗОТ110, 122, 127, двухканальных АОТ101.

В тиристорной оптопаре в качестве приемного элемента используется кремниевый фототиристор. Маломощные оптоптиристоры выпускаются в составе серий АОУ103(А, Б, В) и ЗОУ103(А, Б, В, Г, Д) в металлокстеклянном корпусе и АОУ115(А, Б, В) в пластмассовом корпусе.

Мощные оптоптиристоры типа ТО115 выпускаются на ток 10 А и рабочие напряжения 100 ... 1000 В; типа ТО132 – на токи 25 и 40 А и напряжения 200...1200 В; типа ТО142 и ТО165 – на токи 50, 63, 80 А и напряжения 200...1200 В.

Тиристоры оптронные симметричные (оптосимисторы) типа ТСО 142, 152 выпускаются на токи 25 ... 80 А и напряжения 300 ... 1200 В. Модули оптоптиристорные МТОТО и оптоптиристорно-диодные МТОД выпускаются на токи до 160 А и напряжения до 1200 В, а МТО2 – на токи 10 ... 25 А и напряжения 400 ... 1400 В.

Контрольные вопросы

1. Что такое интегральная микросхема?
2. Какие преобразования электрических сигналов могут выполнять ИМС?
3. Какие элементы называются аналоговыми?
4. Что такое операционный усилитель?
5. Какие типы регуляторов вы знаете?
6. Какие типы цифровых элементов и устройств вы знаете?
7. Что такое логический элемент?
8. Какие виды логических операций вы знаете?
9. Что такое триггер?
10. Какую структуру имеет микропроцессор?
11. Какие элементы и устройства входят в состав микропроцессорной системы?
12. Какие языки программирования вы знаете?
13. Что такое программируемый контроллер?
14. Какие характерные признаки имеет программируемый контроллер?
15. Какие типы оптоэлектронных приборов вы знаете?
16. Что такое оптопара и какие типы оптопар вы знаете?

Глава 12

СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Преобразователем называется электротехническое устройство, преобразующее электроэнергию с одними значениями параметров или показателей качества в электроэнергию с другими значениями параметров или показателей качества. Параметрами электроэнергии являются род тока и напряжения, их частота, число фаз, фаза напряжения. По виду преобразования электроэнергии преобразователи делятся на:

- выпрямители, преобразующие переменный ток в постоянный;
- инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный;
- регуляторы напряжения переменного тока, преобразующие напряжение переменного тока одной величины в напряжение переменного тока другой величины при той же частоте;
- преобразователи частоты, преобразующие напряжение переменного тока одной частоты в напряжение переменного тока другой частоты;
- регуляторы напряжения постоянного тока, преобразующие напряжение постоянного тока одной величины в напряжение постоянного тока другой величины;
- преобразователи фаз, осуществляющие изменение числа фаз напряжения переменного тока.

Иногда к преобразователям относят полупроводниковые коммутационные аппараты, которые были рассмотрены в предыдущих главах, и источники вторичного и бесперебойного питания.

Если силовая часть преобразователей построена на полупроводниковых элементах — диодах, транзисторах, триисторах или их модулях, преобразователь называется полупроводниковым. Достоинствами таких преобразователей являются их высокие КПД, быстродействие и срок службы, отсутствие электромеханических контактов, широкие возможности по автоматизации работы электроустановок и технологического оборудования. К недостаткам преобразователей этого типа относятся низкие перегрузочная способность полупроводниковых приборов и помехозащищенность, а также вносимые при их работе искажения в синусоидальную форму питающего напряжения.

12.1. Силовые полупроводниковые приборы и модули

Диоды. Диодом называется двухэлектродный (анод-катод) полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью, который проводит ток при наличии на его аноде более высокого электрического потенциала по сравнению с его катодом (прямое напряжение). При подаче на диод обратного напряжения он перестает пропускать ток (закрывается).

Диоды используются во всех видах преобразователей и в первую очередь в выпрямителях. Условное изображение диода приведено на рис. 12.1, а.




Рис. 12.1. Условные изображения:
а — диода; б — триистора однооперационного; в — триистора двухоперационного; г — транзистора; д — транзистора полевого с изолированным затвором

Для охлаждения силовых диодов используются специальные охладители (радиаторы), по способу соединения с которыми диоды делятся на штыревые, фланцевые и таблеточные.

По своим характеристикам и назначению диоды делятся на диоды общего назначения, быстровосстанавливющиеся (высокочастотные) и диоды Шоттки.

Диоды общего назначения применяются в устройствах, которые работают на частотах электрических сигналов до 1 кГц (чаще всего 50 Гц). Наиболее мощные диоды этого типа имеют рабочие токи до 5 кА и напряжения до 5 кВ. Падение напряжения на диодах этой группы составляет 1,5...3 В.

Быстровосстанавливающиеся диоды имеют небольшое время восстановления запирающих свойств — порядка 3...5 мкс, что позволяет использовать их в высокочастотных цепях и устройствах (до 10 кГц и выше). Мощные диоды этого типа выпускаются на ток до 1 кА и напряжения до 3 кВ.

Диоды Шоттки, имея очень малое время восстановления (не более 0,3 мкс), находят применение в высокочастотных и импульсных цепях низкого напряжения (обычно до 100 В).

В табл. 12.1 приведены параметры диодов общего назначения (обозначения Д, В и ДЛ, ВЛ — лавинные) и быстровосстанавливающихся (обозначения ДЧ и ВЧ).

Кроме отдельных диодов выпускаются силовые диодные модули, представляющие собой два или более диодов, собранных по определенным, наиболее часто встречающимся схемам.

Таблица 12.1

Технические характеристики силовых диодов

| Тип | I_{FSM} , кА | U_{RRM} , В | U_{FM} , В, не более | Масса, кг |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| B10; B25 | 0,5; 0,9 | 150 ... 1600 | 1,35 | 0,045 ... 0,084 |
| B50 | 2,0 | 150 ... 1600 | 1,35 | 0,19 |
| B200; B320 | 6,0 | 150 ... 1600 | 1,35; 1,6 | 0,5; 1,1 |
| B6-200 | 6,0 | 400 ... 1600 | 1,35 | 0,29 |
| B500 | 9,0 | 150 ... 3800 | 2,0 | 0,31 |
| B800 | 15,0 | 150 ... 2400 | 1,85 | 0,31 |
| B2-320 | 6,5 | 150 ... 4000 | 1,9 | 0,15 |
| B2-500 | 7,0 | 1000 ... 3000 | 1,8 | 0,47 |
| B2-1600 | 28,0 | 300 ... 1600 | 1,5 | 0,4 |
| Д112-10; Д112-16 | 0,21; 0,25 | 100 ... 1400 | 1,35 | 0,006 |
| Д112-25; Д122-32 | 0,3; 0,4 | 100 ... 1400 | 1,35 | 0,006; 0,012 |
| Д122-40; Д132-50 | 0,5; 1,0 | 100 ... 1400 | 1,35 | 0,012; 0,027 |
| Д132-63; Д132-80 | 1,1; 1,2 | 100 ... 1400 | 1,35 | 0,027 |
| Д133-400 | 7,0 | 1000 ... 4000 | 2,1 | 0,2 |
| Д133-500 | 9,0 | 1000 ... 2800 | 1,7 | 0,2 |
| Д143-630 | 10,0 | 1000 ... 4000 | 1,6 | 0,28 |
| Д133-800; Д143-1000 | 12; 18,0 | 400 ... 1600 | 2,1; 1,55 | 0,2; 0,28 |
| Д143-800 | 15,0 | 1800 ... 2800 | 1,7 | 0,28 |
| Д253-1600 | 28,0 | 400 ... 2000 | 1,5 | 0,55 |
| Д141-100; Д151-125 | 1,9; 2,2 | 300 ... 1600 | 1,45; 1,35 | 0,1; 0,18 |
| Д151-160; Д161-200 | 3,0; 5,5 | 300 ... 1600 | 1,35 | 0,18; 0,3 |
| Д161-250; Д161-320 | 6,4; 7,5 | 300 ... 1600 | 1,35 | 0,3 |
| Д171-400 | 10,5 | 300 ... 1600 | 1,5 | 0,51 |
| ВЛ10; ВЛ25 | 0,5; 0,9 | 600 ... 1200 | 1,35 | 0,045; 0,084 |
| ВЛ50 | 2,0 | 600 ... 1200 | 1,35 | 0,19 |
| ДЛ112-10; ДЛ112-16 | 0,21; 0,25 | 400 ... 1500 | 1,35 | 0,006 |
| ДЛ112-25; ДЛ112-32 | 0,27; 0,4 | 400 ... 1500 | 1,35 | 0,006; 0,012 |
| ДЛ122-40; ДЛ132-50 | 0,5; 1,0 | 400 ... 1500 | 1,35 | 0,012; 0,027 |
| ДЛ132-63; ДЛ132-80 | 1,1; 1,2 | 400 ... 1500 | 1,35 | 0,027 |
| ВЛ200; ВЛ320 | 6,0; 6,6 | 600 ... 1200 | 1,35; 1,6 | 0,5; 1,1 |
| ДЛ161-200; ДЛ171-320 | 5,5; 7,5 | 400 ... 1400 | 1,45 | 0,3; 0,51 |
| ДЛ121-320; ДЛ133-500 | 5,5; 7,5 | 400 ... 1400 | 1,45 | 0,07; 0,2 |

Окончание табл. 12.1

| Тип | I_{FSM} , кА | U_{RRM} , В | U_{FM} , В, (не более) | Масса, кг |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| ДЧ151-80; ДЧ151-100 | 2,4; 2,7 | 500 ... 1400 | 1,85; 1,55 | 0,18 |
| ДЧ161-125; ДЧ161-160 | 4,5; 5,0 | 500 ... 1400 | 1,8; 1,45 | 0,29 |
| ДЧ171-250; ДЧ171-320 | 8,0; 9,0 | 500 ... 1400 | 2,1; 1,65 | 0,51 |
| ДЧ143-800; ДЧ143-1000 | 12,0; 14,5 | 600 ... 1800 | 3,0; 2,3 | 0,2 |
| ВЧ2-160; ВЧ2-200 | 3,5; 4,3 | 100 ... 1000 | 1,75; 1,55 | 0,42 |

Примечания: 1. I_{FSM} – ударный неповторяющийся прямой ток; U_{RRM} – повторяющийся импульс обратного напряжения; U_{FM} – импульсное падение напряжения в открытом состоянии.

2. Второе число в обозначении – номинальный ток диода, А.

Тиристоры. Тиристором называется трехэлектродный (анод-катод и управляющий электрод) полупроводниковый прибор, который пропускает ток при более высоком потенциале анода по отношению к катоду и наличии на управляющем электроде электрического импульса управления. Тиристоры подразделяются на незапираемые (однооперационные), запираемые (двухоперационные), проводящие в обратном направлении (тиристоры-диоды) и симметричные. Условное изображение наиболее часто используемых одно- и двухоперационных тиристоров приведено соответственно на рис. 12.1, б, в.

Незапираемые (однооперационные) тиристоры являются неполностью управляемыми приборами, поскольку могут закрываться только при наличии более высокого потенциала на катоде по отношению к аноду (обратное напряжение). Запираемые (двухоперационные) тиристоры закрываются при подаче на управляющий электрод отрицательного сигнала управления, т. е. являются полностью управляемыми приборами. Наиболее мощные тиристоры имеют рабочие токи до 5 кА и более и напряжения до 6 кВ. Приняты следующие обозначения силовых тиристоров: обычного исполнения – Т и ТЛ (лавинные), быстровосстанавливающиеся и высокочастотные – ТБ и ТЧ, симметричные (триаки) – ТС, тиристоры-диоды – ТД, запираемые тиристоры – ТЗ.

Разновидностью тиристоров являются оптотиристоры, которые управляются световым потоком и имеют обозначение ТО.

По своему конструктивному исполнению тиристоры делятся на штыревые, фланцевые и таблеточные. Для охлаждения тиристоров используются охладители (радиаторы), выполняемые из алюминиевых или медных (реже) сплавов. В табл. 12.2 приведены параметры тиристоров Т, ТЛ, ТБ, ТЧ и ТС.

Таблица 12.2

Технические характеристики силовых тиристоров

| Тип | I_{tsm} , кА | U_{dram} , В | U_{tm} , В, не более | Масса, кг |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| T112-10; T112-16 | 0,15; 0,2 | 100 ... 1800 | 1,85; 1,8 | 0,007 |
| T122-20; T122-25 | 0,3; 0,35 | 100 ... 1800 | 1,75 | 0,012 |
| T130-40; T130-50 | 0,75; 0,8 | 100 ... 1200 | 1,75 | 0,013 |
| T130-63; T130-80 | 1,2; 1,35 | 100 ... 1200 | 1,65 | 0,026 |
| T132-40; T132-50 | 0,75; 0,8 | 100 ... 1200 | 1,75 | 0,027 |
| T132-16; T132-25 | 0,22; 0,33 | 1300 ... 2000 | 2,2 | 0,027 |
| T142-32 | 0,38 | 1300 ... 2000 | 2,1 | 0,053 |
| T142-40; T142-50 | 0,7; 0,75 | 1300 ... 2000 | 2,1 | 0,053 |
| T142-63; T142-80 | 1,2; 1,35 | 100 ... 200 | 1,65 | 0,053 |
| T152-63; T152-80 | 1,1; 1,2 | 1300 ... 2000 | 1,95 | 0,84 |
| T25; T50 | 0,8; 1,5 | 100 ... 1400 | 1,9; 1,75 | 0,12; 0,19 |
| T100; T160 | 3,0; 3,5 | 100 ... 1400 | 1,95; 1,75 | 0,44 |
| T123-200; T123-250 | 3,3; 4,5 | 400 ... 1600 | 1,9; 1,75 | 0,07 |
| T123-320 | 5 | 400 ... 1600 | 1,65 | 0,07 |
| T133-320 | 6 | 900 ... 2000 | 2,0 | 0,2 |
| T133-400 | 7 | 400 ... 1600 | 1,75 | 0,2 |
| T143-400 | 8 | 1800 ... 2400 | 2,15 | 0,28 |
| T143-500; T143-630 | 10; 12 | 400 ... 1600 | 1,8; 1,75 | 0,28 |
| T151-100 | 2,0 | 300 ... 1600 | 1,85 | 0,18 |
| T161-125; T161-160 | 2,5; 3,3 | 300 ... 1600 | 1,75 | 0,3 |
| T171-200; T171-250 | 5; 6 | 300 ... 1600 | 1,75 | 0,51 |
| T171-320 | 7 | 300 ... 1600 | 1,6 | 0,51 |
| T153-630 | 14 | 1300 ... 2400 | 2,1 | 0,55 |
| T153-800 | 16 | 1000 ... 1800 | 1,9 | 0,55 |
| T253-800 | 16 | 2000 ... 2400 | 2,1 | 0,55 |
| T253-1000 | 20 | 1000 ... 1800 | 1,8 | 0,55 |
| T253-1250 | 26 | 400 ... 1200 | 1,6 | 0,55 |
| T353-800 | 15 | 2800 ... 3200 | 2,3 | 0,55 |
| T173-1250 | 20 | 3000 | 2,5 | 1,6 |
| T2-160 | 3,5 | 400 ... 1000 | 1,6 | 0,3 |
| T2-250 | 5,5 | 400 ... 1600 | 1,85 | 0,15 |
| T2-320 | 8,5 | 400 ... 1400 | 2,1 | 0,31 |
| T3-320 | 6,8 | 1600 ... 2400 | 2,3 | 0,31 |
| T500 | 9,5 | 100 ... 1600 | 2,1 | 0,31 |
| T630 | 13 | 1600 ... 2400 | 2,3 | 0,345 |

Окончание табл. 12.2

| Тип | I_{tsm} , кА | U_{dram} , В | U_{tm} , В, не более | Масса, кг |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| T800; T1000 | 14; 18 | 1000 ... 1800 | 2,1 | 0,345; 0,375 |
| T2-800 | 16 | 1800 ... 2400 | 2,3 | 0,375 |
| TБ151-50; ТБ151-63 | 1,0; 1,1 | 500 ... 1200 | 2,5; 2,15 | 0,18 |
| ТБ161-80; ТБ161-100 | 2,2; 2,5 | 500 ... 1200 | 2,6; 2,15 | 0,29 |
| ТБ133-200; ТБ133-250 | 5,2; 5,5 | 600 ... 1200 | 2,4; 2,0 | 0,2 |
| ТБ320 | 6 | 300 ... 1200 | 2,8 | 0,42 |
| ТБ400 | 7 | 300 ... 1000 | 2,1 | 0,42 |
| ТБ143-320; ТБ143-400 | 6; 7 | 600 ... 1200 | 2,5; 2,1 | 0,28 |
| ТБ153-630; ТБ153-800 | 10; 12 | 600 ... 1200 | 2,2; 1,8 | 0,56 |
| ТБ253-800; ТБ253-1000 | 20; 21 | 600 ... 1400 | 2,25; 1,9 | 0,6 |
| ТБ2-160; ТБ3-200 | 4; 4,5 | 300 ... 1200 | 2; 1,7 | 0,47 |
| ТБ171-160; ТБ171-200 | 4; 2,5 | 500 ... 1200 | 2; 1,75 | 0,51 |
| ТЛ2-160 | 3,5 | 600 ... 900 | 1,9 | 0,42 |
| ТЛ-200 | 4 | 600 ... 1100 | 1,6 | 0,42 |
| ТЛ-250 | 4,5 | 400 ... 1100 | 1,8 | 0,7 |
| ТЛ171-250; ТЛ171-320 | 6,8; 7,5 | 700 ... 1100 | 2,05; 1,65 | 0,51 |
| ТЧ-25; ТЧ-40 | 0,7; 0,9 | 300 ... 900 | 3,05; 1,95 | 0,12 |
| ТЧ-50; ТЧ-63 | 1,7; 2 | 300 ... 900 | 2,90; 2,35 | 0,2 |
| ТЧ-80 | 2,4 | 300 ... 900 | 2,6 | 0,35 |
| ТЧ-100; ТЧ-125 | 2,8; 3,4 | 300 ... 1200 | 2,0; 1,85 | 0,35 |
| ТЧИ-100 | 2,4 | 500 ... 1200 | 2,0 | 0,35 |
| TC2-10; TC2-16 | 0,08; 0,1 | 100 ... 1100 | 2,0 | 0,012 |
| TC2-25; TC2-40 | 0,12; 0,2 | 100 ... 1100 | 2,0 | 0,012 |
| TC2-50; TC2-63 | 0,23; 0,25 | 100 ... 1100 | 2,0 | 0,04 |
| TC2-80 | 0,33 | 100 ... 1100 | 2,0 | 0,04 |
| TC80; TC125 | 1,2; 1,5 | 100 ... 1200 | 2,3; 1,46 | 0,44 |
| TC160 | 1,7 | 100 ... 1200 | 1,45 | 0,44 |
| TC161-100; TC161-125 | 1,0; 1,5 | 200 ... 1200 | 1,45 | 0,298 |
| TC161-160; TC161-200 | 1,8; 2,3 | 200 ... 1200 | 1,75; 1,6 | 0,298 |
| TC171-250; TC171-320 | 3,0; 3,3 | 200 ... 1200 | 1,7; 1,5 | 0,510 |

Примечания: 1. I_{tsm} — ударный неповторяющийся прямой ток; U_{dram} — повторяющийся импульс напряжения в закрытом состоянии; U_{tm} — импульсное напряжение в открытом состоянии.

2. Второе число в обозначении — номинальный ток тиристора.

Тиристоры запираемые типа Т3132, Т3142, ТЗА142, ТЗА152 и ТЗА165 выпускаются на токи 40 320 А и напряжения до 1400 В.

Тиристорные и тиристорно-диодные модули представляют собой приборы, включающие в себя два или более соответствующих элементов, собранных по схемам типовых узлов силовых преобразователей. Кроме основных силовых приборов они могут включать и дополнительные вспомогательные элементы, осуществляющие функции защиты и согласования параметров цепей.

Модули тиристорные (МТТ) выпускаются на токи до 200 А и напряжение до 1600 В. Модули тиристорно-диодные (МТД) имеют рабочие токи до 250 А и напряжение до 1600 В. Модули на быстродействующих тиристорах (типа МТБТБ) имеют рабочие токи до 125 А и напряжение до 1200 В, а на запираемых тиристорах (МТЗ1 и МТЗ4) – соответственно до 200 А и 1400 В.

Транзисторы. Транзистором называется трехэлектродный (эмиттер – коллектор – база) полупроводниковый, полностью управляемый прибор, который в зависимости от сигнала управления может находиться в закрытом (низкая проводимость) или открытом (высокая проводимость) состояниях. Он может работать как в усилительном, так и в ключевом режимах, последний из которых обычно и используется в силовых преобразователях. В открытом состоянии транзистор проводит ток и падение напряжения на нем мало, в закрытом состоянии он способен выдерживать прямое напряжение и его ток при этом имеет небольшое значение.

В качестве силовых чаще всего используются следующие типы транзисторов:

- полевые МОП-транзисторы (транзисторы типа металл – оксид – полупроводник) и полевые со статической индукцией, имеющие обозначение СИТ. МОП-транзисторы называются также униполярными транзисторами;

- биполярные обычные и биполярные с изолированным затвором, которые обозначаются как БТИЗ.

Каждый тип транзистора имеет свои особенности и соответственно области рационального применения. Полевые транзисторы применяются при частотах коммутации до 100 кГц и способны коммутировать токи до нескольких сот ампер при напряжении до 1,5 кВ. Биполярные транзисторы могут иметь примерно те же уровни токов и напряжений, а их рабочие частоты лежат в пределах 20 кГц. Достоинствами БТИЗ-транзисторов являются низкие потери мощности в открытом состоянии и высокое входное сопротивление цепи управления.

Условные изображения транзисторов обычного и полевого с изолированным затвором приведены соответственно на рис. 12.1, 2, д.

В табл. 12.3 содержатся параметры силовых биполярных транзисторов фланцевого исполнения ТК235 и штыревого исполнения ТК152.

Таблица 12.3

Технические характеристики биполярных силовых транзисторов

| Параметр | TK235-20 | TK235-25 | TK235-32 | TK235-40 | TK152-50 | TK152-63 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|
| Постоянный ток коллектора, А | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Напряжение коллектор-эмиттер, В | 100, 200, 300, 400, 500 | | | | 100, 200, 300, 400 | |
| Импульсный ток коллектора, А | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Масса, кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,056 | 0,056 |

В преобразователях силовые транзисторы применяются чаще всего в составе модулей, которые получили название силовых интеллектуальных модулей. Такие модули кроме силовых транзисторов содержат элементы, которые обеспечивают их защиту от перенапряжений, перегрузок по току и температуре, а также соединение с другими блоками преобразователей.

В табл. 12.4 приведены параметры отечественных модулей с БТИЗ-транзисторами (в английской транскрипции – IGBT-модули).

Таблица 12.4

Технические характеристики модулей с БТИЗ-транзисторами

| Тип | $U_{\text{кз}}$, В | I_{k} , А | P_{max} , Вт |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| M2TKI-400-06 | 600 | 400 | 1400 |
| M2TKI-50-12 | 1200 | 50 | 400 |
| MDTKI-50-12 | 1200 | 50 | 400 |
| MTKID-50-12 | 1200 | 50 | 400 |
| M2TKI-75-12 | 1200 | 75 | 625 |
| MDTKI-75-12 | 1200 | 75 | 625 |
| MTKID-75-12 | 1200 | 75 | 625 |
| M2TKI-100-12 | 1200 | 100 | 800 |
| MDTKI-100-12 | 1200 | 100 | 800 |
| MTKID-100-12 | 1200 | 100 | 800 |
| M2TKI-150-12 | 1200 | 150 | 1250 |
| MDTKI-150-12 | 1200 | 150 | 1250 |
| MTKID-150-12 | 1200 | 150 | 1250 |
| MTKI-200-12 | 1200 | 200 | 1550 |
| M2TKI-200-12 | 1200 | 200 | 1400 |

Окончание табл. 12.4

| Тип | $U_{\text{кз}}$, В | I_{k} , А | P_{max} , Вт |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| МДТКИ-200-12 | 1200 | 200 | 1400 |
| МТКИД-200-12 | 1200 | 200 | 1400 |
| МТКИ-300-12 | 1200 | 300 | 2500 |
| МТКИ-400-12 | 1200 | 400 | 2800 |
| М2ТКИ-600-12 | 1200 | 600 | 3900 |
| М2ТКИ-800-12 | 1200 | 800 | 500 |
| МТКИ-1200-12 | 1200 | 1200 | 7800 |
| М2ТКИ-50-17 | 1700 | 50 | 500 |
| МДТКИ-50-17 | 1700 | 50 | 500 |
| МТКИД-50-17 | 1700 | 50 | 500 |
| М2ТКИ-75-17 | 1700 | 75 | 625 |
| МДТКИ-75-17 | 1700 | 75 | 625 |
| МТКИД-75-17 | 1700 | 75 | 625 |
| М2ТКИ-100-17 | 1700 | 100 | 1000 |
| МДТКИ-100-17 | 1700 | 100 | 1000 |
| МТКИД-100-17 | 1700 | 100 | 1000 |
| М2ТКИ-150-17 | 1700 | 150 | 1250 |
| МДТКИ-150-17 | 1700 | 150 | 1250 |
| МТКИД-150-17 | 1700 | 150 | 1250 |
| МТКИ-200-17 | 1700 | 200 | 1750 |
| МТКИ-300-17 | 1700 | 300 | 2500 |
| МТКИ-1200-33 | 3300 | 1200 | 13 000 |

12.2. Выпрямители

Выпрямители широко применяются в электроприводе, электрохимических и электрометаллургических установках, на электрическом транспорте, при электролизе, в зарядных устройствах, в линиях электропередачи постоянного тока и во многих других случаях, когда требуется постоянное напряжение. Выпрямители классифицируются по нескольким признакам.

По числу фаз напряжения переменного тока выпрямители делятся на однофазные и трехфазные, по виду схемы силовой части — на мостовые и с нулевым выводом. По характеру выходного напряжения постоянного (выпрямленного) тока выпрямители делятся на регулируемые, у которых оно может изменяться как по величине, так и по полярности, и нерегулируемые, которые не имеют таких возможностей. Выпрямители, позволяющие изме-

нять полярность своего выходного напряжения, называются реверсивными, они состоят обычно из двух комплектов нереверсивных выпрямителей.

В силовой части неуправляемых выпрямителей используются диоды и их модули, а управляемых — тиристоры. Для согласования уровней напряжения переменного (входного) и постоянного (выходного) напряжений в схемах выпрямителей используются трансформаторы, которые при этом обеспечивают одновременно и гальваническую развязку цепей переменного и постоянного тока.

На рис. 12.2, *a* в качестве примера приведена схема однофазного тиристорного управляемого нереверсивного выпрямителя с нулевым выводом. В состав выпрямителя входят два тиристора $VS1$ и $VS2$, подключенные ко вторичным обмоткам трансформатора T и обеспечивающие на нагрузке R двухполупериодное выпрямленное и регулируемое по величине напряжение. Управление тиристорами осуществляется с помощью подаваемых на них управляющие электроды от системы импульсно-фазового управления (СИФУ) импульсов управления U_a . Изменяя с помощью сигнала управления U_y момент подачи импульсов на тиристоры, можно осуществлять регулирование напряжения на нагрузке.

На рис. 12.2, *b* приведена схема трехфазного мостового выпрямителя на шести тиристорах $VS1 \dots VS6$, нагрузкой которого является якорь двигателя постоянного тока M . На схеме показаны реактор L , который включается в цепь выпрямленного тока для сглаживания его пульсаций, и обмотка возбуждения ОВМ. Другие возможные схемы выпрямителей рассмотрены в [38].




Рис. 12.2. Схемы выпрямителей:
а — однофазного с нулевым выводом; *б* — трехфазного мостового

Таблица 12.7

Технические характеристики сварочных выпрямителей серии ВД

Соотношения, которые связывают параметры цепей переменного и постоянного тока для разных схем выпрямления при активной нагрузке выпрямителя, приведены в табл. 12.5.

Таблица 12.5
Соотношения между токами и напряжениями в выпрямителях

| Схема выпрямления | U_{cp}/U_2 | $U_{обр. max}/U_{cp}$ | I_2/I_{cp} | S_l/P_{cp} | Коэффициент пульсаций, % |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Однополупериодная | 0,45 | 3,14 | 0,785 | 1,48 | 157 |
| Однофазная нулевая | 0,9 | 3,14 | 0,785 | 1,48 | 67 |
| Однофазная мостовая | 0,9 | 1,57 | 1,11 | 1,23 | 67 |
| Трехфазная нулевая | 1,17 | 2,09 | 0,585 | 1,37 | 25 |
| Трехфазная мостовая | 2,34 | 1,05 | 0,817 | 1,05 | 6 |

Примечание. U_2 , I_2 – действующие значения соответственно напряжения сети (вторичной обмотки трансформатора) и переменного тока; U_{cp} , I_{cp} – средние значения выпрямленных напряжения и тока; $U_{обр. max}$ – максимальное обратное напряжение, прикладываемое к вентилю (диоду или тиристору); S_l – расчетная мощность переменного тока (типовая мощность трансформатора); P_{cp} – мощность нагрузки на стороне постоянного тока.

В табл. 12.6 приведены параметры управляемых выпрямителей, применяемых для питания цепей якоря и возбуждения двигателей постоянного тока и цепей возбуждения синхронных двигателей. Буква Р в обозначении характеризует возможность изменения полярности (реверса) напряжения выпрямителей.

Таблица 12.6
Технические характеристики управляемых выпрямителей

| Тип | Напряжение питания, В | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ТЕ4, ТП4, TER4, TPR4 | 220, 380 | 63 ... 500 | 230, 460 |
| AT, ATP | 220, 380, 6000, 10 000 | 100 ... 1600 | 230, 460 |
| ATB, ATBP | 220, 380, 6000, 10 000 | 100 ... 800 | 230, 460 |
| TП3, TП3Р | 6000, 10 000 | 2500, 4000, 5000, 10 000, 125 000 | 460, 660, 825, 1050 |
| ATO, ATOPR | 220, 380 | 6,3 ... 50 | 115, 230, 460 |
| KTY | 380, 6000, 10 000 | 50 ... 1600 | 230, 345, 460, 660 |

В табл. 12.7 содержатся характеристики сварочных выпрямителей серии ВД, в состав которых входят трансформатор и силовой мостовой выпрямитель. Регулирование напряжения на выходе осуществляется переключением обмоток трансформатора за счет подмагничивания дросселей, включенных в силовые цепи выпрямителей.

| Параметр | ВД-306 | ВД-502 | ВДГ-601 | ВДУ-1201 | ВДМ-1601 |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
| Ток, А | 45 ... 315 | 50 ... 500 | 10 ... 700 | 300 ... 1200 | 1600 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 |
| Потребляемая мощность, кВ·А | 21 | 42 | 69 | 120 | 96 |
| Время сварки, мин | 5 | 10 | — | — | — |
| Масса, кг | 170 | 170 | 570 | 850 | 770 |

Выпрямители серии В-ТПЕД (НПП «Энергия», Москва; ОАО «Уралэлектротяжмаш», Екатеринбург) для тяговых подстанций городского электрического транспорта имеют выходное напряжение 600 В, КПД не менее 98 %, коэффициент мощности 0,95 и естественное воздушное охлаждение (табл. 12.8).

Таблица 12.8

Выпрямители серий В-ТПЕД и ВАКЛЕ

| Параметр | В-ТПЕД-1000-600H | В-ТПЕД-2,0K-600H | ВАКЛЕ-1000-600H | ВАКЛЕ-2000-600H | В-ТПЕД-800-600M | В-ТПЕД-1,25K-600M | В-ТПЕД-2,0K-600M |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Схема | Нулевая | | | | | | Мостовая |
| Выходная мощность, кВт | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 480 | 750 | 1200 |
| Выходной ток, А | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 800 | 1250 | 2000 |
| Тип трансформатора | ТМПУ-1000/10 ТСЗП-1000/10 | ТМПУ-2000/10 ТСЗП-2000/10 | ТМПУ-1000/10 ТСЗП-1000/10 | ТМПУ-2000/10 ТСЗП-2000/10 | ТСЗП-6/30/10ГТ | ТСЗП-1000/10 | ТСЗП-2000/10 |
| Типовая мощность трансформатора, кВ·А | 1000 | | | | | | 1000 |
| | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 |

12.3. Регуляторы напряжения переменного тока

Регуляторы напряжения переменного тока находят широкое применение в системах электроснабжения, в регулируемом электроприводе и электротехнологии, в осветительных и многих других электроустановках, где требуется регулирование напряжения без изменения его частоты. Они бывают одно- и трехфазными и используют в своей силовой части главным образом тиристоры.

Упрощенная схема однофазного тиристорного регулятора напряжения (ТРН) приведена на рис. 12.3, а. Его силовая часть состоит из двух тиристоров $VS1$ и $VS2$, включенных по встречно-параллельной схеме между источником питания с напряжением U_1 и нагрузкой Z_n . Изменение с помощью входного сигнала U_y момента подачи импульсов управления U_a на тиристоры позволяет регулировать напряжение на нагрузке $U_{\text{нагр}}$ от нуля до сетевого U_1 при той же частоте сети.

На рис. 12.3, б показана схема силовой части трехфазного тиристорного регулятора напряжения, нагрузкой которого являются обмотки статора двигателя переменного тока AD . Добавление в эту схему еще двух пар тиристоров позволяет изменять чередование фаз напряжения на статоре двигателя и тем самым менять на противоположное направление его частоты вращения.




Рис. 12.3. Схемы регулятора напряжения переменного тока:
а – однофазного; б – трехфазного

Регуляторы однофазные РНТО и трехфазные РНТТ (производитель – АО «Российская электротехническая компания», Екатеринбург) предназначены для регулирования напряжения переменного тока на активной и активно-индуктивной нагрузках (табл. 12.9).

Таблица 12.9

Технические характеристики регуляторов напряжения РНТО и РНТТ

| Напряжение сети, В | Частота сети, Гц | Номинальный ток, А | Диапазон регулирования напряжения, % |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| РНТО | | | |
| 380, 660 | 50, 60 | 50, 100, 250, 500, 630 | 0 ... 100 |
| РНТТ | | | |
| 380, 660 | 50, 60 | 63, 160, 250, 400, 630 | 0 ... 100 |

Устройства комплектные тиристорные серии ТСУ-4 (НПО «Электропривод», Москва) используются для управления трехфазными асинхронными двигателями и другими активно-индуктивными нагрузками переменного тока. Техниче-

ские данные этих устройств: напряжение сети 380 В при частоте 50 Гц; номинальный ток 25, 63, 160, 400 А; диапазон регулирования напряжения 0,1...0,95; максимально допустимая частота включений в час 2000.

Структура условного обозначения ТСУ-4-Х₁Х₂Х₃Х₄Х₅3:

ТСУ – устройство управления тиристорное;

4 – номер разработки;

Х₁ – характеристика устройства при управлении двигателями: У – безударный пуск, оптимизация коэффициента мощности; динамическое торможение, кратковременное регулирование частоты вращения, управление механическим тормозом;

Х₂ – номинальный ток (цифра 1 – 10 А, 2 – 25 А, 3 – 63 А, 4 – 160 А, 5 – 400 А);

Х₃ – наличие реверса двигателя (0 – без реверса; 1 – с реверсом);

Х₄ – степень защиты устройства (0 – IP00, для встраивания в шкаф; 1 – IP31, в оболочке);

Х₅3 – климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ3 – для умеренного и холодного климата).

Регуляторы напряжения используются в качестве мягких пускателей двигателей переменного тока, обеспечивая ограничение их пусковых токов и моментов. Кроме этого они обеспечивают, как правило, максимальную и тепловую защиту двигателя, защиту от обрыва фазы двигателя и перекоса напряжения по фазам. Параметры мягких пускателей отечественного производства приведены в табл. 4.12 – 4.15.

12.4. Преобразователи частоты

Полупроводниковые преобразователи частоты находят все более широкое применение в различных электроустановках вследствие того, что постоянно происходит повышение технико-экономических показателей их работы и расширение номенклатуры выпускаемых типов. В первую очередь это относится к регулируемому электроприводу переменного тока и различным электротехнологическим установкам.

Полупроводниковые преобразователи делятся на две группы – преобразователи с непосредственной связью и преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока.

Силовая часть схемы трехфазного преобразователя частоты с непосредственной связью показана на рис. 12.4. Он образован тремя группами I, II, и III тиристоров $VS1 \dots VS6$, включенных между вторичными обмотками трансформатора T и нагрузкой Z_a , Z_b и Z_c . Регулируемое по частоте $f_{\text{пер}}$ и величине напряжение $U_{\text{пер}}$ на нагрузке формируется из напряжения источника питания (u_a , u_b и u_c), что и определило




Рис. 12.4. Силовая часть схемы преобразователя частоты с непосредственной связью

название этого типа преобразователя частоты. Частота напряжения на нагрузке регулируется вниз от сетевой f_1 , ее максимальное значение обычно не превышает 25 Гц, что ограничивает возможности применения этого типа преобразователя частоты.

Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока могут выполняться по двум основным вариантам. На рис. 12.5 показана силовая часть схемы трехфазного преобразователя частоты с инвертором напряжения. Она состоит из нерегулируемого выпрямителя В, собранного на шести диодах $VD1 \dots VD6$, и автономного инвертора напряжения АИН на шести управляемых ключах, в качестве которых на схеме показаны модули, содержащие биполярные транзисторы с изолированным затвором $VS1 \dots VS6$ и шунтирующие диоды $VD7 \dots VD12$.




Рис. 12.5. Силовая часть схемы преобразователя частоты с инвертором напряжения

Выпрямитель преобразует напряжение сети U_1 в выпрямленное напряжение, а инвертор — выпрямленное напряжение в напряжение U_2 регулируемой частоты f_2 . Регулирование напряжения U_2 на нагрузке осуществляется за счет применения широтно-импульсной модуляции (ШИМ) выпрямленного напряжения. Конденсаторы С выполняют роль фильтра и элемента, осуществляющего обмен реактивной мощности с нагрузкой.




Рис. 12.6. Силовая часть схемы преобразователя частоты с инвертором тока

На рис. 12.6 показана силовая часть схемы преобразователя частоты с инвертором тока. Она включает управляемый выпрямитель В на тиристорах $VS1 \dots VS6$ и инвертор тока на запираемых тиристорах $VS7 \dots VS12$. Конденсаторы С являются источником реактивной мощности для нагрузки, реактор L обеспечивает работу инвертора тока. Приведенная схема позволяет осуществлять рекуперацию (отдачу) энергии в сеть.

Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока обеспечивают широкий диапазон регулирования частоты, близкий к синусоидальной форме ток и напряжение нагрузки. Это определило их широкое применение, особенно в регулируемых электроприводах переменного тока.

В табл. 12.10 содержатся параметры трехфазных преобразователей частоты НПП «Сапфир» (Москва). Они имеют диапазоны регулирования частоты 2 ... 50 Гц и напряжения на нагрузке 10 ... 380 В и обеспечивают регулирование частоты вращения двигателей, их управляемые пуск и торможение, а также работу электропривода в системах автоматического регулирования технологических параметров рабочих машин. Эти приборы осуществляют типовые для преобразователей частоты защиты от токов короткого замыкания, превышения, сниже-

Таблица 12.10
Технические характеристики преобразователей частоты серии Р

| Параметр | Типоразмер | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | P5,5 | P7,5 | P10 | P15 | P22 | P30 | P55 | P75 | P90 | P110 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Номинальный ток, А | 10 | 16 | 20 | 30 | 45 | 60 | 110 | 150 | 185 | 225 |
| Масса, кг | 14 | 15 | 20 | 22 | 30 | 32 | 48 | 60 | 75 | 90 |

ния или полного исчезновения питающего напряжения, перегрева элементов преобразователя, обрыва фазы питающей сети.

Преобразователи частоты «ЭРАТОН-М4», выпускаемые АО «ЭРАСИБ» (Новосибирск) обеспечивают диапазоны регулирования частоты вращения двигателей 50, частоты 1 ... 50 Гц при по-

стоянном моменте нагрузки и 50 ... 100 при постоянной мощности нагрузки и имеют степень защиты IP00 и IP20 (табл. 12.11).

Таблица 12.11

Технические характеристики преобразователей частоты «ЭРАТОН-М4»

| Параметр | Типоразмер «ЭРАТОН-М4» | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----|-----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,8 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 5 | 12 | 15 | 30 | 36 | 42 | 56 | 70 | 85 | 110 | 140 |
| Масса, кг | 15 | 25 | 75 | | | | 90 | | 120 | | 130 |

Преобразователи частоты «Универсал-В» производства ИБП РАН (Пущино) обеспечивают диапазоны регулирования частот 0,5 ... 512 Гц и напряжений от нуля до сетевого, частоты вращения двигателей до 100 в замкнутой системе регулирования и имеют другие широкие возможности по их использованию в схемах электропривода и автоматизации технологических процессов. Параметры преобразователей частоты этой серии при постоянной механической нагрузке двигателей приведены в табл. 12.12.

Таблица 12.12

Технические характеристики преобразователей частоты «Универсал»

| Параметр | Типоразмер «Универсал» | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 220 | 320 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 220 | 320 |
| Номинальный ток преобразователя, А | 31 | 38 | 43 | 57 | 71 | 86 | 110 | 144 | 216 | 325 | 432 | 650 |
| Масса, кг | 24 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 110 | 160 | 240 | 300 | 400 |

Широкую номенклатуру преобразователей частоты выпускает корпорация «Триол» (Украина – Россия). В табл. 12.13 ... 12.15 приведены технические данные преобразователей серий АТО1, АТО3, АТО3 и АТО4.

Преобразователи частоты АТО7 рассчитаны на напряжение сети 6 кВ для двигателей мощностью 1600 ... 5000 кВт в бестрансформаторном варианте, а преобразователи АТО8 – на напряжение 660 В для двигателей мощностью от 132 до 450 кВт. Преобразователи частоты типа СТ10 предназначены для работы с синхронными двигателями мощностью от 320 до 1600 кВт при напряжении 6 (10) кВ.

Таблица 12.14
Технические характеристики преобразователей частоты АТО2, АТО4

| Параметр | Типоразмер АТО2, АТО4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Номинальный ток, А | 10 | 15 | 22 | 30 | 45 | 75 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 8 | 12 | 16 | 22 | 24 | 32 | 45 | 50 | 65 | 80 | 90 | 115 | 130 | 130 | 150 |

Таблица 12.15

Технические характеристики преобразователей частоты АТО3

| Параметр | Типоразмер АТО3 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 750 | 950 | 1250 | 1500 | 1600 |
| Мощность преобразователя, кВ·А | 210 | 264 | 329 | 394 | 528 | 658 | 788 | 987 | 1182 | 1576 | 1974 | 1970 |
| Масса, кг | 110 | 120 | 150 | 160 | 520 | 600 | 640 | 900 | 960 | 1280 | 1800 | 1600 |
| Мощность трансформатора, кВ·А | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Масса, кг | 990 | 1130 | 1460 | 1730 | 1980 | 2370 | 2880 | 3480 | 4340 | 4950 | 4950 | 4950 |

Примечания: 1. Питающая сеть напряжением 380 В и высоковольтная трехфазные.
2. Выходное напряжение трехфазное 3, 6 или 10 кВ.
3. Выходная частота 0,5 ... 50(100) Гц.

торном варианте, а преобразователи АТО8 – на напряжение 660 В для двигателей мощностью от 132 до 450 кВт. Преобразователи частоты типа СТ10 предназначены для работы с синхронными двигателями мощностью от 320 до 1600 кВт при напряжении 6 (10) кВ.

В табл. 12.16 приведены параметры преобразователей частоты производства СП «ГАМЕМ» (Россия – Италия).

Преобразователи частоты производства ОПЗ МЭИ (Москва) типа КЭУ-15 выпускаются для двигателей мощностью 11 ... 22 кВт, а КЭУ-37 – для двигателей мощностью 30 ... 45 кВт. Они обеспечивают диапазон регулирования частоты 2 ... 60 Гц при напряжении 0,8 ... 380 В и частоты вращения двигателей до 10 в разомкнутой системе электропривода.

Компания «Веспер» (Москва) выпускает преобразователи частоты для асинхронных двигателей типа EI-7000 мощностью 0,75 ... 900 кВт, типа EI-9000 мощностью 0,75 ... 300 кВт (более 300 кВт – по заказу) и упрощенные малогабаритные преобразователи типа EI-8000 мощностью до 15 кВт. Преобразователи типа EI-SN-2000 предназначены для управления синхронными двигателями с постоянными магнитами.

Преобразователи частоты серии АП-100 производства НТЦ «Приводная техника» (Москва) и СП «ГАМЕМ» выпускаются для

Таблица 12.13
Технические характеристики преобразователей частоты АТО1

| Параметр | Типоразмер АТО1 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Номинальная мощность, кВт | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Номинальный ток, А | 30 | 45 | 75 | 110 | 15 | 220 | 260 | 320 | 400 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 40 | 45 | 48 | 60 | 65 | 90 | 110 | 110 | 130 | 180 | 200 |

Таблица 12.16

Технические характеристики преобразователей частоты «ГАМЕМ»

| Тип | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Макс. частота, Гц | Перегрузка по току | Исполнение | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 15-380-50 | 4,5 | 15 | 50 | 1,5 | IP54 | 1200 | 600 | 400 |
| 15-380-2000 | 5,5 | 15 | 2000 | 1,5 | IP00 | 920 | 374 | 325 |
| | | | | | IP54 | 1655 | 610 | 400 |
| 20-380-400 | 7,5 ... 11 | 20 | 400 | 1,25 | IP00 | 920 | 374 | 325 |
| | | | | | IP54 | 1200 | 610 | 400 |
| | | | | | IP00 | 812 | 374 | 325 |
| 20-2380-2000 | 2000 | | | | IP54 | 1200 | 610 | 400 |
| | | | | | IP00 | 812 | 374 | 325 |
| 30-380-2000 | 15 | 30 | 2000 | 1,2 | IP00 | 812 | 374 | 325 |
| | | | | | IP23 | 1200 | 610 | 400 |
| 75-380-1000 | 22, 30, 37 | 75 | 1000 | 1,2 | IP54 | 1200 | 610 | 470 |
| 110-380-150 | 45, 55 | 110 | 150 | 1,2 | IP54 | | | |
| 150-380-150 | 75 | 150 | 150 | 1,2 | IP23 | 1655 | 610 | 470 |
| | | | | | IP54 | 1655 | 610 | 470 |
| 180-380-150 | 90 | 180 | 150 | 1,2 | IP23 | 1655 | 610 | 470 |
| | | | | | IP54 | 1655 | 610 | 470 |

двигателей мощностью от 0,4 до 55 кВт и позволяют регулировать частоту напряжения в диапазоне 0 ... 400 Гц.

ОАО «Электровыпрямитель» (Саранск) выпускает преобразователи частоты типа ПЧ-ТТП для плавного пуска и регулирования частоты вращения синхронных двигателей при напряжении 6, 10 и 15,75 кВ и типа ПЧ-ТТПТ для управления двигателями мощностью от 5,5 до 315 кВт при напряжении 380 В.

12.5. Регуляторы напряжения постоянного тока

Регуляторы этого типа применяются в тех случаях, когда требуется осуществлять регулирование напряжения постоянного тока на нагрузке, а источником электроэнергии является источник нерегулируемого напряжения постоянного тока, например аккумуляторная батарея или контактная сеть постоянного тока электрического транспорта. В качестве преобразователей постоянного тока используются импульсные преобразователи, в которых применяются силовые полупроводниковые управляемые ключи – тиристоры и транзисторы всех видов. Регулирование напряжения в них происходит за счет модуляции напряжения источника питания.

Принцип работы импульсного преобразователя напряжения иллюстрирует рис. 12.7, где Z_h , U_h , I_h – соответственно сопротивление,

напряжение и ток нагрузки, E – напряжение источника питания, УПК – управляемый полупроводниковый ключ, VD – обратный диод. Регулирование напряжения на нагрузке осуществляется за счет периодического замыкания и размыкания УПК, при которых происходит подключение нагрузки к источнику питания и ее отключение. Изменяя длительность импульсов при неизменной частоте их следования (широко-импульсный способ) или их частоту при неизменной длительности (частотно-импульсный способ), можно регулировать напряжение на нагрузке от нуля до напряжения источника питания.

Наибольшее распространение получил широко-импульсный способ, при котором среднее напряжение на нагрузке $U_{\text{нагр}}$ связано с напряжением источника питания E , длительностью импульса t_u и периодом их следования T следующим соотношением:

$$U_{\text{нагр}} = t_u E / T = \gamma E,$$

где $\gamma = t_u / T$ – относительная длительность (скважность) импульсов.

Наиболее широкое применение импульсные преобразователи напряжения постоянного тока нашли на электрическом транспорте при питании подвижного состава от тяговой сети постоянного тока. К их числу относится преобразователь типа РТ-300/700, установленный на некоторых марках троллейбусов и трамваев. Он имеет следующие технические данные: напряжение тяговой сети 550 В, номинальный рабочий ток 340 А, максимальный рабочий ток в режиме тяги не более 480 А, масса 1800 кг.

Контрольные вопросы

- Какие полупроводниковые приборы называются диодом, тиристором и транзистором?
- Какие разновидности транзисторов вы знаете?
- Какие разновидности тиристоров вы знаете?
- Какие максимальные значения рабочих токов и напряжений достигнуты к настоящему времени для силовых полупроводниковых приборов?
- Что такое силовые полупроводниковые модули?
- Что называется выпрямителем? Какие схемы выпрямителей нашли применение на практике?
- Что называется регулятором напряжения переменного тока?
- Что называется преобразователем частоты и какие типы полупроводниковых преобразователей частоты вы знаете?
- Что такое инвертор?
- Какой принцип действия импульсного регулятора напряжения постоянного тока?




Рис. 12.7. Схема импульсного регулятора напряжения постоянного тока

Глава 13

ЭЛЕКТРОПРИВОД РАБОЧИХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

13.1. Назначение и классификация электроприводов

Электропривод – это электромеханическая система, состоящая в общем случае из взаимодействующих преобразователей электроэнергии, электромеханических и механических преобразователей, управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения с внешними электрическими, механическими, управляющими и информационными системами, предназначенная для приведения в движение исполнительных органов рабочих машин и управления этим движением в целях осуществления технологического процесса.

Структурная схема электропривода (ЭП) приведена на рис. 13.1.

Назначение элементов ЭП состоит в следующем:

электродвигатель – электромеханический преобразователь, предназначенный для преобразования электрической энергии в механическую (иногда для обратного преобразования);

преобразователь электроэнергии – электротехническое устройство, предназначенное для преобразования электрической энер-




Рис. 13.1. Структурная схема электропривода:

1 – электродвигатель (ЭД); 2 – преобразователь электроэнергии (ПЭ); 3 – источник электроэнергии (ИЭЭ); 4 – управляющее устройство (УУ); 5 – система управления (СУ); 6 – электропривод; 7 – исполнительный орган (ИО) рабочей машины; 8 – рабочая машина (РМ); 9 – механическая передача (МП); ЭЭ – электрическая энергия; МЭ – механическая энергия; U_z , U_y , U_d – сигналы соответственно задания, управления и датчиков переменных и защит

гии одних параметров или показателей в электроэнергию других параметров или показателей;

механическая передача – механический преобразователь, предназначенный для передачи механической энергии от электродвигателя к исполнительному органу рабочей машины и согласования вида и скоростей их движения;

управляющее устройство – устройство, предназначенное для формирования управляющих воздействий в ЭП. В его состав входят информационное устройство, предназначенное для получения, преобразования, хранения, распределения и выдачи информации о переменных ЭП технологического процесса и сопредельных систем, и устройство сопряжения – совокупность электрических и механических элементов, обеспечивающая взаимодействие ЭП с рабочей машиной и отдельных частей ЭП;

система управления ЭП – совокупность управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения ЭП, предназначенная для управления электромеханическим преобразованием энергии с целью обеспечения заданного движения исполнительного органа рабочей машины;

рабочая машина – машина, осуществляющая изменение формы, свойств, состояния и положения предметов труда;

исполнительный орган рабочей машины – движущийся элемент рабочей машины, выполняющий технологическую операцию.

В табл. 13.1 приведены примеры элементов ЭП и исполнительных органов рабочих машин.

Классификация ЭП выполняется по нескольким признакам.

1. По соотношению числа двигателей и ИО РМ различают: групповой ЭП, обеспечивающий движение ИО нескольких РМ или движение нескольких ИО одной РМ; индивидуальный ЭП, обеспечивающий движение одного ИО одной РМ; взаимосвязанный ЭП, состоящий из двух или более двигателей или механически связанных между собой ЭП, при работе которых поддерживается заданное соотношение их скоростей и (или) нагрузок и (или) положения ИО РМ. При наличии механической связи между ЭП взаимосвязанный ЭП называется многодвигательным, при наличии электрической связи – электрическим валом.

2. По характеристике движения ИО РМ различают ЭП вращательного, поступательного и возвратно-поступательного движения; ЭП непрерывного и дискретного движения; реверсивные и нереверсивные ЭП.

3. По виду используемых двигателей различают ЭП постоянного и переменного тока, содержащие соответственно двигатели постоянного и переменного тока.

Более подробная классификация ЭП приведена в [17].

Таблица 13.1

Реализация элементов ЭП

| Обозначение | Название | Возможные реализации |
|-------------|--|---|
| ЭД | Электродвигатель | Асинхронный, синхронный, постоянного тока с независимым, последовательным или смешанным возбуждением вращательного движения, вентильный, линейный, вибрационный, сферический, поворотный, шаговый |
| ПЭ | Преобразователь | Электромашинный, управляемый выпрямитель, преобразователь частоты, регулятор напряжения, коммутатор напряжения |
| МП | Механическая передача | Редукторы цилиндрические и червячные, ременные и цепные передачи, электромагнитные муфты |
| УУ | Управляющее устройство | Релейные схемы управления, регуляторы, микропроцессорные средства управления |
| УИС | Устройство информационное и сопряжения | Устройства вычислительные и памяти, драйверы, интерфейсные средства |
| ИО РМ | Исполнительный орган рабочей машины | Шпиндель токарного и фрезерного станков, валки прокатных станов, лента конвейера, кабина, скреп или клеть подъемников, рабочее колесо насоса или вентилятора |

13.2. Механика электропривода

Уравнения движения ЭП. В механическом движении участвуют подвижная часть электродвигателя (ротор или якорь), элементы механической передачи и исполнительный орган рабочей машины. Движение ротора или якоря двигателя, элемента механической передачи ЭП или ИО РМ при неизменных их массе или моменте инерции описывается следующими дифференциальными уравнениями:

при поступательном движении $\sum F = m dv/dt = ma$;

при вращательном движении $\sum M = J d\omega/dt = J \epsilon$,

где $\sum F$, H и $\sum M$, $H \cdot m$ – соответственно совокупность действующих сил и моментов; m , кг и J , кг · м² – соответственно масса и момент инерции; ω , рад/с и v , м/с – соответственно угловая и линейная скорости движения; $a = dv/dt$, м/с² и $\epsilon = d\omega/dt$, рад/с² – соответственно ускорения при поступательном и вращательном движении; t , с – время.

Если $\sum F = 0$ или $\sum M = 0$, то $dv/dt = d\omega/dt = 0$ и движение происходит с постоянной скоростью. Такое движение называют устанавлившимся.

При $\sum F > 0$ или $\sum M > 0$ движение будет происходить с ускорением, а при $\sum F < 0$ или $\sum M < 0$ – с замедлением.

В основном для электропривода режиме работы двигатель создает движущий момент M , а ИО РМ – момент сопротивления движению (момент механической нагрузки) M_c . Тогда уравнение движения для вала двигателя принимает следующий вид :

$$M - M_c = J d\omega/dt.$$

Момент сопротивления M_c на валу двигателя определяется по формулам:

$$M_c = M_{и.о.}/(\eta_{м.п} i_{м.п}) \text{ или } M_c = F_{и.о.} \rho_{м.п}/\eta_{м.п},$$

где $M_{и.о.}$, $F_{и.о.}$ – соответственно момент или усилие, которые создает ИО РМ при своем движении; $\eta_{м.п}$ – КПД механической передачи ЭП; $i_{м.п}$, $\rho_{м.п}$ – соответственно передаточное число и радиус приведения механической передачи ЭП.

Момент инерции в этой формуле определяется следующим образом:

$$J = J_{эд} + \sum J_k/i_k^2 + \sum m_i \rho_i^2,$$

где J_k – момент инерции k -го вращающегося элемента или ИО РМ, i_k – передаточное число кинематической цепи между k -м элементом и валом двигателя; m_i – масса i -го элемента, движущегося поступательно, или ИО РМ; ρ_i – радиус приведения кинематической цепи между i -м элементом и валом двигателя.

Пересчет $M_{и.о.}$, $F_{и.о.}$, J_k , m_i к валу двигателя называется операцией приведения.

Приведенное уравнение движения соответствует так называемой одномассовой расчетной схеме, которая получается в случае, когда все механические элементы ЭП и ИО РМ принимаются абсолютно жесткими, а зазоры в кинематической схеме не учитываются. При учете же этих факторов получаются многомассовые расчетные схемы, рассмотренные в [14].

Установившееся движение ЭП соответствует условию $M = M_c$. Проверка выполнения этого условия может производиться аналитически или с помощью механических характеристик двигателя и исполнительного органа рабочей машины.

Механической характеристикой двигателя называется зависимость его скорости вращения от развиваемого момента $\omega(M)$ (двигатель вращательного движения) или линейной скорости от развиваемого усилия $v(F)$ (двигатель поступательного движения). Различают естественную и искусственную характеристики двигателей.

Естественная характеристика двигателя соответствует основной (паспортной) схеме его включения и номинальным параметрам питающего напряжения. На естественной характеристике

располагается точка номинального (паспортного) режима двигателя с координатами $\omega_{\text{ном}}$, $M_{\text{ном}}$.

Если двигатель включен не по основной схеме или в его электрические цепи включены какие-либо дополнительные электротехнические элементы – резисторы, реакторы, конденсаторы, или же двигатель питается напряжением с неноминальными параметрами, то он будет иметь характеристики, называемые искусственными. Поскольку эти характеристики получают с целью регулирования переменных (координат) двигателя – тока, момента, скорости, положения, то они называются также регулировочными.

Механической характеристикой ИО РМ называется зависимость скорости его движения от момента или усилия на нем, т. е. $\omega_{\text{н.о.}}(M_{\text{н.о.}})$ при вращательном движении ИО РМ или $v_{\text{н.о.}}(F_{\text{н.о.}})$ при его поступательном движении. В результате операции приведения эти характеристики преобразуются в зависимость вида $\omega(M_c)$, где ω – скорость двигателя, а M_c – приведенный к его валу момент нагрузки (сопротивления).

Количественно механические характеристики двигателя и ИО РМ оцениваются жесткостью β , определяемой как

$$\beta = dM/d\omega \approx \Delta M/\Delta\omega.$$

На рис. 13.2 для примера показаны характеристика ЭД и приведенная к его валу характеристика ИО РМ, при которых установившееся движение возможно как в точке 1 со скоростью $\omega_{\text{уст1}}$, так и в точке 2 с установившейся скоростью $\omega_{\text{уст2}}$. В точке 1 имеет место устойчивое движение, а в точке 2 – неустойчивое, так как при отклонениях скорости от $\omega_{\text{уст1}}$ система стремится восстановить эту скорость движения, а при отклонении от скорости $\omega_{\text{уст2}}$ – нет.

Проверка на устойчивость движения может быть выполнена аналитически, с использованием понятия жесткости характеристик. Движение будет устойчиво при выполнении условия

$$\beta - \beta_c < 0 \text{ или } \beta < \beta_c,$$

где β и β_c – соответственно жесткости механических характеристик двигателя и исполнительного органа рабочей машины.

Неустановившееся движение ЭП происходит, когда моменты двигателя и нагрузки отличаются друг от друга, т. е. $M \neq M_c$. Неустановившееся движение в ЭП происходит при пуске, торможении и реверсе двигателя, его переходе с одной скорости на другую в процессе ее регулирования или изменения нагрузки




Рис. 13.2. Механические характеристики двигателя и ИО РМ

на валу. Неустановившееся движение называют также переходным процессом или переходным режимом ЭП. Переходные процессы в ЭП рассмотрены в [14, 17].

Регулирование переменных (координат) ЭП – скорости, ускорения или положения – требуется при управлении движением ИО РМ, а для ряда рабочих машин бывает необходимым регулирование величины момента или усилия на исполнительном органе. Кроме этого при работе самого ЭП возникает необходимость в ограничении тепловых, механических и коммутационных нагрузок его элементов. Регулирование переменных ЭП осуществляется с помощью искусственных характеристик двигателей, получаемых целенаправленным воздействием на них с помощью систем управления.

Структуры электропривода при регулировании координат. В зависимости от выполняемых функций, вида, количества регулируемых переменных (координат) и степени автоматизации технологических процессов ЭП делятся на неавтоматизированные и автоматизированные.

В неавтоматизированном ЭП операции управления выполняются с помощью простых средств человеком (оператором).

В автоматизированном ЭП операции управления в соответствии с требованиями технологического процесса выполняются системой управления. Автоматизированные ЭП делятся, в свою очередь, на разомкнутые и замкнутые.

В разомкнутом ЭП внешние возмущения (момент нагрузки, колебания напряжения питания и др.) влияют на его переменные (координаты), в связи с чем такой ЭП не может обеспечить высокого качества их регулирования. Разомкнутые ЭП строятся по несложным схемам и поэтому просты в наладке и эксплуатации.

В замкнутых структурах ЭП обеспечивается полное или частичное устранение влияния внешнего возмущения на регулируемые переменные (координаты) ЭП. Для этого в ЭП используются обратные связи по регулируемым координатам (принцип обратной связи или отклонения) или внешним возмущениям (принцип компенсации возмущающего воздействия). В ЭП используются все возможные виды обратных связей – положительные и отрицательные, линейные и нелинейные, жесткие и гибкие, реализуемые по виду регулируемых переменных – скорости, току, положению и т. д.

В замкнутых структурах ЭП часто осуществляется регулирование нескольких координат. В этих случаях замкнутые ЭП строятся по схеме с общим усилителем и по схеме с подчиненным регулированием координат.

Подробно структуры ЭП с регулированием координат рассмотрены в [12] и в последующих разделах главы.

13.3. Электропривод с двигателями постоянного тока

В ЭП постоянного тока используются двигатели с независимым, последовательным и смешанным возбуждением, а также с возбуждением от постоянных магнитов.

Схема включения и статические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТНВ). Основная схема включения ДПТНВ представлена на рис. 13.3, где приняты следующие обозначения: I, I_b — токи в цепях обмоток якоря и возбуждения OB, A ; E — ЭДС якоря, В; ω и M — угловая скорость, рад/с и момент, Н·м, двигателя; $R_y = r_{o.y} + r_{d.y} + r_{k.o} + r_{sh}$ — сопротивление якоря, состоящее из сопротивлений обмотки якоря $r_{o.y}$, добавочных полюсов $r_{d.y}$, компенсационной обмотки $r_{k.o}$ и щеточного контакта r_{sh} , Ом; R_{ob} — сопротивление обмотки возбуждения, Ом; L_y и L_{ob} — индуктивности обмоток якоря и возбуждения, Гн. На схеме показаны добавочные резисторы в цепях обмоток якоря и возбуждения с напряжениями соответственно U и U_b .




Рис. 13.3. Схема включения двигателя постоянного тока независимого возбуждения

Уравнения, описывающие работу двигателя в статике, имеют вид:

$$U = E + IR;$$

$$E = k\Phi\omega;$$

$$M = k\Phi I,$$

где $R = R_y + R_d$ — полное сопротивление цепи якоря, Ом; Φ — магнитный поток, Вб; U — подводимое к якорю напряжение, В; $k = pN/(2\pi a)$ — конструктивный коэффициент двигателя: p — число пар полюсов, N — число активных проводников обмотки якоря, a — число параллельных ветвей обмотки якоря.

При допущениях, что электромагнитный момент двигателя равен моменту на его валу, а реакция якоря отсутствует, формула для его электромеханической характеристики $\omega(I)$ имеет вид:

$$\omega = (U - IR)/(k\Phi).$$

Формула для механической характеристики $\omega(M)$ имеет вид:

$$\omega = U/(k\Phi) - MR/(k\Phi)^2.$$

В соответствии с этими формулами электромеханическая и механическая характеристики ДПТНВ представляют собой линейные зависимости угловой скорости от тока и момента. На рис. 13.4, *a*, *b*




Рис. 13.4. Электромеханические (*a*) и механические (*b*) характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при изменении магнитного потока, напряжения и введении добавочного резистора в цепь якоря

показаны участки естественных электромеханической и механической характеристик ДПТНВ, соответствующие двигательному режиму работы.

ДПТНВ может работать в следующих режимах: двигателя, в котором он развивает движущий момент; холостого хода, в котором момент двигателя равен нулю; короткого замыкания (пуска), в котором двигатель развивает пусковой движущий момент; генератора, когда двигатель развивает тормозной момент.

Регулирование скорости. В соответствии с полученными формулами регулирование скорости ДПТНВ может осуществляться за счет включения в цепь якоря добавочных резисторов и изменения напряжения на якоре и магнитного потока. Получаемые при этом искусственные (регулировочные) характеристики при пониженных значениях напряжения, магнитного потока и введении в цепь якоря добавочного резистора R_d показаны на рис. 13.4, *a*, *b*. Расчеты величин сопротивления добавочных резисторов, напряжения и магнитного потока (тока возбуждения) для получения требуемых регулировочных характеристик ДПТНВ, а также техническая реализация этих способов рассмотрены в [17].

Пуск, торможение и реверс ДПТНВ. При пуске, торможении и реверсе (изменении направления частоты вращения) ДПТНВ должны быть ограничены токи в цепи якоря с помощью добавочных резисторов или регулирования напряжения на якоре.

Для ограничения тока в переходных процессах до допустимого уровня $I_{доп}$ в якорь ДПТНВ должны включаться добавочные резисторы со следующей величиной сопротивления:

при пуске $R_p = U_{ном}/I_{доп} - R_y$;

при динамическом торможении $R_{д.т} = U_{ном}/I_{доп} - R_y$;

при торможении противовключением $R_{т.п} = 2U_{ном}/I_{доп} - R_y$.

Для двигателей обычного исполнения $I_{\text{доп}} = (2 \dots 3) I_{\text{ном}}$. Собственное сопротивление цепи якоря R_y может быть определено по каталогам и справочной литературе [29], где приводятся обобщенные зависимости относительного сопротивления якоря $R_y^* = R_y/R_{\text{ном}}$ от мощности $P_{\text{ном}}$: экспериментально путем непосредственного измерения сопротивления между щетками двигателя; по приближенной формуле для номинальных паспортных данных

$$R_y \approx 0,5U_{\text{ном}}(1 - \eta_{\text{ном}})/I_{\text{ном}} = 0,5R_{\text{ном}}(1 - \eta_{\text{ном}}),$$

где $\eta_{\text{ном}}$ — номинальный КПД двигателя; $R_{\text{ном}} = U_{\text{ном}}/I_{\text{ном}}$ — номинальное сопротивление двигателя.

Типовой узел схемы пуска ДПТНВ с использованием реле времени приведен на рис. 13.5, а. Эта схема содержит кнопки управления $SB1$ (пуск) и $SB2$ (останов, стоп ДПТ), линейный контактор $KM1$, обеспечивающий подключение ДПТ к




Рис. 13.5. Схема управления пуском двигателя постоянного тока независимого возбуждения (а) и кривые переходного процесса при пуске (б)

сети, и контактор ускорения $KM2$ для выключения (закорачивания) пускового резистора R_d . В качестве датчика времени в схеме использовано электромагнитное реле времени KT . При подключении схемы к источнику питания происходит возбуждение ДПТ и срабатывает реле времени KT , размыкая свой размыкающий контакт в цепи катушки контактора $KM2$ и подготовливая двигатель к пуску.

Пуск ДПТ начинается после нажатия кнопки $SB1$, в результате чего получает питание катушка контактора $KM1$, который своим главным контактом подключает ДПТ к источнику питания. Двигатель начинает разбег с резистором R_d в цепи якоря. Одновременно замыкающий блок-контакт контактора $KM1$ шунтирует кнопку

$SB1$ и она может быть отпущена, а размыкающий блок-контакт $KM1$ разывает цепь питания катушки реле времени KT . Через интервал времени $\Delta t_{\text{п.в.}}$ после прекращения питания катушки реле времени, называемый выдержкой времени, размыкающий контакт KT замкнется в цепи катушки контактора $KM2$, последний включится и главным контактом закоротит пусковой резистор R_d в цепи якоря. Таким образом, при пуске ДПТ в течение времени $\Delta t_{\text{п.в.}}$ разгоняется по искусственной характеристике, а после шунтирования резистора R_d — по естественной. Величина сопротивления резистора R_d выбрана таким образом, что в момент включения двигателя ток I_1 в цепи и соответственно момент M_1 не превосходят допустимого уровня.

За время $\Delta t_{\text{п.в.}}$ после начала пуска скорость вращения двигателя достигает величины ω_1 , а ток в цепи якоря снижается до уровня I_2 . После шунтирования R_d происходит бросок тока в цепи якоря от I_2 до I_1 , который не превышает допустимого уровня. Графики изменения скорости (кривая 1), тока и момента (кривая 2) во времени при пуске показаны на рис. 13.5, б.

Для осуществления интенсивного торможения ЭП используется генераторный режим ДПТНВ, который реализуется по схемам последовательного включения с сетью (торможение противовключением), параллельного включения (рекуперативное торможение) и независимого включения (режим динамического торможения) [12]. Торможение противовключением и реверс двигателя осуществляются изменением полярности напряжения на якоре ДПТНВ (реже — на обмотке возбуждения). Динамическое торможение осуществляется отключением якоря от источника питания и закорачиванием его на резистор.

Замкнутая схема регулирования скорости и тока ДПТНВ, представленная на рис. 13.6, а построена по принципу подчиненного регулирования координат и обеспечивает качественное их регулирование в статических и динамических режимах работы ЭП за счет использования преобразователя в виде управляемого выпрямителя.

Схема управления состоит из двух замкнутых контуров регулирования: контура тока (момента), содержащего пропорционально-интегральный регулятор тока РТ и датчик тока ДТ, и контура скорости, содержащего пропорциональный регулятор скорости РС и датчик скорости (тахогенератор) ТГ. Регуляторы тока и скорости выполнены на базе операционных усилителей (ОУ).

На вход РС подаются сигналы задания скорости $U_{z,c}$ и обратной связи по скорости $U_{o,c}$, а на вход РТ — сигналы задания тока $U_{z,t}$ и обратной связи по току $U_{o,t}$. Для ограничения тока и момента в цепь обратной связи РС включены стабилитроны $V1$ и $V2$. В результате этого выходное напряжение РС, являющееся задающим




Рис. 13.6. Схема (а) и механические характеристики (б) электропривода с подчиненным регулированием координат

сигналом (уставкой) тока $U_{3,r}$, ограничивается, и тем самым ток и момент двигателя не могут превзойти заданного уровня.

На рис. 13.6, б приведены статические характеристики ЭП в этой схеме, которые имеют вертикальный участок, обеспечивающий ограничение тока и момента на требуемом уровне, и близкие к горизонтальным характеристики, обеспечивающие регулирование скорости.

Соответствующий выбор параметров РС и РТ обеспечивает оптимальный характер изменения скорости и тока в переходных процессах ЭП, характеризующийся небольшими длительностью и перерегулированием.

Электропривод с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения. Основная схема включения двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением (ДПТПВ) приведена на рис. 13.7, а. Основной особенностью этих двигателей является включение обмотки возбуждения последовательно с обмоткой якоря, вследствие чего ток якоря I одновременно является и током возбуждения и определяет величину магнитного потока двигателя.

Электромеханические и механические характеристики ДПТПВ описываются теми же формулами, что и ДПТНВ. Естественные




Рис. 13.7. Схема включения (а) и универсальные характеристики (б) двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

характеристики ДПТПВ строятся с помощью универсальных характеристик, приведенных на рис. 13.7, б. Они представляют собой зависимости относительной скорости $\omega^* = \omega/\omega_{\text{ном}}$ (кривые 1) и момента $M^* = M/M_{\text{ном}}$ (кривая 2) от относительного тока $I^* = I/I_{\text{ном}}$. Для получения характеристик с большей точностью зависимость $\omega^*(I^*)$ представлена двумя кривыми — для двигателей мощностью до 10 кВт и выше.

ДПТПВ в основной схеме включения может работать во всех энергетических режимах, кроме режимов холостого хода и рекуперативного торможения, а регулирование его переменных может осуществляться с помощью добавочных резисторов в цепи якоря, изменением магнитного потока двигателя и подводимого к нему напряжения. Подробно способы регулирования переменных и торможения ДПТПВ рассмотрены в [12].

ЭП с двигателем постоянного тока смешанного возбуждения. Двигатель этого типа имеет две обмотки возбуждения — независимую ОВН и последовательную ОВП, включаемую последовательно с обмоткой якоря (рис. 13.8), вследствие чего этот двигатель имеет характеристики и свойства, присущие как ДПТНВ, так и ДПТПВ. Электромеханическая и механическая характеристики двигателя выражаются такими же формулами, а для практических расчетов используются универсальные характеристики двигателя. Двигатель может работать во всех возможных энергетических режимах, регулирование переменных ЭП с этим двигателем может осуществляться изменением напряжения, магнитного потока и сопротивления добавочного резистора в цепи якоря.




Рис. 13.8. Схема включения двигателя постоянного тока смешанного возбуждения

13.4. Электропривод с асинхронными двигателями

Схема включения трехфазного асинхронного двигателя (АД) с фазным и короткозамкнутым роторами приведена соответственно на рис. 13.9, *a*, *b*.

Электромеханическая характеристика $I'_2(s)$ асинхронного двигателя описывается выражением

$$I'_2 = U_\phi / \sqrt{(R_1 + R'_2/s)^2 + x_k^2}.$$

Механическая характеристика асинхронного двигателя $M(s)$ рассчитывается по формуле

$$M = 2M_k(1 + as_k)/(s/s_k + s/s_k + 2as_k).$$

На схемах и в формулах приняты следующие обозначения: U_1 , U_ϕ – действующие значения линейного и фазного напряжения сети; I_1 , I'_2 – фазные токи статора и приведенный ротора; $x_k = x_1 + x'_2$ – индуктивное сопротивление короткого замыкания; x_1 , x'_2 – индуктивные сопротивления от потоков рассеяния фазы обмотки статора и приведенное фазы ротора; R_c , $R_{1\Delta}$, $R_1 = R_c + R_{1\Delta}$ – активные фазные сопротивления обмотки статора, добавочный резистор и суммарные фазы статора; R'_p , $R'_{2\Delta}$, $R'_2 = R'_p + R'_{2\Delta}$ – активные приведенные к обмотке статора фазные сопротивления обмотки ротора, добавочный резистор и суммарное фазы ротора; $s = (\omega_0 - \omega)/\omega_0$ – скольжение двигателя; $\omega_0 = 2\pi f_1/p$ – угловая скорость магнитного поля (скорость идеального холостого хода); f_1 – частота питающего напряжения; p – число пар полюсов АД; $a = R_1/R'_2$; $M_k = 3U_\phi^2/[2\omega_0(R_1 \pm \sqrt{R_1 + x_k^2})]$, $s_k = \pm R'_2/\sqrt{R_1^2 + x_k^2}$.




Рис. 13.9. Схема включения асинхронного двигателя с фазным (*a*) и короткозамкнутым (*b*) роторами

Знак «+» в этих выражениях относится к области положительного скольжения $s > 0$ (двигательный режим), а знак «-» – к $s < 0$ (генераторный режим). Значения момента M_k и критического скольжения s_k , соответствующие точкам экстремума момента АД, получили название критических.

Если положить $a = 0$, то формула для механической характеристики упрощается и принимает вид

$$M = 2M_k/(s/s_k + s_k/s).$$

Из этой формулы может быть найдено соотношение, связывающее критическое и номинальное скольжения и кратность максимального момента $\lambda_m = M_k/M_{nom}$:

$$s_k = s_{nom}(\lambda_m \pm \sqrt{\lambda_m^2 - 1}),$$

которое может использоваться для определения s_k по каталожным (паспортным) данным асинхронного двигателя.

Приведение переменных и параметров цепи ротора к статору осуществляется с помощью коэффициента трансформации АД:

$$k = E_1/E_2 \approx 0,95 U_{\phi,nom}/E_{2k},$$

где E_1 и E_{2k} – фазные ЭДС статора и ротора при неподвижном роторе.

Расчетные формулы для приведенных значений ЭДС, тока и сопротивлений ротора имеют вид:

$$E'_2 = E_{2k} = E_1; I'_2 = I_2/k; R'_2 = R_2 k^2; x'_2 = x_2 k^2,$$

где штрихом обозначены приведенные значения.

Электромеханическая характеристика асинхронного двигателя показана на рис. 13.10, *a*, а механическая характеристика – на рис. 13.10, *b*, при этом по вертикальной оси указаны соответствующие друг другу скорость и скольжения АД.

АД может работать во всех возможных энергетических режимах: при $s = 0$, $\omega = \omega_0$ имеет место режим идеального холостого хода; при $s = 1$, $\omega = 0$ – режим короткого замыкания; при $0 < s < 1$, $0 < \omega < \omega_0$ – двигательный режим; при $s < 0$, $\omega > \omega_0$ – генераторный режим параллельно с сетью (рекуперативное торможение); при $s > 1$, $\omega < 0$ – генераторный режим последовательно с сетью (торможение противовключением).





Рис. 13.10. Электромеханическая (*a*) и механическая (*б*) характеристики асинхронного двигателя

АД может также работать в генераторном режиме независимо от сети переменного тока, который называется также режимом динамического торможения. В этом режиме обмотка статора двигателя отключается от сети переменного тока и подключается к источнику постоянного тока, а цепь ротора замыкается накоротко или на добавочные резисторы. Схема и характеристики АД в этом режиме рассмотрены в [12].

Пуск, реверс и торможение АД. При питании двигателя от сети переменного тока может быть осуществлено торможение противовключением и рекуперативное торможение.

Торможение противовключением осуществляется изменением чередования на статоре двух фаз питающего двигателя напряжения. Для ограничения тока (момента) двигателя при этом производится, как правило, включение добавочных резисторов в цепь ротора или статора.

Рекуперативное торможение является наиболее экономичным видом торможения АД. Оно осуществляется в том случае, когда скорость ротора двигателя превышает скорость магнитного поля и он работает в генераторном режиме параллельно с сетью. Такой режим возникает при переходе двухскоростного асинхронного двигателя с высокой скорости на низкую или в системе «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» при плавном уменьшении частоты напряжения преобразователя частоты.

Динамическое торможение реализуется при подаче в обмотки статора постоянного тока. Торможение при самовозбуждении осуществляется за счет энергии незатухшего магнитного поля АД по схемам конденсаторного и магнитного торможения.

Управление АД осуществляется с помощью релейно-контакторных схем и в системе «преобразователь – двигатель» с различными силовыми преобразователями.

Реверсивная релейно-контакторная схема управления АД. Основным элементом этой схемы является реверсивный магнитный пускатель, который включает в себя два линейных контактора $KM1$ и $KM2$ и два тепловых реле защиты KK (рис. 13.11). Схема обеспечивает прямой пуск и реверс АД, а также торможение противовключением при ручном (неавтоматическом) управлении.

В схеме предусмотрена защита от перегрузок АД (тепловое реле KK) и коротких замыканий в цепи статора (автоматический выключатель QF) и управления (предохранители FA). Кроме того, в схеме обеспечивается и нулевая защита от исчезновения (снижения) напряжения сети (контакторы $KM1$ и $KM2$).

Пуск двигателя в условных направлениях «Вперед» или «Назад» осуществляется нажатием соответственно кнопок *SBI* или *SB2*.




Рис. 13.11. Схема управления асинхронным двигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя

Это приводит к срабатыванию контактора $KM1$ или $KM2$ и подключению АД к сети (при включенном автоматическом выключателе QF).

Для реверса или торможения АД вначале нажимается кнопка SB_3 , что приводит к отключению включенного до сих пор контактора (например, KM_1), после чего нажимается кнопка SB_2 . Это приводит к включению контактора KM_2 и подаче на АД напряжения источника питания с другим порядком чередования фаз. Магнитное поле АД изменяет свое направление вращения и начинается процесс реверса, состоящий из двух этапов — торможения противовключением и разбега в противоположную сторону.

В случае необходимости только затормозить АД при достижении им нулевой скорости должна быть вновь нажата кнопка *SB3*, что приведет к отключению АД от сети и возвращению схемы в исходное положение. Если кнопка *SB3* нажата не будет, то это приведет к разбегу АД в другую сторону, т. е. его реверсу.

В схеме используется типовая электрическая блокировка для предотвращения одновременного включения аппаратов *KM1* и *KM2*. Она осуществлена перекрестным включением размыкающих контактов аппарата *KM1* в цепь катушки аппарата *KM2*, и наоборот. В дополнение к ней в ряде пускателей применяется и механическая блокировка.

Другие схемы управления АД рассмотрены в [12].

Ограничение токов и при необходимости моментов в этих режимах АД может быть обеспечено изменением подводимого к двигателю напряжения, а также включением добавочных резисторов в цепи статора и ротора (для АД с фазным ротором). В случае, когда включение добавочного резистора во все три фазы статора (см. рис. 13.9, *a*, *b*) должно обеспечить заданную кратность

пускового тока $\alpha = I_{\text{лк.з.и}}/I_{\text{лк.з.е}}$, где $I_{\text{лк.з.и}}$, $I_{\text{лк.з.е}}$ – пусковые токи АД при включении добавочного резистора и без него, расчет величины добавочного резистора $R_{\text{лд}}$ в соответствии с [6] проводится по формуле

$$R_{\text{лд}} = \sqrt{(z_{\text{k.з}}/\alpha)^2 - x_{\text{k.з}}^2} - r_{\text{k.з}},$$

где $z_{\text{k.з}} = U_{\text{lф}}/(\sqrt{3}I_{\text{лк.з.е}})$ – полное комплексное сопротивление короткого замыкания АД; $r_{\text{k.з}} = z_{\text{k.з}} \cos \varphi_{\text{n}}$, $x_{\text{k.з}} = \sqrt{z_{\text{k.з}}^2 - r_{\text{k.з}}^2}$ – соответственно активное и реактивное сопротивления короткого замыкания; $\cos \varphi_{\text{n}}$ – коэффициент мощности асинхронного двигателя в момент его пуска.

Приближенно для серии двигателей 4А с короткозамкнутым ротором можно принять $\cos \varphi_{\text{n}} = 0,3 \dots 0,5$, а для АД краново-металлургической серии МТН $\cos \varphi_{\text{n}} = 0,6 \dots 0,7$.




Рис. 13.12. Электромеханические характеристики асинхронного двигателя при включении дополнительных резисторов в цепь статора

или тиристорные регуляторы напряжения (ТРН), включаемые между сетью и статором АД. В настоящее время наибольшее применение находят ТРН, получившие название «мягких» пускателей или «мягких» стартеров. Их применение подробно рассмотрено в [12].

Регулирование скорости АД может осуществляться изменением напряжения на статоре, частоты этого напряжения и числа полюсов магнитного поля. Регулирование скорости АД с фазным ротором, кроме того, может осуществляться с помощью добавочных резисторов в цепи ротора и в каскадных схемах его включения.

Регулирование скорости изменением частоты (и величины) напряжения обеспечивает экономич-




Рис. 13.13. Схема включения двигателя (а) и его механические характеристики (б) при регулировании частоты напряжения на статоре

Для ограничения тока и момента в одну фазу статора (несимметричная схема) включаются добавочные резисторы $R_{\text{лд}}$, а также формулы для расчета добавочных реакторов. Электромеханические характеристики АД при различных $R_{\text{лд}}$ даны на рис. 13.12, из которого видно, что введение резистора в цепь статора снижает пусковые токи $I_{\text{лк.з}}$. Включение добавочных резисторов в цепь ротора АД с фазным ротором приводит к тому же результату.

Пусковые токи могут быть также уменьшены за счет снижения при пуске подаваемого на АД напряжения. Для этого обычно используются автотрансформаторы напряжения (ТРН), включаемые

ное регулирование скорости АД в статических и динамических режимах с высокими показателями качества – диапазоном и плавностью регулирования скорости, точностью ее поддержания и др. Регулирование скорости осуществляется с помощью преобразователя частоты (ПЧ), на вход которого подается стандартное напряжение сети U_1 промышленной частоты f_1 , а с его выхода снимается переменное напряжение $U_{1\text{per}}$ регулируемой частоты $f_{1\text{per}}$ (рис. 13.13, а). Для обеспечения высоких энергетических показателей работы АД частота и напряжение на выходе ПЧ должны находиться между собой в определенных соотношениях. Так, при постоянном моменте нагрузки $M_c = \text{const}$ напряжение на статоре должно регулироваться пропорционально его частоте по закону $U_1/f_1 = \text{const}$. Механические характеристики двигателя 1...5 соответствуют для частот $f_{14} > f_{13} > f_{1\text{ном}} > f_{11} > f_{12}$ показаны на рис. 13.13, б, из которого видно, что этот способ позволяет как уменьшать, так и увеличивать скорость относительно скорости на естественной характеристике. Подробно частотный способ регулирования скорости рассмотрен в [12].

Регулирование скорости АД изменением числа пар полюсов может быть реализовано с использованием специальных АД, получивших название многоскоростных. Статорная обмотка (одна или несколько) этих двигателей состоит из двух одинаковых секций (полуобмоток), за счет разных схем соединения которых может быть изменено число пар полюсов p магнитного поля двигателя. Это позволяет в соответствии с формулой $\omega_0 = 2\pi f_1/p$ ступенчато изменять скорость вращения магнитного поля и ротора АД. Ротор многоскоростных двигателей выполняется короткозамкнутым. На практике применяются две схемы включения статорной обмотки многоскоростных двигателей: схема

«треугольник – двойная звезда» и схема «звезда – двойная звезда». Этот способ подробно рассмотрен в [12].

Регулирование скорости АД изменением напряжения при неизменной его частоте осуществляется с помощью регуляторов напряжения (обычно тиристорных), включаемых между сетью и статором АД по аналогичной с ПЧ структурной схемой (см. рис. 13.13, а).

Для получения пригодных для регулирования скорости жестких механических характеристик в этой схеме обычно используется отрицательная обратная связь по скорости АД. Важно отметить, что регулирование скорости АД с помощью регулятора напряжения характеризуется выделением в нем дополнительных потерь мощности, поэтому этот способ не рекомендуется для длительного регулирования скорости. Подробно он рассмотрен в [12].

Регулирование скорости АД с фазным ротором с помощью резисторов в цепи ротора широко применяется вследствие простоты реализации этого способа. На рис. 13.14 приведены естественная и искусственные механические характеристики при включении в ротор АД добавочных резисторов R_{2d1} и R_{2d2} . Величина добавочного резистора, например R_{2d2} , для получения требуемой искусственной характеристики может быть найдена по формуле

$$R_{2d2} = R_p(s_i/s_e - 1),$$

где s_e , s_i – скольжения двигателя соответственно на естественной и искусственной характеристиках, соответствующие моменту M_i .




Рис. 13.14. Механические характеристики асинхронного двигателя при различных сопротивлениях цепи ротора

Сопротивление обмотки ротора R_p может быть найдено по следующей приближенной формуле, использующей паспортные данные асинхронного двигателя – ЭДС E_{2k} , номинальные скольжение $s_{\text{ном}}$ и ток ротора $I_{2\text{ном}}$:

$$R_p = E_{2k} s_{\text{ном}} / (\sqrt{3} I_{2\text{ном}}).$$

Важно отметить, что за счет введения добавочного резистора в цепь ротора может быть увеличен пусковой момент АД вплоть до критического (максимального) M_k , что облегчает пуск АД.

Регулирование скорости АД в каскадных схемах его включения позволяет полезно использовать энергию потерь скольжения при регулировании его скорости. Эти схемы в основном применяются для АД средней и большой мощности. На практике используются две основные каскадные схемы включения.

В электромеханическом машинно-вентильном каскаде обмотка ротора АД подключается к трехфазному неуправляемому полупроводниковому выпрямителю. К выводам выпрямителя присоединен якорь вспомогательной машины постоянного тока, который механически соединен с ротором АД. В результате мощность потерь скольжения за вычетом потерь в цепи ротора отдается рабочей машине.

В электрическом каскаде вспомогательная машина соединена одним валом с синхронным генератором, подключенным к сети переменного тока. За счет этого энергия потерь скольжения с помощью генератора отдается в сеть. Регулирование скорости АД осуществляется изменением тока возбуждения вспомогательной машины.

В каскадных схемах электромашинный агрегат «вспомогательная машина – генератор» может быть заменен на статический преобразователь частоты. Асинхронный ЭП, построенный по такой схеме, получил название асинхронного вентильного каскада. Каскадные схемы и характеристики ЭП в них подробно рассмотрены в [12].

ЭП с однофазным АД применяется в случаях, когда источником электроэнергии является однофазная сеть переменного тока. Однофазные АД имеют на статоре две обмотки – основную (рабочую) и пусковую, которая используется для обеспечения пуска двигателя (иногда пусковая обмотка является второй рабочей обмоткой). Для получения врачающегося магнитного поля пусковая обмотка укладывается на статоре двигателя со смещением ее оси на 90° по отношению к оси рабочей обмотки, а сдвиг токов обеспечивается включением в ее цепь дополнительного фазосдвигающего элемента, обычно конденсатора. Подробнее свойства и характеристики ЭП с однофазным АД рассмотрены в [12].

13.5. Электропривод с синхронными двигателями

Схема включения трехфазного синхронного двигателя (СД) обычного исполнения приведена на рис. 13.15, а. Статор СД1 выполняется аналогично статору АД и имеет трехфазную обмотку, подключаемую к сети переменного тока. На роторе СД располагаются обмотки возбуждения и пусковая в виде беличьей клетки. Конструктивно ротор синхронного двигателя может быть выполнен явнополюсным и неявнополюсным в виде цилиндра. В качестве источника для питания обмотки возбуждения СД используются отдельный генератор постоянного тока (*возбудитель*) 2, ток $I_{\text{в.в}}$ в обмотке возбуждения 4 которого может регулироваться с помощью добавочного резистора 3, или тиристорные управляемые выпрямители (тиристорные возбудители). В регулируемом ЭП ротор СД может выполняться в виде постоянных магнитов или быть пассивным.




Рис. 13.15. Схема включения (а) и рабочая механическая характеристика (б) синхронного двигателя

Рабочая механическая характеристика СД $\omega(M)$ (рис. 13.15, б) представляет собой горизонтальную линию с ординатой $\omega_0 = 2\pi f_i/p$. Угловая характеристика СД определяет зависимость развиваемого им момента от внутреннего угла двигателя θ и для неявнополюсного СД при пренебрежении активным сопротивлением статора имеет вид

$$M = 3U_\phi E \sin \theta / (\omega_0 x_1) = M_{\text{max}} \sin \theta,$$

где U_ϕ – фазное значение напряжения сети; E – ЭДС в обмотке статора синхронного двигателя; x_1 – индуктивное сопротивление фазы обмотки синхронного двигателя; ω_0 – скорость вращения магнитного поля; θ – угол сдвига между векторами ЭДС статора E и фазного напряжения сети U_ϕ .

Номинальное значение угла $\theta_{\text{ном}}$ составляет обычно $25 \dots 30^\circ$, ему соответствует номинальный момент $M_{\text{ном}}$. При таком значении $\theta_{\text{ном}}$ кратность максимального момента составляет $\lambda_m = M_{\text{max}}/M_{\text{ном}} = 2 \dots 2,5$.

Пуск и торможение СД. Пусковая характеристика СД соответствует характеристике АД на рис. 13.10, б. Пуск СД может происходить с постоянно подключенной обмоткой возбуждения или с ее подключением перед синхронизацией синхронного двигателя с сетью, а в зависимости от соотношения мощностей питающей сети и СД – с ограничением пускового тока или без ограничения. Для ограничения пускового тока применяются добавочные активные или реактивные резисторы (реакторы), автотрансформаторы и тиристорные «мягкие» пускатели. При питании СД от преобразователя частоты может быть реализован частотный пуск, осуществляющийся плавным увеличением частоты питающего напряжения. Подробнее схемы пуска СД рассмотрены в [12].

Торможение СД при необходимости осуществляется по схеме динамического торможения. СД при регулировании его тока возбуждения может работать как компенсатор реактивной мощности в системе электроснабжения.

Регулирование скорости СД осуществляется с помощью статических преобразователей частоты чаще всего в структурах ЭП с вентильным двигателем и ЭП с шаговыми двигателями.

ЭП с вентильным двигателем. Вентильный двигатель представляет собой систему, состоящую из СД, датчика положения его ротора и преобразователя частоты. Преобразователь частоты вместе с датчиком положения ротора выполняет роль коллектора двигателя постоянного тока, поэтому вентильный двигатель иногда называется бесконтактным (бесколлекторным) двигателем постоянного тока и имеет его характеристики.

ЭП с шаговыми двигателями. Шаговый двигатель по принципу своего действия является СД, в котором магнитное поле перемещается (вращается) не непрерывно, а дискретно – шагами. Это достигается за счет импульсного возбуждения обмоток шагового двигателя с помощью электронного коммутатора.

Вентильно-индукторный ЭП выполняется по структуре вентильного двигателя. Его особенность состоит в применении индукторного двигателя с неодинаковым количеством полюсов статора и зубцов ротора, что позволяет получать нужные свойства и характеристики ЭП.

Эти типы ЭП рассмотрены в [12, 30].

Нерегулируемые по скорости ЭП с СД имеют, как правило, релейно-контакторные схемы управления. На рис. 13.16 для примера приведена схема управления низковольтным СД, которая обеспечивает прямой (без токоограничения) пуск с глухоподключенным возбудителем G и форсировку возбуждения при снижении




Рис. 13.16. Схема управления синхронным двигателем

уровня питающего напряжения. В схеме предусмотрены защиты: тепловая (реле KK и трансформаторы тока $TA1$ и $TA2$), токовая (автоматы $QF1$ и $QF2$), от снижения напряжения сети переменного тока (реле $KV2$, $KV3$) и постоянного тока (реле KVI).

Пуск СД может быть осуществлен только при нормальных уровнях питающих схему напряжений постоянного и переменного тока. В этом случае, если рукоятка командоконтроллера SA находится в среднем положении и включены автоматы $QF1$ и $QF2$, срабатывают реле напряжения $KV2$, $KV3$ и реле времени KT , что подготовливает схему к пуску СД.

При переводе рукоятки SA в положение «Включено» срабатывает реле KVI и катушка линейного контактора $KM1$ подключается к источнику, к обмотке статора СД подводится напряжение переменного тока, и тот начинает разбег. При подсинхронной скорости в возбудителе G возникает магнитный поток и происходит возбуждение СД, который после этого втягивается в синхронизм.

Для контроля тока статора СД в схеме предусмотрен амперметр $PA1$, а для контроля тока возбуждения СД – амперметр $PA2$, питаемый от шунта R_S .

13.6. Расчет энергетических показателей электроприводов

К энергетическим показателям относятся коэффициент полезного действия (КПД), коэффициент мощности ($\cos \varphi$), потери мощности ΔP и энергии ΔA .

Потери мощности и энергии в ЭП складываются из потерь в электродвигателе, механической передаче, силовом пре-

образователе и системе управления (см. рис. 13.1). Основную долю потерь в ЭП составляют потери в электродвигателе.

Потери мощности ΔP в электродвигателе обычно представляют суммой двух составляющих – постоянных K и переменных V потерь:

$$\Delta P = K + V.$$

К постоянным относят потери мощности, не зависящие от нагрузки двигателя, – потери в стали магнитопровода, механические потери от трения в подшипниках и вентиляционные потери. Для ДПТНВ и СД к постоянным потерям обычно относят и потери в обмотках возбуждения.

К переменным относят потери, которые выделяются в обмотках двигателей при протекании по ним токов и зависят тем самым от механической нагрузки ЭП. Переменные потери мощности в двигателе могут быть определены через электрические или механические данные.

Для двигателя постоянного тока переменные потери мощности V определяются по одной из формул:

$$V = I^2 R = M\omega_0 s,$$

где I , R – соответственно ток и сопротивление цепи двигателя, по которым протекает этот ток; M , ω_0 – соответственно момент и скорость идеального холостого хода; $s = (\omega_0 - \omega)/\omega_0$ – относительная скорость двигателя постоянного тока и скольжение АД.

Для трехфазных АД

$$V = V_1 + V_2 = 3I_1^2 R_1 + 3I_2^2 R'_2 = 3I_1^2 R_1 + M\omega_0 s,$$

где V_1 , V_2 – потери мощности соответственно в цепях обмоток статора и ротора. При использовании упрощенной П-образной схемы замещения потери в статоре составляют

$$V_1 = 3I_1^2 R_1 = 3I_1^2 R_1 R'_2 / R'_2 = V_2 R_1 / R'_2,$$

а полные переменные потери

$$V = 3I_1^2 (R_1 + R'_2) = M\omega_0 s (1 + R_1 / R'_2).$$

Для синхронных двигателей

$$V_1 = 3I_1^2 R_1.$$

Постоянные потери мощности находятся по формуле

$$K = \Delta P_{\text{ном}} - V_{\text{ном}}.$$

Полные потери мощности вnomинальном режиме $\Delta P_{\text{ном}}$, входящие в эту формулу, определяются по номинальным КПД $\eta_{\text{ном}}$ и мощности двигателя $P_{\text{ном}}$:

$$\Delta P_{\text{ном}} = P_{\text{ном}} (1 - \eta_{\text{ном}}) / \eta_{\text{ном}}.$$

Эти же потери могут быть найдены для АД и СД из соотношения

$$\Delta P_{\text{ном}} = P_{1\text{ном}} - P_{\text{ном}} = 3U_{\Phi}I_{1\text{ном}}\cos\phi_{\text{ном}} - P_{\text{ном}},$$

где $P_{1\text{ном}}$ – потребляемая из сети активная мощность.

За время работы t_p двигателя с постоянной нагрузкой полные потери энергии, обусловленные K и V , составят

$$\Delta A = \Delta P t_p.$$

При работе двигателя с циклически изменяющейся нагрузкой полные потери энергии за весь цикл составят

$$\Delta A = \int_0^{t_u} \Delta P(t)dt \approx \sum_{i=1}^m \Delta P_i t_i,$$

где ΔP_i , t_i – потери мощности и время работы на i -м участке цикла; m – число отдельных участков цикла; $\sum_{i=1}^m t_i = t_u$ – время цикла.

Потери мощности и энергии в преобразователе. При использовании для управления двигателями полупроводниковых преобразователей эти потери складываются из потерь в вентилях, трансформаторах, сглаживающих и уравнительных реакторах, фильтрах и элементах устройств искусственной коммутации. Потери в полупроводниковых элементах преобразователей обычно относительно малы (несколько процентов от номинальной мощности).

При расчете потерь в трансформаторах и реакторах берется сопротивление их обмоток или используется эквивалентное сопротивление преобразователя. При использовании электромашинных преобразователей потери в них определяются рассмотренными в этом разделе способами.

Потери мощности в системе управления. Эти потери обычно не превышают нескольких десятков ватт и принимаются во внимание только при выполнении точных энергетических расчетов.

Потери мощности в механической передаче. Эти потери определяются главным образом трением в ее движущихся частях и зависят от передаваемого момента. Потери в механической передаче обычно оцениваются с помощью КПД, значения которого для разных ее видов и нагрузок приводятся в [37].

Потери энергии в переходных режимах. Потери энергии ΔA_K , определяемые постоянными потерями мощности K и временем переходного процесса $t_{\text{п.п.}}$, находятся как

$$\Delta A_K = K t_{\text{п.п.}}$$

Потери энергии ΔA_V , обусловленные переменными потерями мощности, могут быть найдены с использованием графика тока в переходном процессе $i^2(t)$ и величины сопротивления цепи R :

$$\Delta A_V = \int_0^{t_u} i^2(t)Rdt.$$

Более удобным является определение потерь ΔA_V через механические переменные и параметры. В этом случае при работе ЭП без нагрузки ($M_c = 0$) потери энергии в якоре двигателя постоянного тока и роторе АД определяются по формуле

$$\Delta A_{20} = J\omega_0^2(s_{\text{нач}}^2 - s_{\text{кон}}^2)/2,$$

где J – момент инерции ЭП; $s_{\text{нач}}$ и $s_{\text{кон}}$ – соответственно начальное и конечное значения скольжения двигателя.

Потери энергии при работе ЭП с нагрузкой ($M_c \neq 0$) могут быть рассчитаны по следующей приближенной формуле

$$\Delta A_n = \Delta A_0 M_{\text{ср}} / (M_{\text{ср}} \pm M_c),$$

где ΔA_n , ΔA_0 – соответственно потери энергии под нагрузкой и вхолостую; знак «–» соответствует пуску, а знак «+» – торможению двигателя; $M_{\text{ср}}$ – средний за время переходного процесса момент двигателя.

Более точные методы расчета потерь энергии при работе ЭП под нагрузкой рассмотрены в [12].

Коэффициент полезного действия ЭП. КПД ЭП как электромеханической системы определяется произведением КПД силового преобразователя $\eta_{\text{п.у.}}$, управляющего устройства $\eta_{\text{у.у.}}$, электродвигателя η и механической передачи $\eta_{\text{м.п.}}$:

$$\eta_{\text{э.п.}} = \eta_{\text{п.у.}} \eta_{\text{у.у.}} \eta \eta_{\text{м.п.}}$$

Наиболее значимым в этом выражении является КПД двигателя. При работе ЭП в некотором цикле с различными скоростями или нагрузками на валу как в установившемся, так и в переходном режимах КПД двигателя определяется выражением

$$\eta_u = A_{\text{пол}}/A_{\text{потр}} = A_{\text{пол}}/(A_{\text{пол}} + \Delta A) = \sum_{i=1}^n P_{\text{пол}i} t_i / \left(\left(\sum_{i=1}^n P_{\text{пол}i} t_i + \sum_{i=1}^n \Delta P_i t_i \right) \right),$$

где $A_{\text{пол}}$, $A_{\text{потр}}$ – полезная механическая и потребленная электрическая энергии; ΔA – потери энергии; $P_{\text{пол}i}$ – полезная (механическая) мощность на i -м участке цикла; ΔP_i – потери мощности на i -м участке цикла; n – число участков работы ЭП. Рассчитанный по этому выражению КПД называют *цикловым* или *средневзвешенным*.

Если ЭП работает в установившемся режиме, то эта формула упрощается и принимает вид

$$\eta = P_{\text{пол}} / (P_{\text{пол}} + \Delta P).$$

Коэффициент мощности ЭП, подключаемые к сети переменного тока, потребляют из нее активную P и реактивную Q мощности. Если ЭП работает в цикле при различных нагрузках или скоростях в установившемся и переходном режимах, то он как потребитель реактивной энергии характеризуется *средне-взвешенным или цикловым коэффициентом мощности*, который определяется отношением потребленной активной энергии за цикл A_a к полной или кажущейся энергии A_n в соответствии с формулой

$$\cos \varphi_{\text{н}} = A_a / A_n = \sum_{i=1}^n P_i t_i / \sum_{i=1}^n S_i t_i,$$

где $S_i = \sqrt{P_i^2 + Q_i^2}$ – полная (кажущаяся) мощность.

При работе ЭП в установившемся режиме эта формула упрощается и принимает вид

$$\cos \varphi = P/S = P/\sqrt{P^2 + Q^2}.$$

Коэффициент мощности АД рассчитывается для установившегося режима его работы с помощью следующих формул:

$$\begin{aligned} P_1 &= P_{\text{мех}} + \Delta P = M\omega + K + V_1 + V_2; \\ Q &= 3I_{\mu}^2 x_{\mu} + 3I_1^2 x_1 + 3I_1'{}^2 x_2'. \end{aligned}$$

Для системы ЭП «управляемый выпрямитель – двигатель постоянного тока» коэффициент мощности может быть оценен с помощью следующего приближенного выражения

$$\cos \varphi_p \approx \cos \alpha = E_d/E_{d\max} = \omega_0/\omega_{0e},$$

где E_d – ЭДС преобразователя; ω_0 – скорость идеального холостого хода, соответствующая E_d ; α – угол регулирования (управления) вентилем преобразователя; ω_{0e} – скорость идеального холостого хода на естественной характеристике.

13.7. Проверка двигателей по нагреву

Проверка двигателя по нагреву состоит в сопоставлении допустимой для него температуры с той, которую он имеет при работе. В двигателях применяются несколько классов изоляции, допустимая (нормативная) температура нагрева которой составляет: для класса А – 105 °C, Е – до 120 °C, В – до 130 °C, F – до 155 °C, Н – до 180 °C, С – выше 180 °C. Основными применяемыми в настоящее время классами изоляции являются В, F и Н.

При проверке двигателя по нагреву обычно оценивается не абсолютная его температура, а так называемый перегрев τ , который представляет собой разность температур двигателя t и окружающей среды $t_{\text{o.c.}} = 40$ °C:

$$\tau = t - t_{\text{o.c.}}$$

Двигатель будет работать в допустимом тепловом режиме при выполнении условия

$$\tau_{\text{раб}} < \tau_{\text{доп}},$$

где $\tau_{\text{доп}}$ – допустимый (нормативный) перегрев двигателя, определяемый классом его изоляции; $\tau_{\text{раб}}$ – перегрев при работе двигателя, в качестве которого при проверке выбирается средний или максимальный за время (цикл) работы двигателя его перегрев.

Проверка этого условия может быть выполнена прямым или косвенными методами.

Прямой метод. Использование прямого метода предусматривает получение зависимости изменения перегрева двигателя во времени при его работе. При использовании так называемой *одноступенчатой теории (модели) нагрева* двигатель рассматривается как однородное тело, имеющее бесконечно большую теплопроводность и одинаковую температуру во всех своих точках; теплоотдача во внешнюю среду принимается пропорциональной первой степени разности температур двигателя и окружающей среды; окружающая среда обладает бесконечно большой теплоемкостью, а теплоемкость двигателя и его теплоотдача не зависят от температуры. При этих условиях изменение перегрева двигателя происходит по экспоненциальному закону в соответствии с выражением

$$\tau = (\tau_{\text{нач}} - \tau_{\text{уст}}) e^{-t/T_r} + \tau_{\text{уст}},$$

где $\tau_{\text{уст}} = \Delta P/A$ – установившееся превышение температуры двигателя, °C; ΔP – потери мощности в двигателе, Вт; A – теплоотдача двигателя, Дж/(с · °C); C – теплоемкость двигателя, Дж/°C; $T_r = C/A$ – тепловая постоянная времени нагрева или охлаждения двигателя, с; $\tau_{\text{нач}}$ – начальный перегрев двигателя, °C.

Обычно тепловая постоянная времени двигателей лежит в пределах от нескольких минут до нескольких часов. Прямой метод применяется редко из-за отсутствия в справочниках тепловых параметров двигателя.

Косвенные методы проверки двигателей по нагреву не требуют построения графика $\tau(t)$ и предусматривают оценку теплового режима двигателя по косвенным показателям – средним потерям или эквивалентным величинам.

Сущность метода средних потерь заключается в определении средних потерь мощности $\Delta P_{\text{ср}}$ за цикл работы двигателя и сопоставлении их с номинальными потерями мощности $\Delta P_{\text{ном}}$. При выполнении условия

$$\Delta P_{\text{ср}} \leq \Delta P_{\text{ном}}$$

средний перегрев двигателя не превысит допустимый. Средние потери мощности определяются по формуле

$$\Delta P_{\text{ср}} = \frac{1}{t_{\text{ц}}} \sum_{i=1}^n \Delta P_i t_i,$$

где ΔP_i – потери мощности двигателя на i -м участке рабочего цикла; t_i – длительность i -го участка рабочего цикла; $t_{\text{ц}}$ – время цикла; n – количество участков в цикле.

Методы эквивалентных величин – тока, момента и мощности – основываются на методе средних потерь.

Проверка двигателя по нагреву методом эквивалентного тока производится по формуле

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (I_i^2 t_i)} / t_{\text{ц}} = I_{\text{экв}} \leq I_{\text{ном}},$$

где I_i – ток на i -м участке рабочего цикла.

Проверка двигателей по нагреву методами эквивалентных момента и мощности производится соответственно по выражениям:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (M_i^2 t_i)} / t_{\text{ц}} = M_{\text{экв}} \leq M_{\text{ном}};$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (P_i^2 t_i)} / t_{\text{ц}} = M_{\text{экв}} \omega_{\text{ном}} = P_{\text{экв}} \leq P_{\text{ном}},$$

где M_i , P_i – соответственно момент и мощность двигателя на i -м участке рабочего цикла.

Особенности проверки двигателей по нагреву для различных режимов его работы рассмотрены в [12].

13.8. Комплектные и интегрированные электроприводы

Комплектные электроприводы. Комплектный электропривод (КЭП) представляет собой регулируемый электропривод (ЭП), в поставляемый заказчику комплект которого входят согласованные по своим характеристикам и параметрам все функциональные элементы (см. рис. 13.1). Широкий выпуск КЭП определяется более низкой трудоемкостью при его разработке и изготовлении, сокращением времени на электромонтажные и пусконаладочные работы, удобством в эксплуатации.

КЭП постоянного тока. Комплектные электроприводы серии КТЭУ выпускаются в однодвигательном и многодвигательном вариантах реверсивного и нереверсивного исполнения как с динамическим торможением, так и без него.

КТЭУ мощностью до 2000 кВт обеспечивают регулирование скорости, положения, ЭДС, мощности и натяжения, а КТЭУ мощностью до 12 000 кВт – только регулирование скорости и мощности.

Комплектные электроприводы серий ЭКТ и КТЭ мощностью соответственно до 2000 и 1000 кВт имеют примерно те же функциональные возможности, что и КЭП серии КТЭУ, и могут применяться в различных ЭП, в частности металлургического производства, требующих регулирования скорости, положения и натяжения.

Большая группа КЭП мощностью в несколько единиц и десятков киловатт разработана и применяется для привода механизмов станков, роботов, манипуляторов и других рабочих машин и механизмов. К их числу относятся КЭП серии ЭТУ3601, ЭТЗ-1, ЭТЗ-2, ЭТ6, ЭТРП-1, ЭТРП-2, ЭПУ1, ЭПУ2, ПРП, ЭШИР-1. В этих КЭП применяются высокомоментные двигатели типов ПБСТ, ПГТ, 2П, ПБВ, ДК1, обеспечивающие высокие динамические показатели работы привода. Эти двигатели имеют встроенные тахогенераторы, с помощью которых реализуется обратная связь по скорости. В состав этих КЭП, кроме двигателя с тахогенератором, входят силовой преобразователь, устройство управления, автоматический выключатель, трансформатор питания, сглаживающий реактор, аппараты защиты и сигнализации. Некоторые из этих КЭП (ЭТУ3601, ЭТЗ) имеют блоки связи с системами ЧПУ станков.

Большинство указанных КЭП имеют силовые тиристорные преобразователи, построенные по однофазным или трехфазным, мостовым и нулевым, нереверсивным и реверсивным схемам. В КЭП типов ПРП и ЭШИР-1 используется транзисторный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией напряжения (ШИМ).

Схемы управления большинства станочных КЭП построены по принципам подчиненного регулирования координат с П- и ПИ-регуляторами тока и скорости, что обеспечивает большие диапазоны регулирования скорости, лежащие в пределах одной тысячи и более. В КЭП для главных движений станка (ЭТЗ, ЭТРП, ЭПУ1) предусматривается управление током возбуждения двигателя с помощью тиристорных преобразователей (возбудителей), чем достигается увеличение диапазона регулирования скорости.

КЭП переменного тока обычно строятся по структурам «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» или вентильного двигателя.

КЭП типа ЭТС1 включает в свой состав двухфазный СД типа 4СФ2П с возбуждением от постоянных магнитов, питаемый от тиристорного ПЧ с непосредственной связью. В состав КЭП входят также автоматический выключатель и токоограничивающие реакторы или силовой трансформатор. Для обеспечения регулирования координат ЭП используется комплексный датчик типа ПДФ-9, содержащий бесконтактный тахогенератор постоянного тока и фотоп脉сные датчики положения ротора и угла поворота ротора. Номинальные моменты ЭП составляют от 47 до 170 Н·м, диапазон регулирования скорости – до 10 000.

КЭП транзисторный асинхронный типа ЭТА выпускается на напряжение питающей сети 380 В частотой 50 и 60 Гц и номинальные токи нагрузки 6, 15, 30 и 50 А. Он обеспечивает диапазон регулирования скорости в разомкнутой системе от 1 до 10 и в замкнутой системе от 1 до 100, а также плавный разгон, торможение и реверс АД и их дистанционное управление.

КЭП типа ЭКТ и ЭКТ2 выпускаются на мощности от 16,5 до 263,5 кВт и включают в себя трехфазный АД с короткозамкнутым ротором, питаемый от ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока. Система управления КЭП построена по принципу подчиненного регулирования координат и обеспечивает регулирование частоты в пределах 5 ... 80 Гц при номинальной частоте 50 Гц и 15 ... 240 Гц при номинальной частоте 240 Гц. КЭП этой серии типа ЭКТР и ЭКТ2Р обеспечивают рекуперацию энергии в сеть.

КЭП типа «Размер 2М» предназначен для ЭП станков с ЧПУ.

Интегрированный ЭП. В последние годы для привода некоторых станков и механизмов стали разрабатываться и применяться ЭП с объединением в одну конструкцию двигателя, механической передачи, датчиков координат, а в некоторых случаях – и силового преобразователя. Такой электромеханический модуль, называемый иногда мехатронным, позволяет получать более высокие технико-экономические показатели работы ЭП и технологического оборудования.

Примером интегрированного ЭП служат следующие механизмы: электрический однооборотный типа МЭО и электрический прямоходовой типа МЭП. В состав механизмов входят электродвигатель типа ДСОР, ДСТР, 2ДСТР или АИР, бесконтактный реверсивный пускатель типа ПБР, датчики тока и положения вала механизма, блок концевых выключателей.

Контрольные вопросы

1. Что называется электрическим приводом?
2. Какие компоненты входят в состав электропривода? Назовите примеры их реализации.
3. По каким признакам классифицируются электроприводы?
4. Как выглядит уравнение движения электропривода?
5. Для чего требуется регулировать переменные электроприводы?
6. Как выглядит схема включения ДПТНВ?
7. Какими способами можно получать регулировочные характеристики ДПТНВ?
8. Какими способами можно интенсивно затормозить ДПТНВ?
9. Какие особенности имеет пуск ДПТНВ?
10. Как выглядят схемы включения двигателей постоянного тока с последовательным и смешанным возбуждением?
11. Как выглядит схема включения АД?
12. Что такое скольжение АД?
13. Какими способами можно ограничивать пусковой ток АД?
14. Какими способами можно быстро затормозить АД?
15. Какие существуют способы для регулирования скорости АД?
16. Как выглядят схема включения и рабочая характеристика СД?
17. Какие показатели электропривода относятся к энергетическим и как они рассчитываются?
18. Какими методами можно проверить двигатели по нагреву?
19. Что такое комплектный и интегрированный электроприводы?

Глава 14

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

14.1. Осветительные приборы

Лампы накаливания. Принцип действия ламп накаливания основывается на свечении обтекаемой электрическим током спирали, помещенной в стеклянную колбу с инертным газом. Лампы накаливания общего назначения Б, БК, Г, НВ, местного освещения МО и с отражающим слоем ЗШ, ЗС, ЗК выпускаются на напряжения от нескольких единиц до сотен вольт, мощности до киловатта и имеют срок службы от 1000 до 2500 часов. КПД ламп накаливания составляет примерно 6 %, а их удельная светоотдача лежит в пределах 10 ... 20 лм/Вт. В табл. 14.1 приведены параметры некоторых типов ламп накаливания.

Газоразрядные лампы. Принцип действия газоразрядных ламп основывается на свечении электрического разряда в среде инерт-

Таблица 14.1
Технические характеристики ламп накаливания

| Тип | Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | Тип | Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм |
|---------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| В | 15 | 105 | Г | 150 | 2000 |
| | 25 | 220 | | | |
| Б, | 40 | 415 | Г | 200 | 2920 |
| | | 460 | | | |
| Б, | 60 | 715 | Г | 300 | 4610 |
| | | 790 | | | |
| Б, | 75 | 950 | Г | 500 | 8300 |
| | | 1020 | | | |
| Б, | 100 | 1350 | Г | 750 | 13 100 |
| | | 1450 | | | |
| МО12-15 | 15 | 200 | МО24-100 | 100 | 1740 |
| МО12-60 | 60 | 1000 | МО36-60 | 60 | 760 |
| МО24-60 | 60 | 950 | МО36-100 | 100 | 1590 |

Примечание. Напряжение ламп, кроме ламп типа МО, 220 В. Напряжение ламп типа МО обозначено первыми двумя цифрами после букв и составляет 12 ... 36 В.

ных газов, паров металлов или их смесей. На практике нашли применение следующие типы газоразрядных ламп:

ЛД – люминесцентная лампа дневного света;

ЛДЦ – люминесцентная лампа дневного света улучшенной цветопередачи;

ЛБ – люминесцентная лампа белого света;

ЛХБ – люминесцентная лампа холодного белого света;

ЛТБ – люминесцентная лампа теплого белого света;

ДРЛ – дуговая ртутная лампа высокого давления;

ДРИ – дуговая ртутная лампа высокого давления с иодинами;

ДНаТ – дуговая натриевая лампа высокого давления.

Люминесцентные лампы имеют по сравнению с лампами накаливания более высокие КПД – до 17 % и удельную светоотдачу 40 ... 60 лм/Вт и более. Натриевые лампы по сравнению с ртутными характеризуются пониженным расходом электроэнергии и улучшенной цветопередачей. К новым типам ламп относятся маломощные галогенные лампы и компактные люминесцентные лампы с бесконтактными пускорегулирующими аппаратами и стандартным цоколем.

В табл. 14.2 приведены параметры люминесцентных ламп, а в табл. 14.3 – дуговых ламп высокого давления.

Таблица 14.2
Технические характеристики люминесцентных ламп

| Тип | Мощность, Вт | Ток лампы, А | Световой поток, лм |
|-----|--------------|---------------|--------------------|
| ЛДЦ | | | 2100 ... 3610 |
| ЛД | | | 2340 ... 4070 |
| ЛХБ | 40 ... 80 | 0,43 ... 0,86 | 2780 ... 4600 |
| ЛТБ | | | 2780 ... 4720 |
| ЛБ | | | 3000 ... 5220 |

Таблица 14.3
Технические характеристики дуговых ламп высокого давления

| Тип | Номинальная мощность, Вт | Ток лампы, А | Световой поток, клм | Срок службы, тыс. ч |
|---------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| ДРЛ80 | 80 | – | 2,3 | 6 |
| ДРЛ125 | 125 | – | 3,7 | 6 |
| ДРЛ250 | 250 | – | 8,2 | 8 |
| ДРЛ400 | 400 | – | 14,4 | 10 |
| ДРЛ700 | 700 | – | 25,9 | 10 |
| ДРЛ1000 | 1000 | – | 37,4 | 10 |
| ДРИ250 | 250 | 2,5 | 18,7 | 4,5 |
| ДРИ400 | 400 | 3,5 | 32 | 4,5 |

Окончание табл. 14.3

| Тип | Номинальная мощность, Вт | Ток лампы, А | Световой поток, кЛм | Срок службы, тыс. ч |
|---------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| ДРИ700 | 700 | 5,6 | 59,5 | 3 |
| ДРИ1000 | 1000 | 9,5 | 90 | 1 |
| ДРИ1000 | 1000 | 9,5 | 80 | 1 |
| ДРИ2000 | 2000 | 10,8 | 190 | 1 |
| ДРИ3500 | 3500 | 18,8 | 300 | 1 |
| ДНаТ250 | 250 | 2,5 | 25 | 10 |
| ДНаТ400 | 400 | 3,5 | 40 | 10 |

Примечание. Лампы ДРИ2000 и ДРИ3500 выпускаются на напряжение 380 В, остальные на 220 В.

К новым типам осветительных приборов относятся спиральные компактные люминесцентные лампы с цоколем Е27, которые могут быть использованы для замены ламп накаливания. В табл. 14.4 приведены технические данные ламп типа СКЛ производства АО «Московский электроламповый завод», выпускаемые на напряжения постоянного тока 12 В и переменного тока 127 и 220 В.

Таблица 14.4

Технические характеристики ламп СКЛ ЭН

| Тип | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Срок службы, ч | Габариты, мм | Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт |
|-----------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--|
| СКЛ ЭН7А | 7 | 400 | 8000 | 125 × 60 | 40 |
| СКЛ ЭН11А | 11 | 600 | 8000 | 140 × 60 | 60 |
| СКЛ ЭН15А | 15 | 900 | 8000 | 150 × 60 | 75 |
| СКЛ ЭН20А | 20 | 1200 | 8000 | 155 × 60 | 100 |

Готовятся к выпуску лампы с цоколем Е14 (миньон) и СКЛ мощностью 23 и 26 В.

Особенностью газоразрядных ламп является необходимость использования для их включения специальных устройств, называемых стартерными пускорегулирующими аппаратами (ПРА) или просто стартерами. Стартеры обеспечивают быстрый разогрев электродов лампы до температуры термоэлектронной эмиссии и последующий переход на основную схему питания лампы. Применяются ПРА различного типа. Расшифровка обозначений стартерных ПРА следующая: 1-я цифра — число ламп, включаемых через аппарат; УБ — стартерное зажигание; АБ — бесстартерное зажигание; И, Е, К — соответственно индуктивный, емкостный и компенсированный по коэффициенту мощности ПРА; числа, записанные

в виде дроби, — мощность ламп/напряжение сети; А — антистробоскопический; В — встроенный в светильник; Н — независимой установки; П — с пониженным уровнем шума и радиопомех. Параметры ПРА для газоразрядных ламп приведены в табл. 14.5.

Таблица 14.5

Технические характеристики пускорегулирующих аппаратов

| Тип | Мощность лампы, Вт | Пусковой ток, А | Рабочий ток, А |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <i>Стартерные ПРА</i> | | | |
| 1УБИ-20К/220-ВП-09 | 20 | 0,6 | 0,35 |
| 1УБИ-20К/220-ВП-20 | 20 | 0,6 | 0,35 |
| 1УБИ-40К/220-ВП-05 | 40 | 0,75 | 0,43 |
| 1УБИ-20К/220-ВП-20 | 40 | 0,75 | 0,43 |
| 1УБИ-80К/220-ВП-06 | 80 | 1,7 | 0,86 |
| <i>ПРА для ламп ДРЛ</i> | | | |
| ДБИ-125ДРЛ/220-В | 125 | 2,7 | 1,15 |
| ДБИ-250ДРЛ/220-В | 250 | 2,5 | 2,15 |
| ДБИ-400ДРЛ/220-В | 400 | 7,15 | 3,25 |
| ДБИ-125ДРЛ/220-Н | 125 | 2,4 | 1,15 |
| ДБИ-400ДРЛ/220-Н | 400 | 7,25 | 3,25 |
| ДБИ-700ДРЛ/220-Н | 7000 | 12 | 5,45 |

14.2. Осветительные системы

Наилучшие условия освещения создаются при использовании осветительных систем. До недавнего времени в промышленности создавались и использовались в основном световые системы общего равномерного или комбинированного освещения с применением местного освещения в дополнение к общему. Степень освещенности при этом устанавливается единой для всего помещения, в том числе и для вспомогательных площадей, в соответствии с разрядами зрительных работ.

Более эффективными при несимметричном расположении технологического оборудования являются локальные системы общего освещения, в которых приборы освещения располагаются в соответствии с местами расположения технологического оборудования. При необходимости получения на рабочих местах высоких (50 ... 4000 лк) уровней освещенности с ними сочетается индивидуальное освещение. Экономия электроэнергии при таком комбинированном освещении может достигать 40 %.

Ряд производственных помещений не имеют естественного освещения или оно недостаточно по своему уровню. В этих случаях

важной задачей является введение и распределение в таких помещениях солнечного излучения. Один из вариантов ее решения — использование световодов, в которые свет вводится от специальных концентраторов солнечной энергии — гелиостатов, расположенных вне зданий.

Улучшение условий освещенности объектов с одновременной экономией энергии дает применение средств автоматики, регулирующих степень искусственного освещения в зависимости от уровня естественного освещения.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается принцип действия ламп накаливания?
2. В чем заключается принцип действия газоразрядных ламп?
3. Для чего применяются пусковые устройства газоразрядных ламп?
4. Какие новые типы осветительных приборов появились в последнее время?
5. Что позволяет получить возможные системы освещения помещений?

Глава 15

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

15.1. Назначение и классификация электротехнологических установок

Электротехнологией называется совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых с использованием электрической энергии. Электротехнология реализуется с помощью электротехнологических установок (ЭТУ). По своему назначению и принципу действия ЭТУ делятся на следующие виды.

1. Электротермические установки, предназначенные для тепловой обработки и изготовления материалов и изделий. Они делятся на печи сопротивления, дуговые и индукционные; установки диэлектрического, электронно-лучевого, плазменного нагрева и др.
2. Электросварочные установки, для сваривания металлических изделий с помощью электрического тока.
3. Электролизные установки, используемые для получения веществ, нанесения металлических покрытий (гальваностегия), воспроизведения формы предметов (гальванопластика) за счет процессов электрохимического окисления-восстановления, происходящих на погруженных в электролит электродах при прохождении электрического тока.
4. Электрофизические установки, предназначенные для обработки поверхностей материалов и изделий шлифованием, полированием и упрочнением за счет локализованного нагрева с помощью искры, дугового разряда, электронного луча или контактного сопротивления.
5. Электрохимические установки, предназначенные для размерной обработки и отделки поверхностей за счет окисления материала анода.
6. Установки аэрозольной технологии, для обработки материалов и изделий на основе взаимодействия электрического поля и электрически заряженных диспергированных веществ в электрическом поле.

15.2. Электротермические установки

В электрических печах сопротивления (ЭПС) технологический процесс осуществляется за счет тепла, выделяемого в специальных нагревателях (ЭПС косвенного нагрева) или в самом обрабатываемом веществе, материале или изделии (ЭПС прямого действия) при протекании электрического тока.

ЭПС косвенного действия бывают низкотемпературными (температура до 700 °C), среднетемпературными (до 1250 °C) и высокотемпературными (свыше 1250 °C). ЭПС косвенного нагрева питаются от одно- или трехфазных сетей переменного тока напряжением 220 и 380 В и имеют мощность от 50 до 10 000 кВт и коэффициент мощности 0,75 ... 0,95.

ЭПС прямого действия имеют мощность до 15 000 кВт, питаются от сетей с напряжением 0,38; 6 и 10 кВ и имеют коэффициент мощности 0,8 ... 0,9.

По способу загрузки и характеру работы во времени ЭПС делятся на печи периодического действия (садочные печи) и печи непрерывного действия (методические печи). Обозначение типовых печей сопротивления: первая буква (С) обозначает метод нагрева сопротивлением; вторая буква определяет конструкцию электропечи: Н – камерная, Ш – шахтная, К – конвейерная, Б – барабанная, Т – толкательная, Р – рольганговая, В – ванна, П – протяжная, Э – элеваторная и т. д.; третья буква обозначает характер среды: О – окислительная (обычная атмосфера), З – защитная, Ц – цементационный газ, С – соль и щелочь, Р – агрессивная среда, К – компрессия (повышенное давление в печи). Цифры в числителе после буквенного обозначения дают размеры рабочего пространства печи в дециметрах, а в знаменателе – максимальную температуру печи.

В табл. 15.1 приведены параметры некоторых печей сопротивления периодического действия.

Таблица 15.1

Технические характеристики печей сопротивления периодического действия

| Тип | Мощность печи, кВт | Напряжение на нагревательях, В | Число фаз | Максимальная рабочая температура, °C | Число тепловых зон | Масса, т |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| CHO-3.6.2/10-И2 | 14,6 | 72 | 1 | 1000 | 1 | 1,1 |
| CHO-6.12.4/10-И2 | 71 | 103 | 3 | 1000 | 1 | 4,1 |
| CHO-3.6.2/15-М1 | 23,5 | 20 ... 26 | 1 | 1500 | 1 | 4,3 |
| CH3/CHO-3.6.2/10-М1 | 14 | 72 | 1 | 1000 | 1 | 1/0,9 |
| CH3/CHO-6.12.4/10-М1 | 58 | 103 | 3 | 1000 | 1 | 3,75/3,7 |

Окончание табл. 15.1

| Тип | Мощность печи, кВт | Напряжение на нагревательях, В | Число фаз | Максимальная рабочая температура, °C | Число тепловых зон | Масса, т |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| СШО-6.20/10-М1 | 100 | 55 ... 65 | 3 | 1000 | 3 | 4,4 |
| СШО-10.10/10-М1 | 111 | 47 ... 56 | 3 | 1000 | 2 | 4,67 |
| СШЗ-10.20/12, СШЗ-15.30/10 | 211 | 130 | 3 | 1200 | 3 | 9,83 |
| СШЗ-6.6/7-М1 | 37,2 | 220 | 3 | 700 | 1 | 2,3 |
| СШЗ-6.30/7-М1 | 107,2 | 220 | 3 | 700 | 3 | 5,7 |
| СШЦМ-6.6/9-М1 | 73,2 | 55 ... 65 | 3 | 900 | 2 | 3,4 |
| СШЦМ-6.20/9-И3 | 108,2 | 37 ... 65 | 3 | 900 | 3 | 5,8 |
| СДО-10.20.80/8 | 300 | 380 | 3 | 800 | 3 | 27 |
| СДО-28.56.20/12 | 1100 | 500 | 3 | 1200 | 3 | 150 |
| СГО-40.50.25/7 | 570 | 380 | 3 | 750 | — | 88,5 |
| СГЗ-10.56.10/10 | 436 | 380 | 3 | 950 | 3 | 87 |
| СГЗ-18.38.19/8,5 | 600 | 380 | 3 | 850 | 3 | 94 |

Электрические печи сопротивления питаются от специальных понизительных трансформаторов однофазных типа ТПО и ТПОУ или трехфазных типа ТПТ, или непосредственно от электросетей напряжением 380 и 220 В. Для их управления используются щиты управления типов ИР, ИЗР и ИЗРП, включающие автоматический выключатель, контактор, устройства теплового контроля, управления и сигнализации.

Дуговые печи (ДП) предназначены главным образом для плавки различных металлов за счет тепловой энергии, выделяемой при горении одной или нескольких дуг внутри печи. В ДП прямого действия дуга горит между электродами и металлом, в ДП косвенного действия – между электродами. Наибольшее распространение получили сталеплавильные ДП (ДСП), руднотермические ДП и вакуумные ДП для плавки тугоплавких металлов. Мощности ДП лежат в пределах 630 ... 50 000 кВт, напряжение питающих сетей 6, 10 и 35 кВ. К ДП относятся и установки электрошлакового переплава, позволяющие получать высококачественный металл с заданным химическим составом и улучшенной структурой.

В табл. 15.2 приведены основные параметры наиболее распространенных ДСП.

Каждая ДСП имеет специальную подстанцию, на которой устанавливаются электропечной трансформатор, высоковольтный выключатель, разъединитель и аппаратура управления, защиты и контроля.

Таблица 15.2

Технические характеристики сталеплавильных печей

| Тип | Емкость, т | Мощность, МВ·А | Пределы вторичного напряжения, В | Максимальный вторичный ток, кА | Масса, т |
|------------|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| ДСП-0,5ИЗ | 0,5 | 0,63 | 216 ... 106 | 1,68 | 5 |
| ДСП-1,5ИЗ | 1,5 | 1,25 | 225 ... 110 | 3,2 | 21 |
| ДСП-3ИЗ | 3 | 2 | 243 ... 124 | 4,8 | 23 |
| ДСП-6Н1 | 6 | 4 | 281 ... 130 | 10 | 50 |
| ДСП-6Н2 | 6 | 4 | 281 ... 130 | 10 | 50 |
| ДСП-12Н2 | 12 | 8 | 380 ... 120 | 14,6 | 90 |
| ДСП-25Н2 | 25 | 12,5 | 390 ... 130 | 22,2 | 168 |
| ДСП-50Н2 | 50 | 20 | 420 ... 150 | 33 | 276 |
| ДСП-100М1 | 100 | 32 | 478 ... 161 | 46,5 | 450 |
| ДСП-100Н3А | 100 | 50 | 574 ... 287 | 63,5 | 460 |
| ДСП-100И6 | 100 | 80 | 761 ... 259 | 66 | 520 |
| ДСП-200М1 | 200 | 60 | 695 ... 193 | 50 | 1200 |

В индукционных печах (ИП) нагрев или закалка токопроводящих веществ или изделий осуществляется за счет возбуждения в них электрических токов в результате воздействия переменного электромагнитного поля. Частота этого поля может быть низкой (50 Гц), средней (до 10 кГц) и высокой (свыше 10 кГц).

В канальных ИП нагрев металла осуществляется в каналах футеровки, представляющих, по существу, вторичную обмотку трансформатора. Мощность канальных ИП может составлять 18 ... 4000 кВт, напряжение питающих сетей 0,38; 6 и 10 кВ. В промышленности используются печи для плавки меди и ее сплавов типа ИЛК и ИЛКМ емкостью от 1 до 25 т, алюминия и его сплавов типа ИАК емкостью от 0,4 до 60 т, цинка типа ИЦК емкостью 25, 40 и 60 т и для плавки, выдержки и перегрева чугуна типа ИЧК, ИЧКМ и ИЧКР емкостью от 6 до 60 т.

В тигельных ИП нагрев металла (обычно стали) осуществляется в тигле, вмонтированном в индуктор. Индуктор питается током промышленной или повышенной частоты величиной 500 ... 10 000 Гц. Мощность таких печей составляет от 170 до 18 000 кВт, напряжение питания – 0,38; 6 и 10 кВ. В промышленности используются тигельные печи серий ИСТ, ИАТ, ИЧТ, ИЛТ открытого исполнения и серии ИСВ – вакуумные для плавки особо чистых или токсичных металлов.

Нагревательные ИП используются для закалки изделий или для их нагрева перед осуществлением горячей деформации –

ковки, штамповки или гибки. Мощности нагревательных ИП доходят до 32 000 кВт, напряжение питания составляет 0,38; 6 и 10 кВ, а коэффициент мощности лежит в пределах 0,6 ... 0,8. В промышленности используются индукционные установки сквозного нагрева непрерывного действия серии ИНМ промышленной частоты мощностью от 500 до 5000 кВт, серии КИН повышенной частоты 1000 и 2400 Гц мощностью 250, 500 и 750 кВт и универсальные закалочные установки типа ИЗ1 и ИЗ2 мощностью от 30 до 200 кВт с рабочими частотами 2400 и 8000 Гц.

Источниками тока повышенной частоты являются машинные генераторы и статические полупроводниковые преобразователи частоты. В табл. 15.3 приведены параметры преобразователей частоты серии ТПЧ, предназначенных для питания напряжением средней и повышенной частоты установок индукционного нагрева и плавки металлов. Преобразователи частоты питаются от трехфазной сети с частотой 50 Гц, а на выходе имеют однофазное напряжение высокой частоты. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 (по ГОСТ 15150–69).

Таблица 15.3

Технические характеристики преобразователей частоты серии ТПЧ

| Тип | Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение сети, В | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальная выходная частота, кГц | Масса, кг |
|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ТПЧ3-22 | 3 | 380 | 220 | 22 | 150 |
| ТПЧ10-10 | 10 | 380 | 220 | 10 | 150 |
| ТПЧ50-10 | 50 | 380 | 400 ... 800 | 10 | 400 |
| ТПЧ63-2,4 | 63 | 380 | 400 ... 800 | 2,4 | 400 |
| ТПЧ100-10 | 100 | 380 | 400 ... 800 | 10 | 500 |
| ТПЧ160-2,4 | 160 | 380 ... 660 | 400 ... 800 | 2,4 | 530 |
| ТПЧ200-10 | 200 | 380 ... 660 | 400 ... 800 | 10 | 550 |
| ТПЧ250-2,4 | 250 | 380 ... 660 | 400 ... 800 | 2,4 | 550 |
| ТПЧ320-1 | 320 | 380 ... 660 | 400 ... 800 | 1 | 700 |
| ТПЧ320-2,4 | 320 | 380 ... 660 | 400 ... 800 | 2,4 | 700 |
| ТПЧ630-1 | 630 | 660 | 800 | 1 | 700 |
| ТПЧ630-2,4 | 630 | 660 | 800 | 2,4 | 700 |

В табл. 15.4 содержатся характеристики преобразователей частоты серии ТПЧР для питания электротермических устройств, которые работают от сети трехфазного тока напряжением 380 и 660 В, частотой 50 Гц или от трансформаторов серии ТСЗП с напряжением первичной обмотки 6 или 10 кВ. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

Таблица 15.4

Технические характеристики преобразователей частоты серии ТПЧР

| Тип | Напряжение сети, В | Номинальная выходная мощность, кВт | Номинальная выходная частота, кГц | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, кг |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| ТПЧР-63/100-8/2,4 | 380 | 63/100 | 8/2,4 | 350/450 | 500 |
| ТПЧР-100/60-8/2,4 | 380 | 100/160 | 8/2,4 | 350/450 | 700 |
| ТПЧР-250/320-8/2,4 | 380 | 250/320 | 8/2,4 | 350/450 | 900 |
| ТПЧР-400-2,4 | 660 | 400 | 2,4 | 800 | 900 |
| ТПЧР-630-2,4 | 660 | 630 | 2,4 | 800 | 1200 |
| ТПЧР-800-2,4 | 825 | 800 | 2,4 | 1000 | 1200 |

Для использования в установках индукционного нагрева используются преобразователи частоты серии «Параллель». Они обеспечивают преобразование трехфазного напряжения частотой 50 и 60 Гц в однофазное напряжение с номинальной частотой 1000, 2000, 4000, 8000, 10 000, 22 000 и 44 000 Гц. Их номинальная выходная мощность составляет 30, 63, 100, 160, 250 и 320 кВт, климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

15.2. Сварочные электротехнологические установки

Сваркой называется процесс получения неразъемного соединения деталей машин и конструкций посредством установления между ними межатомных связей при их нагреве, пластической деформации или при совместном действии того и другого. По способу нагрева свариваемых объектов сварочные ЭТУ отличаются большим многообразием. Они бывают дуговыми, контактными, индукционными (высокочастотными), плазменными, электронно-лучевыми и лазерными, при этом каждый вид сварки подразделяется, в свою очередь, на подвиды. Так, контактная сварка, реализуемая нагревом или расплавлением свариваемых металлических объектов при прохождении электрического тока в месте их соединения, может быть точечной, шовной или стыковой.

Сварочное оборудование имеет следующую систему обозначений: первая позиция – наименование изделия (А – агрегат, В – выпрямитель, И – источник питания, П – преобразователь, Т – трансформатор); вторая позиция – вид сварки (Д – дуговая, П – плазменная); третья позиция – способ сварки (О – открытой дугой, Ф – под флюсом, Г – в защитном газе, М – для многопостовой сварки, И – импульсный, Б – с бензиновым двигателем, Д – с дизельным двигателем); четвертая позиция – одна или две цифры – номинальный сварочный ток, А; пятая позиция – две цифры – регистрационный номер; шестая позиция – климатическое исполнение и категория размещения.

Источники питания для сварки различаются:

по роду тока – источники переменного и постоянного тока, в качестве которых применяются трансформаторы, генераторы и полупроводниковые преобразователи;

по виду внешних характеристик – с падающей, жесткой или возрастающей;

по способу установки – стационарные и передвижные;

по назначению – одно- и многопостовые; универсальные и специализированные; для ручной, автоматической и полуавтоматической дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом в защитных, инертных газах и под флюсом; плазменно-дуговой сварки и резки и электрошлаковой сварки;

по схеме подключения – одно- и трехфазные.

Параметры некоторых сварочных трансформаторов приведены в табл. 15.5.

Таблица 15.5

Технические характеристики сварочных трансформаторов

| Тип | Номинальная мощность, кВ·А | Вторичное напряжение холостого хода, В | Пределы регулирования сварочного тока, А | Номинальный КПД, % | Масса трансформатора и дросселя, кг |
|------------|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| СТЭ-24У | 23 | 60 | 100 ... 500 | 83 | 130/90 |
| СТЭ-34У | – | 60 | 150 ... 700 | 86 | 160/100 |
| СТН-500-1 | 32 | 60 | 150 ... 700 | 85 | 275 |
| СТН-700 | 43,5 | 60 | 200 ... 900 | 85 | 380 |
| ТСД-500-1 | 42 | 80 | 200 ... 600 | 87 | 450 |
| ТСД-1000-4 | 78 | 70 | 400 ... 1200 | 90 | 510 |
| ТСД-2000-2 | 162 | 72 ... 84 | 800 ... 2200 | 90 | 675 |
| ТД-102 | 11,4 | 80 | 55 ... 175 | 72 | 38 |
| ТД-306 | 19,4 | 80 | 90 ... 300 | 72 | 71 |
| ТД-300 | 20 | 61 ... 79 | 60 ... 385 | 88 | 137 |
| ТД-500 | 32 | 60 ... 76 | 90 ... 650 | 85 | 210 |
| ТД-502 | 26,5 | 60 ... 76 | 100 ... 560 | 85 | 240 |
| ТДФ-1001 | 82 | 68 ... 71 | 400 ... 1200 | 87 | 720 |
| ТДФ-1601 | 170 | 74 ... 79 | 600 ... 1800 | 88 | 1000 |

Регулирование сварочного тока в трансформаторах типа СТЭ осуществляется с помощью отдельного дросселя; в трансформаторах типа СТАН-0, ОСТА-350, СТШ-250, СТШ-500, СТШ-500-80 – подвижным магнитным шунтом; в трансформаторах типа ТДФ-1001 и

ТДФ-2001 – с помощью неподвижного магнитного шунта; в трансформаторах типа ТСД, ТСК и ТД – за счет перемещения подвижных вторичных обмоток.

Трансформаторы типа ТСД и СТН сочетают в себе свойства трансформаторов типа СТЭ и ТДФ. Трансформаторы однофазные и трехфазные типа ТШС имеют секционированные первичные и вторичные обмотки для регулирования вторичного напряжения.

В качестве источников питания сварочных установок постоянным током используются электромашины преобразователи и сварочные выпрямители.

Электромашины преобразователи типа ПСО, ПС, ПД и ПСГ состоят из асинхронного двигателя и генератора постоянного тока типа ГС или ГСО. Мощность преобразователей составляет 4 ... 45 кВ·А, напряжение холостого хода 40 ... 90 В, они обеспечивают номинальные сварочные токи в пределах 120 ... 1200 А с регулированием их значений в диапазоне от 4 до 10 раз.

Сварочные агрегаты типа АДД и АСДП имеют привод генератора от дизеля и обеспечивают сварочный ток в пределах 15 ... 300 А, а агрегаты типа АДБ – привод генератора от бензиновых двигателей при тех же значениях сварочного тока. Вторичное напряжение холостого хода этих агрегатов лежит в пределах 100 В. Агрегаты рассчитаны на один пост (кроме двухпостового агрегата АСДП-500Г).

В табл. 15.6 приведены технические данные сварочных выпрямителей типа ВД, в состав которых входят трансформатор и силовой мостовой выпрямитель. Регулирование напряжения на выходе осуществляется переключением обмоток трансформатора и за счет использования управляемых реакторов.

Таблица 15.6

Технические характеристики сварочных выпрямителей типа ВД

| Параметр | ВД-306 | ВД-502 | ВДГ-302 | ВДГ-601 | ВДУ-1201 | ВДУ-1601 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Ток, А | 45 ... 315 | 50 ... 500 | 50 ... 315 | 100 ... 700 | 300 ... 1200 | 1600 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 | 80 | 55 | 90 | 100 | 70 |
| Потребляемая мощность, кВ·А | 21 | 42 | 19 | 69 | 120 | 96 |
| Время сварки, мин | 5 | 10 | – | – | – | – |
| Масса, кг | 170 | 170 | 275 | 570 | 850 | 770 |

Выпрямители типа ВДГ предназначены для комплектации сварочных полуавтоматов унифицированной серии и, подобно выпрямителям типа ВД, являются однопостовыми и передвижными. Выпрямители типа ВДУ являются универсальными выпрямителя-

ми, способными работать как с жесткими, так и с падающими характеристиками.

Специализированные источники питания серий ВСВУ, ВСВ, ВСП, ВПР и ТИР выпускаются на напряжение питания 380 В и обеспечивают продолжительность сварки 60 мин, стабилизацию и формирование импульсов сварочного тока. Они имеют номинальный сварочный ток от 80 до 2000 А, номинальное рабочее напряжение 30 В и напряжение холостого хода от 180 до 2150 В.

Для реализации сварочных процессов используются различные машины и автоматы, устройство и характеристики которых подробно рассмотрены в [30]. При ручной сварке используются электрододержатели типа ЭД, цифровая часть в обозначении которых соответствует номинальному току сварки, умноженному на 10.

Контрольные вопросы

1. Какие процессы называются электротехнологическими?
2. Какие виды электротехнологических установок вы знаете?
3. Какие виды электротермических установок вы знаете?
4. В каких электротехнологических установках применяются преобразователи частоты?
5. Какие существуют виды электрической сварки?

Предметный указатель

- Автотрансформатор 99, 104
Аппарат пускорегулирующий 268
Асбест 25, 26
Блоки резисторов 182
Возбудитель 254 – 256
Выключатель автоматический 69, 248
– вакуумный 91
– воздушный 91
– масляный 89
– пакетный 67
– электромагнитный 91
Выпрямитель 222
Генератор 108, 112, 168
Гидрогенератор 109
Двигатель асинхронный 123
– вентильный 119
– общего назначения 155
– однофазный 149
– синхронный 115
– трехфазный 148
– универсальный 150
– универсальный коллекторный 171
– шаговый 119
Дешифратор 199
Диод 215
– инфракрасного излучения 211
– светоизлучающий 211
Диэлектрик 24
Жесткость механической характеристики двигателя 238
Защита тепловая 87
– токовая максимальная 87
Инвертор напряжения 228
Инвертор тока 228
Индукция магнитная 18
Источник напряжения 14
Источник тока 15
Кабель 46
Картон 26
Класс нагревостойкости 25
Ключ управления 66
Кнопка управления 65, 249
Команда микропроцессора 202
Командоконтроллер 66, 256
Коммутационная способность аппарата 86
Компаратор 199
Конденсатор 175
Конденсаторная установка 178
Контактор гибридный 77
– полупроводниковый 77
– электромагнитный 72, 256
Контроллер 67, 206
Короткозамыкателей 95
Коэффициент мощности 17, 260
– полезного действия 259
Лак 27
Лампа накаливания 266
– газоразрядная 266
Лента пластиковая 27
– хлопчатобумажная 27
Магнитное поле 9
Матрица-накопитель 199
Машина постоянного тока 153
– рабочая 235
Метод средних потерь 262
– эквивалентных величин 262
Микропроцессор 201
Микросхема интегральная 189
Модуль силовой интеллектуальный 221
– тиристорно-диодный 220
– тиристорный 221
Момент сопротивления 237
– инерции 237
Мощность 17
– активная 17
– полная 17
– реактивная 17
Мультиплексор 199
Напряженность магнитного поля 18
Обратная связь 192, 239
Оптопара 212
Орган исполнительный рабочей машины 235
Отделитель 95
Перегрев 261
Пермаллоу 34
Печь дуговая 273
– индукционная 274
– сопротивления 272
Полупроводник 28
Потери мощности 256
– энергии 256
Предохранитель 173, 248
Преобразователь аналого-цифровой 200
– цифроаналоговый 200
– частоты 214, 227
Прибор оптоэлектронный 211
Провод 36
Проводник 29
Проволока 36
Пускатель магнитный 77, 248
– мягкий 80, 250, 255
Разъединитель 93
Распределитель импульсов 199
Распределительное устройство 8
Распределительный пункт 8
Реактор 187
Регистр 199
Регулятор 193
– напряжения 214, 225, 232
– скорости 243
– тока 243
Резистор 180
– пусковой 242
Реле времени 83
– максимального тока 85
– напряжения 256
– промежуточное 82
Реостат 183
Рубильник 67
Синхронный компенсатор 122
Система микропроцессорная 203
– управления 235
Сопротивление активное 14
– емкостное 16
– индуктивное 16
– полное 17
Сталь электротехническая 33
Станция управления 8
Стеклоткань 26
Сумматор 198
Счетчик импульсов 198
Тахогенератор 172
Термическая стойкость 86
Тиристор 217
Ток пусковой 250
Торможение динамическое 246, 248
– противовключение 246
– рекуперативное 246
Транзистор 220
– биполярный 220
– полевой 220
Трансформатор 99
– напряжения 106
– силовой 100
– тока 105, 256
Триггер 198
Турбогенератор 111
Уравнение движения 237
Усилитель операционный 192
Установка аэрозольная 271
– электрическая 271
– электролизная 271
– электросварочная 271
– электротермическая 271
– электрофизическая 271
– электрохимическая 271
Устойчивость движения 238
Устройство ввода-вывода 204
– запоминающее 199
– интерфейс 205
– сопряжения 204
Феррит 35
Характеристика механическая 240, 246, 254
– намагничивания 33
– пусковая 255
– угловая 254
– универсальная 246
Характеристика двигателя искусственная 238
– механическая 237
Характеристика двигателя естественная 237
Шина электрическая 45
Электрическая подстанция 8
Электрическая сеть 8
Электрическая энергия 10
Электрический ток 10
Электричество 9
Электродвижущая сила (ЭДС) 9
Электродинамическая стойкость 86
Электропривод 234
– замкнутый 239
– комплектный 262
– разомкнутый 239
Электростанция 8
Электроустановка 8
Элемент логический 196
Эмаль 28
Энергетическая система 8
Языки программирования 203

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры буквенных кодов электротехнических элементов и устройств

| Первая буква кода | Группа элементов (устройства) | Пример | Виды элементов и устройств |
|-------------------|--|--------|------------------------------------|
| A | Устройства | AK | Блок реле |
| B | Преобразователи неэлектрических величин в электрические и наоборот | BK | Тепловой датчик |
| C | Конденсаторы | BL | Фотоэлемент |
| D | Интегральные схемы | BR | Тахогенератор |
| E | Элементы разные | DD | Цифровая микросхема |
| | | DA | Аналоговая микросхема |
| F | Разрядники, предохранители, защитные устройства | EK | Нагревательный элемент |
| | | EL | Лампа осветительная |
| | | FA | Дискретный элемент |
| G | Генераторы, источники питания | FU | Предохранитель плавкий |
| H | Устройства сигнальные и индикаторные | FV | Разрядник |
| | | GB | Батарея аккумуляторная |
| K | Реле, контакторы, пускатели | HL | Прибор световой сигнализации |
| | | HA | Прибор звуковой сигнализации |
| L | Катушки индуктивности, дроссели, реакторы | KA | Реле токовые |
| M | Двигатели | KH | Реле указательные |
| P | Приборы и устройства измерительные, указательные | KK | Реле электротепловые |
| | | KM | Контакторы, магнитные пускатели |
| | | KT | Реле времени |
| | | KV | Реле напряжения |
| | | KL | Реле промежуточное |
| | | LL | Дроссель люминесцентного освещения |
| | | PA | Амперметр |
| | | PW | Ваттметр |
| | | PR | Омметр |
| | | PV | Вольтметр |
| | | PJ | Счетчик активной энергии |

Окончание таблицы

| Первая буква кода | Группа элементов (устройства) | Пример | Виды элементов и устройств |
|-------------------|--|--------|--|
| Q | Выключатели и разъединители | PK | Счетчик реактивной энергии |
| R | Резисторы | PF | Частотомер |
| S | Устройства коммутационные цепях управления, сигнализации и измерительных | QF | Выключатель автоматический |
| T | Трансформаторы | QK | Короткозамыкатель |
| U | Преобразователи электрических величин в электрические | QS | Разъединитель |
| V | Приборы полупроводниковые и электровакуумные | RK | Терморезисторы |
| X | Контактные соединения | RU | Варисторы |
| Y | Устройства механические с электрическим приводом | RP | Потенциометр |
| | | RS | Шунт измерительный |
| | | SA | Выключатель или переключатель |
| | | SQ | Выключатель путевой |
| | | SF | Выключатель автоматический |
| | | SB | Выключатель кнопочные |
| | | TA | Трансформатор тока |
| | | TV | Трансформатор напряжения |
| | | TS | Стабилизатор |
| | | UZ | Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель |
| | | VT | Транзистор |
| | | VS | Тиристор |
| | | VD | Диод, стабилитрон |
| | | XA | Токосъемники, контакты скользящие |
| | | XP | Штырь |
| | | XS | Гнездо |
| | | XT | Соединения разборные |
| | | XN | Соединения неразборные |
| | | YA | Электромагнит |
| | | YC | Муфты с электромагнитным приводом |
| | | YB | Тормоз с электромагнитным приводом |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев И.И. Электротехнический справочник. – 3-е изд. – М.: ИП РадиоСофт, 2000. – 384 с.
2. Асинхронные электродвигатели. Инф. изд. ЯЭМЗ «ELDIN». – Ярославль, 1996.
3. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 176 с.
4. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи. – М.: Транспорт, 1999. – 464 с.
5. Выбор электрических аппаратов для электропривода, электрического транспорта и электроснабжения промышленных предприятий / Под ред. А.А. Чунихина, Ю.С. Коробкова. – М.: Изд-во МЭИ, 1990. – 132 с.
6. Выбор электрических аппаратов для электротехнических промышленных устройств / Под ред. Ю.С. Коробкова. – М.: Изд-во МЭИ, 1992. – 123 с.
7. ГОСТ Р 50369–92. Электроприводы. Термины и определения. – М., 1992.
8. Кисаримов Р.А. Справочник электрика. – М.: ИП РадиоСофт, 1999. – 320 с.
9. Ключев В.И. Теория электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 704 с.
10. Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник / И.Х. Евзеров, А.С. Горобец, Б.И. Мошкович и др.; Под ред. В.М. Перельмутера. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
11. Комплектные устройства управления асинхронными двигателями: Каталоги серии 08.06. – М.: Информэлектро, 1997.
12. Москаленко В.В. Электрический привод: Учеб. пособие. – М.: Мастерство; Высш. шк., 2000. – 368 с.
13. Московский электромеханический завод им. Владимира Ильича: Каталог продукции. – М.: ЗВИ, 1996. – 12 с.
14. Перельман Б.Л. Полупроводниковые приборы: Справочник. – М.: Солон; Микротех, 1996. – 176 с.
15. Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры: Справочник / Под ред. Н.Н. Горюнова. – 2-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
16. Полупроводниковые силовые приборы (силовые транзисторы и модули): Номенклатурный каталог НК 05.1–99. – М.: Информэлектро, 1999. – 96 с.
17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 160 с.
18. Правила устройства электроустановок. – 6-е изд. – СПб.: Дсан, 1999. – 924 с.
19. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 464 с.
20. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения / Под ред. В.В. Афанасьева. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 544 с.
21. Справочник по электрическим машинам / Под общ. ред. И.П. Копылова, Б.К. Клокова: В 2 т. – М.: Энергоатомиздат, 1988–1989.
22. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / Под ред. И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. – 3-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 768 с.
23. Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 224 с.
24. Тиристоры: Справочник / О.П. Григорьев и др. – М.: Радио и связь, 1990. – 270 с.
25. Унифицированная серия асинхронных двигателей Интерэлектро / Под ред. В.И. Радина. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 416 с.
26. Электрические и электронные аппараты: Учеб. для вузов / Под ред. Ю.К. Розанова. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 752 с.
27. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник / Под ред. Н.И. Белоруссова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 536 с.
28. Электродвигатели: Каталог ВЭМЗ. – Владимир: ВЭМЗ, 1997. – 24 с.
29. Электротехнический справочник. Использование электрической энергии. Т. 3. Кн. 2 / Под общ. ред. И.Н. Орлова и др. – 7-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 616 с.
30. Электротехнический справочник. В 4 т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд. – М.: Изд-во МЭИ, 1995. – 440 с.
31. Электротехнический справочник. В 4 т. Т. 2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд. – М.: Изд-во МЭИ, 1998. – 518 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| Введение | 3 |
| Глава 1. Основные сведения по электротехнике | 4 |
| 1.1. Электротехнические величины, их обозначения и единицы измерения | 4 |
| 1.2. Основные понятия электротехники и электрооборудования | 7 |
| 1.3. Основные законы электротехники | 10 |
| 1.4. Цепи постоянного тока | 13 |
| 1.5. Цепи переменного тока | 15 |
| 1.6. Магнитные цепи | 18 |
| 1.7. Категории электротехнических помещений и оборудования | 18 |
| Глава 2. Электротехнические материалы | 24 |
| 2.1. Диэлектрические материалы (диэлектрики) | 24 |
| 2.2. Полупроводниковые материалы | 28 |
| 2.3. Проводниковые материалы | 29 |
| 2.3. Магнитные материалы | 33 |
| Глава 3. Проводниковые изделия | 36 |
| 3.1. Провода и проволока | 36 |
| 3.2. Шины | 45 |
| 3.3. Кабели | 46 |
| 3.4. Расчет сечений и выбор проводов, кабелей и шин | 62 |
| Глава 4. Электрические аппараты низкого напряжения | 64 |
| 4.1. Классификация электрических аппаратов | 64 |
| 4.2. Аппараты управления | 65 |
| 4.3. Силовые коммутационные аппараты с ручным управлением | 67 |
| 4.4. Автоматические выключатели | 69 |
| 4.5. Контакторы и пускатели | 72 |
| 4.6. Реле | 81 |
| 4.7. Выбор электрических аппаратов | 86 |
| Глава 5. Коммутационные электрические аппараты и устройства высокого напряжения | 89 |
| 5.1. Выключатели | 89 |
| 5.2. Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 93 |
| 5.3. Комплектные трансформаторные подстанции | 96 |
| Глава 6. Трансформаторы | 99 |
| 6.1. Назначение и типы трансформаторов | 99 |
| 6.2. Силовые трансформаторы | 100 |

| | |
|---|-----|
| 6.3. Автотрансформаторы | 104 |
| 6.4. Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 105 |
| Глава 7. Синхронные электрические машины | 108 |
| 7.1. Генераторы | 108 |
| 7.2. Двигатели | 115 |
| 7.3. Специальные синхронные двигатели | 119 |
| 7.4. Синхронные компенсаторы | 122 |
| Глава 8. Асинхронные двигатели | 123 |
| 8.1. Двигатели серии 4А | 126 |
| 8.2. Асинхронные двигатели большой мощности | 135 |
| 8.3. Двигатели серии АИ | 137 |
| 8.4. Двигатели серий RA, 5А и 6А | 140 |
| 8.5. Краново-металлургические двигатели | 146 |
| 8.6. Двигатели малой мощности | 148 |
| Глава 9. Электрические машины постоянного тока | 152 |
| 9.1. Двигатели общего назначения серий 2П и 4П | 155 |
| 9.2. Генераторы | 168 |
| 9.3. Универсальные коллекторные двигатели | 171 |
| 9.4. Тахогенераторы | 172 |
| Глава 10. Силовые предохранители, конденсаторы, резисторы и реакторы | 173 |
| 10.1. Предохранители | 173 |
| 10.2. Конденсаторы | 175 |
| 10.3. Резисторы | 180 |
| 10.4. Реакторы | 187 |
| Глава 11. Полупроводниковые элементы и устройства схемы управления и автоматики | 189 |
| 11.1. Интегральные микросхемы | 189 |
| 11.2. Аналоговые элементы и устройства | 192 |
| 11.3. Дискретные элементы и устройства | 196 |
| 11.4. Микропроцессорные средства управления | 200 |
| 11.5. Программируемые контроллеры | 206 |
| 11.6. Оптоэлектронные приборы | 211 |
| Глава 12. Силовые полупроводниковые преобразователи | 214 |
| 12.1. Силовые полупроводниковые приборы и модули | 215 |
| 12.2. Выпрямители | 222 |
| 12.3. Регуляторы напряжения переменного тока | 225 |
| 12.4. Преобразователи частоты | 227 |
| 12.5. Регуляторы напряжения постоянного тока | 232 |
| Глава 13. Электропривод рабочих машин и механизмов | 234 |
| 13.1. Назначение и классификация электроприводов | 234 |
| 13.2. Механика электропривода | 236 |
| 13.3. Электропривод с двигателями постоянного тока | 240 |

| | |
|---|------------|
| 13.4. Электропривод с асинхронными двигателями | 246 |
| 13.5. Электропривод с синхронными двигателями | 254 |
| 13.6. Расчет энергетических показателей электроприводов | 256 |
| 13.7. Проверка двигателей по нагреву. | 260 |
| 13.8. Комплектные и интегрированные электроприводы | 262 |
| Глава 14. Электрическое освещение | 266 |
| 14.1. Осветительные приборы | 266 |
| 14.2. Осветительные системы. | 269 |
| Глава 15. Электротехнологические установки | 271 |
| 15.1. Назначение и классификация электротехнологических установок | 271 |
| 15.2. Электротермические установки | 272 |
| 15.2. Сварочные электротехнологические установки | 276 |
| Предметный указатель | 280 |
| Приложение | 282 |
| Список литературы | 284 |