



\* Отсутствие возможности включения секционного контактора вручную.  
При КЗ блокировка включения секционного контактора.